رفان من من من من المرافي المر

uncs, p

ؙٵڵڒؙؿؙؙؙؙڶڵڲؙۼؙٷڿڐ ڣ ٵڵڝۜٙڶٳۼڮؘٳڵڣؙٷ؉ۮ_

تأليفك

اللبيب اللوذعى الحاذق الماهر الالمى المعلم جرجس افندى



طبع برخصة نظارة المعارف المبليات تاريخ الرخصة 10 ديج الآخر سنة ١٣٠١ ويص

طبع فى مطبعة الجوائب الهندى بحر الجوز بحر الجوز تسطنطينية باللسنان باللوزة بالازرق

١٠٠١ ﴿ الواد اللَّونَةُ بُالاحْرُ ﴾



	صفيا)	صف
صفة فرنيش للمديد والفولاذ		في عمل قوالب الشمع	71
وخصوصا للاسلمة	٧A	ه عل قوالب من معدن دارسي	70
في أمزجة لتنظيف الذهب		ه عمل قوالب من الجلاتين	2
والفضة وتلوينهما وتليعهما	3	« عل قوالب من الكوتابرخا	77
في النزاكيب المعدنية	74	« تملغم النوتيا	77
د الله الله ا		« اللحام والغربيش	34
﴿ الباب الثاني ﴾		« لحام السلاسل الفضية	74
﴿ فِي صِبْغُ اللَّفَسُةُ ﴾		ه انواع لحام اعتبادية الصاغة	2
في الكلام عن الاقشة	٨o	« لحام للذهب	٧.
الصوف	7.4	« لحام الفضة	3
تبيض الصوف	,	ه الكلم عن الفرنيش	
الحريو	AY	وانواعه	٧١
القطن	AA	صفة فرنيش من الحر	74
القنب والكتان	3	صفة فرنيش الكو بال	3
في ما هو الصباغ	44	صدغة فرنيش من الجرا	
د الاساس د الاساس	4.	والمصطكي	*
« المواد الملونة	11	صفة طلاء	44
﴿ فِي المواد الملونة بالاسود ﴾	2)	في الحفر العلفاني	30
المفص	2	طريقة لحفر الفولاذ والحديد	
السماق	7.5	والنحاس في مفطس واحد	45
الكاد الهندى	מ	في التذهيب الناسف	Ao.
. العاد الهدي قشر شيمر الجوز	98	د النيال	77
هساب السفان		 علوين حديدة البندقية بلون 	
•	2	جيل	W
في المواد الملونة بالازرق هـ در در در در الدر كم	20	ه تلوینها بلون ازرق	D
﴿ المواد الملونة بالاحر ﴾	12	ه تلوینها یالاسمر	٧٨

صفية	صفحة
١٠٧ القطن والكتان	٩٤ الدودة
﴿ في الصباغ الاحر ﴾	٩٥ القرمن
١٠٨ في صبغ الصوف باحر الفوة	« المصفر
١٠٩ ﻫ ه الحرير باحمر الفوة	٦٦ الصندل الاجر
 القطن والكتان باحر 	﴿ فِي المواد الملونة بالاصغر ﴾
١١٠ الغوة	« الكركم أو العقدة الصفراء
١١٥ « الصباغ الدودي	« البقم
١١٦ • الصباغ الفرفرى بالدودة	۹۷ الکرسترون
« « الاجر الوردى بالدودة	« البرور الفارسية
١١٧ ٥ صبغ القطن بالدودة (بلون	ورق الصفصاف والحور وزهر
عرف الديك)	ه البابونج
ه ۱ الصبغ بالقرمن	🍁 في الصباغ الاسود 🏟
• • صبغ الحرير بالفرمن	« الصوف
﴿ فِي الصِبَاعُ الاصفرِ بِالكُرسِرُونَ ﴾	۹۸ الحرير
۱۱۸ الصوف	١٠٠ القطن والكنتان
الأربر	﴿ فِي الصباغ الكملي ﴾
ا ﴿ القطن أو الكتان	۱۰۱ الصوف
﴿ فَى الصَّبْعُ بِأَلُوانَ مَرَكَبَةً ﴾	۱۰۲ الحرير
﴿ في الاخضر ﴾	ه الكتان والقطن
۱۳۰ الصوف	﴿ في الصباغ الرمادي ﴾
	۱۰۳ الصوف
-	١٠٤ الحرير
۱۲۱ غزل القطن اوالكنان هم: النفيم النازير ك	القطن أو الكنان
﴿ فِي البِنضجِي والفرفري ﴾ • ال	و في الصباغ الازرق ﴾
د الصوف ۱۱۰۳ ا	ا ۱۰۵ الصوف
۱۲۲ الحريو	١٠٦ الحرو

١٣٩ الكولوديون ١٢٢ القطن او الكتان ﴿ فَي الصِّباغُ البرتقالي ١٤٠ في تركيب الكولوديون الحساس د د المفطس الفضى للرجاج ۱۲۳ او النارنجي کې ۱۶۱ د الفلهر الحديدي ﴿ فِي الألوانِ المدنيةِ ﴾ ه د المطهر البيروكاليك د السائل المين للاظهار ه في الازرق ١٤٢ د السائل الثيت ١٢٤ د الاخضر د د تنظيف الزجاج ١٢٥ د الاصفر ١٤٣ • صب الڪولوديون 571 e 18- النور وارتكاز السخص امام ﴿ مَلَّمَ ﴾ في طبع الالوان على ١٤٥ الايحكتاف الاقسة ١٤٦ د النور وخصائصه ١٢٨ ٥ تعضير محلول ملح القصدير ﴿ فِي الصورةِ الانجابية ﴾ د د ازالة الدبوغ عن القماش في نقل الصورة على الورق لتصير د ازالة الدبوغ البسيطة المسببة | ١٥١ امجابية ١٣١ عن عصير النباثات « « مفطس يصير الورق الزلالي د د ازالة الدوغ الحديدية ١٥٣ د التاو بن د ازالة الديوغ الركية ١٣٢ و ترجع الالوان المتغيرة بالدبوغ ١٥٥ • تنيت الصورة على الورق ١٥٦ ﻫ عليع الصورة قصوبر أَلَجُادات لم الباب الشالث ك ﴿ فِي نَقُلُ الصُّورُ وَالْفُونُوغُرَافِيا ﴾ ﴿ فِي الفُوتُوغُرَافِيا أَى تَصُو بِرُ السَّمِسُ ﴾ ١٥٧ في نقل الصورة كما هي ١٣٣ في بعض كلام عنها ١٥٨ ﴿ جِعَلَهَا أَكْبِرِ مَا كَانْتُ ﴿ في لوازم النصوير ﴾ ﴿ في مسائل منورة ﴾ ١٣٥ في الآلة والصورة السلبية ١٥٩ في سؤالات وجوامات في سؤالات وجو أبات بخصوص ۱۳۷ د اماکن النصویر و لوازم الصورة السالبة على ١٦٢ الايجابية على الورق

مفيذ	صفية
١٨٢ في غراء الدفيق	١٦٣ في عمل قطن البــارود
و تركيب غراء جيد المجلدين	و و تعضير الورق الزلالي
١٨٣ وعاملي الكرتون والعاكة	و وسائط لاصلاح بعض عيوب
< « غراء المواد الحيوائية » «	١٦٥ الكولوديون
١٨٤ ﴿ المواد الحبوانية	« ملاحظات بخصوص المفطس
۱۸۵ د انواع الغراء النجارى	، الفضى .
۱۸۷ « طبیخ الغراء	. الفضى د تصوير جلة المفاص على
١٩٠ ﻫ ترويق الغراء	ا ١٦٦ زجاجة واحدة
١٩١ • القوالب وصب الغرا. فيهسا	« « الستارالاصطناعي
د تبيس الغراء ونشره عسلي	١٦٧ ﴿ تركيب الكولوديون الاصولي
١٩٢ السِّباك	و راكيب مختلفة المظهر
١٩٤ - تلميع الغراء	۱۷۲ الحديدي د تراكيب مخلفة المغلهر
١٩٥ د أستفراج الفراء من العظام	د راکیب محلقه معطهر ۱۷۶ البیروکالیك
 استفراج الغراء من العظمام 	« السائل الثبت الرسم على
١٩٦ بالعلى	١٧٥ الزجاجة
ه د استفراج الفراء من العظمام	و تركب ما يختص بالصورة
بواسطة الحوامض	 الایجایهٔ علی الورق الزلالی
۱۹۸ • الغراء السائل • تراكب جيدة لتغرية الزجاج	١٧٧ ﴿ تَنْفُلِفُ الرَّجَاجِ
۱۹۹ والحرف الصيني ۱۹۹ والحرف الصيني	١٧٨ • ازالة الدبوغ عن يد المصور
صفة طلاه لا يتأثر لا بالماء ولا	ه ه عل الصور السحرية
٢٠٢ بالنار	١٧٩ • البقايا
صفة مجون للعام الرخام	﴿ الباب الرابع ﴾
۲۰۳ والمرمر صفة غراء العام المادن	﴿ فَى الغراء وما يتعلق به ﴾
صعف عراء معام المسادل • والزجاج	۱۸۲ فی الغراء النباتی

٢٠٣ لحام جيد لتثبيت الحديد في ٢١٦ حبر اجرخري ٢١٧ في عل حبر الكتابة على الاقشة ٢١٩ في عمل الحبر السميانوي ﴿ الباب الحامس ﴾ ﴿ الباب السابع ﴾ ﴿ فِي الشَّمْعُ وَمَا يَتَّمَلُقُ بِهِ ﴾ ﴿ فِي المرايا وما يتعلق بها ﴾ ٢٠٤ في عل الشيع المستعمل الينتم ۲۰۰ ترکیب اول ٢٢١ في اصطناع المرايا ٢٠٦ ﴿ تُركيب ثان ﴾ شمع احمر ٢٢٣ في تفضيض الزجاج ه ﴿ زُكِبُ ثَالَثُ ﴾ شمَّع اخضر ٢٢٧ تذهيب الزَّجاج 🔹 🎉 ترکیب رابع 🦃 شمع احمر واسطة للصق الذهب على الصيني ۲۲۸ والزجاج ﴿ تُركيب خامس ﴾ شمع ازرق ۲۰۷ غامق في كيفية لصق الذهب على ٢٢٩ الحشب ﴿ البابِ السادس ﴾ فى تذهب الحشب بواسطة الزيت ﴿ فِي الحبر وما يتعلق به ﴾ ٢٣٠ في تذهيب الحشب بو اسطة الغراء واسطة لتذهيب حواني الكتب ٢٠٨ في تراكيب الحبر الاسود ٢١٢ صفة حبر يعرف بالحبر الصيني ٢٣١ لصق الذهب على الجلد واسطة لتذهبب الانسجة و صفة حبر غير قابل المحو ه الحربرية والعاج ه في عل الحير الازرق واسطة للكتابة بالذهب على ٣١٣ صفة حبر اخضر ٢٣٢ الغولاذ ۲۱٤ صفة حبر اصفر واسطة لنفضيض الانسجة عبر ذهبی او فضی ٢١٥ في عمل حبر للمطابع ه الحرية « في تفضيض العاج ه حبر اجر « واسطة لحف الفولاذ د حبر ڪوازي

٢٦٠ في تحويل الصوف الى صابون و كشف ما يستعمله البعض لغش الصابون د اصطناع الصابون العطر ١٦٦ (المطيب) « أيحويل دهن الحنز ر الى ۲۹۲ صابون ٣٦٣ ٥ صابون اجر معطر بالورد ۲۶٤ و صفة صابون أسي عطر د د غره اصغر « « أصطناع صابون خفيف ۲۹۰ « صابون معطر بالبرغاموت « « « بالياسمين ٢٦٦ غيره بالزنبق اصطناع الصابون الشفاف ٢٦٧ * تعطير الصابون بالراتيج « غيره معطى باليعة « اصطناع ماء كولونيا وتعطير المانون به و عبره معطم عاد أثبنا «طريقة سهلة لاصطناع الصابون| ٢٦٩ « عمل روح الصابون ۲۷۰ د عل صابون عسك ٢٥٦ « عُحويل زيت اللوز الى صابون | ٢٧١ « تركب صابون بزيل الدبوغ ﴿ البابِ العاشر ﴾ ۲۷۳ ﴿ فِي المواد الكيمياوية ﴾ ﴿ الباب الحادي عشر كه ٣٢٣ ﴿ فِي مضادات السموم ﴾

٣٣٣ ثلون الرخام وما شاكاه ٢٣٤ في حفر الزجاج واسطة لثقب الزجاج ٢٣٥ عل الحصى التفرقمة عل قش النفط (الشعاطات) ﴿ الياب الثامن ﴾ 🏟 في المين وما يتعلق بها 🏈 ٢٣٩ في اصطناع المينا « تراكيب المينا الشفافة ٢٤٢ و راكب للنا الظلة البيضاء ٣٤٤ • كيفية لصق المينا بالمدن ٢٤٨ • الرسم على المينا ﴿ البابِ التاسع ﴾ ﴿ في اصطناع الصابون ﴾ ٢٥٠ في مأهية الصابون ه اصطناع المصابون بالزيت والصودا ۲۵۵ « اليبوت د اصطناع سائل يقوم مقسام الصابون ۲۰۷ د طریقة اخری لذلك ۲۰۸ د اصطناع صابون بدون نار د صفة صابون قليل الكلفة

٢٥١ د اصطناع الصابون باليوناسا

الدُنُّ الْمُصَّنِّ الْمُصَّنِّ الْمُصَّنِّ الْمُصَّنِّ الْمُصَّنِّ الْمُصَالِحُ مُوالِفُونِ الْمُصَالِحُ مُوالِفُونِ الصَّنَّ الْمُصَالِحُ مُوالِفُونِ الصَّنَّ الْمُعْدُدُ اللَّهِ مُوالِقُونِ السَّمِّ الْمُعْدُدُ اللَّهِ مُوالِقُونِ السَّمِي السَّمِي المُعْدُدُ السَّمِي الْمُعْمِي السَّمِي السَّمِ

المعلم الماهر الحاذق الحواجه جرجس طنوس عون اللبناني



طبع برخصة نظارة المارف الجليلة

تاريخ الرخصة ١٥ ربيع الآخرسنة ١٠٣٠ وعددها ٩٣٨

ِطيع فى معلمة الجوائب قسطنطنلة

سنسته

14.1



معيشته من اروج البضاعه • والذي مير بالذكاء المفلحين عن القاصرين • وجمل المعلين فدوَّة المتعلين * اما بعد فلا كانت الصائع في بلادنا كاسدة السوق • وكان شوق الشوق لها غير مشنى بإهمال غير الشُّوق * ورأيت ان فقدها من بين ابناء المشرق بما يفقدهم ارباحا كايه * فتظهر بلادهم بالنسط الى غيرها من البلاد المترنة بمرانة غير مرضيه * لكونها نفتغر اليها في اكثر مهماتها ولوازمها • فتخسر من أموالها قسما تقدر أن توفره أذا أعملت بمض عرائمها ٣ وكانت المؤلفات الصناعية في العربية قليلة الوجود * فكان بذلك لنا ذكر غير محود * فاذكان إلى ورأيت من الضرورة ايجاد لازم كان مفقودا * واقامة ركن الصناعة كان مهدودا ، استعنت بالله على تأليف هدا الكتاب الكبير النفع مع صغر حجمه * لانه حاو من الفنون الصناعية ما يغني البيب عن سواه عنداستمال فهمه * فائى قد ضمنته ما قل وجل من اصول الصنائع الجليله * بإسلوب سهل المأخذ سريع الفهم وعبارة جامعة وان تكن قايله ﴿ قاصدا بِذلك منفعة ابناء الوطن العزيز * الذين طالما كأنوا في احتياج الى استخراج هذا الذهب الابريز * والذي يقف على فهرسه يعرف ما فيه من الفنون الجريلة النفع * والجُيلة الوضع * واني امأل الله ان يجله خالصا لوجهد الكريم * وينفع به مطالميه نفعاً ينالون به ما يرغبون من تقدم ثروقهم ونجاح بلادهم فأنه تعمالى

ح≨ الباب الاول ﷺ ﴿ في التلبيس وما بتعلق به ﴾

﴿ دیباجة ﴾ ﴿ فی الکلام من التلبیس ﴾

يقسم هذا الفن الى قسمين الاول التنطيس البسيط المعروف بالطلى والشاتى التلبيس الفلفائي ومع كون هذين القسمين متشابهين في الفلاهر يختلفان عسب حقيقتهما و فالاول منهما اى الطلى يتم بالالفة الكيماوية واللاله والسليل الكيماوي المسبب عن القوة الكنشفة حديثا وهي القوة الكهربائية وبما انه قد شاع استعمال الواسطنين اى الطلى البسيط والتليس الفلفائي في معمل

واحدوان الاستحضارات التي تستحدم لك الغريفين هي تقريبا من نوع واحد وان النتيجة الظاهرة منهما للنظر هي واحدة اقتضى ان نتكلم عن كل واحد منهما على حدة فنقول وباقة التوفيق

﴿ اما الطلى ﴾ فهو ان يكسى سطح القطعة المراد طليها بغشاء بحصل بتآلف اجراء كيهاوية مع ظاهر المعدن المراد طليه ملتصقة به ويكون هذا الغشاء أذ ذاك في فأية الرقة حتى أنه لا يلبث الا مدة بسيرة ثم يزول

و أما التليس الفلفاني كو فهو أن يكسى سطح معدن سهلة التأكسد كالنحاس والحديد بعمد آخر سعب التأكسد كالفضة والذهب وفاك ليق ذلك المعدن من التأكسد بحجبه أياه عن بماسة الهواء الكروى رأسا فيكسوه قشرة ذات لون البهج للنظر من لوئه الاول وهذه القشرة تكون ملتصقة به التصاقا تاما وثابتة الى مدة طويلة كما محصل فلك من تذهيب التحاس أو تفضيضه أو تحسيس التوتيا الحن واما سمك القشرة فيكون حسب الارادة

وبهذه العلمية نفدر أن نأخذ مثالا عن جسم ما كصورة محفورة أو ما شاكلها ماثلاله بكل دقائقه مماثلة تامة وذلك بأن نكسسو سطح ذلك الجسم قشرة سمكها بحسب أرادتنا نم نضخها عنه • ونقدر أيضا أن تحفظ من العطب

شُعَصًا أو زُهرة أو شرة أو حشرة أو ما شاكل ذلك يتليس كل من هذه الاجسام قشرة مدنية

وام اته قبل الشروع فى العمل يجب بكل احتاء تنفليف القطعة المراد تلبيسها مما يملوها من الوسمة وما يشبهه لان وجود ادنى جسم غريب على سطيمها يمنع التصاق المملن بها ويسبب انفساخه عنها ينوع غير قابل الاصلاح • ولذلك قد اخترت عدة وسائط لنوال الرغوب وبعد الامتحان الكلى وجداً اكثر مناسبة من غيرها العمليات الاربع الاتى ذكرها وهى كافية لبلوغ المقصود وتختص بالتحاس ومركباته

حیر القسم الاول کی⊸ ﴿ نِ النَّميسِ﴾

حجير الفصل الاول كيح

﴿ في تنظيف المادن المدة التليس ﴾

﴿ فِي تَنظيفِ النَّحَاسُ وَمُركَبَاتُهُ ﴾

اهلم ان النحاس المراد تنفليفه اما ان يكون يحتل النار اولا يحتملها كالحلموم بالقصدير شلا والذي يحتمل النار اما ان يكون قطعة واحدة اوعدة قطع صغيرة كالحلق والحواتم وما شاكل ذلك

﴿ فَالطَرِيقَةُ الأُولِى ﴾ لتنظيف الاجاء فأجاء العساس الذي يحتمل النار اذا كان قطعة واحدة يتم يوضعها فوق نار هسادئة الى ان تصير حراء مكمدة • واذا كان قطعها متعددة كالمذكورة آنفا يتم اجاؤهها يوضعها في آلة تجميصة البن وتحريكها الى ان تعرى من كل الاجسام الغربة والدهنية • واما النحساس الذي لا يحتمل النسار فينظف بغليها له مقدار خمس دقائق في احد السسائلين الاكبين

(السائل الاول) مركب من الاجزاء الأعبة ١٠ اجزاء من اليوتاسا الكاوية ١٠٠ جزء من الماء الاعتمادي (السائل الثاني) مركب من الاجزاء الآتية ٢٥ جزءا من تحت كريونات اليوالسا ١٠٠ جزء من الماء الاعتمادي ﴿ الطريقة الثانية ﴾ هي أن تضع القطعة أو القطع المحمساة على ما مر في السائل الآبي وهي حامية ١٠ اجزاء من الحامض الكبريثيك الثقمل ١٠٠ جزء من الماء الاعتبادي وتبقيها هناك الى أن تزول القشرة السوداء التي علتها من الاجاء في النار (وهي ثاني اكسيد النصاس) فيصير لونها احر معتما (وهو اول اكسيد النَّصاس) واماً اذالم تحم في النار لكن نظفت في سائل اليوناسا فيجب غسلها يللاء قبل وضعها في السائل المار ذكره هنا واما اذا كانت مختلطة بحديد او فولاذ او توتيا فلا تفطس في السائل الجمني لاته بمطبها فيموض عنه بفركها برمل ناهم او فرشة تحاسية ﴿ الطريقة الثالثة ﴾ هي أن تفسل القطعة بالماء بعد تحضيرها على ما من في الطريقة الاولى والثانية غسلا جيدا وتغطسها في المزيح الآتي وتخرجها حالا وهذا المزيج مركب من الاجزاء الآئية ١٠٠ جزومن الحامض النيتريك التقيل (بالكيل) ١٠٠ جزومن الحامص الكبريتيك الثقيل (بالكيل) (تقيا) ٠٠١ جزه من علم الطعام وطريقة مزجها هي أن تضع الحامض النيترك في آنا. زجاجيثم تصب فوقه بالتدريج الحامض الكبربتيك تحركا اياهما عند الصب بقضيب زجابي ثم تضيف أليهما أألم فيتصاعداذ ذاك بخار يمنس بالصحة اذا استنشق مدة طويلة ولذلك يازم تعضير ذلك في الفلا قبل أستعماله عدة ٢٤ ساعة

الطريقة الرابعة ، هي ان تفسل القطعة بعد اخراجها من هذا الذبح
 في الحال فسلا جيدا لتصير لاحة وتصلح ان توضع في مغطس التليس
 ولكي يتم التصافعا بالعدن الراد تلبيسها الله الاحسن ان تفطس في المزيج الآئي

٠٠٠ را جزء من الماء الاعتبيادي

٠٠٠٠ ﴿ من الحامض الكبريتيك الثقيل

٠٠٠١ - من نيزات ثاني اكسيد الزئيق السائل

وذلك بعد ربطها بشريط تحاسى • فتبقيها فى هذا المزيح مقدار خمس ثوان الى عشر ثم تخرجها وتفسلها بالماء بدون ان تمس بالبد ثم تعلقها فى مفطس التليس

﴿ فِي تَنظيفِ الفضة ﴾

لا يلزم لذلك سوى احماء القطعة فى النار ووضعها فى سائل الحامض الكبريتيك المار ذكر. ويزاد على ذلك تنظيفها بالفرشة التحساسية ثم تفطس فى المزيج الرئبتى الاخير وتعلق فى منطس التلبيس

﴿ فَ تَنْطَيْفُ النَّوْتِيا ﴾

طريقة ذلك همى ان تفطس القطعة فى سائل البوتاسا المذكور آنفا وتبقيها مقدار دقيقة ثم تنسلها بهاء وتفطسها بعض دقائق فى سائل الحامض الكبريتيك ثم تخرجها وتفسلها بهاء سخن اذا امكن والا هماء بارد وتفركها بعد ذلك بغرشة قاسية وبمسحوق الحقان او بالفرشة النحاسية واذا كانت ملحومة بقصدير او رصاص فحل اللسام بسود فيجب ان تنظف جيدا ثم تعطس بالمحلول الزئبق وتعلق فى مقطس التليس

﴿ فِي تَنظيفِ الرَّصَاصِ وَالقَصِدُرُ ﴾

هذان المعدنان ينخلفان يامرارهما فى سسائل الپوتاسا وفركهما بمعصوق الخمقــان ووضعهما قليلا فى المزيج الاكنى

١٠ اجزاء من الحامض الهيدروكلوريك

١٠٠ جزء من الماء الاعتبادي

ولكن لا يكنى ذلك تتنظيف هذين المدنين تنظيفا حسنا ولذلك قبل تلبيسهمسا فضد أو ذهبا الاحسن أن يلبسا قشرة رقيقة نحاسية فى المغطس المحاسى الذى سيأتى ذكره أن شاء المه

﴿ فِي تَنْظَيْفُ الْحَدِيدُ وَالْعُولَاذُ ﴾

طريقة ذلك هي ان تنطى القطعة عنهما في ســائل اليوتاسا ثم تفركهـــا يحسحوق الحفان الناعم ثم تضمها مقدار خبس ثوان في المزيج الاكي

٠٠٠را جزءمن الماء الاعتيادى

۳۰۰ د من الحامض الهيدروكلوريك (او ماثة من الحامض الكبريتيك)

ثم تفسلها حالا بهاء بارد ونأخذها الى الفطس • فالحديد والفولاذ يتذهبان جيدا بدون نحيس ولصكن فى مفطس مخصوص مهما سيأتى شرحه • واما تفضيضهما فلا يتم بدون نحيس

لقد استنج بما ذكر أن التمصيل يكون كنتمة لتنظيف جلة معادن وكوسيط بينها وبن المسادن النمينة التي تلبسها و وسنتكام عن الشاطس المختلفة اللازمة لكل منها ولكن قبل ذلك يجب ان نتكلم عن الآلة الكهربائية التي هي الشاحل الاصل لذلك

﴿ القصل الثانى ﴾ ﴿ ق البطاريات ﴾

البطارية هي الآلة المعدة لافراز سائلين كهربائيين بمحدو احدهما من احد طرق الآلة ويسمى سلميا والآخر من الطرق الناتى ويسمى ايجابيا • والشريط او الحيط المعدنى المؤدى كلامن السائلين فى احد المجريين الى محل ما يسمى موصلا فاذا وصلت الموصلين اى السلبي والايجابي تتم الدورة اى ان السسائلين اللذين كانا مفترقين قبلا يتحدان عند وصلعهما بهيئة شرارة • واذا غطست وأسى الموصلين فى سائل ما يدون ان يمس احدهما الآخر يقال ان ذلك السسائل تحت سلطة السائل الكهربائي

فالقطعة المراد تلبيسها تُملُق دائمًا برأس الموصل السلبي المربوط بالتوتيا وسيذكر واما الموصل الثاني أى الايجابي فينتهى غالبا برق أو شريط من الپلاتين أو بعلق فيه رق من نفس المعدن المحلول في المفطس

وانواع البطاريات المستعملة التلبيس كثيرة جدا · واجود آلة لهذ، العملية هي التي مع صغر جرمها تعطى مجرى كهربائيـا يدوم مدة على قوة مفروضة وبكلفة قليلة

وبعد المتحانات كثيرة وجد ان بطارية بُنُسن وبطارية كروف هما البطاريتان الاكثر مناسبة لكوفهما تفيان الشروط المرغوبة اما بطسارية بنسن فهي مركبة من اناه زجاجي او فشاري مدهون (شكل ١)



, , , , , ,

ومن اسطوانة توتيا مسمرة في اعلاها شريطة من نحساس احمر (شكل ٢) ومن العلم الحبري ومن الغم الحجري ومن الغم الحجري المعروف بالكوك (شكل ٤) ومن برغيين نحاسين مختلق الهيئة ومن شريطين اوخيطين من نحاس اصفر (والاحسن ان يكون احمر) يقطيسان الا طرق كل منهما بنسيج قطني او حريري او بشمع او خلاف ذلك بما لا يوصل الكهرباء وطول كل منهما حسب الارادة

واما بطارية «كروق» فلا تختلف عن بطارية • بنسن » الا بشى واحد وهو استعمال رفافة پلاتين عوضا عن الكوك الفطب الايجابى • وقطرا لارتفاع قيمة البلاتين افضل بطارية بنسن لان فعلهما تقريبا واحد

﴿ فَي كَيْفِية تَحْضِيرِ بِطَارِيةٍ بِنْسَنِ ﴾

هى ﴿ اولا ﴾ ان تملا نصف الاناء الزجاجى من المريح الاكن ١٢ جرءا من الحامض الكورتبك الثقيل

۱۰۰ د من الماء الاعتمادي

﴿ ثَانِيها ﴾ ان تضع دَاخل الآناء الزَّجابي اسطوانه" التوتيا مُلخمه" (١)

﴿ ثَالَمُ ﴾ أن تضع ضمن الاسطوانه" الآناه ذا المسام

﴿ رابعا ﴾ أن تملا الاناء ذا المسام الى نصفه من الحامض النيتريك النقيل

﴿ خامسا ﴾ ان تدخل قطعه الكوك في الآناه ذي المسام داخل الحــامض الديران (م /)

النيتريك (٢)

 ان تربط بالبرغيين شريطا موصلا في كل من القطبين فتصير البطارية حاضرة

واذا اردت تمضير بطاريات كنيرة فركب كلا منها على حدة وصل القطب السلى اى النعريطة المسيرة بالتوتيا بالقطب الايجابي اى الكوك الموجود

⁽ ١) سنتكلم عن كيفيه مخلفم التوتيا في فصل على حدة

 ⁽ ٣) يلاحظ أن تكون مساحة سطح الحامض النيتربك في الآناء الصينى
 مساوية لمساحة سطح محلول الحامض الكبريثيك الذي يكون في الاناء الحارجي •
 وإذا كانت مساحة الحامض النيتربك أعلى قليلا فلا بأس من ذلك

في البطارية التي تليه وهم جرا فنصير الآلة بهيئة (شڪل ٥) فيبقي



0

قطبان مطلقان الواحد منجهة وهو السلبي والآخر منجهة اخرى وهو الايجابي فيربط في كل منها موصل كما مر

فبالتحضير المذكور يمكن البطارية ان تشنغل من اربعة ايام الى خسة على انه من الضرورة ان يضاف البها كل عسرين ساعة قليل من مزيج الحامض الكبريديك في الاباء الحارجي وقليل من الحامض النيتريك في الاباء الصيني عوضا عاكان قد تصاعد منهما في ملك المدة

واما بعد مضى الاربعة ايام فتريق السوائل وتموض عنها بسوائل جديدة ولا يعتضى ايماء البطارية مركبة وهى داخل الحوامض اذاكان لا يراد تشغيلها لل يجب ان تؤخذ كل قطعة عنها وتفسل بالماء وان توضع الحوامض في آنية معدة لها ذات سدادات

و يجب دائما ان تكون البراغى واطراف السرط الموصله فى غارة النظافه " • ويستحس وضع الآلة وقت تشعيلها فى محل مرتفع معد لها ليسهل على الذى يسغلها ملاحظتها يدون انزعاح

ويحب ان يحترس من أن حوامض البطارية تصل الى المفطس بو اسطه " المستخط الموصله فيوضع العطس في محل مرتفع أيضا

وبجب أن توضع البطارية عند تشنبلها فى مكان هاو لان البخار التصاعد منها اذا تكانف يضر بالعجمة

ولا يحسن ان مكون الآلة في محل فيه معادن ملبسة او معدة التلييس لان المخسار المتصاهد يؤديها ولدلك اتعقوا على وضع الطارية في مخدع منفرد والمفعلس في مخدع يليه وينقب الحائط الحاجز مين المحدمين ويرسل الموصلان من البطارية الى المنطس مارين في الشب

محدث احيانًا ان البطارية لا تفرز محرى كهربائيا فلا يكون ذلك الامن سوء اتصال السربطين الموصلين او لعدم نطافتهما او لان احدى السرائط المسمرة بالتوتيا في البطارية الواحدة كون ماسة اسطوانه التوتيا في البطارية النائية فيجب ان تصلح الآلة باراله المانع

ومن اللازم بمد تصضير الآلة وفيل النمروع بالتليس ان تعرف محققا اذا كان ألمرى الكهربائي متحدرا من القطين أو لا و ولاجل معرفه فلك يجب ان تمس رأس الكوك المطلق من الجهمة الواحدة براس الموصل المربوط في التوتيسا من الجهمة الاحرى المقابلة فاذا كان السير جيدا يطهر الك بالمحادهما شمراة والا فلا و أو ان تمس طرف السريط السلي بقطعه من القولاذ كالمبرد مثلا وتحك الايجابي على المبرد فاذا كان السير جيدا بظهر الك سرارات متعددة والا قيصب ان تعرف المانم وترطه

و محمدث ايضًا ان بطارده مستقلا من يومين مثلا تعف بدون سبب من الاسباب المذكورة • فيكون ذلك اما لعدم اضافه وسوائل كل صعري ساهه وسمبا دك ورد • فيكون ذلك اما لعدم الساء الصينى فيتص اذذلك من محلول التوثيا الذي يكون في الآله الخارجي ويكسو سطح قطعة الكوك قسرة بيضاء فتمنع الفعل فلاصلاح هذه العلم بعد ذلك الآثاء وتمسح القسرة عن الكوك

سق القول ان التميس هو كتمة تنظيف وتحضير بعض معادن حتى تصلح ان

تكتسب معادن اثمن • فالآن مجب ان نشرع بالكلام عنه وعن كيفيه" مفاطسه (١) فنقول

حمير الفصل الثالث كيخ⊸ ﴿ في النَّميس الاحر بالنفطيس ﴾

النميس الاجريم تارة بالتنطيس البسيط وتارة بالكهربائية · فالطريقة الاولى لا تصلح الالتميس المديد وهي لا نكسوه الاغشاء رقيقا جدا وقليل الالتصاق وغالبا عوض ان يقيد من التأكسد يكون واسطة له · فالمغطس الاوفق لتخميس الحديد بالتنطيس البسيط هو ما تألف من مرج الاجزاء الأكية :

دُرهُم ۳۲ من كبريتات النّحاس درهم ۳۳ من الحامض الكبريّيك النتيل اقد ؛ الى ٨ من الماء الاصنيادي

فيعد تنظيف المديد كا مر تفطّسه في هذا الزيج بعد تذويب الاجزاء جيدا وتخرجه حالا فيكسى غشاء الجرلامعا معتدل الالتصاق و ولكن اذا ترك الحديد في هذا المنطس بعض دقائق يعلو سطعه غشاء تحاسى عديم الالتصاق حتى ان اندى احتكاك بزيله في في اور احيث يحسون بهذه الطريقة كيات وافرة من شرط الحديد المستعملة للفرش والمقاعد الرفاصة يسعبون النمر بعل في حديثة السعب المستعملة عند الصائغ فيتضغط التحاس على الحديد المنشى به ويتد فيصير السعاقا واما اذا كان الحديد المنص صفيعة فتنضغط بين محدلتي مكبس فيدا النصاق ويصير كذلك اشد التصاقا

۔ہﷺ الفصل الرابع ﷺ۔ ﴿ فِي النَّصِيسِ الاحر الفلفاني ﴾

ان هذا التنميس يتم بطريقتين مختلفتين ﴿ اما بَصَلِيلَ مَلْمُ نُعَاسَى بِسِيطَ كَلَبُرِيَّاتُ الْتَعَاسُ مِنْلًا وهذه الطريقة موافقة لتنميس المعادن التي لا تضر بها الحوامض •

المفطس هو السائل المحلول فيه معدن يقصد تلبيسه على سطح معدن آخر

واما بتحليل ملم تحاسى مركب مع قاعدة ثانية كسيانور اليوتاسا والتصاس وهـنم مناسبة لاي ممدن كان

فالطريقة الاولى تعد من جعلة عمليات تتكلم عنها عند فراغنا من الكلام على التدهيب والتضييض و فتكلم الآن عن الثانية الجيدة لتحيس كل من المعادن اذ تكسوه فشرة سمكها حسب الاختيار وظرافتها والتصاقها حسب المرغوب و فن بعد المتحان عدة مضاطمي متذوعة التركيب وجدنا ان المفطمي الآتي هو اسمح واكثر موافقة من غيره وهو يتألف من الاجراء الآتية

درهم ٦٤ من خلات العاس

عن تحت كربونات الصودا

عن ثانی کبریتیت الصودا

عن سيانور البوتاسا النقى

اقد ٨ من الماء الاعتبادي

وكيفية تركيبه هى ان تضع خلات الصاس فى اناه ليس فيه مسام كالزجاج والفضار الدهون وتجنه بقليل من اصل الماء المين للقطس ثم تضيف مقدار اقة واحدة من الماء وتحت كربونات الصودا وتحرك ذلك فيصير لون المزيج اخضر فاصا ثم تزيد عليه اقتين من الماء نفسه وثانى كبريتبت الصودا فيصير لونه اصغر مكمدا ثم تصب فوقه بلق الماء وسيانور اليوتاسا وتحركه حتى تذوب الجوامد فيروق ويصير بلالون كالماء واما اذا ذابت الاملاح وبقى السائل بلون اصغر فذلك دليل على ان السيانور ليس بالنشاوة المرغوبة فيضاف عليه بلون اصغر فذلك دليل على ان السيانور ليس بالنشاوة المرغوبة فيضاف عليه كه كافية عند حتى بروق المفطس تماما

وبما أنه يلزم لهذا المغطس مجرى كهريائى وافر يفتضى تسداد البطاريات • وبعد تنفليف القطعة المراد نخيسها وتعليقها فى الموصل السلبى خذ رقافة نحماس احمر مساحة سطحها مساوية لمساحة سطح القطعة المراد تلبيسها وعلقها فى الموصل الايجسابى وغطس الاتنتين معا فى المفطس ويجب اذذاك أن يكون بعد رقاقة الصاس عن القطمة المراد تحسيمها مقدار شبر او اكثر او اقل قليلا (۱) والاحسن ان تكون القطمة المذكورة في مركز ما توسط من السائل اى ان تكون فوق قرار الاناء بقدار خسة والاعتمام المثانية قراريط و تحت سطح السائل بمقدار خسة او ثمانية قراريط و جيرة فشاء تكسى يرهة وجيرة فشاء تحسيا فتترك الى ان تابس فشرة بالسمك المطلوب

والمستحسن تحريك المنطس حيناً بعد حين يقضيب من زجاج او خشب • واعلم انه يتمسر جدا وجدان سيانور اليوتاسا بالنقاوة المرفوبة لائه لا يوجد الا في باريس فاقتضى ان نبين صفة اخرى للنطس المذكور محيث يستنى عن السيانور النق اذ يقوم مقامه الجنس الموجود عند جيع الصيادلة • فالمنطس المستنى عن نقاوة السيانور يتالف من الاجزاء الاتبة وهو مخصوص بالحديد والفولاذ :

درهم ١٥٠ من كبريتيت الصودا

ه أ ١٥٠ من سياتور اليوتاسا

ه ١٤٠ من خلات النحاس

« ۱۱۰ من سائل الشادر

اقد ٢٠ من الماء الاعتبادي

وكبثية تعضيره هي ان تحل الجوامد ما عدا خلات الصاس في تماني عشرة اقة من الماء ثم تحل خلات النحاس في الاقتين الباقيتين وتضيف اليه سائل النشسادر ثم تمزج الججيع سوية وتحرك فيروق المزيح ويصير كالماء وان لم يرق اضف عليه [كمية من سيانور البوتاسا حتى يروق

﴿ صَفَةَ مَعْطُسَ لَتَنْحَيْسَ القَصَدَيْرِ وَالْحَدَيْدِ الْمُصِوبِ وَالتَّوْتِيا ﴾

درهم ۱۰۰ من انی کبریتیت الصودا د ۱۲۰ من سیانور الیوتاسا

ه ۱۱۰ من خلات النَّماس

(١) كلاكانت رفاقه "التحاس فى الايجابى قريبه القطعه" التى فى السلبى تزيد قوة المجرى ويسمرع التحليل درهم ٦٥ من سائل النشادر القد ٢٠ من الماء الاعتمادي

وكيفية تحضيره كالاول · والاحسنّ ان يكّون هذان المغطسان فاترين عند استمالهما

قد جرت العادة أن يوضع السائل المركب منه المغطس في اناد من زجاج أو فحفار مدهون أو خشب محسيم الضبط كالبرميل و يمد على فوهته قضبان من تحساس احمر أو اصغر من الجسانب الواحد الى الآخر متصلة بعضها بالبعض الآخر بشريط أرفع منها مربوط بالموصل السلبي • فتزيط القطع المراد تلبيسها مجين فعاست وفيعة وتعلق هذه الحيطان بالقضبان فصير القطع المربوطة بها في داخل المفطس • ويوضع أيضا على الفوهة قضيبان من نحاس على جانبي القضبان الاولى ويوصلان بخيط تحاسى رفيع مربوط بالموصل الايجابي ولا يصح أن يهي القضبان الاولى السلبية • ويعد ذلك يعلق يكل منهما رفاقة من نحاس كا ذكرنا آنفا بنوع أن تكون مساحة سطعها مساوية لمساحة سطع المراد تابيسها فبهذه الواسطة تكتبي القطع قشرة نحاسية متساوية هذا أذا كانت القطع كبرة كاللاعق وما أشبهها • (شكل 1)





واما اذا كانت القطع صغيرة كالخواتم وما شابهها فأنها توضع بعد تنظيفها في سلة وتربط قطعة منها بشريط رفيع وبربط الشريط في علاقة السلة ومن هناك بالموصل السلبي فتم الاتصالية من هذه القطعة المربوطة الى بقية القطع التي لم تربط لانها تكون بينها فتمسها و لا يلزم لهذه العملية سوى رقاقة واحدة

نحاسية بشرط أن تكون فوق السلة موجهة مساحة سطحها آلى القطع

ومن اللزوم تحريك القطع التي في السلة على الدوام لكى تلبس المكشوفة منهما والمنطاة قبل التحريك لبسا متساويا في الجميع

واعلم أن الرقاقة التصاسية المتصلة بالقطب الاعجابي تعوض بذوبانها في الفطس عن كية التحاس المحلمة بالقوة الكهربائية والتي تلبسها القطعة المتصلة بالقطب السلمي و ولكن يحدت احيانا أن هذا التعويض لا يكني لكون النحاس الذي تلبسه القطعة من اصل المغطس اكثر من الذائب من الرقاقة فيفقر أذ ذاك المغطس الى تحاس و يبطئ فيله و فلاجل اصلاحه يضاف اليه كية من خلات النصاس ومثلها من سيانور البوتاسا و وإذا تكررت الاضافة هذه صدة حرات يضاف الى المغطس كية من الماه

واذا علق فى القطب الايجابى رقاقة اكثر مساحة من القطعة المعلقة فى القطب السلمى • أو أذا تركت الرقاقة داخل المغطس زمنا طويلا بدون أن تعلق بازائها قطعة للتلميس يذوب منها كمية تعيق الفعل وبتلون المغطس بلون اخضر أو أزرق فيضافى عليه فى مثل هذه الحالة قليل من سيانور البوتاسا فيصطلح الحال

وقد بعلو احيانا رقاقة التحاس الانجابية قصرة سمراء او يبضاء فتنع ذوبانها وتقال فعل المجرى حيثة فيضاف على المغطس كبة من خلات التحاس محلولة بسائل النسادر كما مر الى ان يصير اللون الازرق السبب عن هذه الاضافة بطئ الزوال واذا صدف الامر ووضع منه بعدم الانتباء كية اكثر من اللازم يضاف اليه من سيانور الموتاسا الى ان محصل الرواق و والحاصل ان من اعتاد على ذلك مدة قليلة ولاحظ بالتدقيق التغيرات التي تحصل في هذا المنطس يقدر بإضافة السيانور تارة وبإضافة خلات التحساس اخرى ان يبق مغطسه عالة مرضية

وأذا زم تفضيص القطمه بعد نحيسها تخرج من مغطس النحاس وتم حالا بدون ابطاء فى مزيج نبترات ثانى اكسيد الزئبق وتفسل بماه بارد بدون ان تمس وتعلق فى مغطس الفضة

۔ ﷺ الفصل الحامس ﷺ۔ ﴿ في النَّھيس الاصفر ﴾

ان النهيس الاصغر هوكذير الاستمال في اوربا ويفضلونه على التهيس الاجر و فكل ما نراه من البراغي والشناكل والزرد والشريط والثبات والقناديل المحاسية هو كله من حديد مصبوب او توتيا مغطى كل منهما بقشرة صفراء حتى انه لا يعرف اذا كانت هذه الاشياء من تلك المادن او من المحاس الاصغر الحائم امادن لهذا المغطس قلا تمثلف عن طريقة تحضيرها المنهيس الاحر ولا فرق ابضا بينهما في تركيب البطاريات ووضع القطع في المنطس والها الغرق الوحيد بينهما هو كيفية تركيب المفاطس (١)

بصلح لكل المعادن بدون استثناء ويتركب من الاجزاء الآئية " درهم ٣٢ من كريونات التحاس (المحضر حديثا)

۳۲ من کربونات التوتیا (•)

عن تحت كربونات الصودا

٦٤ من كبريتيت الصودا

عن سانور البوناسا (نقيا بقدر الامكان)

« نصف من حامض الزرنيخوس (طع الفار الايص)

اقة ٨ من الماء الاعتمادي

وبنبغى استحضار كربونات التحاس و التوتيا اولا فلدلك خدّمن كبريتات التوتيا ممانية وارسين درهما ومثل ذلك من كبريتات النحاس ودوب المحين في اقتى ماء ودوب مائة وثمانية وعشرين درهما من تحت كربونات الصودا في المقدار المذكور من الماء ايضا • وامزج المحلواين وحركهما فيتكون راسب اخضر وهو كربونات التحاس والتوتيا المطلوب • فاتركه بضع ساعات ليرسب تماما ثم صب عنه السائل واضف عليه سبع اقات ماءثم اضف كبريتيت الصنودا

(١) العماس الاصغر هو مزييم الحماس الاحمر والتوتيا بمقادير مختلفة

وكريونات الصودا المذكورين آنفا ، ثم سخرًا المسائلة المسائلة الله المات ودوب فيها سانور البوتاسا والحامص الزرايعنوس وأستنا كلك على الربح الاول فيصفو لونه حالا والا فيراد غليل من السيانور فيصير حاضرا اللاستمال واما المقصد من وضع الحامض الزرنيخوس في هذا المغطس فهو لنكى تصير اتقطع اللبسة لامعة واذا وضع منه كثير يصير لونها ابيض كالفولاذ ولا يضسر ذك لانها تصفر فيها بمد

ومن المعلوم أن الرقاقة المعلقة فى القطب الايجابي يجب أن تكون من الحجاس الاصغر

ويلزم ان يضاف كل مدة على هدا المفطس قليل من محلول كربونات التصاس والتوتيــا والحامض الزرنيخوس وسيــاتور البوتاســا اذ يغتقر الى ذلك بسد استعماله مدة طويلة

ومن السحيل تعيين كية الاملاح التي تازم اصافتها على هذا المفطس فعلى العامل الحادق ان يلاحظ نلك ومن لون الراسب يعرف اى علم بجب اصافته الحكثر من غيره او اقل و وزيادة التوضيح اقول

اذا كان الرسوب يطيئا بجرب بإضافة كريونات نحاس وتوتيا بدون سيانور ، واذا كان لون المنطس ازرق او اخضر لمن لون المنطس ازرق او اخضر بيضاف من السيانور وحده حتى يزول اللون وبصطلح الحال ، واذا كان لون الراسب حمدا وغيرمتساو يضاف اليه قليل من الحامض الزينيوس محلولا بسيانور البوناس ، واذا كان لون الراسب ابيض او ايمض مسربا باخضرار يضاف اليه كريونات النحاس وحده او محلولا بالسيانور ، ثم اذا نكررت هذه الاضافات مرارا عديدة ولوحظ ان الرسوب لا يتم بسرعة يضاف الى المنطس كدة ماء حسكافية ليصطلح

ومن بمد تلبيس القطعة اذا كانت غير معدة النذهيب او التفضيض تمديح بفرشه" نحاسيه" وتنسّف وهكذا في النهميس الاحر

-ه﴿ القسم الثانى ﴾ ﴿ ق الندهيب ﴾ -مع﴿ النصل الاول ﴾ ﴿ ق انواع الندهيب ﴾

النذهيب يتم بجمله انواع بالغرك والتنطيس والرُّبق والقوة العسمهم باثيه " اما التذهيب بالغرك فيتم بان تاخذ مزيح الاجزاء الآبيه

جزء ف من الذهب حسب الطاوب د ٢ من هيدروكلورات النسادر

د ٤ من الحامض النمترك مساد

و نصف من نيزات البوتاس

وتضعه في انبيق وتحمه بتأن فالحامض النيتريك بفسخ كلورهيدرات السادر والحامض الهيدروكلوريك المفرد يتحد مع جزء من الحامض النيتربك فيكون الحامض النيتربك فيكون الحامض الذيتروهيدروكلوريك المعروف بجاء الملكة و فهذا يحل الذهب ويذوبه في ذاب الذهب ارفع الانبيق عن النار ودعه يبرد ثم صب المحلول حبثذ في الذه زجاجي وخذ خرقا من كنان نظيفة وضمها فوق المزيج الواحدة فوق الاخرى واكيسها بقضيب من زجاج الى ان بخص جبع السائل نم ارفعها بملقط خشب واحدة وابقها قليلا فوق الاناء حتى نضع بما يكن منها ثم ضعها لتسف في محل مظلم و م خذ حسكل قطعه منها ومدها على قضيب زجاجي او خشي وأدنها من فوق نار هادئة فلا تلبث ان ملتهب لوجود ملح البسارود الذي وضع في المزيع لهذه الغابة وضعها اد ذاك على رخامة المحترق تماما ثم احبح رمادها واسحة و حتى ينم وضعه في جلنة ولفها في خرق مبلولة واتركها على هذه الحالة المستوق كل يومين لكى مكون كله حرطبا فيصير حاضرا للاستمال

ويكمى أن نأخذ قليلا مرهذا الرماد وتضعه على زجاجة وسجنه كمية مسكافية من الماء وتفرك به قطعة الفضة بعد تنظيفها لتكتسى غشاء ذهبيها وتصقل بعد

ذاك بالمصفله

واذا اريد ان يكون لون الذهب محمر ا يوضع مع الذهب فى المزيح قليل من النحاس الاحر النتي

واما التذهيب بالغطيس فهو يستعمل كثيرا عند الصاغة في اوروپا تندهيب الحلي الصغيرة وهو مخصوص بالنحاس ومركباته كالنحاس الاصفر وما شاكله و واحسن مغطس لذلك هو ما تركب من الاجراء الاكبة

اقة ٨ من ماء مقطر (او ماء المطر)

درهم ٢٦٥ من بيرو فصفات الصودا (١)

فضع سبع اقات من الماء فى الله صبى أو فخارى مدهون على نار هادئه" وقبل ان يسخن ضع بيروفصفات الصودا فعه واتركه الى ان يذوب نم نزله عن النار ورشحه بالورق ودعه ييرد ثم خذ بعد ذلك

درهم ٣ من الذهب التق

۸ من الحامض الهيدروكلوريك النق

من الحامض النيتريك النتي أ

وضع ذلك فى انبيق واحم قمره قليلاً على نارهادئه فيتصاعد بخار كثيف وبعد يضع دقائق يذوب الذهب وبيق سائل اصغر مشرب بحمرة • ثم ضع فوق النار وقافا من حديد وفوقه رقا من التنك منقوباً وركز قمر الانبيق فوقه حتى يحمى قمره فقط (شكل ٧) واترك ذلك على هـذه الحالة الى ان يتصاعد جميم



W

(١) طريقة استحضار بيروفصفات الصودا هي ان تحمي في بوتقه فصفات الصودا البلورة الى ان تصير في اللون الاحمر المشعرب بياضا الحامض ولما يبطل تصاعهد البخار بعرف أن المحلول صار في الدرجة المرغومة ويبق حيثذ في الانبق سائل الحر عقيق بقوام الزيت فيرفع الانبيق عن السار ووضع على دائرة قش حتى يبرد و ليجمد المحلول (ويحترس من أن بنشف المحلول حسك شيرا على النار فان ذلك فيرمناسب لهذا المفطس فاذا حدث ذلك بالاهمال بعضاف اليسه قليل من مزيح الحمامض النيروهيدروكاوريك بالمقادير المنوه عنها سابقا و يحمى كما مر) ثم ضع فوقه قليلا من اقد الماء الباقية فيدوب فأصف الذائب بالتدريج محركا إياه الى محلول بيرو فصف الساسودا واضل فأصف الذائب بالتدريج محركا إياه الى محلول بيرو فصف الدائب بالتدريج عركا اياه الى محلول بيرو فصف شاسف جيع ذلك على المنطس

وبعد تنظيف القطعه" على ما ذكرنا فى باب التنفيس وربطها بشهريط من تمحاس اصغر وامر ارها فى سائل نيزات ثانى اكسيد الزئبق وغسلها بالماء توضع فى هذا المنطس وهو قريب للغلبان فنى برهه" وجيرة تكنسى غشساء ذهبيا فنزفع وتفسل هاء وتنشف

ولا يجوزان يفرط بهذا المغطس عند فراغه من الذهب بل يجب ان يحفظ ويعمل خلافه وعند النذهب تم القطمة فيه وهو قريب للفليان وتوضه في المغطس الجديد • وهكذا حين يفتقر المغطس النساني الى الذهب تم القطعة في الاول ثم في الثالث الجديد • ومن المعلوم انه على التسادى يصير المفطس الثالث نائبا والنساني اولا والاول بهرق • فهذه الواسطة لا يفقد شيء من الذهب المستعلل

قلنا أن التذهيب بهذه الطريقه يكسو القطعة خشاء رقيقا جدا · فاذا أريد أن نابس قسرة ذات سمك مطلوب تؤخذ عند آخراجها من المنطس وتفسل وتفطس في سائل نيرات نانى اكسيد الرئبق ثم تفسل وترجع الى المنطس وتكرر هذه العملية الى أن تصير القشرة بالسمك المطلوب لانه عند تفطيس القطعة فى السائل الرئبق تكنسى غشاء زئبقيا وبوضعها فى المفطس يذوب هذا الفشاء ويحل محله الذهب

وقلتما ان هذا المفطس لا يوافق الالتذهيب النحاس ومركباته ٠ قاذا اربد

الذهيب قضه يضاف اليه عند استحضاره درهمان ونصف من الحامض البوسيك عيار ٨

واعلم أنه يفتضى تحريك هــذا المغطس دائما وهو على النــار سواه كان لتذهيب التماس ام الغضه"

- السيط الله المناهب المنطيس البسيط

درهم ٦٤ من ثاني كربونات اليوناســـا

٤ من البوناسا الكاوية

1 ٣٠ من سيانور اليوناسا

۳ من كلورور الذهب

أفة A من الماء الاعتمادي

وطريقة استحضاره هي ان تحل الجوامد ما عدا كلورور الذهب في سبع اقات من الماء • وتذوب الكلورور في الاقد الباقية ثم تضيفه على المحلول الاول • وبعد ذلك ضع الفطس على النار حتى يكاد يغلى وغطس فيد القطمة المراد تذهب حالا

واعلم أنه كلا قل الذهب في هذا الغطس لحك بثرة استعاله يضاف عليه درهم ونصف من كاورور الذهب وذاك على خبس مرات بدون اضافة املاح اخرى وعند نهاية الخس مرات بضاف اليه كية ذهب واملاح بالقادير المشروحة اعلاه و وهكدا يكون استعماله الى وقت غير محدود ويغضل هذا المغطس على السابق لكونه يذهب بكمية متساوية من الدهب أكثر من الاول باريع مرات ويستغى به عن استعمال نيترات ثانى أكسيد الزئيق

واما التذهيب بالزئبق فقد بطل بالكلية فى اوربا لسبب المضرات السببة عن تمامد الزئبق وقد عوض عنه بالتابس الغلفانى • وبما انه كثير الاستعمال فى بلادنا تقول :

أنه يجب الاعتناء الكلى عند استعمال هذه الطريقة بان تجرى العملية تحت مدخنة

جيدة السحب والصبط أو في الفلا ومع كل هذه الاحتياطات لا يخلو الامر من الضرر ومالاكثر من مين الزئيق لانه يتخلل مسمام الجلد فيفسد البيية • وكيفية ـ استعضاره هي أن تضع في يوتقه عشرة دراهم من الزُّبق النق وتضعهما . فوق النار وتحميها ألى درجه " ١٠٠ تقريبا وتضيف عند ذلك خسه " دراهم من الذهب وتحرك ذلك مقضيب من حدمد والمزيج الذي تتكون حالا يكون مقوام الزندة • ثم تخرج البوتقه" من النار وتصب المزيج في ماءبارد وتحفظه الى وقت | الاستعمال • ثم تأخذ القطع الراد تذهبيها اذا كانت صغيرة وتمرها في ماء الفضمة " وتخرجها حالا وتغسلها بماءتم تضعها في اناه فيغاري وترشها بمحلول خفيف جدا من نير أت ناني أكسيد الزئبق ثم تهز الاناه محركا القطع حتى أن الزئبق بيند على سطحها امتدادا متساويا (ويعرف ذلك من اللون الابيض الذي ينشساها) ثم تضم عند ذلك كيه من المزيج الذهبي السابق وتهز الاناه النيه فيتد عالا على سطير القطع امتدادا متساوماً • وعند ذلك تملا الآناء ماه ماردا وتهرزه قليلا وتتركه خمس دقائق ثم تهرق المـــا. وتنقل القطع الى مصفــــاة نحاسيه " عيقه" تقويها كثيرة وضيقه وسكتها طوطة حتى يسمهل على العامل هزها كحريك القطع بدون لمسها • نم تضم المصفاة على نار فم خسب قويه" وتحرك دائمًا القطم لتكون الحرارة عليها جبعها متسماوية • وهكذا يتصماعد الزئبق ويبقى الذهب ملتحما بالقطع الصاما ناما

واما اذا كانت القطع كبيرة فنظفها بالحامض النتريك وافسلها ثم أمسحها بمحلول نبترات ثانى آكسيد الزئبق نم صنع عليها كية معينة من المزيج الذهبي ومده يخرفة ثم اغسلها بماء وضعها على النار فيتصاعد الزئبق كما مر وأطفها فى الحامض الكبرينيك المخفف (٤ الى ١٠٠ ماء) واغسلها ونشفها

واما التذهيب بالقوة الكهربائية وهو التذهيب الفلف الى فيفضل على ما سواه لائه و اسطته نقدر العامل أن بكسو الممدن قشرة لايحد سمكها الا ارادته

ويستغنى أحيانا عن البطاريات لعملية هذا النذهيب اذ لوحظ أن اتصال معدنين مختلفين خصوصا في وسط سائل حامضي أو ملحي يكني لتجييج الكهربائية فلذلك یتم التذهیب الفلقانی کما غطس بمحلول علم ذهبی مناسب جسم مولد مجری کهریائیا سلبیا وجسم مولد مجری ایجاییا

وللابضاح نفسول أنه يعسكنى أحيساً! راط القطعة المراد تذهبهما بشريط توتيا وتغطيسهما فى مغطس معدن للتلبيس الفلفانى لكى يتم التذهيب كما لو كانت معلقة مطارية

ويما أنا وضعنا هذه القاعدة نقول أن التليس الغلةائي يتم أذا حسجان المغطس سخنا أو باردا غير أنه يختار المغطس البارد لتذهيب القطع الكبيرة الحجم • وأما لتذهيب القطع الصفيرة فيخار المغطس السخن

واذا المتصنا الطريقتين مرارا عديدة وجدنا انه بكميه دهب متساويه بتم التليس على السخن يمطى على الطريقتين المذكورتين على حدسوى غير ان التلبس على السخن يمطى الامميه اكثر من الآخر ويكون على ما يظهر اشد التصافأ بما تحته • ولتتكلم اولا عن المفاطس التي تستعمل على البارد ﴿ مفطس اول ﴾ وهو يتركب من الاجراء الآسية "

درهم ١٠٠ من سيانور البوتاسا

ه ۳۰ من الذهب

ه ۱۵۰ من الشادر (سائل)

اقد ٨ من الماه الاعتبادي

وكيفيه استصفار هذا المفطس هي انتضع في انبيق من زجاج سبعين درهما من الحامض الهيدروكلوريك التي واربعين من الحامض النيتريك التي والذهب المدكور اعلاه وتسخن الانبيق فيذوب الذهب و وتداوم الشخين الى ان يتصاعد جميع الحامض ويبق في قعر الانبيق سائل بقوام التمراب ذو لون احمر مسرب بسواد • ثم تزل الانبيق عن النار وتضعه على دارة قش ليرد وتذوب كلورور الذهب المكون باقت ونصف من الماء تم تضع خوق هذا المحلول سائل السادر والمذكور فيرسب راسب احمر فترشيح هذا المزيج بالورق النساش وتفسل ما يق في القمع مراوا متعددة • فهذا الراسب هو امونيور الذهب الذي لا يصبح تجفيفه لاته يتفقع بسهولة ورجا محصل من تفرقعه اصرار بليفه •

ثم تذوب السيانور في الماء المذكور آثفا وتضيف امونيور الذهب وهو رطب وتحرك ذلك يقضيب من زجاج حتى يصفو لونه

ويفلى هذا الفطس مقدار ساعه ثم يترك ليرد فيستمل و وعد ما يفتقر هذا المفطس الى ذهب حصّر امونيور الذهب على ما مر وبعد ضله جيدا ضعه فى كيه كافيه من الله (كل درهم من الامونيور بائة درهم من الله) واضف عليه بتأن من سيانور البوتاسا كيه كافيه تصغيه اللون ثم امزجه بالمفطس في مغطس ثان ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الاكيه "

٨ من الماء الاعتمادي

درهم ١٢٥ من سيانور البوتاسا

د ٣٠ من الذهب النتي

وطريقه استهضاره هي ان تحضّر كلورور الذهب على ما مر قبيل هذا ولما يرد تذويه في اقد ونصف من الماء ، ثم تذويه بيانور البوتاسا في ما من الماء وتزج الفريقين فيصفو اللون حالا والا فيضاف على ذلك قليل من السيانور واذا غلى هذا المغطس نصف ساعه قبل استعماله بصير اجود التلبيس واذا افتر الى الذهب بضاف اليه كيه كافيه من محلول كلوريد الذهب (كل درهم مع درهمين من سبانور البوتاسا)

وانت بالخيار في أن تزيد على هذين المنطسين من الماء مقدار ما فيهما او ضمفه غير ان التليس لا يتم بالسرعة" المرغوبة"

﴿ مَعْطَى ثَالَتُ ﴾ وهو مركب من الاجزاء الآئية" (وهو المستعبل عند صاغة هذه البلاد)

درهم ٦٤ من السيانور الاصفر لليوناسا والحديد

« ` ٥٠ من كربونات البوتاسا (اوكربونات الصودا)

: ۱۰ من کلورور الشادر

٠٣ من الذهب

اقة ٨٠ من ألماء الاعتمادي

ولكي تستصضر ذلك ضع الأملاح في الماء واغلها نصف ساعه مم نزلها عن

النار واتركها حتى يرسب ما تكون من كريونات الحديد • ثم رشيح السائل لكى تخرج هـذا الراسب • ثم حضر كلورور الذهب فى الحامض النيترو هيدوكلوريك وجفقه على النسار واتركه حتى يبرد • ثم ذوبه فى قليل من الماء وامرجه مع محلول الاملاح فيصير حاضرا للاستعمال

فى قليل من الماء وامرجه مع محلول الاملاح فيصير حاضرا اللاستعمال فنى جبيع هذه المنساطس الفلفائية المستعملة على البارد يعلق رقاقه ذهب فى الموصل الايجابي تجاه القطعة المراد تلبيسها ليموض بذوباتها عن الذهب الراسب من اصل المفطس - ولكن لايكنى هذا الموض احيانا ويضاف الى المفطس عند الضرورة كمية من كلورور الذهب محلولا مع سيانور البوتاسا

وانا رأيت لون الذهب الراسب ومأديا يازم الآرفع القطعة وتنظفهـــا بالفرشة التماسية وترجمها الى المفطس

واذا وضعت فى المفطس ذهب اكثر من اللازم يصير الراسب مسودا او احمر مشمريا بسواد فلاصلاحه يضاف قليل من السيانور

واما أذا وصنعت من السيائور بزيادة فيبطّى الرسوب ويصير اللون رماديا اذرق واحيانا عوض ان تتذهب القطمة تفقد ما اكتسبته اولا فلاصلاح ذلك يزاد كية كافية من كلورور الذهب

واذ لا بيمكن وضع رقاقه دهب مساحة سطحها مساوية لمساحة سطح القطع المراد تلبيسها تلاحظ البطاريات فتقالها او تكثرها حسب افراز المجرى الذى تفرزه اذاكان المجرى الكهريائي كثيرا فلون الذهب الراسب يكون اسود او اسود مجرا واذا حسكان قليلا يتلبس وجه القطعة المقابة لرقاقة الذهب فقط · فلذلك من الواجب ان تدار القطع في المفطس مرارا متعددة

واُماً اذًا كان المجرى الكهربائى موافقاً للمنطس ضند وضع القطعة يعلوها غشاء اصغر وتبق بهذا اللون الى منتهى العملية

ومحدث احيانا وخصوصا فى المفاطس الجديدة ان القطعة التى تذهبت عند تفطيسها تفقد الذهب بعد مدة · فهذا ينتج كما قلنا اما عن كثرة السيانور وقلة الذهب او عن ضعف المجرى الكهربائى فبصلح كل بضده

واذا لم تحكن القطع المذهبة على البارد باللون الذهبي الجيد فبعد اخراجهما

من المنطس تفسل وتفطس بمحلول أنيترات ثانى أكسيد الزئبق وتمحمى على النار فيتصاعد الزئبق وتمحمى الفرشة النحاسية او تغطس في حامض حسب بريثيك ثقيل وتحمى حتى يتصاعد منها بخار ابيض كثيف ثم تطفأ في محلول حامض كبريتيك (١٠ الى ١٠٠) او يعمل مجهون من يورات الصودا وماء ويطلى به سطح القطمة وتحمى على النار الى ان يبطل تصاعد البخار وتطفأ في محلول الحامض الكبريتيك

قلناً أنْ تلبيس الذهب بالبطارية وعلى النار يكون أكثر لامعية وأشد التصاقا من الذي يكون على البارد • ونقول الآن أن المفاطس المناسبة لهذه العملية كثيرة جدا وقد اختراً منها اجودها وهي ثلاثة • وسنشرح كلا منها بالتفصيل ﴿ مفطس أول التذهيب على النار ﴾ وهو يترك من الاجزء الآتية

درهم ١٥٠ من قصفات الصودا

٠٤٠ من ثاني كبريت الصودا

من سيانور اليوتاسا النفي (او ٥ اذا كأن قليل النقاوة)

: ٥٠٣ من الذهب

اقة ٥٠٨ من ماء المطبر

وكيفية استمضاره هي ان تضع في قدر من فخار مدهونة ست اقات من الماء مع فصفات الصودا ثم تضع القدر على النار وتحرك ما فيهما بغضيب من زجاج الى ان يذوب اللح تمام تمزل القدر عن النار وتتركها حتى تبرد . ثم تحول الذهب الى كورور على ما سبق . وحين يجمد تذويه في اقد من الماء المذكر وتذوب ثاتي كبريتيت الصودا وسانور اليوتاسا في الاقد الباقية من الماء مثم تضيف محلول كلورور الذهب بالتدريج محركا اياه بقضيب من زجاج على محلول فصفات الصودا فيتمكر المزيج ويصير بلون اصغر محضر فيدون المناء المناء المناء المسادا والسيانور اليه فيصفو لون المزيج حالا ويصير صالحا للاستعمال

فهذا انفطس يابس الحديد والفولاذ ذهبا بدون ان يتُحسا اولا • واما التوتيا والقصدير والرصاص ومركباتها فيجب تميسها اولائم تتذهب فيد اقول · وتَعْمِس العادن المذكورةحتى الحديد والفولاذ اجود مما لو يقيا بدوئه

واذا اريد تليس قطع صغيرة تربط بالقطب السلبي ويربط بالقطب الايجابي خيط پلاتين ويغطس كلاهما معافى المغطس الذي يكون حيثة على النار وتكون معنونته من درجة ٥٠ الى ٨٠ (اى قبل الفليان) ويبتى بهذه الحرارة الى انتهاء العملية ٠ ويجب تحريك القطع في هذا المغطس

واما اذا كانت القطعة كبيرة فنوضع كما قلنما تجاء خيط البلاتين ويستغنى عن الهربك

ويتم التليس فى هذا المنطس بسرعة فان بعض دقائق تكنى لان تلبس القطعة قَشْرَة كافية • و بواسطة خيط الهلاتين نقدر ان نجمل لون الذهب عليها اصفر فاتحا أو غلمقا أو مجرا قليلا • فان غطس كثيرا أحر اللون والا أصفر

(قاعدة عمرمية) اذا قل الذهب من المفاطس التي على النسار فالاوفق ان لا يضاف اليهسا منه لتكثيره بل تفطس فيهسا القطع بعض دقائق حتى تلتقط كل الذهب الذى ربما يبق فيهسا ثم تغطس فى مغطس جديد

﴿ مَعْطُسُ ثَانَ عَلَى آلنارٌ ﴾ وهُو يتركبُ من الاجزاء الآكية :

درهم ٥٠ من سيانور اليوناسا والحديد

د) ١٦ من كر بونات اليوتاسا النقى

۳ من هیدروکلورات النشادر

لا ٥٣ من الذهب

اقة ٤٠ من الماء الاعتيادي

فركب اولا كلورور الذهب كما مر واتركه حتى يبرد ويجمد ثم حله بما ثتى درهم ماه ، وذوب على النار الاملاح المذكورة واتركه احتى تبرد واصف عليها محلول الذهب محركا بالندرج ، ثم اغل المزيج نصف ساعة معوضا كل مدة عن الماء الذى يتصاعد ، فيصير حاضرا للاستعمال كالمنطس المار ذكره قبل هذا فح مفطس ثالث على النار ، وهو يتركب من الاجزاء الاثبة

درهم ١٦٪ من سيانو ر الپوتاسا النق « ٣٠٠ من الذهب النق « ١٠٠٠٠ من الماء الاعتبادي

فركب كلورور الذهب كما مروذوبه بكامل المساء واصف السميانو رفيصغو لون المزيج حالا ، ويفضل هذا المفطس على ما سواه لسهولة تركيه ، ولكن يحدث احيانا ان القطع الموضوعة فيسه التليس تتمرى من الذهب الذي اكتسبته من جهه تابسه من جهه اخرى ، وقد يكون سطح الذهب الملبس مجرا من جهه في اسفل القطعة مثلا مع أن اعلاها يكون مصغرا فأذا حدث هكذا يغلى المغطس فيصلح الحال

واعم أنه فى جميع مضاطس التلبيس باردة كانت ام مخند "غدر الصامل أن يقلل كية الماء أذا أراد ولكن وجدنا بالامتحان أن المفاطس المهمة بهاء كثير تلبس دائما معدنا ابهج روفقا واشد التصاقا وأن كانت بطبية "السير

وقل ايستعملون رقافه معدن من نوع المعدن المحلول في المفطس عند النابيس على النار . فيموض عنها فالبا بخيط او رقاقه " بلاتين يقدر العامل بواسطتها فضلا عن انها تبقى دائما كما هي أن يخفف او يكثر مسرعة التليس وأن بعطي الذهب الماس ثلاثة ألوان مخلفة فأذا تنطست قليلا يصير اللون اصغر فأتصا او كاما فيكون احر . والعامل الحانق يكتنى الملاحظات المار ذكرها

هذا وبما أن البعض يرغبون فى أن يكون لون الذهب اخضر أو أبيض أحر أو وردياً قصدناً قبل أن نهى الكلام على التذهيب الفلف فى أن تتكلم عن الطرق المختلفة التى تستعمل لايجادهذه الألوان فتقول -

> ﴿ الفصل الثانى ﴾ ﴿ في تلوين الذهب ﴾

يلون الذهب بالوان مختلفة حسب المرغوب فاما طريقة تلوينه بالاخصر او الابيض

فهى أن تصيف على أحد المفاطس السابق ذكرهاكية مطومة من محلول سيانور البوتاسا والفضة او محلول نيترات الفضة فقط فيصير لون الذهب الراسب أخضر او اصفر ماثلا الى البياض بحسب كية الفضة التي تضاف واما طريقة تلوينه بالاجر فهى أن تصيف كية من مفطس النحاس الكهربائي المذكور سابقا الى احد المفاطس الذهبية "السابقة فيصير لون الذهب اجر وقد يلون الذهب بلون اجر على طريقة "أخرى وهى أن تدهنسه بمحبون مركب من خلات النحاس وملح طرطير وملح الطمام وتحبيه ثم تطقه فى محلول مركب من خلات النحاس وملح طرطير والمزيح الذكور مستعمل عند الصاغة مضافا اليه كية من الشمع الاصفر وستكلم عن تركيبه فى ذيل هذا الكتاب) مضافا اليه كية من الشمع الاصفر وستكلم عن تركيبه فى ذيل هذا الكتاب) واما اللون الوردى فلا يقوم بحق اظهاره على الذهب الا المارسية و وبعد الماطس السابق ذكرها ثم تذهبها ثانية (بشعرط ان يكون المجرى الكهربائي قويا جدا النهاس فنى جديد

د ۲۰ من منطس ذهبی علی السفن جدید
 د ۱۰ من منطس نماسی اجر جدید

فان لم تصمح العمليه" اول مرة فضع القطعة خمس ثوان في مزيج ٢٥ جزءا من حامض كبرينيك وجزء واحد من حامض نبتريك فيرول ماكان قد غشيها من الغضه والنصاس و يعود الذهب الى لوئه الاصفر الاول ثم تعيد العملية الاولى نفسها فتصمح

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي تَذْهَبِ آلَاتِ السَّاعَاتُ ﴾

ان آلات الساعات لا تكون الا نحاساً مذهبا غير انه لا يجب ان تتذهب رأساً • بل يتنفى تغضيضها اولا تفضيضا مبرغلا (وهو ما يشاهد فى الساعات من تبرغل او تحجيب الذهب بخلاف غيرها) وقبل الشروع فى هذه العملية "يلزم تحضير القطع لتصير صالحه" للعمل اي يجب ان تغلي اولا في محلول اليوتاســـا الكاويه" ثم تفسل



٨

بماء بارد مساف (اذا صب الماء على سطح القطعة فاتد عليه كله تكون قد نظفت جيدا والا فيعاد العمل) ثم تنشف بنشارة خشب ابيض (اى خال من الراتيج والمواد الدهنية) وبعد ذلك ضع القطع على لوح فلين متساو في مراكز محفورة فيه لها وثبتها بدبابيس ذات طبعات مبسطة (شكل ٨) ثم المسحها عالا بفرشة "سعرية خالية" من الاجسام الدهنية " اذ تلتها بمسحوق الحفان بشرط ان يكون في فايه " النعومة مبلولا بماء ويقتضى ان تكون دورة الفرشة على القطعة رحوية على منهج واحد ، ثم اغسلها بماء صاف حتى لا يبق عليها ولا على لوح الفلين ادنى اثر العفان ، ثم امرر القطع وهى على لوح الفلين في مزيج مركب من الاجزاء الاسية :

اقة ٨ من الماء الاعتيادي

نفطة ٤٠ من نيرات الى اكسيد الزئبق

درهم واحد وثلث من الحامض الكبريتيك

ثم اخرجها حالا واغسلها بماء متكاثر فتصير مهيأة التفضيص البرغل • والتفضيض هذا يتم باحد انواع السحوق الآئية :

﴿ السحوق الاول ﴾ وهو مركب مما يأتي :

درهم ١٠ من الفضة النقية تعمق الى آخر درجة من النمومة (١) « ١٣٣ من كلورور الصوديوم النقي يسمق الى آخر درجة من النمومة « ١٠٠ من نافي طرطرات البوتاسا النقي يسمق الى آخر درجة من النمومة إلى المسموق الثاني ﴾ وهو :

درهم ۱۰ من مسموق الفضة كما مر ۱۳ ۱۳۲ من كلورور الصوديوم نابحا

۱۳۲ من کلورور الصودیوم نایج
 من ثانی طرمارات البوتاسا

﴿ المسموق الثالث ﴾

درهم ١٠ من معموق الفضة

۳۳۲ من کلورورانصودیوم

عن نائي طرطرات اليوتاسا

وانما اعطينـا ثلاث صفّات من السحوق اللازم لذلك لان البحق يفضلون ثوجاً منه على آخر • لانه كما كان كلورد الصوديوم كثيرا تكون الحبيات الراسية اكبر وتكون المع واصغر كما اكثرت من ثانى طرطرات اليوتاسا

ومن الضرورة أن تكون الاجزاء المذكورة في غاية التقاوة · اما ثاني طرطرات البوتاسا فهو نقي غالبا واما كلورور الصوديوم فحجب تنقيته قال استعماله (٢) واما كيفية تعضير كل من انواع المستعوق المارة فهى ان تضع الاجزاء في محصة من النضة او الصيني وتركبها على نار هادئة ثم تحركها مدة طويلة حتى تمترج امتر البها تاما

 (۲) تتم تنقیة كلورور الصودیوم بان مجمى فی مجمسة من الصبنی محركا بملحة نضة او قضیب زیباجی

⁽۱) ذوب خسة عشر درهما من نبترات الفضة فى تسع اقات من الماء المقطر وضع فى المنوب رفاقا نظيفة من الحساس الاحر النقى ثم حركه بقضيب من زجاج وضع الاناء فى محل مظلم و اتركه ملة ٢٤ ساعة محركا اياه كل خس ساعات ثم اتركه لترسب كل المفضة ثم اغسسل الراسب بماء مقطر مرارا عديدة ثم جفف المسحوق واحترس من ان تضغطه لئلا ينجبل

ثم نأخذ كية كافية من هذا المزيح وتجنهما بقليل من الماء حتى تصير بقوام الشراب ثم تأخذ من هذا المجون على راس ملوق وتمده على سطح القطع التي على اوح الفلين • ثم تمسكه باليد البسرى وتاخذ باليمني فرشة ذات شعر كشيف (شكل ٩) وتدبرها على القطع دورة الرجى على منهج واحد بدون ان تميل بها



يك مديرا في انساء ذلك لوح الفلين باعتسدال دورة رحوية على شهج ادارة الفرشة وانت تزيد مرة او مرتين من المسحوق الفضى المجون بالماء مداوما ادارة الفرشة كما مر · فانه كما كثرت زيادة المسحوق المذكور على الفسلع تكبر الحبيات ولما تصير الحبيات بالجرم المرغوب تفسل القطع بماء وتمسحها بفرشة معدة لذلك وهى مصنوعة من خيطان نحاس اصفر دقيقة جسدا كالشعر · واعم انه بجب احاء الفرشة المذكورة قبل استمالها لتلين خيطانها والا فلا تجدى نفعا

وقد جرت العمادة بان تستعمل لذلك اولا فرشة مجماة نصف احماء (اى قاسية قليلا) لكشف الحبيبات · ثم فرشة اقسى منها لاظهار اللامعية · ثم فرشة لينة جدا نحو الخطوط التي ربما تكون قد حدثت باستعمال الفرسة القاسية

وبعد ان تتم هذه العملية (اى المسمح بالفرشه") باتقان ترى بالكرسكوب (نظارة مكبرة من قرب) حبيبات متساويه" الحجم والارتفاع ملتصقه" على كل سطح القطع

وقد جرت العادة ايضا بان تبلل الفرشه" النحاسيه" حين استعمالها بمفلى اصول السوس او ساق الصمابو ناريا الممروف بنمرش الحلاوى وذلك يزيد سطح القطعه" الهانا

واذا وجد فى آلات الساعات قطع فولاذ مسمرة بالنحاس كما يحدث غالب يجب قبل الشروع بْنَظيفها أن تغطى بالزيم الآتى درهم ۲۰ من الثبع الاصغر

« ٣٤ من القلفونه"

عن النجع الاحر (الستعمل الغتم)

١٠ من اول آكسيد الحديد ناعما (وهو الاحر الانكليزي)

وطريقة مزج هذه الاجزاء هي أن تذوّب الشمع الاحر والقلفونة في اناء صينى على حرارة خفيفة وتضيف عليهما الشمع الاصفر محركا اله ليذوب ايضا مم تضيف اكسيد الحديد بالتدريج محركا بقضيب من زجاج او خشب مثم تزل الاناء عن النار مداوما التحريك حتى يبرد المزيج ويحمد

فَأَسَم القطعة" التي فيها فولاذ وخذ قليلا من هذا المزيج وضعه على الفولاذ فميتد ويُصليه • او احم خيطا تحاسيا وخذ في رأسه قليلا من المزيج وادهن به الفولاذ فيكسوه غشاء يقيه من جمليه" التنظيف والتذهب

وبعد الانتهاء من تذهيب القطعة غطسها فى زيت زيتون سخن اوفى زيت النفط غاترا فيذوب الفئساء التبعى فغسل القطعة حينتذ بماء الصابون سخنا مم تفسل بالماء الاحتيادى وتحسح بالفرشة الصابية وتنشف بنشارة الحشد الابيض واذا تذهب القولاذ الموجود فى القطه " بالصدامة " فحكه بقطه " خسب لدنه" ملتوته " بمصوق الاحر الانكارى او بمحموق الحفال فير ول الدهب عنه وبعد تحضير القطعة على ما ذكر تذهب تذهيبا خضفا فى احد المساطس الذهبية الباردة المار ذكرها و وبعد الامحان وجداً انه يناسب تذهيبها اكثر فى المفطس الركب من المقادير الاتنى شرحها "

يؤخذ من الذهب الرملى رقاق صغيرة درهم وثلث ومن بعد اجائها لتذهرى من الاجسام الدهنية " توضع فى انبيق و يوضع فوقها مزيج مركب من درهمين من الحامض النيتربك الننى واربعه " دراهم من الحامض الهيدروكلوربك الننى ويحمى ذلك قليلا فيذوب الذهب فيترك حتى يتصاعد الحامض ويبنى فى الانبق سائل احر معتم بقوام النمراب ثم بعرل ص النمار و برك حتى بيرد و ثم يضاف اليه عشرون درهما من الماء المقطر فيذوب وحينتذضع المذوب فى اناء زجاجى واضف عليه ١٥٠ درهما ماء ثم اضف من سائل السادر النن كيه "كافيه" حتى واضف عليه ١٥٠ درهما ماء ثم اضف من سائل السادر النن كيه "كافيه" حتى

بطل الرسوب • ثم اترك الاناء حتى يتم رسوب امونيور الذهب الموجود • ثم ارقى الماء عنه وصب الراسب في ورق الترشيح على قع من زجاج واضله بماء مقطر لتر ول رائحه النشادر تماما ثم خذ ورقة الترشيح وما فيها وضعها في الاه زجاجى غير الاول مع ٣٠٠ درهم ماء مقطر ا واربعة دراهم من سيانور البوتاسا التق وحركه فيصفو لون المزيح ثم رشحه نائبة لخرج الورقة التي وضعها اولا ألله واذ يتم ذلك الخل المنطس عشرين دقيقة فيصير جيدا التذهيب تحت سلطة بجرى كهربائي مناسب لجرم القطع الذهبة

وبعد ذلك خذ القطع من على لوح الفاين واربطها بخيطان تحاسية واوصلها في القطب السلى وبا الله لا يلزم لهذه العملية مجرى كهربائى كثير لكن قليل دائم استحسنوا لها بطارية دائيال عوض بطارية بنسن وهى مركبة من نفس القطع المركبة منها تلك غير انه عوض الكوك يوضع فى الاناء الصينى قضيب او رقاقة تحاس احر ويوضع فوقها اى داخل الاناه محلول كبريتات التحاس مشبعا عوض الحامض النيزيك و واما بافى العملية فكما ذكرنا آنفا و والاحسن ان يعلق عوض رقاقة الذهب فى القطب الايجابى خيط بلاتين

وبعد تذهيب الفطع واخراجها من الفطس تفسل بماء وتمسم بالفرشة الصاسية اللبنة المحماة كثيرا كما مر مبلة بمغلى اصول السوس او الصابوناريا وذلك بعد ان تحكون قد ركزتها في مر اكرها المحفورة لها في لوح الفلين

مع القدم الثالث كليد. ﴿ في النفضيعن ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فِي أَلَكُلامُ مَنِ التَفْضَيْضُ ﴾

اعلم انه قبل اختراع العمليات المكهربائية كان هذا الغن يتم بالعملية الآئية او ما يشاجهها وهي :

أولا يعمل رقاقتان الواحدة من الصاس الاجر الحالص والاخرى من الفضة

آلحالصة وجمى سطح كل منهما ويطفأ بمحلول مشبع من نيترات الفضة وتسجب الرقاقان الواحدة فوق الاخرى سحبا متساويا حتى تصيرا كجسم واحد فيقص احيثة من احد وجهيها كالفضة والخالصة

هذا ولا يخنى ما فى هذه العملية من التقلة (أولا) لاخفاء النصاس يلى اطراف القطعة المقصوصة (ثانيا) لانه لا يناسب لذلك الا النصاس الاجر الذى هو اعلى قيرة واقل رنة من مركباته (ثالتا) لانه اذا اخذت قطعة من ثلك الرققة اعتمان نقشا نافرا فالدق اللازم لاتمام ذلك يرقق رقاقة النضة فى الحلات النافرة فتكون اذ ذلك مفطة بقدرة اقل سمكا من المنسطة التي تبقى بسمكها الاصلى ولكون المحلات النافرة اكثر تعرضنا للمس والحك تعرى من القامرة الفضية وتبق الفارقة مفضضة وبالعكمي محصل فى التفضيض الفلفائي فان المحلات النافرة تكنسي قدمة أسمك من قامرة المحلات الفارقة ولذلك تبق مفضضة الى مدة طويلة وهذا امر كثير الاهمية

ويما اننا ذكرنا شيئا مما كان يستمل قبل اكتشاف النفضيض الفلفائي يحسن ان نتكلم قليلا عن العمليّين الآيوين وهما التفضيض بالفرك الناشف والتفضيض بالتفطيس السيط فنقول:

﴿ الفصل الثنى ﴿ ﴿ فِي النفضيعِينِ بِالغِرْكِ ﴾

علية ذلك هي ان تأخذ الاجزاء الآتية :

درهم ٦٦ من نيرات الفضة الايمن المصوب (اوكالورور الفضة)

- من ثانی اکسلات الیوتاسا
- « ۱۰۰ من ثاني طرطرات اليوناسا
 - ۱٤۲ من كلورور الصوديوم
- ه ۲۷ من كاورور الامويوم
 - « ٠٤٠ من الماء الاعتمادي

أومزيح الاجزاء الأسية :

درهم ٣٣٪ من كاورور الفمنة

عن ثانى طرطرات اليوتاسا

ا ١٠٠ من كلورور الصوديوم

من الماء الاعتبادى كية تكني ليصير الزيج بقوام البجون

وطريقة المزج هي أن تسمحق الاملاح في هاون صيئي في محل مظلم الى أن تمصير في آخر درجة من النعومة ثم تضيف اليها الماء وتحفظ هذا الزَّيج في زجاجة صفراً. أو زرقاً. تنحيبه عن النور لائه ينسد. • وعند نزوم استعماله يحل منه كية في الماه الاعتبادي حتى يصير بقوام الشراب • ثم يؤخذ منه بفرشه" صغيرة من شعر ويدهن به الصاس بعد تنظيفه جيدا او القطع المذهبة بالتفطيس البسيط او بواسطه" الكهرباء بشرط أن تكون قشرة الانهيب الكهربائي رقية،" حتى يكن الصاس الذي تحت الذهب أن محلل الفضة على النشاء الذهبي ثم يترك المجون عليها الى أن منشف والاوفق أن يسخن قليلًا على نار هادئه ۖ لاجل الاسراع . فتم الانفد الكيباويد ومحسب سمك القشرة الذهبيد يصير لون المجون على سطم القطمه" ورديا او اخضر واللون الاخضر يدل على أنه ذاب من نحاس القطعة" كميه" وان جرمه تحول الى هيأه" معدنيه" فضيه" و رسب على القطمة" فتفسل القطمة" اذذاك بكمية" وافرة من الماء فيظهر لون فضي جيل ٠ ويزداد بياضا ولامعيه" اذا غطس بسفى ثوان في محلول خفيف جدا من الحامض الكبرينيك او في محلول سيانور البواسا وهو أحسن وتصقل بالمصقة اذا لزم الامر • واذا اريد ان تكسى القطعة" غشاء أكثر ثباتا يكرر وضع المجيون مرة او مرتين على ما مر

﴿ القصل أاثالث ﴾

﴿ فِي التفضيصُ بِالتَّفَعليسِ البسيط ﴾

هذه العملية تم في مفطس على السخن ومغطس على البارد · اما المفطس على السخن فكريفية تركيم هي ان تضع في قدر من فخار مدهونة سبع المات ماء

مذوبا فيه مائة وخسون درهما من سيانور البوناسا · ثم تضع في آناه زجاجي اقة ماه مذوبا فيه خسون درهما من نيترات النضة المصبوبة وصب هذا المذوب فوق الاول بالتدريم محركا بقضيب من زجاج فيروق المزيم بعد يرهة

ثم تنطس القطع الراد تفضيضها في هسدا المغطس وهو يغلى وتخرجها حالا فتكون لابسة غشاء ابيعل لامعا رقيقا جدا • واما اذا تركت في المغطس بمعش دقائق فيكون لون الفشاء معممًا واقل لامعية

واتها آنه يجب تميم كل عمليات التنفليف للقطع النحاسية" المدة لهذا المفطس كما مر بدون ابطاء بين عملية" وعملية فاسلا اياها بصد كل عملية" غسلا جيدا • ولا يقتضى تفطيس هذه القطع في سائل نيترات الني اكسيد الزئبق لان مضرئه هنا أكثر من منضته

وكثيرون من الملبسين يستعلمون البطسارية التلبيس في • ذا المغطس فيطلق عليه والحالة هذه اسم غلفاني

واما المغطس على البارد فهو اجود من جبع المضاطس الفضية البسيطة لان الراسب به يكون اكثر التصاقا بما تحمد ويكون لونه جبلا لامصا غير قابل التغير كالذي يحدث في مضاطس اخرى فان الفضة به ترسب خالصة نفية • وكلما طالت مدة ابقاء القطمة في هذا المفطس تكون القشرة أسمك وذلك بالمحليل الكياوي المسبب من الاجزاء التي يتركب منها

وكيفية "سَعَضَاره هي أن تملا من ثانى كبريت الصودا السائل (سنتكلم عنه في في في المدا الكتاب) ثلاثه ارباع الارباع الارباع الارباع الارباع الدول على المنتف اليه عركا بالتدريج محلول نيزات الفضه في ماء مقطر متوسط الاشباع الى ان يصير ذوبان الراسب المتكون بطيشًا جدا و فيصير هذا المفطس السهل التركيب مهياً للاستعمال

فِعد تنظیف قطعة المصماس الاجر او الاسفر كما مر وامرارهما فی محلول نیترات ثانی اكسمید الزئبق تفطس فیه فتكسی فی الحال غشاء اپیض لامعا یزداد سمكا كلاطالت مدة التقطیس وكما افتقر هذا المفطس الی فضة یكثرة استعماله بضاف علیه من محلول نیترات الفضة كما مر ولما يصير في درجة لا يسود عكن ثانى كبرينيت الصودا فيها أن ينوب محلول نيزات النصة يضاف البه من الكبرينيت المدكور شي فيمود كما لو كان جديدا واعلم أنه نطول مكث هذا المنطس في الآيا، الزجاجي يرسب على اطراف هذا الانا، قدرة فضرة فضية فترال بان يوضع عليها قليل من الحامض النيتريك وتبتى لتعهل نيترات الفضة

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في التفضيض الفلفاني ﴾

ربا يكون الفارئ قد صار متشوقاً الوصول الى شرح هذه العملية الاكثر أهمية واستعمالا بما سواها مقد آن ان نبين له بارضم عبارة كيفيتها فنقول .

انه بهذه العمليه يتم تلبيس اكثر الاوانى المزخرفة كالكؤوس والصوانى والصحون والاباريق والسماعدين والملاحق والغلروف وما شاكل ذلك

و بواسمنها نصفظ صحتنا من مضرات الخساس ونزين قاماتنا وذلك باشمان ابخس جدا من ائمال هذه الاوانى لو كانت من فضة خالصة مع ان متظر النوعين واحد • فنقدم الآن للقسارئ بدون ان نلتفت الى المساطس التى يزعم البصض او الكل الها اكثر مناسبة من غيرها صفة منسطين مجربين منا ومستعملين في اكثر معامل فرنسا ﴿ قالاول ﴾ مركب من الاجزاء الآئية

اقة ٢٠ من الماء الاعتبادي

درهم ٣٢٠ من سيانور اليوناسا نقيا بقدر الامكان

١٥٠ من الفضة الحالصة

وكيفية استحضاره هي ان تضع في اناه صيني الفضة المذكورة وتضع فوقها مائة وخسين درهما من الحامض النيئريك النق ثم تضع الاناه على وقاف فوق نار هادئة تنذوب الفضة ويتصاعد بخار اصغر يجب الاحتراس من استشاقه حكيل لانه مضر و ولما يبطل تصاعد هدا المخاريق في الاناه سائل محضر او ملا لون محسب كية النهاس الموجودة في الفضة المستعملة فيترك على

هذه الحالة الى أن ينشف ويذوب ثانية ويصير بقوام الشيم السائل • ثم تنزله عن النار وتحرّك الاناء الصينى حتى يمند ما فيه على اطرافه ويجمد وهذا الجامد يسمى نيزات الفضة المصبوب (المعروف بحبر جهنم) ويكون يساضه كثيرا اوقليلا بحسب تقاوة الفضة • ثم تذوّب هذا النيزات فى الماء المذكور وتضيف اليه السيانور وتحركه حتى يذوب ايضا فيصفو لونه • ولا يختلف تركيب هذا المفطس عن تركيب المفطس النيزات

عن تركيب المنطس النسانى الا بأن يكون كاورور الفضة عوض النيترات وكيفية استصفار كاورور النضة هى ان تحضر النيترات كما سبق وتدويه فى كية ماء وافرة وتضيف اليه تدريجا وانت تحركه محلولا مشهما من كاورور الصوديوم الى ان بيطل الرسوب ثم ترك المربيع حتى يرسب شماها وترشحه بعمد ذلك بورق وتفسل مرادا عديدة كاورور الفضة الباقى ضمى الورق على قع الزجاج ثم تضمه اخيرا فى الاناء المدالم مفالماء وسيانور الوتاما وتحركه حتى يذوب السيانور فيصير المفطمي حاضرا للاستمال

وهذان المنطسان يستمملان على السفن وعلى البارد سواء ولكن الافضل استمالهما على البارد

فاذا استعمل احدهما على السخن يجب ان القطع المطقة بالوصل السلي تكون دائمة الحركة و أن يرمط فى الايجابي خيط پلاتين خارقاً الى ثلاثة ارباعه فى المفطس • وأما اذا استعمل على البارد فتوضع رقاقة من فضة كما شرحنا فى مفطس التحييس ويترك يدون تحريك

وقد يموض عن البطارية في المفاطس المستمهة على السخن باحاطة القطع الراد تليسها برقاقة توتيا وبريط كل قطمة مخيط توتيا وتعليقها بازقاقة فيبق محل اتصال خيط التوتيا مسودا بعد النهاء العملية فلازالة هذا السواد يكني تقطيس القطمة في المغطس بدون الخيط مقدار دقيقة واحدة

وحيمًا يغتفر المفطس الى فض لكثرة أستعماله يضاف عليه كية مناسبة من نيترات أوكلودور الفضة بالمقادم المدكورة

واعلم أن الماء الذي يُحكُّون في المناس المستعمل على السفن يتصاعد فيموض عنه بثله

واذا غطست فى المعلس قطعة نحساس بدون استعمال البطارية فعلاها غشساء فعنى فاعرف ان كبة السمانور كثيرة وكبة الفضدة قليلة • وحبنند لا تكون القشرة الراسبة تامة الانتصاق خصوصا فى القطع المخصة على قصد التفضيض لان السيانور محل القشرة النحاسية ويرسب عوضا عنها قشرة فضية تزول بادنى احتكاك • فيضاف على المفطس شى من النيزات ويجرب بوضع قطعة فيه فاذا لم تبعض يكون اصوليا

واعلم ان الآكية التي تومنع فيهما المغاطس تختلف حسب اختلاف المغطس بان يكون على السفن اوعلى البارد • فان كان على السفن لا يناسب الاناء الا اذا كان صينيا اوففاريا مدهومًا او حديديا مابسا داخله بغشاء زجايي (اي مينا) واذا كان على البارد يوضع في صندوق من خشب محكم الضبط ومليس داخله بالسادة السماة كوتابرخا او في صندوق من التنك يوضع على دائرة اعلاه برواز من خشب وعلى هذا البرواز تركز قضبان التعاس النصلة بالقطب السلى المدة لتعليق القطع الراد تليمها والقضيين التصلين بالايجابي المدين لربط الرقاق الفضية التي تموض لذوباتها عن الفضة الراسية مراصل المحلول الفضى الذي يكون في المفطس كإذكرنا في إب النَّهيس • وليحرَّس من أن القطع الماسة والرقاق الايجابية والقضيان الصاسية تمس احدى جهات الصندوق لأن ذلك يسبب منررا جسيا فص ان تكون القطع والرقاق بعيدة عن قعر الصندوق واطرافه بعدا متسماويا وتكون القضبان المحاسية مركزة على برواز الخشب كما ذكرنا • ولاجل راحة الفكر أيجب ان يطلى داخل الصندوق براتينج وفي انتصاف العملية تخرج القطع من المفطس وتقلب فيكون اسفلها اعلاها وبالعكس وانالم تقلب تلبس الجهة السمفلي فشرة أسمك من القشرة التي تلسها الجهة العليا لان السائل في الجهة السفلي يكون مشيمًا من الأملاح اكثر من النباعد في العلبا • وبجب أن يحرك السائل كل مدة

ومن المادة أن تابس الدوزينة من أوانى المائدة كالملاعق وما شاكلها من عشرين الى ثلاثين درهما فضة ليكون تلبيسها أصوليا • فحكمية الفضة المذكورة ترسب على القطع بمدة خس عشرة ساعة أو أقل أو أكثر حسب المجرى الكهريائى • ولا يصعب علينا أن نلبس الدوزينة ثلاثين درهما جدة ثلاث ساحات فقط ولكن بعد الامتحان وجدنا أنه كلسا كان الرسوب بطيئا تكون الفضة أشد التعسافا وأبهج رونةا والمكس بالمكس


وبعد تنفليف القطع وامرادها بمحلول نيزات الى اكسيد الزئبق كما من "ربط وتنطس فى المنطس ولما تكتسى قشرة دقيقة تخرج وتحسح بالفرشة المحاسية وترجع الى المنطس

ويستحسن بعد مسعها بالغرشة أن تفسل بالسيرتو لان من البد لها يجعل عليها مادة دهنية بمتع الانتصاق ويما أن المفاطس الجديدة تكون أبطأ سيرا من الستعملة يقتضى إذا وجد مفطس مستعمل أن تضيف كية منه الى الجديد وأن لم يوجد فأصف الى الفطس الجديد قبل استعماله كية من سائل الشادر (١١ الى عنه ١٠٠٠٠) أو أغله بعض ساعات وعوض عن الماء الذي يكون قد تصاعد يله ومحدث غالبا أن القطع الملبسة فضة تصغر بعد تلبيسها فلنع هسذا الاصفرار غطس القطع في المفطس واتركها بعض دقائق من ٥ الى ١٠ بدون أن تصلها بالموصل السلبي وبدون وضع الوصل الايجابي في المفطس

﴿ الفصل الخامس ﴾ ﴿ صفة آلة ومنطس تسلية دُوى البطالة ﴾

لا يد من أن يسر الموسرون الذين لا يعرفون عادًا يقضون اهتائهم أو الذين يرخون أمتحان هذا الفن الجيل بهذه الايضاحات التي سنوردها لانها ترشدهم الى اصطناع آلة قليلة النمن خفيفة الكلفة كافية لنتيم المرضوب و هذه صفتها : يؤخذ أناه من زجاج أو صيني أو فضارى مدهون بالحمق والاتسماع المطلوبين وجيلا ثلاتة ارباعه من المنطس الفضى المار ذكره م ثم يوضع داخل المنطس الا من علول مرصحب من مائة جره الد صيني ذو مسام وبيلا ثلاثة ارباعه من محلول مرصحب من مائة جره

ها. وعشرة من سيانور البوتاسا اومن عشرة من ملح الطعام وماثة ماء ويوضع




داخل المحلول اسطوانة او قضيب غليظ من التوبيا ويوضع على فوهة الاناء الحارجي قضيبان من نحساس على هيئة صليب متصلان بالتوبيا وعلى رؤوس انقضيين تلف ملحومة بهما دائرة من نحاس (شكل ١٠) وتعلق بها القطع لمزاد تفضيضها من بعد تنظيفها وامرارها في محلول نيترات ثاني اكسيد الزئبق كما مرفتم العملية اذذاك كما لو استعملنا الطارية النفردة

﴿ القصل السادس ﴾

﴿ طَرَيْقَةُ تُمرَفَ بِهَا كَيْةُ الفَصْةُ الرَّاسِةِ عَلَى الفَطْعُ المرادِ تَلْبُيسُهَا ﴾

هي ان تأتى بميزان كيران الصيدني (وهو ما كان عجوده وكفاه من تحاس)

(شكل ١١) وتزّع احدى كفتيه - ثم نأخذ القطع المراد تلبيسها وتعلق كل واحدة منها بمنيط تحاسى وتعلق الجميع بشعشيب من تحاس ابيضا وتربط



11

طرفى القضيب بسلسلة تحاسبة تعلقها مكان الكفة التى انتراحتها • ثم تفطسها بالمفطس وتفطس ايضا رقاقات الفضة المعلقة بالقطب الامجابي وتصل مجود الميزان بالموصل السلبي • ثم تضع في الكفة الثانية عبارات توازي تقل مكان الكفة النتراعة قاذا توازى النقل ضع في نفس الكفة عبارا يوازى ثقل الفضة التى تريد تلبسها على القطع واترك ذلك الى ان تستقيم أبرة بالميزان فيحكون الراسب بالوزن المطلوب تماما • (فحث الملسين واصحاب الذمة على استمال هذه الطرفة لانها اصح جدا واخف ثقلة من التى يستملها البحق وهى ان الملبس بعد وزنه القطع وتفطيسها في المغطس يشيلها ويزنها ليرى اذا كان الراسب بالوزن المطلوب قان زاد يحبط عمله وان نقص يعيدها الى المنطس وهكذا لا يصح عمله الا بالصدفة

واعلم آنا عوضا عن تعلَّيق رقاقتينُ من الفضة في القطب الايجابي تقدر ان تعلق رقاقة و احدة على هيئة قضيب ، غير انه اذا استملنا ذلك يجب ان نكون القطع المراد تليسها معلقة في دائرة من تحاس لا في قضيب فتفطس اسطوانة الفضة

داخل الحلقة لتكون على بعد متساو من كل قعامه"

ومن الزوم آنه عند انتصاف العملية تشاّل القطع وربط الخيط في غير المحل الذي كان مربوطا فيه لكي يابس ذلك المحل كما لبي غيره من القطعه"

> ﴿ القصل السابع ﴾ ﴿ ق.ملاحظات كلمة الافادة ﴾

﴿ الاولى ﴾ اذا اسودت رقاقه " الفضه " المعقمة بالقطب الامجابي فقال دليل على ان الفضل منتقر الى سيانور البوتاسا وتكون الفضم " اذ ذاك شديدة الانتصاق بما تحتها لكن يكون السير بطيئًا والمفطس لا يسوض ما فقده من ذوب الرقاقة المسودة ، فيلزم اضافه " قليل من سيانور اليوتاسا

﴿ التانيه * ﴾ اذا ابيضت الرقاقه "الانجابيه قذلك دليل على أن القضه قليلة والسيانور كثير فيكون الرسوب سريعا لكن قليل الاتصاق وبكون نوب الرقاقة في المنطس أكثر من اللازم فتزاكم الكريات الفضيه "بدون ترتيب على سطح القطع المراد تلبيسها فيجب حيثة اضافه "يترات أو كلورور الفضة إلى المنطس الى أن يصير ذوبان الكلورور بعليا أو متصرا

﴿ النَّالَةُ ﴾ آذاً بَقيت الرَّقَاقَةُ الْايجابِيهُ بلون رَمادى فَلْكَ دليل على أن الجرى بالمقدار المطلوب فنتم العملية بنوع مرض

﴿ الرابعة ﴾ عند انتهاء المملية يجب ان تؤخذ القطعة اللبسة وتفسل بها، بارد مم بريم الحامض الكبريقيك المحفف عم تمسيم بالفرشة النحاسية وتصفل بالمصقفة

﴿ الفصل النامن ﴾

﴿ فَانْتُرْ اعَ الفَصْدَ عَنِ القَطْعِ النَّهِ الْحَسْنَةِ التَفْضَيْعُنَ ﴾

قد محدث ان التفضيص لا يكون حسناً بان تكون الفضة غير ملتصقة التصاقاً الما أو تشعر عن القطعة بعد صقلها فتلزم اذ ذاك ان تعرى تلك القطعة من تلك الفضة ولذلك طريقت ان الواحدة على السخن والاخرى على البسارد فالتي على الباد تتم بواسطة المزيح الآتى وهو

اقة • من الحامض الكبريتيك المركز درهم ٢٠٠ من الحامض النيزيك المركز

فضع المزيج في أناه من زياج وعلق القطعه" المراد تمريتهما بخيطان محاسبه" وفعاسها فيه وأبقها المدة التي يقتضيها سمك الشعرة المراد تذويبها • ظان من خواص هذا المزيج ان يحل الفضة من العساس ومركباته خصوصا • وذلك اذا كانت الحوامض خالية من الماء والا فيذوب العماس • فيجب اذا ان تكون الحوامض خالية من الماء والقطعة المفطسة" ناشقه"

ومن الضرورة ان يسد الاناه الحاوى هذا المزيج سدا محكما (بسدادة من زجاج) بعد الفراغ من استعماله لئلا تتملله رطوبة الهوا، فيفسد

وصِّرَس مَن أَنْ تَكُونَ القطع المُعَلَّسِة ۚ فِيهُ مَلْتُصَعَّة ۚ الوَاحِدَةُ بِالاَحْرَى وَهِبِ أَنْ تَكُونَ مَعْلَقَةُ تَعْلِيمًا عَوْدِياً

وعندما يضعف ضل المزيح بضاف اليه من الحامصين المذكورين القادير الشاد الهما و فهذه الواسطة الما من الآية غير انهما بطيئة السير وخصوصها اذا كانت القشرة المراد تذويها سميكه و فلذك تستمل الطريقة الثانية و وهي ان تأخذ قدرا من حديد ملبها داخلها مينا و تملاها من الحسامض الكبريتيك المركز وتضعها فوق نار هادئه حي تسخن جيدا وعند ذلك اصف طلهها المركز وتضعها فوق نار هادئه البواسا المصوق جيدا ثم حذ القطعة الراد تمريتها بمقط من الصاس المحر وغطسها في هدا المريح الذي يمل الغضة ولا بيس الصاس ومركباته بنوع حمى وحين يضعف فعل الزيم بضاف اليه مقدار من ثيرات البواسا كما مر

وهاتان الطريقتان لاتنسبان لانتراع الفضه" عن الحديد والتوتيا والرصاص فحتاج الامر اذذك الى علية ميكائيكية" (اى تزال القصرة بالمقشة") او الى تمليق القطمة في المفطس الفضى معلقة بالموصل الايجابي لا بالسلى و يغطس رأس الموصل السلى في المقطس بدون ان يعلق به شمم شم

وعند ما يتغير لون احد الامزجة السابقة ويصير اخضر بلزم تجديد ولاخراج الفضة من المزيجين المذكورين يجب ان تضيف على المزيج بقداره ماء خس مرات وتُعَرَكُهُ ثَمْ تَضْيَفُ بِالتَّدَيْجُ مَنْ تَعَلَّولُ مَلْمُ الطَّمَامُ فَتَرْسِبِ الفَضَةُ مُصَولَةُ الى كاورور • فَحَذَ الرَّاسِبِ حَيْثَذَ واحتفله لكى تُصيرِه فيما بعد فضة خالصة بالطريقة التي سنذكر أن شاء أنه

﴿ الفصلُ الناسع ﴾ ﴿ في انتراع الذهب ﴾

ان الغولاذ والحديد يتعربان من القنهم الذهبية بدون ان يمسهما ضهر ونك يتعلمق القطمة المراد تعربتها بالموصل الايجابى وبراط خيط بلاتين برأس الموصل السلمي وبتخطيسهما معا في المحلول الآكي

درهم ٤٠ من سياقور الوراسا (منجا درهم ٤٠٠ من الماء الاعتيادي (منجا

فيهذا التماكس يذوب الذهب الراسب على الغولاذ والحديد · فيبتى جزء منه مذوبا في السائل على هيئه "سياتور الذهب والجزء الآخر يرسب على خيط الپلايين · فهذا الحيط الذي يكون حيثذ مربوطا بالسلبي يربط بالايجابي في مفضى ذهبي فيتمرى من الذهب الذي لبسه

واذا كان النشآء الذهبي المعطى الفولاذ او الحديد كثير الرقه" يستغنى عن البطاريه" تعربته لان وضعه في المحلول السابق يكنى غير اله يلزم لذلك مدة الحول بما لو استعملت البطاريه"

وان الفصنه والنصاس ومركباته تعرى من الذهب بهذه الواسطه ولمستكون السيانور يمل مع الذهب الفصنه والنصاس المراد تعريتهما يفضلون الطريقة الاسمة

﴿ تُمرِيدُ الفَضِهُ ﴾ احم قطعه الفضه اذا كانت كبيرة الى ان تصير حمراء مزرقة ثم اطفئها في مزيح مركب من عشرين درهما من الحامض الكبرينيك ومائد من الماه فبنتر ع الذهب ويرسب في فعر الاماء ثم كرر هذه العملية اذا لزم الى ان تتمرى القطعة من الذهب تماما • واما اذا كانت القطعة صغيرة رقيقة فتتمرى بطريقة تمرية القولاذ والحديد ﴿ تعربه الصاس ﴾ يتعرى العاس ومركباته اذا كانت القطع صفيرة مذهبه " تذهب اخفيفا بتعليسها في المزيج الآتي

جزء ١٠ من الحامض الكبريّنيك المركز (بالكيل)

د ١٠٠ من الحامض النيتريك المركز (٥)

ه ٢٠ من الحامض الهيدروكلوريك (د)

ظُمُ الله النير وهيدروكلوريك (مَاه اللكه) الذي يتحكون من ذلك يمل الذهب والحامض الكبريقيك المروج معه يق الهماس من الذوبان و وعندما يضمف ضل هدا الزيج يضاف اليه حامض نيريك وحامض هيدوكلويك بالمقادير المذكورة

وقد يموض عن الحامض الهيدوكاوريك بالح الطعام وعن الحامض النيترك بلح البارود اذا تسسر وجودهما • غير آله بجب أن توضع هذه الأملاح مسحوفة وأن محرك المربح لتذوب

واعلم أنَّ الحَامِضُ الكَبريقيك لا يحل النَّصاس طالمًا مَق مركزا ما لم يَزَّج بِساء ولو قليلا • فلذلك يجب أن يُسد الآناء الموضوع فيه الزيح سدا محكما الثلا تدخله الرحاوية الكرو، " فلا يعود صالحا الحمل

فهذه الوسائط المذكورة تستمل لنزع الذهب عن القطعة اذا اديد حفظها و من لم تكن لازمه " يكنى ان توضع فى الحامض النيتريك النتى لكى يذوب المحاس والفضه " المركبة " شمما وبيق الذهب جيئه " فشور صغيرة على سطح المذوب او يرسب فى قعر الاناء و فيكنى حيئذ لاخراجه مزج المذوب بماء مقطر وترشيحه بالورق فيق الذهب على الورق و ومنتكلم عن الطريقة "لارجاع المادن المذوبة" الى طبعة ها الاولى

۔ہ ﷺ ملحق ﷺیں۔

﴿ فِي اخراج المسادن من الفاطس والرماد ﴾

من الواجب عليساقبل الشروع في باب آخر ان نبين للفادئ كيفية اخراج المصادن التي تنبقي في المضاطس التي لا تعود نافعة السبب من الاسباب .

وذلك باقل كافة شوقر عليه خسارة مبلغ جزيل فتقول ﴿ في اخراج الذهب ﴾ ان جبيع السوائل المحلول فيها ذهب الا التي فيها سيانور البوتاسا يخرج منها الذهب جزجها بمقدار حسكاف من الحامض الكريتيك أو الهيدوكلوريك الكون كثيرة الحموصة ثم بإمدادها بماء سكثير و ويشاف عليها أذ ذالة كية من محلول أول اكسيد الحديد فيرسب الذهب على هيئة احكسيد بلون اسود أو احمر (ويعرف أن الذهب رسب جبعه أذا لم يتمكر المزيج بإضافة محلول أو احمر (ويعرف أن الذهب رسب جبعه أذا لم يتمكر المزيج بإضافة محلول الحكسيد الحديد) فيجمع بالتشريح على ورقة وينشف بوضعه على النار داخل المحصة حديدية مصافا البه ثقله من على البارود وبورات الصودا وكر بونات البوناسا عرجة شديدة وتترك البوتقة على النار وتحمى ألى درجة البياض القليل وتقوى النار الى درجة شديدة وترك البوتقة على هذه الحالة مدة ثم ترفعها عن النار و بعد أن تبرد ثبحد فيها زرا من الذهب الحاص نشيا جدا

هذا اذا كان يراد ترجيمه الى اصله والا فنفسل الراسب على الورقة مرارا عديدة ها مجمن قليلا بالحسامين الكبريتيك لتعريه من كبريتات الحديد وتذويه اذ ذاك بالحسامين التيترو هيدروكلوريك وتجففه فيكون قد تحول الى كلورور الذهب واما اذا كان الذهب محلولا بسوائل فيها سيانور الوئاسا فأجود طريقة لاخراجه هي ان تضع السمائل في قدر من حديد وتضعها على نار قوية ليتصاعد الماء تماما ثم شخد ما يق فيها وتجمله في بوتقة حامية كما مرمع اصافة قليل من بورات الصودا او من ملح البارود تسمرع الاماعة مثم ازن البوتقة عن النار واتركها حتى تبرد هجد زر ذهب احر اذا استعملت ملح البارود واختصر اذا استعملت بورات الصودا وهذا التلوين غير مضر لضاوة الذهب فقيمه كلورور الذهب واذا اددت

اخراج الفضة ﴾ ان اخراج الفضة من السوائل المحلولة هي فيها على هيئة ملح بسيط كالنيترات مذوبة في سائل حامضي مثلا هو امر سهل • فيكني ان تضيف ال السائل مقدارا من ملح العلمام او من المالخمض بالحامض الهيدروكلوريك لترسب كل الفضة علي هيئة كلورور • فيضل هذا الكلورور فيصير جيدا لتركيب مغطس فضي

واما اذا كانت الفضة محلولة على هيئة ملح مزدوج القاعدة (كطرطرات البوقاسا والنصة وكبريت الصودا والفصة في الفاطس المار ذكرها) فتحمض بالحامض الكبريتيك فهو يطرد الحامض الموجود وبتحد مع القاعدة الواحدة فتبتى الفضة بهيئة ملح بسيط فتحول الى كلورور اذا اصيف اليه مقدار من محلول كلورور الصوديوم او من الحامض الهيدوكلوريك

واما السَّوائل المحلولة قيها النصة مع سانور قضنف طريقة تحويلها مع الها مركبة من قاعدة مزدوجة (اى سانور النصة والبواسا) فلذلك يجفف السائل على الناركا ذكرنا ذلك في تحويل الذهب ويوضع الحاصل منه في يوتقة مجاة مصافا اليه قليل من كربونات الصودا ومن مسحوق المحم قصير الفضة زرا في قدر البوتقة

واذا اريد تحويل كلورورالنصة المفضة اصليه" (اى الى المدن الاصلى) يوضع الكلورور بعد غسله فى الماحديدى تغليف ويغمر بماء ثم ينزك هكذا من ٢٥ الى ٣٠ ساحة وبما ان مؤالغة الكلور للحديد هى اكثر منها للفضة لذلك يتحد معه فيكون كلورور الحديد وترسب الغضة اذ ذاك بغاية النفاوة فتغسل بماء فيذوب كلورور الحديد و "بق الفضة على حالها • وبما ان هذه العربيقة تقتضى وقا طويلا استحسنت الطربقة الاكية

وهى ان تضع الكلورور بعد غسله جيدا فى اناه من فخار مع مثله او ثلاثة امثال ثقه من التوتيا النقية و تغمر الجميع بماء مجمن كثيرا بالحسامض الكبريتيك فاكحبين الماء يؤكسد التوتيا ، وهذا الملح كثير الذوبان ، واما هيدروجين الماء فيتحد مع الكلور فيحسكون الحامض الملح كثير الذوبان ، واما هيدروجين الماء فيتحد مع الكلور فيحسكون الحامض الهيدروكلوريك وهو حسكنير الذوبان ايضا ، فتفلت النصة اذ ذاك من الكلور وترسب ، فاغسلها جيدا مرارا متعدة وامعها على النار اذا اردت ان تسبكها ويا ان التوتيا لا توجد نقية حسب اللروم لهذه العملية قلما تستمل ايصا فاحسن منها ومن السابقة العملية الاكبة

وهى ان يخلط الكلورور بعد غسله جيداً ياربعة امثال ثقله من كربويّات المسودا مسموقة وينصف ثقله من مسموق النجم وايجن بقليل من الماء ويوضع على صفيحة مَنْ تَنْكَ لَجِنَفُ * ثُمَّ اهُمْ بُوتَقَةَ الى دَرَجَةَ البِياضُ القَلْيلُ وَمَنْعَ فَيْهَا الْجِنَفُ وقَوَّ النار وارْكها منة ثم انزلها واذ تبرد تجد فيها الفضة معدنية

﴿ آخُراَجُ النَّصَاسُ ﴾ آنه في المامُلُ التي يكثُرُ فيها النَّصِيسُ يُسْتَفَرِجُونَ النَّصَاسِ من كل السوائل التي مجل فيها بالطريقة الآتية

يؤخذ برميل ويطقداخله سلة ملآنة مساميروقطما حديدية عتيقة • ثم يملاً من السوائل المراد اخراج التحاس منها فيأخذ الحديد فيها محل النصاس الذي يرسب في قعر البرميل نقيا جدا فيصنع منه ثانى آكسيد التحاس بتكليسه على النسار مع مماسة الهواء الكروى

واعم انه لا بد ان تبق آثار الممادن في اشياء لا بمكن جعها منها بسهولة كالكناسة والمرق وورق الترشيح وما شاكل ونسارة الحشب المستملة لتنشيف القطع الملبسة والحرق وورق الترشيح وما شاكل ذلك فني المسامل يؤخذ كل ذلك ويحرق ثم يسحق رماده وينمثل ويضاف اليه كية وافرة من الزئبق فتتملغ للمسادن الموجودة في الرماد فيفسل الملغ ويوضع في معوجة من الحديد المصبوب وتصمى فيتصاعد الزئبق على هيئة بخار وتبقى المعادن في المعوجة

ولا يخنى أن هذه المادن تكون بمتر جة اما من فضة وذهب او من فضة و نحاس فلسخ المنطقة و نحاس فلسخ الفضخ النها مقدارا من المنطقة عن الذهب ضع السبكة في أناه زجاجي واضف البها مقدارا من الحامض النبتر يك النق فائه يحل الفضة واما الذهب فيرسب فيغسل جيدا بهاء مقطر وبها ع فيصر سبكة واحدة

ولفسخ الفضة عن التحاس ضع السبيكة في أناء من حديد مصبوغ واضف البها مقدارا من الحامض الكبريتيك وسختها فالحامض يتحد مع التصاس فيصكون كبريتات المحاس القابل الذوبان ومع الفضة فيكون كبريتات الفضة غير القابل الذوبان فترسب وبعد غسلها تماع

وقد ذكرنا هذه العمليات ليكون القارئ على بصيرة من اعماله

أَى هنا أُنتهى الكلام عن تلبيس المادن على المادن • فنشرع الآن فى الكلام عن تلبيس المسادن على الاجسسام الجسامدة بالاجسال من حشرات وثباتات وخلافهسا

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فِي الكلام عن ذلك ﴾

ان من اعتاد على النلبيس بالطرق التي ذكرناها سابقا يهون عليه جدا عمل ما سنذكره لان تركيب المفاطس هنا اسهل للتصضير اذ يستغنى بها عن استحمال اجزاء غالية النمن والجرى المستحمربائى كثيرا كان او قليلا لا يسبب اضرارا كلية كما فى المفاطس هناك

ان تلك الطرائق مستعملة لكساء سطح معدن قشرة رقيقة لتقيه من التأكسد واما هذه فهى لحكساء جسم قشرة سيكة اذا فسخت عنه تقوم مقسامه سيكا وهئة

فاذا اخننا فرنكا مثلا ولبسناه باحدى الطرق الآكى الكلام عليها وفسخنا القشرة عنه نكون قد اخذنا صورة الفرنك بكل دقائقه · غير ان المحل النافر على الفرنك يكون غارقا فى المفسرة والمكس بالمكس

واذا اخذنا شخصا من الجمس مثلا او من الحشب اوالشيم اوثمرة وحضرنا ذلك كما سنذكر وكسونا. قشيرة سيكة من النحاس يكون عندنا اذ ذاك شخص او ثمرة من النحاس الخالص ظاهرا وبيتى داخله ذاك الجسم الملبس الذى يمكن اخراجه بعمل ثقب صغير في احدى جهات الجسم النحاسي ولذلك يسهل ان تحفظ الى ما شاء الله اجساما من طبعها الفساد والعطب بمدة معلومة كخشرة او زهرة او ثمرة وثلك يدون تغير الهيئة الاصلية مطلقا

والمعدن الأكثر استعمالا لذلك هو النصاس الاحر لانه يتحول بسهولة من املاحه وفضلا عن مراته لا يتأكسد بسهولة كعيره ولتسكون تفضيضه وتذهبيه اسهل مما سواه

فالتنصيس الذي تكلمنا عنه في اول الكتاب يتم يتحليل املاح النحساس مركبة مع أملاح آخرى ويكون ملتصقا بما تحتد - واما هذا فيتم يتحليل ملح نصاسي بسيط (كبريتات المعاس) ولا يلتصق كالاول . وهذا الفرع من الصناعة كير الاستعمال جداً في أوريا لأنه يوفر اتمايا ووقتا تُمينا · ومن اراد معاطاة هذا الفن فليلاحظ

اولا أبريد ان يكسو سطح معدن موصل للكهرباء طبعا قشرة نحاسية تلتصق يه او تُنفُسم عنه بعد انتهاء العملية ليكون معد نسختان متشابهتان الواحدة الغرة وهي الاب والثانية عكسها وهي الام • او يريد ان يكسو جسما غير موصل للكهرياء طبعاً • فيلنزم أن يحضره بحيث يصير موصلا لها كما لو كان معدنا

فاذا كان الجسم لا يلبس راسا يجب ان يؤخذ له قالب بطبعه على جسم قابل التمدد كالشمم • ثم يُصمنر الشمع بحيث يصير موصلا الكهرباء فيرسب عليد الحاس • فهذا ما يطلب صرفته من العامل

ثم ان هذا النَّميس يتم في منطس واحد سواء كان الجسم موصلاً للكهرباء كألمادن المار ذكرها ام غير موصل كالزجاج والنسائات والحشرات وما شساكل ذلك • وهذا المغطس سهل التركيب وهو كما يأتي

﴿ اولا ﴾ منم في انا، لا يؤذيه الحامض الكبريتيك (من زجاج او فشار مدهون اوصيني اوكوتابرخا اورصاص) قدر ما تريد من الماء الاعتيادي واضف على الماه عشرة في المائة من الحامض الكبريتيك

(تنبيه) اذا وضع المغطس في الله من زجاج اوكوتا يرخا ثلزم اضافة الحامض بالتدريج مع التحربك والا فيسرع الحسامض الى قعر الاماء لانه اثقل من الماء وهناك يتحدُّ مع كمية قليلة منه فيتسبب عن ذلك ارتفاع حرارة ربيسا تكون اقوى من حرارة الماء الغالى فيكسر الاناء اذا كان من زجاج ويذوبه اذا كان من الكوتابرخا

﴿ ثَانِيا ﴾ ذوب في هذا المزيج قدرما يمكن ان يجمل من كبريتات الصاس ولمرفة ذلك صنع من كبريتات النَّصَاس في سلة وعلقها على فوهة الاناء واتركها مدة فيذوب الماء كفايته من اللح النحاسي فيكون المفطس حاضرا للاستعمال • والاحسن ان تبق السلة معلقة على جاتبه لأنه يجب ان يبق مشبعا من ملح النحاس المذكور

ويجب أن يعتنى الاعتناء الكلى بانضاب كبريتات التحاس المعد لتركيب هذا المغطس لان الموجود منه في المحلات المجارية يكون متفاوت النقاوة • فنه ما هو على هيئة بلورات مزرقة اللون جيلة النفر نصف شفافة ومحلوله بالماء يكون ازرق • ومنه ما محتوى على مقادير مختلفة من زريخ ومعادن اخرى فيعسكون على هيئة بلورات مشعبة بيباض أو ماثلة الى الاختصر أر ومنه ما محتوى على توبيا وستكلم أن شاه المه عن الوسائط المحمودة والسهلة العمل لاستحضار هذا المفر التفاوة المرفوية

مم أن هذا المنطس لا يستعمل الاحلى البارد موضوعا فى الالدالنو، عنه بالهيئة الموافقة العامل و وربا يتصعب وجود كذا آية فى بعض الاماكل بالسعة المطلوبة فيموض عنها غالبا بصناديق من خشب مدهون داخلها بالكوتابرشا أو بجسادة والتيجية أو مفطاة بصفيحة من وصاص مدهونة بفريش يصكون حاجزا بين الرصاص والقطس

ويستعمل لتحليل هذا المنطس آلتان · اما بطارية متفردة أو الآلة البسيطة التي تكامنا عنها في التفضيض · وهذا بيان كل منهما

> --> کیر الفصل الثانی کید-فی استحمال البطاریة المنفردة کی

بعد وضع المنطس فى الاناء المعد له وتركيب البطاربة كما مر يعلق بالموصل السلمي (التوتيا) الجسم الراد تلبيسه بعد تحضيره على ما سيذكر اذا عسكان غير معدنى و ويطق بالموصل الايجابى رفاقة من نحاس احر ويشطسان فى المغطس الواحد منهما بإزاء الاخر على مساحة واحدة و فيتم التلبس ويقدر الصامل ان يتدع العملية بإخراج الجسم مدة فدة

اذاكان الجسم من معدن نظيف يكتسى حالما يتفطس • واما اذا كان غير موصل كفاية المكمرياء (كالحلباجين) فيتدى وسوب النماس عند راس الموصل المعلق به ذاك الجسم ثم يأخذ بالامتداد رويدا رويدا الى ان يلبس كل الجسم

فلو اخذا رسم ايتونة مثلا على النجع ودهنا النجع البلباجين وادخلنا فيد راس الموصل وبأخذ بالامتداد الموصل السلى لابتدأ النحاس ان يرسب على راس الموصل وبأخذ بالامتداد الديجا الى ان يفطى سطح السمع المدهون فيكون سمك النحاس في نقطة مركز الموصل اكثر مما هو في غيرها ومن مارس قليلا يعرف اذا كانت فوة المجرى الكهربائي كثيرة او قليله فاذا كانت قليلة يكون الرسوس بطيئاً فلا يضر والا فيالمكس لان الرسوب يتم بسرعة حيثة ويكون النحاس الراسب متبرغلا غير متلاحم وادتى احتكاك متبرغلا غير متلاحم وادتى احتكاك يزيله عن الجسم

﴿ الفصلُ الثالث ﴾ ﴿ في استعمال الاكة السيطة ﴾

ان هذه الآلة تفضل على تلك في المعامل لكونها اسرع واقل كافة واكتر تجاحا من البطارية وهي مركبة من اناه فيه محلول كبريتات المحاس السابق (اى المفطس) ومن اناه صيني ذى مسام داخل المحلول ومن قضيب توتيسا داخل الاناه الصيني وفوقه هاه مجمئ بالحامض الكبريتيك (من ٥ الى ١٠٠) ومعلق فيه الجسم المراد تلبيسه وهيئة الجسم المراد تلبيسه وهيئة الجسم بشرط ان تكون مساحة سطح النوتيا في الاناه الصيني مساوية المساحة سطح الجسم بشرط ان تكون مساحة سطح النوتيا في الاناه الصيني مساوية كير مثلا بلزمنا ان نضعه في المغطس ونضع حوله كيرا من الآتية الصينية وداخلها قسما كيرا من التوتيا لكي نستوفي السرط) قصدنا ان نشعر على آلة

يؤخذ صندوق من خشب مربع منبسط ويطلى داخله بالكوا برخا او بمادة لا يؤديها الحامض الكبرينيك ثم يوضع داخله آناء صيتى ذو مسام على (شكل ١٢) ويملاً





14 14

ثلاثة ارباعه من الحامص الكبريتيك المخفف كما نقدم وينزل ضمنه صفيحة من توتيا سميكة (شكل ١٣) يربط في اعلاها بواسطة برخى موصل نحاسى يعلق به الجسم المراد تلبيسه فاذا كان ذلك علق على زاويتى الصندوق المقابلين سلتين فيهما كبريتات المحاس ليعوض بذوبانه عن التحاس الذى يحول و والعامل الحيار في ان يضع قضيين من محاس اصفر على فوهة الصندوق الواحد من جهة الاناء الصينى والثانى من الجهة القابلة وبعلق بكل منهما الاجسام المراد تلبيسها وذلك بعد ان يوصل القضيان بالتوتيا

ويجب أن يكون الوجه المراد تلبيسه من الجسم مدارا تجاه التوسيا لان الوجه القابل للاماء الصيتى يلبس وحده النحاس واما الوجه الشانى فينصس قايلا الولاية من الكلية ، فإذا اربد تحيس جسم على كلا وجهيه يجب أن يه ضع فى المغطس بين الماين من صيتى فى كل واحد «نجما صفيحة توسيا متصلة بالاخرى واعلم أنه يستعمل آنية ذات مسام بهيئات مختلفة واجودها الصينى الذى قدهناه بالذكر لبس لان له خاصية مخصوصة به بل لانه يحجز بين السائلين مع أنه يجعلهما يتصلان اتصالا قليلا بواسطة تحلل مسامه الدقيقة وخصوصا تحت سلطة بحرى يتصلان اتصالا قليلا بواسطة تعلل مسامه الدقيقة وخصوصا تحت سلطة بحرى تصلان اتصالا قليلا بواسطة تعلل مسامه الدقيقة وخصوصا تحت سلطة بحرى أبوائى ولكن اذا لم يكن قد يعوض عنه بالحزف الذي تصنع منه الفلايين أو بالكرتون أو المنسانة أو جلد رقيق أو الحسام الذي تصنع منه قلوع المراكب وبعض انواع من الحماسة عنه النه لا يؤذى بشئ من الحوامض فيفع استعماله الى مدة أطول

فاذا اردت أن تصنع حاجرًا من الخام فمنيطه بالهيئة المطلوبة وأطل محل الخياطة بالزفت ثم سمر اطراف اعلاه على دائرة من خشب بسامير نحاسية فيكون كافيا الى مدة طويلة • واذا كان من خشب فيجب أن يكون لوحا رقيقا أبيض أستنجيسا فسيره بنحاس وأطل محل الالتحام بالزفت • غير أنه مع كل سهولة أستعمال هذه الاكدة عنار الصيغ. عليها جيما

قلنا أن المجرى الكهربائي يته يج يقعل بعض الحوامض على التوتيا وقانا ايضا ان الحامض الستعمل اعتباديا هو الحامض الكبرينيك المختف ونقول الآن ان فعل هذا الحامض على التوتيا بتعلم لما يكون مشيعا منها فيقتضى حيثذان ان من ما المركز على المركز ال

نضيف اليه كية جديدة على ما يأتي :

بعد ترصحيب الآلة كما مر تترك ٢٤ ساحة بدون أن يضاف البهاشي وبعد مضى هذه الملة يضاف فوق التوبيا بعض نقط من الحامض الكبريتيك الثقيل ويحرك يقضيب من زجاج وهذه الاضافة تعاد كل حشر ساعات الى مضى اربعة أو خمسة الم م ثم تهرق السوائل ويموض عنها بغيرها لانكبريتات اكسيدا لتوبيا بدون ذلك يتملور لكثرته على سطح التوبيا وعلى الآناء الصيني فيسد مسامه ويبطل العمل أذ يحجز الاتصالية ، ويحدن احيانا أن التوبيا لا تتأثر أو تتأثر قليلا في السسائل الحامضي فتغشاها قشرة مسودة مسية عن كثرة الرصاص فيها ويهنع للك فعل الحامض فلا يتهجج المجرى الكهربائي فانتبه ، وأذ يحدث ذلك غير لتربا بانق منها

وقد يُن قر المفطس الى نحساس ويعرف ذلك عنده ما يرسب على القطعة بهيئة مسحوق اسود وهذا يكون اذ يكثر الحامص في المفطس • في التحييس بالبطارية المنظرة تموض رفاقة النحاس الايجابية بذوبانها عن النحاس كا ترك الحامض ليرسب على القطعة وهكذا بتى المفطس معتدل الجوشة • وليس كذلك في التحييس بالآلة البسيطة لائة كما تحولت كية من النحاس بيق الحامض الذي كان محدا معها مفتقرا الى غيرها من مثلها وهذا كاف ليحمض المفطس احكثر من اللازم فرسب النحاس اذ ذاك بهيئة مسحوق كما قلنا

فلاصلاح ذلك اضف الى المنطس الحامضي كية كافية من كربونات التحساس لبيطل الفوران فالحامض الكبريتيك الحالى من التحاس يطرد الحامض الكربونيك ويُ عد مع النماس المنفرد ليكون كبريتات النماس · وبعد اضافة حسكر بوئات النماس على ما مر يلزم اجاض المفطيس قليلا ليكون موصلا للكهربائية ومعد استعمال المغطس النماسي مدة طويلة اذا وجد اله مجمل كثيرا محيث لا يمكن ان تصلحه كمية وافرة من كربوئات النماس فالاوفق ان يموض عنه مجفطس جديد

﴿ فَى كَيْفِيةَ وَضَعَ الْقَطَعُ فَى الْمُنَاطُسُ ﴾ ﴿ فَى كَيْفِيةً وَضَعَ القَطعُ فَى الْمُنَاطُسُ ﴾

يجب ان تكون القطع في المفطس معلقة تعليقا عجوديا وان تكون الرقاة المجابية (اذا وضعت رقاقة) تجاهها على بعد متساو من كل منها و واذا استعملت الاكه البسيطة بجب ان تكون القطع بفر متساو من ادناء الحاجز وان تكون بعيدة قليلا عن قعر المقطى وتحت سطح السائل قبراطا على الاقل ويعد ان هذه القطع نكون خفية، فنطفو على سطح المقطس فسلق بها اذ ذاك حصى صغيرة او قطع من زجاج مستديرة كسدادات فناني او ما شاكلها ، واذا



12

كانت الفطعة معدنية يكني أن تربط بالموصل من أحدى زواباهما وعند

تغطيسها تكشى حالا كساء متساويا • واما اذا كانت غير معدية فيازم ان يت سطيها الراد نبيسه بمسموق معدنى لكى توصل الكهرباية • وعوض ان تربط بعدة محلات خصوصا اذا كانت كثيرة الهجوية فلنك تؤخذ خيطان دقيقة من المحاس الاسفر وتفرز فيها (سكل ١٤) واذا كان لا يمكن ان تغرز فيها الحيطان فررها بخيط محاسى وصل الخيطسان او الخيط بالموصل السلي وغسطها فترى ان المحاس اخذ يرسب اولا على اطراف الخيطان المعروزة في القطعة ثم يمد بالدر بج الى ان يغطى كل سطيعها المدله فعند ذلك ازع الحيطان منها الاخيطا واحدا تبق معلقة به

واذا اردت أن تلبس وجهسا واحدا من قطعة معدنية فادهن الوجه الآخر بغرنيش اوخيم اصفر مذوب

ويجب ان تدهن بذلك الخيطسان المذكوبة الا اطرافها المماسسة للفطمة وللوصل

و الفصل الخامس ک

﴿ في تلبس القطع تحاسا بلتصق بها ﴾

ان التماس لا يلتصق على كل المسادن فان منها ما هو غير قابل ذلك كالحديد والفولاد والقصدير والوتيا • فاذا غطست هذه المعادن في محلول كبريتات التماس ولو بدون فعل كهربائي تحلل هذا اللح ويذوب جزء منها فيفساها اذ ذاك راسب نحاسى عديم الالتصاف • فيحب ان تكنسى هذه المعادن اولا قديرة تحاسية في المفاطس التحاسسية المركبة من الملاح مزدوجة القاعدة ومن هساك تقل الى منطس النحيس المركب من كبريتات التصاس فهذا يزيدها سمكا بقدر الارادة وبحدة اقصر كنيرا من الاولى • واما بقية المعادن فيلتصق بها التحاس التصاقا شديدا بعد ان تنظف تنظيفا حسنا

وامل ان التحساس الذي يرسب على القطمه" كلسا زاد سمكه يغير هيئه" القطمه" الاصليه" فلا يقنضي أن يكون أسمك من ورق الكتابه" الاعتيادي • وعند أخراج القطمه" من المفطس تمسح بالفرشه" وتصقل

﴿ القصل السادس ﴾

﴿ فِي النَّصِيسِ بِدُونِ النَّصَاقِ ﴾

ان هذه الطريقة" تستعمل لاخذ نسخ عن أيقو ان مجسمه بضغ القشرة عنها بعد نخيسها والفشرة تكون بسمك كاف

تقدم الكلام أنه يلزم أولا تغييس المادن التي تحلل كبريتات الفحاس في الفاطس المركبة من ملم مزدوج التساعدة ولكن هنسا يجب تحصير القطعة بحيث تصبي غير قالمة التصساق العماس بهما وطريقة ذلك أن ملت فرشه ناعة بحسوق البهاجين وتمسع القطعة أو بنصم وتدهن به القطع بحيث يكون الشحم غير منظور على سطيعها ومتساويا و واذا كانت الصورة مثلا بجسمة فلا بد أن تكون منظور على سطيعها ومتساويا و واذا كانت الصورة مثلا مجسمة فلا بد أن تكون القنمرة القنمرة التي تنصيعا واذيتم تعيسها تنسخ عنها القشرة المجدية فتكون هي المقصود و ويم كنا أن ناخذ على هذا السق فسطا كثيرة عن قدم واحدة

و الفصل السابع كبه ﴿ فَي نَصِينِ الاجسام غير المدنية * ﴾

اذاكسونا الاجسمام غير المدنية نحاسماً لا يكون ملتصفا بهما بل يكون كفلف لها اذ تبق داخله و فلفك بمكنما ان نخص الصيني والبلور والجمس والخشب و زهور والانجار والحشرات وما شماكل ذلك فنصيرها أكثر صلابة ودواما و ولكر بمما أنها غير موصله الكهربائية يقتضي أن تجمل لها واسطة تؤهلها لذلك وهي تمدنها

﴿ الْمُصَلِّ النَّامِنَ ﴾

﴿ فَي تَمَدِنَ غَيْرِ الْمُدِنَّ ﴾

ذلك ال تدهن سطح الجسم المراد تلبيسه بمسحوق معدئي وينبغي ان يكون ناجما

جدا ليكسو. طبقة رقيقة الى آخر درجة حتى لا تتغير هيئتهـــا على النصاس بمحمو شعيعة الحطوط او النقط الدقيقة فيها • ولذلك وسائطكثيرة ولكن اذلا تمني كلمها الشروط فسنتكلم عن الأكثر استعمالا وموافقة لذلك

> ﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في البلباجين ﴾

البلباجين هو اول مادة تفضل على ما ســواها لانها توصل الســـائل الكهربائى وتمتد على سطح الجسم امتدادا متســـاويا وتكون طبقتهـــا رقيقة جدا حتى اتها لاتفير سطحــــ البنة بنوع منظور وذلك اذا كانت نقية

والبلباجين الموجود في المحلات القبارية فلا يكون نقيا كالرغوب فبكون مختلطا اغيره كالتراب والحديد وكبريتور الحديد و فجب اذا قبل استعماله ان يتنق من كل هذه المواد و فلنلك يعصق وينفل في شخل حرير ناجم جدا ثم يجن بماء ويوضع في آناه وينجر بالحامض الهيدروكلوربك ويترك 72 سماعة ثم يفسل بماه كثير مرادا متعددة وينشف في فرن معتدل الحرارة فبصير بالنقاوة المرفوبة وهذه المادة جيدة لدهن سطح قطعة قليلة القبويف لدنة او ديفة لكى تمسك علية وقد استحسن ان بضاف الى البلاجين ذهب او فضة ليصيراكثر ايصالا للمجرى الكهرباقي و قائدهب بضاف اليه بالطريقة الآكية

ذوب عشرين قحمة من كلورور الذهب فى اثنين وثلاثين درهما من الإشر كبرتيك ثم امزج المحلول بستة عنسر درهما من البلباجين النق وضع المزيج فى صحن صبنى وعرضه الهواء والنور فيتطاير الإشير تماما بملة بضع ساعات • غرك السحوق البساقي بقضايب من زجاج ثم ننسفه فى فرن واحقظه الى حين الاستعمال

واما اصنافة الفضة فتكون بان تحل اربعة دراهم من نيترات الفضة المبلور في ثمانين درهما من ماه مقطر وتجن بهذا المحلول اربعين درهما من البلباجين النق وتنشفه على النار داخل وعاد صيني ثم تضعه في يوتقة مقاطة وتحميها الى ان تصير حراء ثم تنزلها عن النار وتتركها حتى تبرد ثم تأخذ ما فيها فسحده وتخفه بمنفل ناج جدا وتحفظه للاستعمال

فكل من هذين النوعين من البلباجين يوصل الكهر با. كما نوكان معدنا خالصا • ومع الهما الحلى ثمنا من البلباجين البسيط هما اكثر استمالا مند فى اوريا

﴿ الفصل العاشر ﴾

﴿ ق سد المسام ﴾

قد يوجد بعض اجسام من الراد تتحيسها ذات مسام • فيجب سند هذه المسام قبل ان تدهن بالباجين لئلا يدخل فيها المحلول فيعطب الجسم • ومن هذه الاجسام كربونات الكلس (الرخام) وكبريتات الكلس (الجمس) والحشب وما شاكل ذلك من الاجسام التي تتص الماء • فادهنها اذا جادة لا يخرقها الماء كالفريش او غطها في شع مذوب او شعم مع الاعتشاء بان لا يبق على سطمها اثر من هذه المواد يضر جيئتها

اذا اخذنا قالب ايقونة بالجبسين مثلا يجب ان نجعل على دائر هذا القالب خطا ونزره بخيط نحامى دقيق ونترك لدلك الخيط طرفا مطاقا لنمسك به وتهون عليسا ادارته ثم تغط القالب في السعم او السعم المذوب ونترك على الناد برهة فنرى فقافيع صغيرة تطفو على سطح المذوب ثم تحتنى • وهذه الفقاقيع هى الرطوبة والهواء اللذان يدفعهما الجسم المذوب ويأخد محلهما في مسام الجبسين • وحين بمطل ظهور هذه الفقاقيع نفرج القالب ونمسكم عوديا فوق المذوب الى ان يتعنع بما فهد منه ولما يبرد قابلا نرش عليه من البلباجين ونترك حتى يبرد تماما • ثم نأخذ فرشه كالتي تمسخ بها الساعات ونلتها بالبلباجين ونفرك بها القالب فركا دائما الى ان يصير البلباجين و عميب حسن هذا الفرك او عدمه يكون التنميس مشابها للصورة تماما اولا

هذا يكون أذا كان القالب قليل التجويف مع الساعها · وأما أذا كان ذا تجاويف كثيرة عيقة مجيث لا تدركها الغرشة وخصوصا أذا كان الجسم المراد نصيسه زهرة أو ما شاكلها فلا يكني المباجين فتجرى العملية الاتية اذا كان الجسم الراد شعدته من الحشب أو الصينى أو ما شاكلهما فذوب جرءا واحدا من نبرّات الفضة فى صدرين جرءا من ماء مقطر و واما اذا كان الجسم عالا يبله الماء كما اذا كان فيه مادة دهنية أو راشجية أو كان زهرة فنوب جرءا من نبرّات الفضة فى عشرين من السيرتو درجة ٣٣ وذلك فى هاون زجاى فظيف ثم أربط ذاك الجسم بحبط فضة رفيع وادهسه يقا شعر نظيف من هدذا المنبوب أو غطسة فيه واخرجه واتركه حتى ينشف ثم كرر العملية على ثلاث مرات ثم عرضه لنور الشمس أو لبخار الهيدروجين وحده أو مكبرتا والاوفق أن يم عرضه لنور الشمس أو لبخار الهيدروجين وحده أو مكبرتا والاوفق أن يمرض لبخار كبريتور التم ونضع فيها صحنا فيه قليل من المحلول الفصفورى واتركه هكذا بضع ساعات إلى أن يتصاعد الكبريتور شاما و ثم اخرج الجسم أذذاك هكذا بضع ساعات إلى أن يتصاعد الكبريتور شاما و ثم اخرج الجسم أه ذذاك هكون قد اسود لنا كسد الفضة عليه و فيعلق بالموصل ويغطس فى المغطس فى المغطس

﴿ الفصل الحادي عشر ﴾ ﴿ في اخذ الفوالب ﴾

قِلنا اولا اثنا اذا نحسنا جمعًا واردنا ان نأخذ نسخته نفسخ منه القدرة التي لبسها والا فنبقيها عليه وقلنا أنا اذا فسخناها عنه تكون عكسه فنميد العملية على القنمرة نفسها لناخذ عنها نسخة عكسها اى مشاجهة الجسم فذكون ابا

فنقول الآن انه أذا اردنا أن ناخذ نسخة عن صورة مجسمة قليلة الوجود وقابلة العطب في المنطس فأن علنا ألهمية المذكورة تعطب الصورة وفضلا عن ذلك يجب تكرار العملية لنأخذ نسخة عن التي اخنت عنها لانه تكون عكسها فيقتضى لذلك تضييع وقت ايضا ، فالاوفق أذا أن نأخذ قالبا لتلك الصورة ونلبسه فقرج لها فسخة تحاسية مشابية تماما من أول مرة

⁽١) خذ زجاجة ذات فوهسة واسعة وسدادة زجاجية محكمة الصبط واملاً نصفها من كبريتور الكربون واضف عليه قطعا النفغة من الفصفور · فيذوب هذا حالا وكرر الاضافة الى ان يتصعر الذوبان واعلم ان هذا المزيج اذا جف يلتهب بسهولة فنبه

واعم ان المواد التي تتركب منها القوالب مختلفة الانو اع بحسب اختلاف المقام • وسنذكر كلا منها بالتفصيل فى ما يأتى

﴿ في عمل قوالب الجبسين ﴾

اذا كان الجسم المراد اخذ قالبه من جبسين يغرك بالعسابون جيدا لو يرش عليه للبساجين ويفرك ثم يزتر بورق سميك او رقاقة رساص حتى يكون كأنه في اسفل علمة يغلم منه الوجه المراد اخذ القسالب طيه ثم يوضع في صحن ملآن رملا فانه بينع سيلان الجبسين اذا كان الورق المزتر به الجسم غير يحكم الصبط ثم بؤخذ صحن آخر فيه كية من الماء ويرش على الماء بالندريج شي من الجمي المكلس حديثا مسحوقا صحقا ال آخر درجة من التمومة الى أن يسير الماء به بقوام المبن و فيترك دقيقة أو دقيقتين ثم يحرك باليد تحريكا جيدا ويستمل حالا وطريقة استماله هي أن تفط به قباشم وتدهن الجسم باعتباء وخصوصا داخل التجاويف ثم تصب عليه الجبسين الى أن يصير بالبحك المطلوب و تتركه حتى يجمد ثم تنزع ثم تصب عليه الجبسين الى أن يصير بالبحك المطلوب و تتركه حتى يجمد ثم تنزع وأمل أن دهن الجبسين الى أن يصير بالبحك المطلوب و تتركه حتى يجمد ثم تنزع وأمل أن دهن الجبسين الله أولا ضرورى لان الجبسين أذا صب دفعة واحدة عليه ربما يحرض الهواء بينهما فيسبب بعض نقوب في القالب علم القدال أن القوال أن القوال الترون مناها احتصاص الماء ما علمة لهدد مساحها و تقدم القدل أن القوال الذول المن المتساص الماء ما علمة لهدد مساحها و تقدم القول أن القوال المن القوال الذول المناها علم المناها علمة لهدد مساحها و تقدم القول أن القوال القوال المناها احتصاص الماء ما علمة لهدد مساحها و تقدم القول أن القوال الذول القوال المناها احتصاص الماء ما علمة لهدد مساحها و تقدم القول أن القوال الذول القوال الم المناها علمة لهدد مساحها و تقدم المعال المناها علمة المدد مساحها و تقدم المعالم المعالم المناها و تعديد المعالم المع

تقدم القول ان القوالب التي من شأنها امتصاص الماء يلزمها علية لمد مسامها ، فتقول الآن اله بها ان الجبسين فيه هذه الحاسية قلما يستعمل فتقتار عليه مواد ليست مثله بهذه الخساسية كالسمع ومعدن دارسي (اسم مخترعه) والجلاتين والكوتايرشا

﴿ ي عمل قوالب الشمع ﴾

هو ان تأخذ الجسم وتغرك وجهه المراد اخذ القسال عليه بالبلساجين ثم تزئره بورق سميك مدهون وجهه الداخلي بالجلباجين ابضسا • ثم تذوب شمما اصغر وقبل ان يجمد تماما صبه فوق الجسم واتركدحتى يجمد ثم افسطه عنه

﴿ فَي عَمَلِ قُوالَبِ مِنْ مَعْدُنْ دَارْسِي ﴾

ُ هذا المعدن يستممل كثيرا مع آنه لا يُصبح غابا غير آنه اذا صبح يكون احسسن من غيره فضلا عن صحونه لا يازمه أن يدهن بشي آخر لانه من تلقاه نفسه موصل المكهرباه - وهذا المعدن مركب من مزيج الاجزاء الاسمية

جزء ° من رصاص تق

۶ ۳ من قصدیر

من بزموت (أى مرقشية)

وكيفية مزجها هي ان تضعها في بوتقة وتميعها على النار وكيفية اخذ القالب منه هي ان تضع الجسم في قر علجة تنك ثم تميع المملن على النار و تحركه وتنزع عن سطيعه ما نأكسد بو قة سميكة وتصبه فوق الجسم وتنزكه حتى يبرد فتضففه فاذا هو من احسن ما نظن اذا حصل توفيق

🛊 فى عمل قوالب من الحبلاتين 🔖

واعم أن ما مضى من المواد يستعمل أذا كان الجسم خالباً من بعض تجاويف متعرجة لانها بعد أن تبعد عليه لا يهود يمكن أخراجها من العجويف فتنمطب ، فاذا كان الجسم هكدا لا يسمح أن يعمل له قوالب ألا من الجلاتين أو الكوتابرخا لان كلامنهما يدخل في العجويف وعند أخراجه يتمدد نظرا للدونته ثم يهود ألى هيئة، الاسلية (أي كما كان في العجاويف) غير أن الجلاتين أخضل من الكوتابرخا ولكن بنسرط أن لا يبقى في المنطس مدة طويلة لثلا يتشعرب ما، فيرخف ثم يذوب

وكيفية اخذ قالب منه هي ان تأخد منه قطعا صغيرة تظيفة وتخمها في الماء البارد ٢٤ ساعة الى ان ترخف فتريق الماء عنها ثم تضعها في الماء داخل الماء داخل الماء داخل الماء داخل الماء كا يستعمل الجار النويب الغراء) وتسخنه الى ان يصير الجردين بمواه الشعراب متصبه اذ ذلك على الجسم بعد ترنيره بورق سميك ودهنه بالبابابين ردر كه مدة ٢٠ ساعة ثم نفسخ النالب عنه

قد ان الجلانين ينوب ادا ماات اقاته في المفطس • وانع ذلك قرر استعمل

جهة وسائط واحسنها هي ان تنوب عنه تسمين درهما في ثلاثمائة هاه فتراً وتضيف هليه ورهما في ثلاثمائة هاه فتراً وتضيف هليه درهما وسما من الح مض النيك ومثل ذلك من ستكر النات وترح هذه المو د مزما جيدا وتصبها هوى الجسم الزريالورق ومحما مجف القالب يفسخ عنه و واذا اردت فعلس هدا المالب في محلول ثاني كرومات الهواسا (١ كرومات الى ١٠٠ ماه) وعرصه لشماح السمس فيكون اكثر صلابة الهواسا (١ كرومات الى ١٠٠ ماه) وعرصه لشماح السمس فيكون اكثر صلابة

الكوتابرخا هي صبع راسيجي لين لاتدوس في الماء ولا في الحوامض المحفقة وم خواصه الله بهم بالحرارة وعدد ما يبرد يجع الله اصله على الله الدكوتابرخا القل لدوزة من الجلامين ولدلك يصحب الله وخد منه قالب عن الاجسام ذات التجاويف العيقة وطريقة اخد قاله هي الله تأحد اسطوامه من حديد عارفة وتدهن داخلها بسحم او ملاجين ثم منزل فيها الجسم واصما تحته رقاة حديد من تم تزل فوقه قطمة حكوتابرخا متساوية مساحة سطيمها بعد ان توجه هذا السطيح المراد ضغطه على الجسم الى الله حق يدعن قابلا وقضع عليها رقاقة السطيح المراد ضغطه على الجسم الى الله حق يدعن قابلا وقضع عليها رقاقة الحديد ايضا نكون باتساع فوهة الاسطوامة تماما ودكيسها حكيسا لطيفا في مكس مزيدا الكبس كلا بردت الكوتابرخا الى ان تعرف انها ملاثت حكل قياويف الجسم

ويما الله لا يوجد مكانس فى كل مكال ورمان وال الاجسام المراد تقولها لا تحتمل الضغط كالجمس والرشام وما شاكلهما يستغبى على المكبس بما يأتى :

صنع الجسم المراد آخذ قاليه في صياية نحاس او صحن فحفار مرتفع الدائر بعد دهنة بالبلجين ثم ضع على سلحه كرة (١) من الكوتا رخا ثم نضع دلك في فرن ذي حرارة كاهيه فتميع الكوتا رخا (واحترس من ال تحترق) والاثرء المها المتدت على سطح الجسم المتدادا تاما احرح الجميع من العرب واتركه حت بر الا فالمنافقة عند المال

 (۱) المقصود من حمل الكوتابرخا كرة هو لكى تعفر د الهواء اهامها عندما تسيل على سطع الجسم واذا كان الجميم لا يحتمل الحرارة كالحسب فسيّل الكوتابرخا وحدها وصبهسا هليه ثم بلّ اصابعك بماء او زيت واكسها عليه شبّسًا هشبّنًا حتى تدخل فى كل التجاويف و بعد ان تبرد نضفها عنه

ويحب الانتباء قبل الفسيح اى ال يحف دائر الجسم بما دخل بيته وبين الورق الحيط به وان يضمخ القالب بتأنّ لئلا يعطب كل منهما

واعلم ان الكوتارغا اذا ضمطت في الكمس تستعمل وحدها ولكن بالطريقتين الاخبرتين محس ان يدخلها ما يليها أكثر من لينها الاصلى كزبت الكتان وسحم الخبرتين محسان يدخلها ما يليها أكثر من لينها الاصلى كزبت الكتان وسحم ما تريد ان تم جه بها جسين درهما في قدر وتسفند وعندما يزدى "ان يسخس تضف اله بالتدريح ٢٠٠ درهم من الكوتارغا قطما صميرة وتحركهما بقضيب من خشب الى ان يصير المرجم كالمحمون وعندما يرخف ويتصاعد منه بخار ابيض كسيف اترله عن النار وصد في كهة وافرة من المناه البارد واعجته هذا المحمل كسيف اترله عن النار وصد في كهة وافرة من المناه البارد واعجته هذاك حتى يتم الامزاج مم القله الى رخامة واعجته ايضا واصنعه كرة وصفيحة كاريد ولكي يكون سطح الصفيحة متساويا احداجها بجمدلة حديد حامية قللا وهكذا يتم العمل حسب الرغوب

﴿ ملحق ﴾

🏟 فى غلغم التوتيا (١) ﴾

حسب وعدنا فى باب التخميس فصّدنا ان شين كيفيه تملغ النوتيا عمّه الفائدة والفائدة

ال الطرق المستمملة لتملغ التوتيا كثيرة ﴿ منها ﴾ ان تسطس الاسطوانة في الحامض الهيدروكلوريك ثم تحسل في المدفية رسَّق · غير ان همه الطريقة * قبا تستعمل

⁽١) الملغ هو مزيح من الرشق ومعدد آخر · والقصد من تملغ النوتيا هو لكى يصمر ذوافها في المحلول الحامصي و لكى تريد البطارية" فعلا وخصوصا لكى يموض التملغ عن نقاوتها ادا لم مكن نقية"

اذ يلزمها كيه وافرة من الزئيق فصلاص كوله لا يجد على سطم الاسطوانه المندادا منسباويا واحيابا يتلغ بالنه يطه المصاحبة المسيد المسيد المسيون واحيابا يتلغ بالنه يطه المسيد المسيد المسيد بو ومنها كه ان يوضع في الرئيق ماد وحامض كبريتيك ثم نفط به فرشه ويترك بها سطح اسطوانه التوئيا الى ان يصير لامعا و وهذه العملية ايضا قليلة الاستعمال لائها لا تصبح غالا فضلا عن انها تقتضى وقتا طويلا واحسن طريقه للمناهم هي ان تذوب على المار ٦٥ درهما من الرئيق في واحت من الحامض المنزيك ولما ينوب الرئيق ما الزئيق ما الزئي عمل الدر واضف الهدو كا من الحامض المناهم من الحامض الهيدر وكاوريك و خطبى اسطوانه التوتيا في هذا السائل بعش ثوان فيكون علمه عالمها حيدا

-عظر القسم الخامس كليت ﴿ فِي الْلَمَامُ وَالْفُرْنِيشُ ﴾

﴿ القصل الاول ﴾

﴿ فِي الكلام عن اللَّمام ﴾

سق القول فى مامضى أنه يكبى ربط القطع المراد بليسها او تشنكلها بقضيب نحاس ممند على فوهة المفطس وان هذا الغضيب يربط بالموصل والموصل بربط بوطحة برخى بإحد قعلى المطارية فتنه القسارى الآل الى المحلات المسال هذه الخيطان والبراخى التحاسية يجب أن تكون فى غايه التظافة وأهمال نظامتها يرجى العامل قائما فى ارتباك ويسس له المسايا وتضيع وقت ثمين فإنع هذه الامور يستحسن أن علم أطراف هذه الخيطال التحاسية عاربط به فيستغنى عن تنظيفها كل مدة و وعا أن خام المحلى وخصوصا الاجرلا يتم الا بعد تنظيفه جيدا يجب أن تنظفه فى الحلول الآكي فسهل خاهه

وطريقة اصطناع هــذا المحلول هى ان تشح الحـامض الهيدروكلوريك يقطع توبًا وتضع ذلك على ار هادئه حتى يتصاعد الحامض واذ يصير بقوام النمراب أثركه معنى ببرد " وكيفيد" أستعماله هي أن تأخذ عنه على ربشه" وتدهن المحل الرد للمامه بعد أن تفلق على الرق المراد ا

﴿ الفصل الثانى ﴾
﴿ في انواع مختلفة العام ﴾
﴿ في انواع مختلفة العام ﴾
﴿ في المسلاسل الفضية ﴾
جزء خُس من مسحوق كبرشور الزونيخ (طعم الغار)

ه ۱ می نصاس اصفر « ۳ . مفتره المروت

ه ۳ من فعنه خالصه

ضع الفضه والعماس في يوتغه على النار ولما بيمان اضف البهما كبرتور الزرنيخ

﴿ لحمام آخر ﴾

جزء ١ من كبريتور الزرنيخ مس**صوةا**

د ۱ من نحاس اجر
 د ٤ من فضه "شالصه"

ضع الزرنيخ والمحاس فى بوتقه على النارحتى بيما ثم الحرجهما والمحلمها حمويا ثم ارحمهما الى الموتقة واضف عليهما الفضه وأمع الجيم ثم صمه سبيك. واجعلها برادة

﴿ انواع لجام اعتبادية الصاغة ﴾

ان الصاغه" يصنعون اللحام على أرصه" أنواع وبسمونها من عبار A و7 و 2 و ٣ فضار A مرك من سمعة اجراء من الفضام الخالصة" وجزء واحد من النحاس الاصفر و وعبار ٦ من سنة" اجزاء فضه" وجزء نحاسا اصفر و والرابع من ١ الى ٤ والنالث من ١ الى ٣

فنه الشَّارئ الى أنه كمَّا كُثُّر النحاس بصير اللحام اسرع ميما واللك بلزم

الصاخة أن يكون عندهم جلة لحامات اكثراو اقل سهولة للهبع وهكذا لا يخطئ لن يروا ما لجوء اولا يفك عند ما يريدون لح شئ يتربه كااذا لجوا الاول بعيار A والثانى بعيسار ٦ فتكون الحرارة اللازمة " لاماعد" عيار ٦ غيركافية لاماعة عيار A وهم جرا

﴿ خَامَ لِلدَّهُ ﴾

جزء ١ من النصد الخالصه

« ١ من الثماس الاحر

عن الذهب

ضع الفضد والتعاس في برِّ تقد" والمعهما ثم اضف البهما الذهب

﴿ خَامِ الفَضَهُ ﴾

جزء ٢ من الفضه"

ه ١ من النحاس الاصفر

ضع الغضه" في يوتقه" وامعها ثم اضف اليها القحاس الاصفر رقاقًا صغيرة واحذر من ابقاء المركب على النار وقتا طويلا لثلاً يفسد

﴿ آخر الفضة ﴾

درهم ٣٢ من الفضه" الخالصه"

ت ٢٤ من النحاس الاصغر

« °۲ من مستحوق كبريتور الزرنيخ

امع هذه جتمها في بوتقه

﴿ آخر الفضه اجود ﴾

درهم ١٦ من الفضد" الحالصد"

« A من العاس الاصغر

۱۵ من محوق کبریتور ازرنیخ

امع هذه جيمها وصبها حالا

وَلَمْرِ يَقَدُ الْكُمْ هَى أَنْ تَجُعُل مرْبِيجِ المسادن صفيحة رقيقة وتقطعها رقاقاً صفيرة تأخذ القطعة المراد لحمها وتشعها على قطعة فحم كبيرة او على لوح خشب (اذا PANT PANT

كانت صخبرة ﴾ ثم ترطب المحل المراد لجمه بحملول مشع من بورات الصودا و تعضغ من رقاق الحام ما يكني وانختهما بالبورى الى ان تبع • ثم خد المقصفة الحلومة واغلها في ماه محلول فيه قلبل من الشب اذا كانت القطمة غير فضة و اذا كانت افضة احبها على نار هادئة الى ان تحمر ثم تنزكها حتى تبرد ثم تفليها ست وقائق في وعاه من نحساس احبر غير مبيض بقصدير وليكن فيه ماه محلول فيه اجزاء متساوية من كلورور الصوديوم وطرطرات البوتاسا ومن هناك خذه الى الماء البارد واسحمه بغرشة نحاسية مكروا العملية نفسها اذا لزم الامر حتى تبيض القطعة ابيضاضا متساويا والبعض بعوض عن كلورور الصوديوم وطرطرات البوتاسا البيضامة المحامض الكبريتيك (١٠٠ الى ١٠٠ ماء)

واما اذا كانت القطعة المراد لجمها كبرة فضعها فى نار نكشقها من الجهات الست وانتجفها بمنخخ نفخا قوما ولا تحمر اكشف المحل المراد لجمد ورش عليه من مسھوق بورات الصودائم ضع رقاق الحمام وانتخ عليها بالبورى حتى تميع نم أتركها حتى تبرد • وهكذا

﴿ تَنْبِيهِ ﴾ يلزم احيانا ربط احدى القطعتين المراد فجم احدهما بالاخرى بخيطان حديد • وعند اجراء العملية بتصم بها خيط الحديد فلنع ذلك يصاف الى محلول بورات الصودا قليل من كبريتات الصودا

و القصل الداث كه

🍎 في الكلاء عن الفرنيش وانواعه 🦫

قلنا أنه يحد أن تحكون الخيطان الموصلة مقطلة الافي محل الاتصال بجادة غير موصله الدكهربا. • ونقول الآن أن الخيطان الربوطة بها القطع المدلاة في المقطس يجد ايضا أن مكون مقطساة بجادة مثل تهك الافي محل اتصالهما بالقطع الملبسة وانقضبان الهدد على فوهة المعلمي والا فيرسد عليها الذهب المحلول فتكون خسارة على العامل • فيكني لذلك فابا السمع الاجر مذ با بالسيرتو أو الشمع الاصغر مذوباً على النار · ولكن بما أنه لا يمكن استعمالهما أذا كان المفطس سخنا. نقدم للقارئ عدة مواد تغنى عنهما وعليه أن يختار منهاما توافقه

﴿ صفة فرنيش من الخبر ﴾

يوخذ من الجمر كمية وتذوب فى زيت التَّرِنِيَّا حتى يُصير المحلول بقوام المسل فيدهن به

﴿ صَمَٰدٌ فَرَيْشَ الْكُوبَالَ ﴾

يؤخذ من يج الاجزاء الآنية :

درهم ١٥٠ من الكويال

ه ۱۳۰ من زیت الکتان مغلی

د ١٠٠ من زيت الغرنتينا

وكيفية استحضاره هيمان تضع الكوپال في قدر من حديد على ناد اليه أن يسيل فتضيف اليه زيت الكتان وتحركهما حتى يمترّجا ثم تنرّاهما عن النار وتضيف اليهما زيت التربنينا مداوما الحريك الى أن يبرد المزيج

﴿ صفة فرنيش من الحمر والمصطكى ﴾

جزء ٢ من صفوق الممر

ا مرمسطوق المصطكى

صمهما فى وعاء على نار هسادئة الى ان يسيلا ويرفخا ثم صب المزيم على رقاقة من تحاس ودعه يود وعندما تريد استعماله خدمنه كية وحلها فى زيت تريشينا على نار هادئة حتى يصير يقوام الشراب وادهن به

وهذا الغرنيش الاخير بفضل على ما سواه لانه لا يتأثر فى اى منطس كان ولو كان سخنا ولكن يشسترط ان يكون منه على الخيطان فشرة سميكة فيقنضى ان تدهن به ثلاث مرات كما نشف عليها

وقد يطلب نفضيص كاس مثلا من الحسارج وتذهيبها من الداخل فاذا اردت تفضيضها اولا ادهن داخلها بغ بيش وعند ما يتم ا تنفضص انزع عنها الغرنيش يوضعها فى زيت التربذينا سخنا ثم فى سبيرتو مخن ايضا اوفى العزن (وهو الاحسن) لانه يحل جبع المواد الدهنية والراتبنجية بمدة يسيرة بدون ان يكون سمننا وهو سريع التطاير · ويكنى احبانا فرك الفرئيش بفرشة تمحاسية فيتقتت · وقبل أن يندهب داخل الكاس بازم احاؤه وتنفليف كم مر فى باب التفضيض ثم يطلى ظاهر الكاس بالفرئيش وتفعلس فى المفطس الذهبى

ولا يَحْقَ اننا بِهِذِهِ الواسطة نقدر ان تكسو سطح قطعة واحدة عدة معادن مختلفة او معدنا واحدا ملونا بثلاثة الوان كالذهب مثلا فانه يكون في جهة احروفي الثانية اخضر وفي الثالثة اسفر

﴿ صفة طلاء ﴾

درهم ٣٢٠ من الكندر (وهو اللبان السعمل علكا)

من الكوتابرخا قطما صغيرة
 من مسحوق الحقان

سيّل الكويّابرخاعلى نار واضف البها الحفان وحركهما حتى بير بها ثم اضف الكندر وحرك الجميع الى ان يصير مجوزًا ثم اطل بذلك داخل الصندوق الخشي او المعدنى المعدنى المعدني المعدني المعدني المعطس النصاسي ثم احم رفاقة من حديد واصح بها الطلاء ليكون متساوى السطح وتسد الحكايا غير ان الفاطس التي يدخلها سيانور تحلل المجون وتفسده فلذلك لا يستمل المجون الاللاوعية المعدة للغطس العساس

۔۔۔ﷺ القسم السادس ﷺ۔ ﴿ فی عملیات مختلفة ﴾ الإسيط

﴿ القصل الاول ﴾

﴿ فِي الحَمْرِ العَلْمَانِي ﴾

رأينا انه فى المفاطس المستعملة التليس بعلق بالقطب الايجابى رقاقة من نوع المعدن المراد رسوبه وإن هـند الرقاقة تموض بذوبانهـا عن المعدن الراسب فهذه اللاحطة تدلنا على الحفر لانه اذا جبنا بغرنيش بعض سطح الرقاقة فالمحل الغير

المُجَعِوبُ يَدُوبُ وَبِيقَ مَا تَحَتَّ الفَرْنِيشُ عَلَى حَالَّهُ فَيْتُمَ الْحَفَرُ وَطَرَقَ ذَلَكَ كَثَيْرَةً غير ان الفرق بينها قليل

فأبسط طريعة الذلك هي ان تدهن صفيحة تحاسبة بغرنيش لا يؤثر به المنطس الصاسى وحين بنشف الغربيش ترسم عليه بقلم نثر ما تريد بحيث رأس القلم عيس الصاس ثم تصل الصفيحة بالقطب الايجابي من البطارية وتعلق مثلها في السلم قصفر الملقة في الايجابي على ما رسمت بالقلم

واذا اردت ان يكون الرسوم نافرا فارسم على الصفيحة بالفرئيش ما تريد فيذوب ما حوله في المغطس فتئال المراد

ولا يخنى انكل معدن يحمر فى المنطس الركب منه فالنحاس يحمر فى مغطس مركب من كبريتات النحاس والذهب فى مغطس الذهب والفضة فى مغطس المفضة

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ طريقة لحفر الفولاذ والحديد والصاس في مفطس واحد ﴾

خد صفيحة من احد هذه المسادن وادهنها بالغرنيش وارسم ما تربدكا مر ثم اربطها بالموصل الايجسابي وانجس فقط راس الموصل السلبي باذائها في المزيج الآتي

درهم ١٦٠ من الحامض النيزيك القد ١٦٠ من الماء الاعتمادي

ويكني لهذه العملية سائل كهربائي خفيف فتُكنى اذا بطارية واحدة ولتكن مدة التعليس من ساعتين الى ست ساعات حسب العمق المراد بالحفر • واذا اردت ان يكون حفر بعض المحلات اعمق من الآخر فاخرج القطمة كلما عملت ان لمغفر في المحل النهر المراد تعميقه قد صار حسب المطلوب وادهنه بالغربيش ثم خطس القطمة وهكذا

غير انه اذا اريد حَفر الحديد والفولاذ الانسب ان يكون الموصلان خيطين من حديد دقيقين طول كل منهما ذراع وربع فقط

﴿ القصل الثالث ﴾

﴿ في التذهيب الناشف ﴾

كلماكثرت الافادات يزداد العامل سروراً • هم اننا تكلمنا عن التذهيب في بابه قصدنا لاتمام الفائدة أن نتكلم هنا عن طريقة جيدة لتذهيب المعادن وغيرهما تذهيبا ناشفا كالذي تراه على الايقو نات والشماعدين والساعات الموضوعة تحت بيت من زجاج وخلاف ذلك • وهذه كيفية العمل

بعد تنظيف القطعة كما مر في بلب التفضيص اذا كانت معدنا وبعد سد مسامها وتحدثها اذا كانت غير معدن ونخيسها في منطس كبربت الناس تحيسا ناشقا خفيفا (تفطيسها في مغطس النحاس يكون من ٤ الى ٦ ساعات حسب المطلوب) تزج في ماء ثم تمر في المزيج الآتي (وقسد مر في باب التنظيف (١)):

برز ، ۱۰۰ من الحامض الكبرينيك (بالكيل)

« ۱۰۰ من الحامض النيترك («)

ه ٠٠١ من كلورور الصوديوم (بالتريب)

وبعد امرار القطعه" فيه واخراجها حالا تفسل بهاء بارد وتمر بعد ذلك في محلول نبترات ثاني أكسيد الزئبق المار ذكره ايضا وتفسل بهاء ثم تعلق بالقطب السلبي وتفطس في المفطس الآتي :

درهم ٢٠٠ من فصفات الصودا

• ١٣٣ من ثاني كبريثيت الصودا

ه ٥٠٦ من سيانور اليوناسا

د ٥٠٤ من ذهب محول الى كلورور

اقة ٥٠٩ من الماء القطر

وكيفية استمضار. هي ان تُنُوب فصف أن الصودا في عُاني اقات من الماء ثم

(١) يستغنى عن هذا الزيج اذا خرجت القطعة من مفعلس التحاس ناشفة
 كالمرغوب واما اذا بتي على سطحها بعض حبيبات فلا غنى عنه

تضيف اليها ثانى كبريتيت الصودا وبعد ان تذوب كلورور الذهب والسيانور في الاقة الياقية تمزجهما بالسائل الاول

واصل أنه في هسدا النطس لا تستمل رقاقة ذهب الفطب الابجابي بل خيط پلاتين لانه يقتضى لذاك مجرى كهربائى كثير ، فني ابتداء العملية غطس ثلاثة ارباع خيط البلاتين ثم اخرجه بالتدريح حسب ما تريد أن يكون لون الذهب از اسب ، ويكني بهذا التذهيب أن تكسى القطعة غشاء رقيقا من الذهب لان النصاس تحدد هو الذي يجمل اللون ناشفا كالمرغوب

اذا وجديًا ان الفشاء الذهبي غير متساو وليس حسب المرغوب فهذا دليل على ان امراد القطعة في المزيج الحامضي لم يكن كالواجب غن الضرورة ان تخرج من المنطس وتفسل يحلول محنن من سيانور البوئاسا والماء ثم تغسسل جاء وتمر في عطهل شرات ثاني اكسيد الزئيق وتذهب ثانية

واذا اردت صقل بعض محلات من القطعة بعد اخراجها من المفطس الذهبي فاغسلها اولا بماء ثم غط المصقلة بمغلى بزر الكتان او اصول الحطمي واحذر من ان تمسها بما فيد حوامض او صابون ثلا يصير لونها احمر

> ﴿ النصل الرابع ﴾ ﴿ ق النيال ﴾

ان هذه العملية المسماة باسم محنزعها هي ان ترصع الفضة بنقش اسود كالعروق وخلافها فبلك تزداد القطعة الرصمة بتلك المادة فيمة ورونقا وطريقة ذلك هي ان تضع في بوتقه عيقه الاجزاء الأكبه

درهم ٢٥ من الكبريت

« ۲۶ من هيدروكلورات النشادر

ثم نصم البوتقة على النسار الى ان تميع هذه الاجزاء · ثم تأخذ بوتقة اخرى وتضع فيها الاجزاء الآلية :

درهم ٥ من الفصد" الخالصه"

ا ١٣ من التعاس الاحمر

۲۰ من الرصاص

وتضع البوتقة على النسار الى ان تميع هذه المادن تماما • فتصبهــا فوق مزرج الكبريت وهو سائل فيحولها حالا الى كبربتور الفضة والصاس والرصاص فتضيف حينئذ قليلا من هيدروكاورات النشادر وتخرج المزيج من البوتقة وتسعفه الى ان يتم جيدا

فَاذَ يَتِم هذا احَرَّ عَلَى قَطَعَهُ الفَضَهُ الرسم الذي تريده وحَدْ كيه من المسحوق واعجنه بها مقوب فيه شي من هيدوكلورات النشادر واحش به الحقر المرسوم ، ثم ضع القطعة على نار قويه تسبيل المزيج فيلهم بالفضعة داخل الحفر ، ثم خذمن مسحوق الخفان او الاحر الانكليري (اي اكسيد الحديد) وافرك به ما حول الرسم بدون ان تمسه فيرول اللون الاسود وبيق المزيج داخل الحفر كأنه رسم طمع حا، حدا

كأنه رسم طبيعي جيل جدا ويلون التحاس بهذا اللون الاسود يااطريقه" الآئيه" :

ضَع فَى اناه زَجَابَى ثلاثنائه درهم من سائل السادر واضف عليه اربيين درهما من كربونات النحاس وحركهما فيذوب النحاس و وبعد تنظيف قطعه النحاس الاجر على ما ذكرا في باب التحيس (بدون غطها بالرشق) غطسها في هذا المذوب واخرجها فتكون بلون اسود يزداد رونقه أذا صقلتها

﴿ القصل الحامس ﴾

🌶 فى تلوين حديدة البندقية" بلون جيل 🏈

نظف الحديدة واحمها قليلاثم انجس خرقه" فى كلورور الانتيون السائل وافركها كثيرا فركا شديدا الى ان تصير باللون المرغوب

﴿ فِي تَلُونِهُمَا يُلُونُ أَزْرِقَ ﴾

نطفها جيدا وافركها محل ونسفها جيدائم استمها مخرقة مرطبة بالحاسق الهيدروكلوريك واتركها ربع ساعة لنشف بالهواء ثم الحمرها في دمل حام موضوع فى وطه مناسب لهذه الغاية • ثم قرّ النار بالتدريج واكشف الحديدة مرة بعد مرة لترى اذا كانت قد صارت باللون المطلوب • ولما يكون ذلك ارضها من الرمل واصحها بخرقة ناشفة وادهنها بالفرئيش الآتى ذكره بعد هذه

﴿ فِي تلوينها بِالاسمر ﴾

اعل العملية السابقة وعند اخراج الحديدة من الرمل أصحها بخرقة مرطبة قليلا بزيت الزنتون فيسمر اللون الازرق

واذا أريد ان يكون هذا اللون متشعبا كالرخام مثلا فبعد تنظيف الحديدة ادهن قليلا المحلات المراد تشعبها بمادة دهنية ثم اسمها بحل الافي المحلات المدهونة ثم اجر العملية السابقة وعند اخراجها من الرمل اسمهها حالا بحرقة المثقة ووعد اخراجها من الرمل اسمهها حالا بحرقة المثقة والدهنها بالغرفيش الآتي

﴿ صَمَّة فَرْنِيشَ لَخُدِيدِ وَالْفُولَادُ (وَخَصُوصًا لِلاَسَخَةُ) ﴾

جزء ١٠ مز المصطكى

« 10 من السندروس الابيض

و ٣٠ من الكافور

هن صيغ البطم

فذوب هذه الاجزاء فى كية كافية من السبيرتو وغط بها فرشة واطل بها الحديدة . وهذا الفرئيش مجفظ السلاح من التأكسد وهو شفاف بحيث لون الحديدة ببق ظاهرا كما لوكانت غير مدهونة به

﴿ القصل السادس ﴾

﴿ ق امزجة لتنظيف الذهب والفضة وتلوينها وتليمها ﴾

درهم ١٦ من الطرطير الاجر

« أ 17 من الكبريت المسعوق

« ۳۲ من كلورور الصوديوم

ذوب هذه الاملاح في كية ماد واضف مقدار نُصف المساء بولا واغل المزيج ثم غطس فيه القطعة المراد تليمها وبعد ان تخرجها تراها كما ثر بد

﴿ مربيح آخر ﴾

درهم ٨ من كلورور الصوديوم

ه من الطرطير الاحر

د ٤ من الكبريت المسعوق

ه ٤ من الشب المحوق

« ٤ من كبريتور الرَّدُ نَبِحُ المنصوق

اضف على الاملاح ماء ويولاكما ذكر واغله ثم غطس القطعة

ويما انه لا يُستعمل فى التليس الا الذهب الرملى لذلك يكون لون القطع الذهبة دائما اصغر • وقد اخترع جعلة وسائط بها يقدر العامل ان يلون الذهب باللون الاحر • فستكلم عن الاكثر استعمالا منها

﴿ مزيح لتلوين الذهب بالاجر ﴾

درهم ١٠٠ من الثيم الاصغر

و ١٦٠ من الشب المكلس

« ٠١٦ من خلات النماس

٥ ١٦٠ من ثالث اكسيد الحدد

ه ١٦٠ من كريونات النحاس

ذوب اولا الشمع على نار هادئة واضف عليه الأملاح مسحوقة جيدا وحرلة الجليع ليتم المزيج وبعد ما يبرد اجمله قضبانا • فبعد تنظيف القطعة المراد تلوينها المجها قليلا وافركها بهذا المزيج ثم ضعها على نار هادئة الى ان محترق الشمع ويبطل تصاعد الدخان فاصحها حينتذ بالفرشة التحاسية واصقلها بالصقلة • ثم اضعا في المذوب الآتى :

درهم ١٤ من كربونات البوناسا

ه ١٦ من الكبريت

ه ۳۲ من كلورور الصوديوم

ه ۳۰۰ من الماء الاعتبادي

```
يستعمل هذا المزيج مضسا
```

﴿ مزيح آخر لتلوينه بالاحر ﴾

درهم ٣٣٣ من خلات الصاس

« ۲۳۳ من هيدروكلودات التشادر

ه ٣٣٣ من ثالث احكسيد الحديد

۳۳۳ من كلورور الصوداوم

ضع الاملاح في خل وأغله على النارثم غطس القطمة المراد تلوينها هـ بـ مـ آن کـ

﴿ مزیج آخر ﴾

درهم ١٠ من مستحوق الكبريت

« ۱۰ من الثوم

امحق النوم والحكبربت والفلهما في بول ثم احم القطعة على النسار وفطهما في هذا المزيم فيحكون لونها مجرا

﴿ صفة مزيج لتلوين السلاسل الذهبية بلون اخضر ﴾

درهم ۳۲ من هيدروكلورات النسادر

٣٢ من خلات الصاس

« ١٢ من نيزات البوناسا

د ٠٤ من ڪيرينات التوبيا

اسمق الاملاح ودوبها في الحل وضع فيها السلمة واغلها على النار فتضمر

﴿ سَائِلَ بِلُونَ كُلُّ مَمَّدَنَ بِلُونَ الذَّهِبِ ﴾

من کبریت مسحوق (من کل منها اجزاء متساوبة من دم الاخوبن مسحوقا

من الماء حسب الارادة

اغل الزيم ساعتين وصفّه بخرفة رفيمة ثم ضمالقطمة فى قدر من فخار مدهونة واغرها بهذا السائل ثم فحط القدر جيدا • واغل المزيم مدة مخرج القطمة بلون ذهبى

﴿ وَاسْطَةُ النَّمَائِفُ الذَّهِبِ وَتُرْجِيعِ لُونُهُ الْاصْلِي ﴾

ذوب هيدروكلورات النشادر في بول واغلى شمنه القطعه الراد تنظيفها وترجيع لونها الاصلى فبعد ان تغلى يتم المطلوب

واعلم أن الذهب لا يسأتر بالهواء ولا المساء ولا بخارات الجو فلا يغير لونه الا بعض اجسام غربه تطوسطحه • فهذه الاجسام تنزع عنه بدون ضرر مهما كان رقيقا بحملول الصابون او محلول قلوى او بالسيرتو • واما اذا حكان الذهب مشفولا كما اذا كان في الحريز وما اشبهه فلا يستمل لتنظيفه محلول صابون ولا قلوى لان هذه الاملاح تضر طون الحرير الطرز بالذهب فيستمل فه السيرة فلا يؤثر شنا بالحرر

﴿ فِي تَنظيفِ الغَصْدَ ﴾

درهم ١٠ من ثاني طرطرات اليوتاسا

من كلورور الصوديوم

: ۱۰ من الشب

د ٦٠٠٠ من الساء الاعتبادي

فاغل الفضة في هذا المزيج فتنظف وتملع

﴿ مزيج آخر ﴾

درهم ٣٠٠ من كربونات الكلس

۵ ۱۱۲ من عظام مکلسة

۱۳ من مرهم الزئبق

۱۳ من زيت التربختينا

وعند الاستعمال يحل قليلا من هذا المزيم في عرق او سپيرتو وتفرك به الفضه" فتنطف و هو جيد لتنظيف الذهب ايضما

وتنظف الفضه" ابضا بفركها بماء اصابون • واما اذا كانت الغطمة ذات تجاويف فحصمي وتنفع اذ تبرد في محلول مركب من جزء من الحامض الكبريتيك ومائه" ماه وسد اخراجها تكون بيضاه ناشفه" فنفرك بالرمل الناعم وتصقل بالمصقلة • واذا فركت الفضه" جماب الدخان مجونا بمه تنفف ونجم

﴿ ق تليم الفضه * ﴾

درهم ٢٥ من الشب

ه ۱۲ من الصابون

لا ١٠٠ من الماه الاعتمادي

اهل الشبه" بالمساء وارفع الرفوّة ثم اصنف السابون واغمي بالزيج خرقه" وافرك بهمــا الفضه" فتلم

> ﴿ النصلُ السابِم ﴾ ﴿ فِي التراكيبِ المدنية ﴾

التركيب المعدني هو امتراج معادن بعضها مع بعض بحيث تصير معدنا واحدا تُعتلف خصائصه عن خصائص كل من المعادن المركب منها • وهذه التراكيب مفيدة جدا في الفسالب الصناعة • ويقرب لونها من لون الفضه والذهب • فذكام الآن عن جاة تراكيب منها مفيدة

﴿ من بيم معدني اصفر لامع مركب بما يأتي ﴾

جزء ١٠٠ من التحساس الاحمر النتي

من التوتيا التقيه"

أمع الاجزاء في بوتقه و فيحكون المدن ليا

﴿ مزيج بلون الذهب ﴾

جزء ١٠٠ من النصاس الاحر النق

و ٠٢٢ من التوتيا التقيد"

تماع في بوتقه " فيكون المدن ألين من الاول

﴿ مزيج آشه باندهب ﴾

جزء ١٠٠ من النحاس الاحر النق

ه ۸ من التوتيا

تجرى ألعملية السابقة

﴿ مزیج آخر ﴾ جزء ١٠٠ من العاس التق ۵ من التوتيا التقية و ٧٠٠ من القصدير وهذا الممدن لين وسهل تحت آلبرد ﴿ آخر ﴾ جزء ١٠٠ من الصاس المذكور ١٠٦ عن التوتيا ٥٦ من القصدير (وهذا كالسابق) ﴿ تُعاس اصغر ﴾ جزء ٩ من النصاس الاحر ٣ من التوتيا تماع في بوتقة ﴿ ممدن جيد لعمل اواني الطبخ ﴾ جزه ٤٠٠ من القصدير ه ۲۰ من الرصاص و ٥٠٩ من الصاس الاحر و ٥٠٣ من التوتيا هاع في بوتقة والمدن بابس لامع 🏚 معدن باون الفضة 🏟 جزء ٩ من القصدير ۱ من الرقشينا
 ۱ من الانتيون
 ۱ من الرصاص أجر العلية نفسها والمعدن لأبتأكسد بسهولة ﴿ معدن المداقع ﴾

جزء ٩ من الصاس الاحر

جزء ١ من القدير تماع في بوتغة

🛊 ممدن الاجراس 🏟

٢٨ من الحماس الاجر

٢٢ من القصدير

عاع

﴿ دُهِبِ اصطنباعي ﴾

جزء ١٦ من البلاتين

• ٩ من الشماس الاحر التق

١٠ من التوبيا النقية

وهذا المدن نثقل الذهب ولونه وليانته

🧳 صفة تحضير ثاني كبريتور القصدير السمى بالذهب الموسوى 🦫 يستصضر برنج ١٢ جزء قصدير و٦ اجراء زئبق و ٦ اجزاء هيدروكلورات النشادر و ٧ اجزاء زهر الكبريت واجاء المزيج بالتدريج داخل معوجة الى أن ببطل تصاعد الهيدروجين المكيرت • أثرك المعوجه لتبرد وخذ الطبقة الصفراء التي داخلها فلنها الكبريتور المطلوب وهو المعروف بالدهب الموسوى وكثيرا ما بستعمل عند الدهانين

تم ياب التلبيس ويليه باب صبغ الاقمشة



﴿ دياجة ﴾ ﴿ نى الكلام عن الاقشة ﴾

ان الاقشة المدن الصبغ اما بسيطة وهي ماكانت محوكة من نسيج واحدكم اذا كانت من صوف فقط • او مركة وهي ماكانت محوكة من اكثر كما اذاكانت من حرير وقطن وصوف او غير ذلك • فالبسيطة تصبغ بسهولة والمركبة بالعكس

واعلم أن من الانسجة ما هو نبانى كالقطن والقنب والكتان ومنها ما هو حيواتى حكالصوف والحربر ، والغرق بين الانبين هو ان فى الحيوانى كية و افرة من الاروت ، وهذا المصر يوجد قليلا فى النبائى حتى انه لا يوجد اصالة فى بعضه وهو يظهر عيانا على هيئة سائل نشادرى اذا استقطرنا المواد الحيوانية ، وهذا السائل مرك من هيدروجين وأزوت ، واذا استقطرنا المواد النباتية نستخرج السائل مرك من هيدروجين وأزوت ، واذا استقطرنا المواد النباتية نستخرج قليلا منه او لا يستخرج شئ

وان الواد الحيوانسة عرضة للتمنن وباحراقهما تفوح رائعة خراقة نشمادرية لوجود الهيدروجين والازوت فيها • واما النبسانية فخضم وتولد بالاستقطار السيرتو وحوامض

وانُ الفَّلُويَاتُ هَى ذَاتَ فَعَلَ قَوَى عَلَى المُوادُ الحَيْوَانِيةُ اذْ تَذُوبُهَا بَخَلَافُ النَّبَاتِيةَ قَانُهَا لا تُؤثّرُ فَهَا شَيْئًا

وان الحامض النيتريك والحامض الكبريتيك لهما ايضا فعل عليها فأن النيتريك عملها ويفصل عنها الازوت ويتسكون اذذاك حامض كربونيك وحامض اسكداليك والكبريتيك فصلها ايضا عن الازوت وتبقى بقية الواد المركبة منها فحية و وبظهر أن الحرير له بعض مشاجة بالمواد النباتية لان القلويات والحوامض لاتفعل به فعلها بالصوف تماما • ويتاكف مع المواد الملونة تاكف المواد النباتية • واله يجب الانبيا، عند استعمال الحوامض والقلويات على

الحرير وان يكن فعلهما عليه اقل منه على الصوف · فأنها ربما تضر بالحيط اذا كانت كثيرة

وان القطن يقاوم فعل الحوامض احكثر من القنب والكتبان · فالحامض النيتريك اذاكان سخنا فأنه يحوله الى حامض أكساليك عليه عليه بسسهولة بخلاف ما اذاكان سخنا فأنه يحوله الى حامض أكساليك

﴿ الصوف ﴾

ان الصوف هو مادة حيواتية تنشأها مانة دهنية ولذلك لا يتص الماء فاذا اربد صبغه يقشفي ازالة هذه المادة لثلا تتع أتحاد المواد المونة به اذ تكون فاسلة بينهما وبيته • وهذه المادة هي صابوئية قاعدتها املاح بوياسية منها ما هو قابل الذوبان ومنها ما لس كذلك

وطريقة ازالة المادة الدهنية عن الصوف هي ان تضع الصوف في خلقين وتغمره بنلاثة اجزاء ماه وجزء بولا مخترا و وتسفن الخلقين الى درجة متوسطة من الحرارة بنوع انها لا تؤذى اليد عثم تحرك الصوف حينا بعد حين عثم ترفعه من الخلقين وتفسله بماه و تضعه في سلة كبيرة موضوعة في ماه جار و تدوسه داخل السلة الى ان تذوب المادة الدهنية وتفصل عنه ويعرف ذلك عند خروج المساه المار في السلة صافيا غير مبيعن عثم تنشر الصوف حتى بنشف

ويجب الاعتناء الكلى بتنظيف الصوف من هذه المادة ليكون لون الصباغ الجهج واروق للنظر • ويجب حفظ الماء والبول المستمملان اولا لكى يستمملا ثائبا فيكون اكثر ضلا لحل المواد الدهنية غير أنه بجب أن يضاف كل مرة قليل من البول

﴿ في تبييض الصوف ﴾

المقصود من تبيض الصوف ازالة اللون الطبيعي الذي يكون فيه وكيفيه ذلك هي ان تضعه في خلقين فيها ماء محلول به قليل من شحت كريونات الصودا (١١ ك الى ١٠٠ ماه) وثقل سُبع الكربونات صابونا • ثم تسخل الخلقين كالاول وتفطس الصوف بهذا المحلول ثلاث مرات • ثم تفطسه ثلاث مرات في ماء العادة فاترا • ثم ثلاث مرات في خاتمين فيها محلول تحت كربونات الصودا بدون صابون

وتنسله بعد ذلك بماه فاترو تنشقه جيدا • ثم تعرضه لبخار الكبريت بالطريقة * الآئية :

وهي ان تعلق الصوف على او تاد في حجرة محكمة الضبط على علو ثلاثة اذرع عن الارض • ثم نأخذ كانونا من الحديد فيه رماد وفوق الرماد اقد حسب بت قطعا صغير الكل خبس اقأت صوفا • وتشعل الكبريت (١) من اربع جهسات وتفرج من الحجرة وتفقل الابواب مفلقة الهلاقا محكما مدة ١٢ ساعة • ثم نقتم الابواب و تزلك الصوف معلقا حتى ينشف تماما • هذا في الصيف واما في الشتاء فتزلك الابواب مفتوحة الى ان تزول واقحة الكبريت ثم تشعل ادا و تفلق الابواب لكي تكون الحرارة كافية لنشافه بسرعة • فعند ذلك يكون مبيضا حاضر اللصبغ

﴿ الْحُرِينِ ﴾

الحرير مادة حيوانية خيطه منشى طبعاً بمادة صمنية لامعة وهو لا يخلو من مادة ملونة حسية وهى اما صغراء او خضراء او غير حسية · فيقتضى لعمل الاقشسة الحربية ان تزول منه حكيل هذه المواد · وخصوصا الصيفه

وطريقة ذلك هي ان تضع في خلفين ماء منوبا فيه ٣٠ جزءا صابونا الى ١٠٠ جرء حريرا وتفطس فيها الحرير وتسخى الحلفين الى ما دون الفليان بحركا الحرير دائما واذ ترى الله ايحل تخرجه وتذسره لينشف • ثم تضمه في اكياس في كل كيس عشر اقات • وتفليه ثانية في ماء محلول فيه صابون (٢٠٠ ص الى ١٠٠ حريرا) ويجب أن تحرك الاكتاب دائما للاتة ننى السقلى منها لكثرة الحرارة في قد الحلفين (ولنع هذا المحقلور يستعملون في اوربا بخار الماء حوضا عن التسار المجردة السفين الحلفين)

(۱) تبسط الكبريت متصلا بعضه بالبعض الآخر وتمسه بالنار من الجهسات الاربع حتى تمتد فيه بالتدريج ، لانه اذا النهب جيمه دفعة واحدة وكون بخاره الكثيف واكسيمين الهواء حامضا كبريتيكا ينشى الصوف برسوبه عليه كالندى ويعطبه ، واما المخلق ابواب الحجرة فهو لمتع دخول الهواء الكروى الذي يجمل الاكسيمين في الحامض الكبريتوس المتصاعد من الكبريت

واهم نه كل تصاعد شئ من المساه بالحرارة يجب ان تموض عنه لتبنى الاكياس دائماً تحت سطح ماء الصابون • واذا كششف الحرير بغنج احد الاكياس ورأيته قد صار ابيض ناصما اخرجه واغسله بماء جار ونشفه • هذا اذا كان يراد صبغه • واما اذا اريد تبييضه مجردا ضرضه بعد هذه العمليه لبخار المكبرث على ما تقدم في تبييض الصوف

و القطن ک

القطن مادة نباتية معروفة وهو غير قابل الذوبان في الماء والزبوت والحوامض النباتية فلا يذوبه الا محلول قلوى سمئن مشبع ولا يذوب اذا كالحان المحلول خفيفا و وفيه مواد ملونة ودهنية ونشاوية واملاح مختلفة منهما ما هي فيه طبعا ومنها ما يعلوه من الآلة السخملة لغزله ومن الضرورة ان يتنتي من هذه المواد لكي بصير صالحا لتصبغ

وطريقه "تنقيته هي ان يفلي القطن بعض ساعات في المساء ثم اربع سساعات في محلول قلوي" (٢ في الى ١٠٠ ماه) ثم ينسل مجاء جار ويعصر وينشف م ثم ينتم قدر ساعتين في ماه الكلور ويفسل ايضا بماء جار ويعصر وينشف جيدا

فاذا أريد أن يكون ابيض ناصعاً ينقع ثانية في ماء الكلور اخف من الأول ثم ينقع ساعة في محلول حامض كبريثيك (١ و فصف ح الد ١٠٠ ماء) ويخرج ويفسل بجاء ورنشف ثم يغطس ٦ ساعات في محلول الصابون سخنا (١٠ ص الد ١٠٠ ماء) ويغسل بجاء ورنشف • وهسكذا تنتهي العملية"

﴿ القنبِ وَالكتانَ ﴾

القنب والكتان من المواد النباتية الحاوية ما فى القطن تقريبا من الواد · فيجب ايضا تنظيفها عند الصبغ بالطريقة الآتية "

اغل كل منهما فى الماء شماتى ساعات واتركه سخنا خمسين ساعد مم اغسله جيدا بهاء جار ونشفه ثم انقعه ساعة فى الماء ونشفه ثم انقعه ساعد فى محلول حامض كبريتيك (اونصف ح الى ١٠٠ ماء) واغسله جيدا

ونشفه واتركه ادبعة اللم ماشوراتم اتدمه ٦ ساعات في محلول الصابون سختماً (١٠ ص ال ١٠٠ من احدهما) ثم اغسله حدا عاء حار ونشفه

(۱۰ ص) ال ۱۰۰ من احدهما) ثم اغسله جيدا بما، جار ونشفه الا ان وقد يرد بعض هذه الانسجه من اوربا مبيضا فلا يلزم اذ ذاك لصبغه الا ان يغلى الراد صبغه منها ثمانى ساعات فى محلول قلوى (۱ و نصف قى الى ۱۰۰ ما،) ويفسل جيدا ثم ينقع ٦ ساعات فى محلول حامض كبريتيك (٤ ص الى ١٠٠ ما،) ويفسل جيدا ثم ينقع ٦ ساعات فى محلول حامض كبريتيك (٤ ص الى ١٠٠ ما،

واعلم أن اللون لا يحكون على القماش زاهيا حسب المرغوب الا اذا كان القماش مبيضا غايه التبييعن والا فلا يتم صبغه حسب المراد

- على النسم الثاني كا-

﴿ فِي الصَّبِّعُ وَالصَّبَاعُ ﴾

﴿ النصل الاول ﴾

﴿ في ما هو الصباغ ﴾

الصبغ هو الطريقة التي بها يتم رسب مادة ملونه على نسيج ما بشرط ان يقى هــذا اللون تغيير بتعريضه للمنساصر الفلكية كالهواء ونور النبيس اللذين من خصائصهما ان يقللا رونق الالوان بحسبا تكون كثيرة او قابلة الاتحاد بالانسجية

ومن الانسجة حيوانية كانت او نباتية ما هو مختلف الالفة عع المادة الملونة عن غيره و فالالفة اذن هي الواسطة الوحيدة لان يكون الصباغ جيدا او لا فلانسجية ذات الالفة الكثيرة تجنب المادة الملونة وتتحد مهها فذكون ثابتة وعسكسها بالعكس و ولذلك تقدم القول ان الاقشة اانسوجة من مادة واحدة كالصوف وحده مثلا بسهل صبغها والافية صعب لسبب اختلال الفة كل من مواد الانسجة

قييب اذا ان نعرف القــارئ الغه "كل من الانسجد" الى الواد الملونه" • فالفه" الصوف كثيرة بعكس الفه "الحرير لها فانها اقل من الفه" الصوف • لذلك يكني فأنبا لصنغ الصوف ازالة المادة الدهنية • والفه القطن والفنب والمكتان اقل جدا من الفه الحرير والصوف • ولذلك لا يصنغ ما سوى الصوف الا بصد اتحاده بمادة دات الفه معادلة لالفة الصوف وهي على اتواع شتى وتسمى الاساس

﴿ الفصل الثانى ﴾ ﴿ في الاساس ﴾

الاساس هو محلول مواد تغط فيها الاقشة قبل صبغها لتكون وسيطا بينها وبين المواد الملونة و المقصود منها التعويض بما يازم من الالفة لبعض الانسجة والاحكثر استعمالا تأسيس الانسجة ثلاثة و الملاح الالومين والملاح الحديد و ألملاح الملاح الحديد و الملاح المديد و الملاح المديد و الملاح المديد و الملاح الحديد و الملاح المديد و المديد

الالومين • ومن أملاح القصدر كلورور وهيدروكلورات القسدير • ومن الملاح المديد كيريتات وثيرات وخلات الحديد

ويفضل من املاح الالومين خلاته لان الفته كثيرة للانسجة والمواد الملونة واكسيد القصدير ذو الفة كثيرة المهواد الملونة فائه يثبتها على الانسجة ويزيدها ووقا و والفة اكسيد الحديد اكثر من الفته واكن عاله من طبعه ذو لون لا يستعل الا لتأبيت الالوان المعية

وغير ما ذكر يوجد مؤسسات كثيرة ، منها اكسيد النحاس وهو يثبت اللون الاسفر على القطن وبمزوجا مع أكسيد الحديد الالوان السوداء على كل من الانسمة

ومنها املاح الكلس بالاجال غير انها تستم الالوان الحراء وتفتح الزرقاء وتثبتها ومنها المواد الترابية والزواد القابضة النبائية والزيوت وهكذا مادة واحدة من الملونات تعطى السيج الوانا مختلفة بحسب اختلاف المؤسسات

وتقسم هذه المؤسسات الى مركبة وبسيطة · فالمركبة هي التي لا تكني لاعطساء لون ما الا بمساعدة مادة ملونة ومنها املاح الالومين والقصدير · والبسيطة

هي حكسها أى تعطى لونًا بدون مساعدة غيرها ومنها املاح الحديد والمتغيرُ والنحاسُ والرصاص والزئبق

فتقول بالاجال ان أحسن أساس مثبت هو اللج الاكثر انفذ الى الاسمية والمسادة الملونة معا وهو خلات الالومين لان فيه الخصائص المطلوبة

وكيفية تأسيس الانسجة هي ان تفطس في محلول آحد المؤسسات المذكورة فيماضنة الفة النسيج والفة المؤسس نتحد به المادة الملونة • ويلزم غسل النسيج مسد تأسيسه لازالة ما يكون قد لصق به علاوة عما يلزمه من الاساس • لثلا يحد بهذا الزائد كيه من المسادة الملونة فترول معه من السيج عند غسله بعسد الصبغ لانه يجب غسله بعد الصبغ لازالة ما التصق به من المادة الملونة على غير لروم

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في المواد الملونة ﴾

المواد الملونة قد تكون نباتية او معدنية او حيوانية • واعلم ان الهواء والماه والتور تداخلا عظيما في تكوين الالوان • فبتع يمض الاقشة المصبوغة لذلك يفتح اللون او يكمده محسب خصائصه ومن الالوأن عا يمكن ثنيته على القماش ومنهما عا هو عكسه • ومنهما بسيطة وهي الاسود و الازرق والاحر والاصفر • ومنها مركبة وهي عا تحصل جرج لونين او أكثر من الالوان البسيطة • فيكون اللون الحماصل مختلفا عن كل من الالوان الممزوجة

﴿ فِي المواد الملونة بالاسود ﴾

هى العنص و^{الس}ماق والكاد الهندى وقشر شحر الجوز وهباب الدخان وسيذكر كل منها بالنصيل

﴿ فِي النَّفْصِ ﴾

المقص مادة تتكون من لذع حشرة ما لورق معق الانجار وخصوصا الملول (نوع من السنديل) والموجود منه في المجر نوعان الاسود والابيض وكلاهما منه ما هو المتوب لان الحشرة التي تقبته ويقيت داخل العقصة صدارت فراشة وخرجت منها ومنه ما هو غير مثقوب لانه قطف قبل خروج الغراشة منه · وهذا نحو الاجود

واعم ان العض يحوى ثلاث مواد وهى الحامض العقصيك والتانين ومادة ملونة صفراً، وهو مستعمل لصبغ الآجر صفراً، وهو مستعمل لصبغ الرمادى والاسود ويكون اساسا العسباغ الآجر والواد النضالة فى العقص هى الحامض العقصيك والتانين و ويجدان ايضا فى قشوو شجر السنديل وقشور شجر البندق والبيلسان والسماق و ولا يستعمل فى الصباغ الا بمزوجا بمواد اخرى ما لم يكن الصباغ اسود او رماديا كما شعما

﴿ فِي السَّمَانَ ﴾

السماق شجر كثير الوجود في بلادنا و يزرع عند الاجانب باعتناه • ويجب قطع اغصائه كل سنة ثم تيميس الاغصان المقطوعة بورقها وتسحق فيستعمل مسهوقها في الصباغ ودبغ الجلود • ويعوض به عن الهفص احياءا لانه اقل ككلفة منه بشرط ان بكون مضاعف الوزن

واعلم ان كية الحامض المغصيك والتانين في السياق اقل منها في المغمى قادًا صبغ به وحده يعطى لونًا رمادياً مشرباً بصفرة أو خضرة ويلون القطن المؤسس بالالومين بالرمادى الفامق والمؤسس بالالومين واكسيد الحديد معا بالزيتوني ويستعمل السجاق لتلوين الصوف والحرير بالالومين واكسيد الحديد معا بالزيتوني ويستعمل السجاق لتلوين الصوف والحرير بالاسود والرمادي

مؤ في الكاد الهندي كه

هو عصيرشجرة فى الهند والموجود منه فى التجرُّ هو على هيئة اقراص صابة قليلا كسرها اسمر مستم

والكاد الهندى يذوب فى الله ، والتانين الموجود فيه مخالف الموجود فى المغص لانه لا يصول الى حامض عفصيك ولكونه يعطى ممزوجا مع املاح الحديد لونا اخضر ، يخلاف الحامض المغصيك والتمانين الموجودين فى المغص فانهما اذا مرجا مع املاح الحديد يعطيان لونا اسود ، والكاد البهدى يستعمل لصبغ الفضن

والحرير والصوف يلون قرفى

و فى قشر الجوز ﴾

قشر الجوز قبل أن ينصّب يكون لونه اخضر و بعد أن يقطف ويتعرض للهواء يصير اللون أسمر ، ومحفظونه في أورو يا تحت المساء مدة سنة أو منتين فتر داد فيه المادة الملونة ، وهو ذو الهمية عظية وكثير الاستعمال في الصابغ ويصبغ الصوف بلون بندقي ثابت ولا يحتاج الى المؤسسات الا تشكيل ألوانه وازديادها رونقسا واحسن مؤسس لذلك الالومين غير أنه في استعماله لصمغ الصوف لا يحتاج الى مؤسس اصلا ، وهو يعطيه لونا يدقيا ثابتا وبيق الصوف لينا

واع أن قشر هُرَ الْجُوزُ بؤخذ بعد النصيح ويوضع في براميل ويغمر بماه ويترك

سنة أو اكثركما تقدم وكما طال عليه الوقت هكذا يزداد فعلا بالتلوين واما قشر ساق الجوز ويصنع كقشر الثمر غير أنه يجب له مضاعفة الكمية والتعومة وأن يكون في كيس عند ما يوضع في الحلقين مع القماس • لانه أذا لصق منه بالتماش شئ يديفه فلا يستوى الصباغ

﴿ فِي هبابِ الدخان ﴾

الهباب هو ما يتصاعد من حرق الاخشاب ويلتصق بجدران المداخن · وهو يختف بحسب اختلاق الاخشاب · غيرائه قمّل بستممل لائه لا يعطى الاقشة لونا ثابتًا وإنه يقسى الحيط وتفوح منه رائحة مكروهة

﴿ فِي المواد الْمُلُونَةُ بِالْازْرِقِ ﴾

يؤخذ المون الازرق من مادة زرقاء تستخرج من نوع من النبات وتبساع فى الشجر على هبئة اقراص سلبة لونها ازرق فاتح او بنضجى • وهو النيل وقد يكون مفشوشا غالبا لطو قيمنه • وبعرف ذلك عندما يكون لونه ازرق معمما او رماديا او مخضرا واذا كمرت القطمة منه وشوهد داخلها مشمها بخطوط مسمرة او مبيضة فهو مفشوش فيجب على المشترى الحذر من ذلك • وستتكلم عن كيفية الصبع به

﴿ فِي المواد الملونة بالاحمر ﴾

الغوة هي عشبة تزرع في ازمير وقبرص واوريا والهند وتوجد طبعًا في هذه البلاد والمادة اللونة توجد منها في جذورها

تستأصل هذه المشبة بمد ان تنبت بسنتين وتنزع قشرتها الخارجية حتى تنق من التراب وتبيس وتستحق

وكَبْفَيْةُ تَبِيْسُهَا هَى انْ تَنْشَرَ عَلَى شَبَاكَ فِي الهَوَاءَ أَوْ تَسْفَنَ فِي فَرَنَ حَامَ وَتَعْرِكَ قَلْيَلَا لِتَنْتَمْرِي مِنْ فَشَرْتُهَا الْخَارِجِيةَ • ثَمْ تَطْعِنَ وَتَعْرِبُل

وهى تباع غالبا مسحوقة وبكون لونها أذ ذاك احر ماثلا الى الصفرة • غير أن الاحسن أن تشترى غير ممحوقة لثلا تكون منشوشة أو غير نفليفة كالواجب ويختار منها الجذور التي يكون كسرها احر فاتحا قليل الاصفرار والتي تكون بغلظ النم قليلة المقد ذات واتحة قوية • والفوة القبرصية والازميرية هي اجود من غيرها ولدلك تطلب في اورويا من هذن المكانين

وهى تمنص رطوعة الهواه فلذلك يجب ان توضع فى محل ناشف لا يدخله الهواء داخل راميل محكمة السد وادًا طال عليها الوقت الحكثر من ثلاث سنين يضعف فعلها الملون

واعلم أن في الذوة مادتين ملونتين الواحدة صفراء سريعة الذوبان في الماء والآخرى حراء زاهية وهي لا تذوب الا ببعاضدة المادة الصغراء واستعمال الفوة في الصبغ كثير جدا وقد توصلوا الى تأبيت لونها الاحمر على الصوف والقطن والمسكتان وهي اجود من الدودة وغيرها من المواد الملونة بالاحمر لان لونها يثبت اسكثر من ثلث وهي اقل كلفة ولونها يكون ابهج وسباتي الكلام عن كيفية الصبغ بهما

﴿ فِي الدودة ﴾

الدودة هي دوبية صنيرة تميش على نوع من الصبير (كا كيتوس) فتصمع وتمنية في ما. سفن وتنشف بالشمس فتصير بهيئة حوب صنيرة لوفها رمادي

يضرب الى الحُمرة · واجود نوع منها ماكان لونه أيعن فضيا وحباته كبيرة 'ناضة حتى أنها لا تسمىق بسهولة أذا صفعلت بين الابهام والسباية والتي أذا سحمت

هكداً لا يبتى منها أثر غبرة على الاصابع

ويوجد أحيّانا في التَّجِر نُوع منها مز وَعَة منه المادة الملونة فيصِب على الشَّرَى ان يَحْصَر: منه كية قِبل الامّياع

واصلم آن المسادة التي تستخرج من الدودة هي حراء ارجوائية · وتستعمل الدودة لصبغ الصوف والحرير بلون احمر ارجواني وتلون القطن بلون ياقوتي واذا خزنت في محل ناشف تبقى جيدة عدة سنين وبالدكس اذا كانت في محل رطب

﴿ فِي القرمز ﴾

القرمن هو حشرات صفيرة توجد على اوراق نوع من البلوط وتجمع في منتصف شهر ابار قبل طلوع الشمس لثلا ينشف الندى فنطير هذه الحشرات • وبعد ان تجمع تبقع في الخل ١٢ ساعة ثم تبسط على خام في الشمس لمكي تيس فنصير على هيئسة حبوب اكبر من حبوب الدودة لونها احبر خبرى • وإذا نقع القرمن في الماء بلرنه بلون احبر قائي ويجعل طعمه مرا وراشحته جيدة

والغرق بين القرمز والدودة هُو أن لون القرمز فى الصبغ يكون احر ماثلاً الى الصغرة ولون الدودة أحر ارجوائيا كما مر والمادة الملونة فى القرمن أقل منها فى الدودة - ويستعمل القرمز لصبغ الصوف بلون احر خمرى

﴿ في العصفر ﴾

المصفر نبات يزرع احسنه فى الشرق (ويسمى زعفرانا) والمادة الملونة تمكون فى زهره محمدة مع مادة اخرى صفراه فيجب ان تستخرج هاتان المادتان وتفصل الواحدة عن الاخرى • وطريقة ذلك هى ان يؤخذ زهر العصفر ويفسل بهاء كثير ثم يوضع فى كيس بجساء جار ويداس حتى لا يعود بخرج مادة صغراء فمير به الماء صافيا • ثم يوضع فى وعاء مع نقله من تحت كر يونات الصودا مذوبا بجساء وبعد ساحة بصنى بخرقة خام سميكة ونضاف الدے كية من عصير الليمون كافية لاشباع الحلى القلوى ثم يغط فى المرية وقصد لاشباع الحلى الملانة المونة وتحدد

معه · فيفسل القطن وينتم في محلول تحت كر بويّات الصودا ويشع بعصير الليمون · فترسب الماده الملونة في قعر الآناء فيصب عنها السائل وتُنشف فتكون بلون تحاسى · وهى تبتى على حالها الى ما شاءالله

أبيذ. المادة وحدها او بمزوجة مع مواد آخرى يصنع الحرير والقطئ والكتان يجميع درجات اللون الاحر · غير ان هذه الالوان جيمهما غير لمايتة فلا تنفع الالرخرة

ومن مادة العصفر الجراء بمزويحة مع الطلق ثؤخذ الجرة المستعملة عند النســـاء الوجه

﴿ فِي الصَّندلِ الاحر ﴾

الصندل الاجر هو خشب شجرة كبيرة كثيرة الوجود في الهند لونه احر معتم · وهو ثقيل لا رائحة له ولا طعم واذا نقع بلاء لا بلونه بل بلون السيرتو اذا نقع به · واستعماله مسحوقا ناجما · ولور صاغه اسمر ماثل الى الحجرة · فاذا حزج مع مادة اخرى كقنم الجوز والسماق والسنص يكون لونه احر غير ماثل السعرة

﴿ فِي المُوادِ الْمُلُونَةِ بِالْاصْفِرِ ﴾

﴿ الكركم أو المقدة الصغراء ﴾

الدكركم اصول نبات يكثرنى الهند وهذه الاصول تكون مستنديرة او مستطيلة صلبة ثقيلة ولون كسرها راتيجي ولها رائحة قوية و وفيها مادة صفراء كثيرة اذا نقع في الماء البسارد لا يذوب منها الا القليل وبالمكس في الحامض الخليك والسيرتو فأن المادة تذوب كلها و هي تحد السهولة مع الافتحة الحيوائية غير ان لونها لا ياسب لكل الانسجة فان الهه ا، وحده كاف لا زائد

﴿ البقم ﴾

هو خشب شمر كثير الوجود فى بلاد المكسيك ويسمى ايضا الخشب الهندى او الاسود وهو صلب جدا تقيل لوئه احمر مائل الى السمرة من الظاهر

وبرتشالى من الداخل الفاحكان لونه الظاهر اسود والداخل اسمر لايصلح الصباغ • وهو يستعمل الصباغ الاسود والرمادى والازرق والبنضيجي

﴿ الكرسترون ﴾

هو قشر شجر كالسنديان كثير الوجود في اميريكا ومادته الملونة كثيرة • ويسبغ به مسهوقاً بعد ان يعرى من قشرته الحارجية (لان فيهما مادة ملونة سمراء) وهو كثير الاستعمال لصنغ القطن بالاصفر • وبمزوجاً مع الغوة بلون برتقالى وقرقى • ومع لون ازرق بالاخضر

﴿ البرور القارسية ﴾

هى ثمر نوع من الرمنوس (اسم نبات) لونها اختصر لانها تجمع قبل نضجها غير ان فيها مادة صغراء جبلة جدا · وقمل تستعمل لصبغ الاقسّة لان لونها لا يثبت غير انه يصبغ بها الاقسّة الستيقة التي زال لوفها

﴿ وَرَقَ الصَّفْصَافَ وَالْحُورُ وَزَهُرَ الْبَابُونِيمِ ﴾

ان هذه النباتات تصبغ بلون اصغر خير ثابت وهي قبل تستعمل ولذلك لا نطيل الكلام عليها

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في الصباغ الاسود ﴾ ﴿ الصوف ﴾

ان المادة التي تصبغ الصوفي بلون اسود نابت هي مزيج اكسيد الحديد مع المامض المغصيك والتانين فاذا رسبت هذه المسادة على الصوفى لا تمحل عنه بالمساء و واذا كانت كية الراسب قليلة يكون اللون رماديا بنضيميا وكلمساكثر يزداد سوادا الى ان يصير اسود حالكا

واعلم أن الصوف المد الصبغ اما أن يكون مغزولا او محوكا (كالجوخ) او

مجزوزا · ولكل نوع منه علية اولية قال الصباغ تخلف من الاخرى · وهجب ان يكون الصوف عاربا من المواد الدهنية كما سبق القول

واماً طرائق سبنه بالاسود فهي كثيرة نورد منها الاسهل والاقرب تناولا والاكثر نجاحا

فَاذَا كَانَ الصوفَ مَعْرُولًا فَانْقَمَهُ نَصَفَ سَاعَةً فَى مُحَلُّولَ فَمَتَ حَسَرُونَاتَ الصَودا مُسْفَتنا قليلاً (٢ كَ الله ١٠٠ ماء) وبعد اخراجه اغسله عِماء جار واعصره واسته بالطرفة الآية

وهى ان تضع فى خلقين ماء كأفيا لغمر الصوف وتغليه مم تضيف اليه قليلا من حكبريتات الالومين وتنزله عن النسار وتتركه حتى تضعف حرارته فتصبه يتأن في برميل وتضع الصوف في سله تغطسها في الماء المذكور ضاغطا الصوف الى ان يغمره الماء مماما ثم تتركه هكذا ساعتين نم اخرج الصوف واضسله بماء فيكون صالحا للصبغ

واذا كان الصوف محوكا فاجرعليه العملية المذكورة واصبغه بالازرق (سنتكم عن هذا الصباغ) قبل صبغه بالاسود • والقصد من صبغه بالازرق هو ليكون الاسود احلك واثبت

واذاكان مجزوزا فاجرعليه عملية المغزول

وطريفة صبغ الصوف المحوك هي ان تفليه سماعتين في مغلي العفس (٥ ع الى ١٠٠ ص) ثم تخرجه وتضعه ساعتين في سائل سخن مركسكب من خمسة اجزاء من كبريتمات الحديد و ٣٠ من البقم الى ١٠٠ صوفاً ٠ ثم تخرجه وتفسله عاء جار دائسا اليه في الماء الى ان يخرج منه صافيا

وطريقة صبغ الفزول والجيروز هي آن تفلي مائة جزء صوفاً ساعة ونصفا في سائل مركب من ٥ اجزاء من كبريتات الحديد وجزء واحد طرطيرا احر ٠ ثم تخرجه وتشطفه بهاه وتغليه بعد ذلك في سائل مركب من ٣٠ جزءا بقما وربع جزء من خلات التحاس الى أن يصير اسود حالكا ثم اخرجه عند ذلك وافسله جيدا

﴿ الْحُرِيرِ ﴾

ان الحرير غيرالبيض احسن اتحادا مع الاسود غير ان تبييضه بجمل نونه اكثر

ثبانا ورونقا وتساويا فمن بعد تبييضه وتعريضه ليخار الكيريت كما مر يغسل بماء ويتم قليلا بمحلول صابون خفيف (١ ص الي ١٠٠ ماه) ويفسل بعد ذلك جيداً وينشف ثم أسحق عنصا وضعه في ماء سخر كاف لغمر الحرير بدون أن يغلى (٢٥ ع الى ١٠٠ ح) ثم ضع الحرير فيد واتركه على الشار بدون ان يغلي ٣٦ ساعة نم اخرجه واعصره ونشفه • ثم ضعه في سائل محمر كب من ٥ اجراء من كبريتات الحديد واعصره داخل السيائل حتى يتشرب من السيائل تشيريا متساويا وابقه منقوط فيه سخنا من خس الى ست ساعات معنيا ان ترفعه من السائل مرة بعد مرة بمدة الساعات لكي يتخلله الهواء ثم ترجعه اليه • ثم اخرجه واعصره جيدا ونشفه بالهواء ودقه بحنباط من خنب نم ارجعه الى سائل المنص السائق ذكره مضافا اليه عشرون جزءا عفصا والركه منقوعا عشرين ساعة ثم اخرجه ونشفه بالهواء • ثم ارجعه الى محلول جديد من كبريتات الحديد (£ ك ال ١٠٠ م) وألقد منقوعاً ست ساعات ثم اخرجه وصعد ايضا في مغلى عضمي كالمار ذكره ، ثم اخرجه ونشفه وارجعه الى محلول حديدى مركب من ٣ اجراهمن كبريتات الحديد الى ١٠٠ حريرا ، نم اخرجه واعصره واغسله جيدا وانسره حتى ينشف واعلمانه كلسا تكرر وضع الحرير ببغلي العفص ومحلول كبريتسات الحديد برداد الحربر ثقلا واللون سوادا

وبعد انتهاء علية الصنع ينقع الحرير فحو ثلاث ساعات في محلول صابون سخن خفيف (٣ ص الى ١٠٠ ح) وذلك يعطيه لامعية وقد يستغنى عن ذلك اذا وضع في كل محلول حديدى مماسبق قليل من مذوب الصمخ العربي ٠ نم يغسل الحر برجيدا ومنشف

وقد جرت العادة بان تحفظ السوائل العفصية والحديدية لصبغ كية حرير ثانيسا بسرط ان يضاف الى كل منها كية من العفص او الحديد حسبما يكون السائل. واما المقادير فعلى العامل الغطن ان يعرفها

واذا اربد صبغ الحرير غيرمبيعش يختار الاصغر منه وينطس في السوائل المفصية والحديدية غير سخنة والافتتفش مادة الحرير الصعنية وتمتع اتحاد المادة الملونة به • ويجب ان تكون مقادير الحديد والعنص هنا احكثر من المقادير السايقة وان تكون مدة التفطيس أطول

﴿ القطن والكتان ﴾

طريقة ذلك هي أن تأخذ برميلا وتضع فية حداثد صيفة وتغمرها بالحل مضافا اليه شي من العلمين ليسرع اختاره وتتزكه كذلك اربعين اوجسين بوما فهمير جيدا لصبغ القطن فاذا كان ذلك ومضى عليه الوقت المعين فخذ القطن (او الكتان) وانعمه نجس ساعات في مغلى عفمي سخن (۱۰ عف الله هق) محيث أن حرارته لاتؤذى اليد • ثم اخرجه واعصره برفق ونشقه بالهواء وعندما ينشف جيدا غطسه في ماه فاتر مضاف اليه جزءان من خلات الحديد السائل الذي حضرته اولا في البرميل الى ۱۰ اجزاء قطنا ثم اعصر القطن داخله لكي يشمرب وارضه مرة بعد مرة ليخلله الهواء بجريا هذه العملية مقدار نصف ساعة تم اخرجه وانشره عشر دقائق • ثم غطسه في مغلى عنص جديد اخف من الاول ثم في منطس خلات الحديد اخف من الاول ايضا ثم في منطس المنعس ثم في منطس الحديد اخل الله وانشره ويع ساعة واغسله وانشره حتى ينشف تماما في منطس الحديد ثم الحرجه وانشره ربع ساعة واغسله وانشره حتى ينشف تماما في منطس حلى المركية الآئية :

خد ماء كافيا لبل القطن وذوب فيه جزءا من تحت كربونات الصودا لكل ١٠٠ جزء ماء ثم أضف على المذوب ٣٠ درهما من زيت الزيتون عتيمًا لكل الفد قطن، ثم فطس القطن الناشف في هذا المزيج وعصره حتى بشرب منه تشربا متساويا ثم اخرجه واعصره جيدا ونشفه ثم اغسله جيدا بماء نهر جار فيكون لونه اسود ثابتا لامعا حسب المرغوب و وقد يستعمل البعض الطريقة الآتية

وهى ان يصبغ القطن اولا بازرق نيلى (سنتكلم عن ذلك) وينسل وينشف ثم بنقع فى سائل عفص فاتر ٢٤ ساعة (١ ع الى ٤ ق)ثم يخرج ويعصر وينشف ثم يغطس فى سائل خلات الحديد الذى يكون فى البرميل المار ذكره (اقة فى الى ١٠ اقات خ) ويكون تعطيسه بالتدريج اىكل نصف اقة وحدها حتى تنشرب بسوية ويكون لونها متساويا ايضا · ثم يترك مفطسا ربع ساعة ثم يعصر وينشر فى الهواء عشر دقائق وتكرر هذه العملية مرتين مضسافا كل مرة · ١ اقات من سائل خلات الحديد لكل اقة قطن ثم ينشر فى الهواء ويعصر وينسل فى نهر وينشف · ثم يغطس فى مغطس زيتى كما مر فى العملية السابقة لكى يتلع ثم يغسل جيدا

غيران الطريَّمة الاولى احسن من هذه لاتها اقل كلفة · ولكن قبل اخذخلات الحديد من البرميل يجب ان ترفع الرغوة لانها تضر بالعملية ويلون القطن (او الكتان) يلون اسود محجل الطريقة الآكمة

وهي أن تؤسس القطن (أو الكتان) بغطه في محلول فاتر مركب من جزء من خلات الالومين وجزء من خلات الحديد ثم تنشره لينشف تماما ٣ أيام في هرفة تضع فيها نارا • ثم تنسله في ماه سخز ثم في ماه بارد بمزوجا به كمية من الطباشير ثم تصبغه في مغطس فيه ٣٠٠ درهم من البقم لكل ٤٥ ذراعاً من القطن بشرط أن تضعه في المنطس وهو بارد • ثم تضعه على نار يحيث يغلى بسد ساعتين • ثم تخرجه وتعرضه للهواء ثم تفسله وتنشفه

﴿ الفصل الخامس ﴾ ﴿ في الصباغ الكيمل ﴾ ﴿ الصوف ﴾

طريقة ذلك هي تغلى ساعة ثلاث اقات من قشر السنديان مسحوقاً لكل خبس عشرة ذراعاً من القماش في كية كافية من الماء ثم تصنى المغلى فوق القماش وتعليه الفهاء ثم تضعه في مغطس آخر مركب من ٣٠٠ درهم من البقم وبعد أن يغلى البقم ساعة صَفّه واصف اليه اربعين درهما من كبريتات الحصاس ومائة وسنين من كبريتات الحديد مثم غطس فيه القماش واغله ساعة ثم اعصره وعرضه المهواء قليلا ثم ارجعه المغطس وهكذا الى اربع حرات وفي المرة الرابعة عرضه المهواء دبع ساعة

وأمرزهُ بمحلولُ كريونات اليوناسـا فاترا (١ پ الى ١٠٠ ماء) • واضـله حالاً جاء كشير

﴿ الْحُرِيرِ ﴾

طريقة ذلك هي ان تغلى ٦ اقات من قشر السنديان مسموقاً لحكل ادبع اقات حرير ساعة كا مر ثم سقي الماء و فطس فيه الحرير واغله نصف ساعة ثم اعصره وانشره في الهواء ، ثم اغل ، ٣٠ درهم من البقم ساعة وصفه واضف اليه ادبعين درهما من كبريتات الصاس وغطس فيه الحرير واخرجه مرة بحد مرة الى الهواء على ساعة ثم اتركه في الهواء برهة ثم ارجعه الى مغطس القشر مضنا ومن هناك الى مفطس البقم وهكذا حتى يصير باللون المرغوب ثم نوب في مغلى ٣٠٠ درهم بقم و ١٥٠ درهم كبريتات الحديد وغطسه فيه مدة ثم اخرجه واعصره وامرره في محلول كربونات البوناسا فاترا (١ ب الى ١٠٠ ماء) واضله حالا بهاء كثير

﴿ الكتان والقطن ﴾

ظريقة ذلك هي ان تغلى ساحة اربع اقات من قشر الجوز او الرمان مسهوفا لكل ٣٠ ذراعا قطنا (او كنانا) في كية ماء كافيسة ثم تصفيد وتضيف اليه ٣٠٠ درهم سماقاً مسهوقاً وغطس فيسه القطن ساحة وهو فاترثم اخرجه وعرضه للهواء ٠ ثم اغل ثلاث اقات من البقم ساحة وسفه واضف اليه ١٣٠١ درهما من كبريتات التحاس وغطس القطن فيه ثم اخرجه وارجعه الى مغطس القشر ثم الى مغطس البقم على اربع مرات ثم اعل مفطس يقم كالسابق معوضا عن كبريتات المحاس بخمسمائة درهم من كبريتات الحديد وفعاس فيه المورد في محلول البوتاساكا مروفعاس فيه القطن مدة ثم اخرجه واعصره وامرره في محلول البوتاساكا مراكلام على الحرير واضله جيدا ونشغه في الغية

﴿ الفصل السادس ﴾ ﴿ في الصباغ الرمادي ﴾ ﴿ الصوف ﴾

اذا خففت مقادير المواد المركبة منها المفاطس السوداء وصبفت بها الاقشة يكون لمون الصباغ رماديا اى سنجابيا فلذلك ليس لمفاطس الرمادى مقادير مقررة لانشا نقدر بوضع كبريتات الحديد والمغص ان قصبغ النسيج بلون فاتح أو معتم بحسب تلك القادر ولاجل الايضاح نقدم قاعدة رسمية لهذا الصباغ

وهى ان تغلى العنص فى كية ماه وتذوب كبريتات الحديد فى كية اخرى على حدة ثم تضع فى خلقين ماه كافيا لغمر الصوف وتسخسه الى درجة الاعتدال وتشيف اليه مغلى العض ومذوب الحديد وتفطس فيسه الصوف وتبقيه الى ان يصير باللون المرغوب • ثم تخرجه وتفسله حالا • واذا اردت ان تصبغ بهذا المنطس ثانية فأضف عليه كية من مغلى العنص ومذوب الحديد تساسب اللون الذى تربد ويستحسن ان يصبغ الصوف قبسل ذلك بالازرق ليكون اللون اثبت واكثر استواه

وكا اكثرت فى المفطس من مغلى المغص وملح الحديد عشد التفطيس يكون اللون اكثر اسودادا والعكس يالعكس

و اذا اخرجت الصوف ورأيت لوئه فاقصــا واردت ان يكون اغمق فارجــه ٍ الى المنطس مرة او مربتين الى ان تنال المرغوب

واذا وجدت لونه معمّاً واردت ان يكون فاتحا فنطسه في ما فاتر مضاف اليه قلل من مغلى المفص او محلول فيه كبريتات الالومين او صابون غير انه يستغنى عن ذلك اذا اخرج الصوف مدة بعد مدة من المغطس الحديدى فتعرف اذا كان اللون قد صار يجب فتخرجه وتوفر خسارة وتعبا ويجب ان تحكون مفاطس الصباغ فاترة لا سخنة كثيرا وعلى كل حال يجب ان نفسل الصوف عند اخراجه من المغطس عاء كثير

﴿ الحرو ﴾

اسس اولا الحرير يتقمه في ما كافى لغمره محلول به كبريتات الالومين (١٠ ك الى ادم ١٠ ماه) و ابقه به اربع ساعات ثم نشفه واغسله وغطسه في منطس منلي خشب البقم ولما يصير باللون المرغوب اخرجه واغسله واعصره و فاذا وجدت لونه معما بعكس ما تريد امرره في مذوب الطرطير الاحر ثم في ماه فاتر • واذا كان العكس فارجعه الى منطس البقم حتى تنال المراد

﴿ الْمُطْنِ اوْالْكَتَانَ ﴾

يصبغ اولا القطن (او الحكتان) بالازرق ثم يفطس فى مغلى المقص ويمصر وينسف ثم يوضع فى وعاء خنب فيه ماء بارد مضاف اليه كية من خلات الحديد المحضر فى البرميل المار ذكره وكمية من مغلى النقم وتدعه يتنمرب فى المغطس ويصير باللون المرغوب ثم بفسل ويعصر وينشف

وبصغ القطن (او الكتان) بلون سنجابى نابت بالطريقة الآئية :

وهى أن يغطس القطن بعد تغطيسه فى العنص فى مغطس خفيف من خلات الحديد المحضر فى البرميل ثم فى مغلى الفوة نم فى محلول الطرطير سخت ثم يعصر برفق وينشف • ثم يغطس فى مغلى خسب البقم فيكون لويه اسود فاذا احرر فى محلول العسابون سختا يزول عنه مقدار من اللون الاسود و يبقى سنجابيا معممًا وثابتا في ولا التحديث و ولا التحديث في وعاه خشب ٧٠ اقة ماه سخن لنوب خام طوله اربعون ذراعا • وتمزج بالماه مغلى ٣٠ درهما من العقص وتفطس فيه القياش و تصدر داخل النطس ثم ترضع قللا وترده الله حكر العمل مقدار درور

خام طوله اربعون دراعا . وجرج بالما مغلى ٢٢ درهما من العفص وتفطس فيه القماش وتمصره داخل المنطس ثم توضعه قليلا وترده اليه مكررا العمل مقدار ربع ساعة ثم تخرجه وتشطفه بماء وتضعه في الدآخر فيه ٧٥ اقة بماء بارد مضافي اليه معام درهما من خلات الحديد من البرميل وتعصره في المتعلس ١٠ دقائق نم تخرجه وتفسله

﴿ وعَلَيْهُ اخْرَى ﴾ وهمى ان تضع الله ٨٥ اقدَّ ماء سخن مضاف اليه مغلى السماق (١٦٠ درهما من السماق مغلى فيه كيسة ماه) واعمل في القماش كما في المنطس

السابق وبعد شطفه غطسه فى اثاء فيه ٧٥ اقد ما، يارد مع ١٦٠ درهما من كبرتات الحديد واعصره داخل المنطس الى ان يصير بالون الرغوب ثم اعصره واغسله

> ﴿ النصل السابع ﴾ ﴿ في السباغ الازرق ﴾ ﴿ الصوف ﴾

رحسكن الصاغ الازرق هو النيل غير اله بيزج مع مواد اخرى تمين تتنويه ومفاطس النبل تختلف قليلا باختلاف الانسجة • فلصبغ الصوف محضر مفطس مركب من الاجزاء الآلية

اقة ٢٣٠ من الماء

ه ١ ونصف من النيل

۱ ودرهم ۳۹۰ من کبریتاب الحدید

١ ونصف من الكلس

ه ١ ودرهم ١٥٠ من الصودا

اسحق النيل الى ان ينم جيدا ورش من الماء على الكلس الى ان يبطل قصاعد المجار منه ثم ذوب الصودا بكمية ماء كافية وكيرتات الحديد فى مثلها ، ثم امزج الجميع فى خلقين عيقة وسخن المزيج بعد تحريكه جيدا الى درجة الاعتدال وابقه سخنا ٢٤ ساعة محركا اياه مرة بعد مرة فى الساعتين الاوليين ثم غطس فيه الصوف واشتغل به الى ان يصبر باللون المرفوب

وبعد استمال هذا المنطس مدة يرسب في قعر الخلقين كية نيل تضعف فعله فيضاف عليه الخديد و ٣٠٠ درهم كلسا فيضاف عليه و ٣٠٠ درهم كلسا غير مطفأ وبحرك فيذوب النيل الراسب و وبعد ان يستعمل هذا المفطس كثيرا للصد يفتقر ال نيل فيضاف اليه كية منه حتى بعود كما كان

﴿ صفة منطس آخر وهو يركب من الاجزاء الآتية ﴾

اقد ٥٠٠ من ألماء

د ي ونصف من الصودا

د ١ ونصف من النفالة منسولة

١ و و أسف من الغوة مسموقة جيدا

ه ١ ونصف من النيل محووة ناعا

ضع الاجزاء الا النيل فى خلقين مع الماء واغلها مدة • ثم اخرج النار من تحت الحلقين واتركها حتى تصير بحرارة معتملة ثم اضف النيل وحرك المزيج وابقه صفتا كما مر ٤٨ ساعة محركا ايله كل ١٢ ساعة وبعد مضى٤٨ ساعة يصير لون المزيج اصغر وتطفو عليه رغوة وبعض لطفات تحاسية اللون

وقى هذا المنطس ايصًا يرسب بعض النيل فى قعر الفلقين بعد الصبغ به فلكى تذويه خذربع المعطس واغله بعد اضافة ربع وزن التخالة وربع وزن الصودا وربع وزن الفوة وامزج ذلك مع باقى المنطس

ولماً يفتقر الى النيل أضف اله كية منه صحوقاً • وبعد صبغ القماش بالازرق هجب أن يخسسل جيدا في ماه جار لكي يزول ما لصق به من النيل على غير لزوم • وهكذا يجب اجراء نفس العملية بالاقشة التي تصنغ بالازرق قبل ان تصبغ بالاسود أذ يراد ذلك

﴿ الحرير ﴾

يستمل لذلك المعلمي الناني غير أن كية النيل هنا يجب أن تسكون اكثر ما هي في الاول وبعد مضى 43 سناعة يضاف اليد ٣٠٠ درهم من تحت كريونات الصودا وقليل من مسحوق الفوة ومحرك جيدا وبعد ٤ سناعات يستمل فاترا

وقبل أن يصبغ به الحرر يجب أن ينلي منة في محلول صابون (٣٠ ص الى ١٠٠ ح) ثم ينسل جيدالو بدأس في ماء جار · وبما إن الحرير لا يتشرب المون الازرق بسهولة بجب أن تصغ كل قسم منه على حدة معلقا أياه فى عصا تجعالها على فوهة الحقتين فيغطس ثلاثة أراع هذا القسم فأدره مرارا حتى يتشرب اللون تماما ثم أخرجه ألى الهواء وضمه فى أناء ملاك ماء باردا ثم أعصره ونشفه حالا فى الصيف بالشمس وفى الشتاء محرارة نار قوية ضمير غرفة

أُولُما يَضَمَفُ ضَلَّ النَّطَسِ امْنَفُ الله ١٥٠ دَرَهُمَا مِن تَحَتَ كَرُواَتُ السَّوَ السَّوَ المَّوَةُ وَالشَّلِةُ مَشَافَةً وَاذَا قُلْ فَهِ النَّلِلَ يَضَافُ الله كَيْهُ مَنْ وَمِن الفَوْءُ وَالْضَالَةُ مِقَادِيرِ مِنْافَ السَّودا ومِن الفَوْةُ وَالْضَالَةُ مِقَادِيرِ مَسَاوِيةً مَسَاوِيةً

واعلم أن الحرير لا يلون بازرق معتم بالطريقة السسابقة وحدها • فأذا اربد ذلك يجب أن يصغ اولابالدودي ثم ينسل ويصمغ بالنبلكما مر

واذا اريد صبغ الحرير غير مبيعن بيجب ان يكون من طبعه ابيض فتشربه ماه وتصبخه افساما كما مر ، والحرير غير المبيض يلتصق به اللون أكثر بما لو كان مبيضا ، واعم ان مفاطس غير المبيض بجب ان تكون اقل حرارة من مفاطس المبيض وادا اردت صنغ المبيض وعكسه في مفطس واحد فاسنغ اولا المبيض لللا تحل عن غير المبيض مادته الصيغية فنضر بصبغ المبيض

﴿ القطن والكتان ﴾

صبغ القطن (او الكتان) بالازرق سهل فيكفى ان يغطس فى مفطس ئبل بارد وهذه كيفية العمل :

خد من النيل ٣٠٠ درهم واصفه جيدا في هاون مرطبا قليلا ثلا يتطاير و ثم ضعه في خلفين واضف عليه ما يوازه عشرين مرة من الماه مدويا فيه ثقل النيل من البوتاسا وثقله من الكلس ثم اوقد السار تحت الحلقين الى ان تغلى وانت تحرك المزيج حتى يطفوا عليه شبه رغوة ثم غطس الى اسفل الخلقين قضيا وأدره فاذا لم يدفر بشئ يكون النيل قد ذاب واذا تصاعد كثيرمن الماء قبسل ان بذوب الراسب في قعر الحلة فاضف اليها من الماء ما يعوض عما تصاعد وثم اطفى ٣٠٠ درهم كلسا عادرها الى ان يبطل تصاعد البخدار منه وامزجه بخمس عشرة اقة ماه وذوب فيه ١٠٠ عرهم من كبرينات الحديد وضع المزيج في برميل يسع ١٠٠ اقة ماه بعد ان تملأ نصفه ماه ثم اضف عليسه مفلى النيسل المذكور آنفا واغسل الحلة بجاء حتى لا يبتى فيها للنيل اثر واضف هذا الماء الى البرميل ثم املاء الا قليلا من ماه العادة وحركه ثلاث مرات في النهار وابقه خسين ساعة فيصير حاضرا للصبغ به

فاذاكان ذلك يؤخذ القطن وينطقى ماه فاتر ويمصر برفق ثم يدخل فيه عصا تجمل على فوهة البرميل فاذ بتعلس يدار حتى يتدرب تماما ويداوم ذلك الى ان يصير باللون المطلوب • فارفعه حيثة من البرميل واترك ينضح فوقه ما يكن ثم الخلسمه بماه سمن اوعية فيتحل عشم ما لمستى به من النيل على غير نزوم فاحقظ هذا الماه لكى يضاف على المفطس الذي تحضي بعد الفراغ عن هذا

فيعد أن يصنع بهذا المفطس مرتبن أو ثلاثًا يأخذلونه في أن يضعف ويسود فلاصلاح الحال اصنف أليه ٢٠٠ من كبريتات المديد و ١٠٠ من الكلس غير مطفأ وحركه مرتبن في اليوم وتقدر أن تقوى فعل المغطس كما تريد بأصافة مقادير مختلفة من الحديد والكلس حسب احتياج لون الصباغ

﴿ النصل الثامن ﴾ ﴿ في السباغ الاحر ﴾ ﴿ في سبنم الصوف باحرالدوة ﴾

ان الصوق لا يتحد بسهولة بمادة الفوة الملونة فيقتضى تأسيسه قالاسساس ييمص . هذه المادة ويثبتها عليه • وهذه طريقة نأسيس الصوف

ذوب فى ماء غال ١٥٦ جزءا من كبريتات الالومين و ٣١ جزءا من الطرطير لكل ٣٢٣ جزءا من الصوف ثم غطس الصوف فى هذا المذوب واغله ساعتين ثم اخرجه وانسره حتى يبرد فاعصره برفق وضعه فى كيس وعلقه فى

مكان رطب واتركه حتى ينشف تماما ثم أغسسه بماء جار وأنشره في الهواء حتى ينشف • فيكون قد تأسس

واما طريقة صبغه فهى ان تأخذ مقدار ثلث ثقله من الفوة الجيدة صحوقة ناعة واغلها ساصين في كية ماه حكافية لغمر الصوف ثم صفي الماه بمنفل وارجعه الى الحقين وصع فيها الصوف ثم اضرم السار بالتدريج بنوع ان الخلقين لا تفلى الا بعد ساعة ونصف ثم اخرج الصوف وانشره على وقد فوق الخلقين ثم اضف عليها من الغوة كية تساوى ما وصفها اولا ومقدار نحس وزن النوة من محلول علم القصدير (سنتكلم عنه) وحرك المفطس حتى يعزج ملم القصدير تماها فارجع الصوف الى الخلقين وحركه ثم سخن المنطس بالتدريج المقود بنالى بعد ساعة وأبق الصوف فيه نصف ساعة م ثم اخرجه وانسره الميشف ثم اغسله جيدا بماه جاد وقد انهى العمل

واعلم الله كلا ازدادت كية الطرطير المقررة اعلاه يكون لون الصباغ قرفيا معمّا عوضا عن ان يُكون احمر وان لون الصوف المصبوغ بالطريقة السابقة يكون اقل او اكثر رونمًا بحسب جنس الفوة و وائه اذا غلى المصوف في المفطس اكثر من المدة العينة تنوب المادة الصفراء الموجودة في الفوة ويصير اللون جوزيا حكمه اعوضا عن ان يكون احر فاتحا و فثيه لكل ذلك

واعم ایضا انک آذا اغلیت الصوف ساعتین فی ماه منوب فید کبریتات الحدید (۱ ح ال ؛ ص) ثم اغلیته ساعة مع ربع وزنه من الفوة یکون لونه بنیاً

﴿ فِي صِبْعُ الْحَرِيْرِ بِاحْرِ الْعُوةَ ﴾

خذ ۳۸ درهما من كبريتات الألومين و ۱۰ من محلول علم القصدير و دوب الجيم في ماه غلل كاف لغم ١٥٦ درهما من الحرير و اترك المذوب حتى يبرد ثم أخرج منه ما يرسب بناله الى الله آخر ثم غطس فيه الحرير وأبقه منقوعا ١٦ ساعة واضله ونشفه ثم غطسه في مغلى ٨٠ درهما من الفوة بشرط ان يسكون المغطس فاترا وابقه ساعة على النار بدون ان يغلى فأذ يغلى الماء بعد الساعة الحرج الحرير حالا واغسله بماه جاد ونشفه بالشمس

﴿ فَى صَبَّعُ القَطَنُ وَالْكُتَانُ بِأَحْمُ الْفُوةَ ﴾

أهلم أن الفوة تلون القطن والكشـان بألوار غيرالاخر وذلك بحسب اسـاس النسبج . والفوة هي المادة الوحيدة الصاغ الاحر النابت على القطن فهب اذا ان نشرح عن جلة عليات بهذا الخصوص وعوجبها يقدر العامل ان يكمل عمله بالنجاح • وصنغ القطن بلون أحر ثابت اسهل من صنغ الكتان به مع آن العملية للآئنين واحدة • وفي بعض المصابغ يصبغون القطن (او انكتان) عوض الفوة بالبقم ولكن بين اللونين تفاوتًا من حيث الرونق وطريقة الصبغ هي ان تبيض اولا القطر ثم تفطَّسه بمغلى العفص (١ ع الى ٤ ق) ثم في محلول كبريتسات الالومين فاترا (أ لذ الى ٤ ق) مضافا اليد لكل ٢٠ الومين جزء من مذوب الصودا (الركب من ٨٠ درهما من الصودا مع ٣٠٠ ماء) • وبعد نقعه ١٢ سـاعة تخرجه وتعصره برفق وتنشسفه وكما كأن تنشيفه بطيئًا كأن لونه اروق بعد الصنغ ولا يصنغ في مغطس واحد الا اربع أمّات قطنا وذلك ليسهل على المامل تدوير القماش في الحلقين ويجعل اللون أكثر تساويا واما الخلقين المستعملة لصبغ الكمية الذكورة فيجب أن تسم ١٥٠ الى ٢٠٠ اقد من السائل • فاملاً ها من ما. نهر وضعها على النار واضف عليها اقتين من مستحوق الفوة الجيدة وحرك ما فيها ثم ادخل عصا فى القسم المراد صبغه من القطن واجعلها على فوهة الحلقين (شكل ١٥) فاذ يفطس فيها القطن أدره



10

كما سبق القول في غيره حتى يتشرب تماما • مداوما الادارة من بدا درجة الحرارة

الى ما دون الغلبان وبعد مضى ثلاثة ارباع ساعة ارفع القطن على حافة الحلقين واضف الى المغطس مائة وخسين درهما من محلول الصودا الذى نقدم ذكره ثم ارجع القطن الى الحلقين والرع منه العصا وابقه يغلى ربع ساعة بالاكثر ثم اخرجه وعلقه حتى ينضع بما بيكن من الماء واعصره واغسله فى النهر جيدا وانشره يومين حتى ينشف م ثم اصبغه ثانية كا مرق منطس مركب من نصف وزن الغوة المذكورة اعلاه بدون اضافة محلول الصودا وعوضا عن ماه النهر هلكي ماه بير ثم اخرجه ودعه بعرد واغسله واندره حتى بنشف

وأعلم أن القطن بعد آخراجه من معلمي الفوة يكون لونه آجر كدرا لان مادة الفوة الصفراء اختلطت مع الجراء وشابت اللون و فلازالة هذه الكدرة وتلوينه باجر وردى غطس القطن برهة في ماء فاتر مضاف اليد ١٥٠ درهما من محلول الصودا ثم اخرجه من هذا السائل واغسله بماء نمر وابسطه على مرج حتى ينشف فيزداد لونه رونقا

وان اللون الذي يعطى القطن بالطريقة السابقة يكون غير ثابت و ولا يخنى ان اثبيات آلون الوردي على القطن صحب جدا فلا يكون دلك الافي بعض مصابغ او وم الاعتساء الكلى وهو السمى بصباغ الدم او دم العشريت او دم الترد او دم المسوق و ولم يتوصل اليه الاورباويون الافي السنين الاخيرة بعد المصانات شتى وكان كل من يتوصل اليه من اصحاب المصابغ يكتم هذا السر عن

غيره فلم يعرفه الا الفليل منهم • فلذلك قلما عرف الناس طريقة هذا الصباغ هذا وجا ان ابناء وطننا قد احتنوا حكل الاعتنساء بذلك ولم يجمعوا فصاروا متشوقين كل التشوق الى معرفة ذلك فلتكون فائدته عظمى فى وطننا العزيز قصدنا رضية فى تعميم الفائدة ان نسرح باسهل واخصر اسلوب كيفية " ذلك فى ما يأتى اعلى العدد العمدة العملية عشرة فوابين بها تقرن بالنجاح بانت الله • وهي "

م الله المستمر الله الستعمل لذلك صالحا لأن الماء فعلا خاصا بالصباغ الذي تحن في صدده ، فأن منه ما يكون معكرا حاملا مواد متعنة ومتغير الطعم لسبب كثرة الاملاح فيه التي منها كر نونات الكلس والمانيزا وهذان المحمان يرسبان داخل المفطس على السبج ويهمان التصاف المادة الملونة به وذلك لتطاير الحامض

الكريونيك عنهما عند غليان المغطس • ومن المساء ما يكون رائنًا جارها لا طع له وهو الجيد لكل الصافات وخصوصا لهذا اي دم العفريت • فتنبه ﴿ ثَانَا ﴾ أن تغلى ٢٨ أقد من القطن المراد صبغه ٥ أو ٦ ساعات في محلول الصودا خفيفا (١ ص الى ١٠٠ ماء) ثم تخرج القطن وتعلقه فوق الخلقين حتى ينضيم ما بيكن وتفسله جيدا بماء جار ونذسره في الهواء حتى منشف ﴿ ثَالِنًا ﴾ إن تأخذ من منوب الصودا تقيل ١١٥ اقد (٦ ص الي ١٠٠ ماه) وامرج في المنوب ١١ اقة من زبل الماعن واقة و ٢٠٠ درهم من الحامض الكبرنَّبيك و١٦٠ درهما من العجم العربي و ١٦٠ من هيدروكالورات الشِّيادر (يجب وضع العمغ والهيدروكاورات مع المزيج بعد تذويب كل منهما بكمية كافية من محلول الصودا الخفيف) و ٩ اقات من زنت الزنتون عكرا (مستخرجا بالمطروف) محلولا في ثلاثة أمثال ثقله من محلول الصودا ألحقيف • وبعد مزج هذه الاجزاء وتحريكها جيدا غطس فيها القطن واكبسه حتى لتشرب تماما وابقه هكذا ٢٤ ساعة ثم اخرجه واعصره جيدا وافشره حتى ينشف ثم ارجمه الى المفطس وانقمه ١٤ ساعة ثم اخرجه وأعصره وانشره وهكذا على ثلاث مرات متوالية • وأغسله جيدا أخيرا واعصره ونشفه • (وهذا المفطس سمى الاسود) والنساية من هسذا المنطس هي لكي يعطي القطن بعش خصَّائِص المواد الحيوانية التي نتحد بأكثر سهولة مع المواد الملونة فتكون أكثر التصاقأ بها وثباتا

﴿ رابِعا ﴾ ان تركب مغطسا كالسابق لكن بدون زبل الماعز وتفمل كما سبق قبيل هذا (وهذا يسمى المنطس الابيض)

﴿ سادسا ﴾ ان تذوب ٩ اقات ونصف اقة من كبريتات الالومين خاليا من الحديد تماما في ١٦٠ اقة ماه سمنن بدون ان تعليه فيطفو على السائل بعض رغوة فانزهها واضف اليه ٢٢ اقة ونصف من مذوب الصودا الثقيل وأبق هذا السائل فاترا وخطس فيه القطن قسما فقسما حتى يتشرب تماما وابقه هكذا ٢٤ ساعة ثم اخرجه واعصره وانشره لينشف

﴿ سَابِهَا ﴾ أن تركب منطسا كالسابق وتنطس فيه القطن وتنقمه كما مر · وبعد أخراجه وتنشيقه تنقعه ست ساعات في فهر وتنسله جيدا وتنشفه وهكذا يكون القطن صاخا الصبغ

﴿ ثامنا ﴾ ان لا تصبغ فى كل منطسى الاكل اربع اقات على حدة • ولذلك ضع فى خلفين نحاس مبيضة ٣١٥ اقة ماه وبعد ان يفتر قليلا اضف اليه اربع اقات من مسحوق الفوة الجيدة وحركه ايضا ثم خذ القطن وادخل فيه عصا واجعلها على فوهة الحلقين وغطسه مديرا اياه حتى يشرب بسوية وداوم الادارة مدة ساعة مقوبا الحرارة الى ما دون الغليان الى مضى الساعة ثم اسمعب المصامن القملن وغرقه تماما وقو النارحي يغلى المقطس ساعة فقط ثم اخرجه وعلقه حتى يبرد وافسله جيدا فى فهر الى ان يخرج منه الماء راشا ثم افسره حتى ينشف • وهكذا تصبغ كل اربع اقات فى مغطس نفاير هذا الى ان تصبغ كل القطن وبعد غسله وتنشيفه كل اربع اقات فى مغطس نفاير هذا الى ان تصبغ كل القطن وبعد غسله وتنشيفه انتصون فى المفطن الكتى لوثيت ما عليه من المون

﴿ ناسها ﴾ ان تمرَّج ما بنى من المفطس الاسود والمفطس الابيض بمقادير متساوية وتنطس الفطن فى المزيج وهو فى اكياس الى ان يتشرب بسوية فتركه هكذا ٦ ساعات ثم تمصره برفق عصرا متساويا وتنشره لينشف بدون ان تفسله

﴿ ماشرا ﴾ ان تذوب جيدا ٥ اقات صابون ايمش في ٣١ اقة ماه سخفن واحذر من ان يبق شئ من الصابون غير ذائب لان ذلك يجمل للطخا على القطن • ثم تضيف الى ذلك ٥٤ اقد مر محلول الصودا النقيل وتحرك المزيج جيدا وتفطس فيه القطى وتضع فوقد قضبا لاحق يبقى غارقا وتفطى الخلتين وتغليها غليا لطيفا مدة ساعتين ثم تخرج القطن وتفسله جيدا وتنشره في الشمس حتى ينشف وهكذا تنتهر علية صباغ الدم

واصل أن القصد من اغلاء القطن في المنطس الاخير هو لحكى تذوب مادة الفوة الصفراء وتقلهم الجراء مكمدة قليلا فبشريضه للشمس يفتح اللون ويصير ورداجهلا جدا

فقد لاحقننا اذا ان القطن غطس فى الزيت فاتحد معه ثم فى المغص فأتحد التانين مع الزيت والتسانين ثم فى الفوة فاتحدت ما دتاها المع الزيت والتسانين ثم فى الفوة فاتحدت ما دتاها المسفراء والمحرمن المواد ثم أغلى القطن فى الصابون والصودا فوالت عند المادة الصفراء وبقيت الجراء محمدة به اتحادا ثابتا

ولكى يكون الزيت قابل الاتحاد مع القطن اضفنا اليه من محلول الصودا لكى يذوب ممزوجا مع الماء وقد جسلنا كمية الصودا قليلة ائتلا تحمد تماما مع الزيت فيصيرا صابونا فتفسد العملية واخترًا الزيت مكرا لان الرائق لايناسب مطلقا

واهم أن اللون يزداد اجرارا كلّ اكثرت من الفوة فأذا صبغت القطن بثل وزنه من الغوة يكون اللون ورديا فأتحا بمد وضع القطن في مغطس الصابون الاغير واذا صبغته باربعة امثال وزنه يكون ورديا معمّا و يزداد ظرفا بعد تعريضه الشمس واذا اخرجت القطن من مغطس الصابون وكان لونه ورديا فأتحا فذلك دليل على ان الزيت قليل او غير جيد فلا يعود بمحكنا ان تجمله في المفاطس المحلول فيها الزيت واذا كان غير جيد فلا يعود بمحكنا ان تجمله مممّا ، واذا اخرجته وكان اللون احر قائنا تكون العمليات الاولية جيدة فتبسطه على مرج مدة يومين فيفتح لونه ويصير بجيما ، واذا حكان اللون ماثلا الى البنفسجي فذلك دليل على ان القطن غير مشبع بالزيت كالواجب او ان نوع الزيت غير مناسب او ان الصودا كانت كثيرة على الزيت فكونت معه صمابونا او ان القطن لم منشف جيدا بين كل عملية واخرى

والبعش يزيد على هذه القوانين قانونا آخر ولهم حق به وهو :

ضع في الخلقين ٤٠٠ اقة ماه مدويا فيه ٧ اقات سنايونا أبيض وبعد ان يدوب الصابون تماما اغل السائل قليلا ثم اضف اليه بالندريج مع النصريك مزيجا

مركباً من ٢٣٠ درهما من ملح القصدير في اقدّ ونصف ما، و ٦٠ درهما من الحامض النيتريك وحرك المزيج جيدا وغطس فيه القطن واغله على نار هادئما الى ان يصير بلون وردى فاخرجه واغسله وهو سخن وانشره فى الشمس حتى ينشف وهكذا لا تحتاج الى بسطه على المزيج يومين كما حر ويكون لونه اروق

﴿ فِي الصَّاغُ الْدُودِي ﴾

ان لون الدودة هو اللون الالجمج والاظرف من كل الالوان الجراء واو لم يكن غير ثابت لم يكن يستمل غير، للصباغ الاحر ٠ وقد يكون اللون معممًا او فأتحا او زهيا

واعلم ان نصبغ الصوف بالدودى طريقتين 🖫

﴿ الاولى ﴾ لو فرصنا اثنا نريد ان نصبغ ٣٨ اقة صوف نضع ٧٠٠ اقة ما، فى خلقين تحاسبة مبيضة نضعها على نار و نشيف عليها اقنين ومائة درهم من ثانى طرطرات البوتاسا ولما يستمن المزيج نحركه فيذوب الطرطرات فنضيف ٨٠ درهم دودة مسحوقة وتحرك ثم نضيف اقة ونصفا او اقتين من محلول القصدير ونفط الصوف حالا وتحركه حتى يدور فى الفطس ثلاث مرات ونتركه داخل المفطس فاليا ساحتين ثم نخرجه ونشره ثم نفسله فى نمر لينشف

﴿ الثانية ﴾ ان تأخذ نصف الماء المحضر بالطريقة الاولى وتسخنه الى ان يقارب الفليان فتضيف اليه اقة و نصفا او اقتين من مسحوق الدودة مختولا وتحرك المزيج جيدا و بعد برهة تضيف اليه ٥ اقات وماثة درهم من محلول القصدير ثم تفطيس الصوف وتديره داخل المقطيس كما تقدم وتتركه فيه نصف ساعة وهو ق درجة الفليان ثم تفرجه و تتركه حتى ينشف فتنسله

واعلم ان كية الدودة ومحلول القصدير تختلف بحسب اللون المطلوب وقد قررنا المقادير السابقة ليكون العامل على بصيرة فى عمله • وان أو ع الدودة المستعملة يقدم و يؤخر فى هذا الصباغ فلتكون الدودة جيدة فى كل حال وفى يعش المسابغ يضيفون قليلا من الكركم فى مغطس العملية الاولى فيكون اللون الاجر المتعم و ابهم

وان السائل المذكور فى العملية النائية لا يفقد كل المسانة الملونة لصبغ الصوف فيحفظ ويصبغ به بغير ألوان كالبرتقالى والذهبى وما شاكل ذلك بإضافة منسادير مختلفة من الكركم وهيدوكلورات القصدير وثانى طرطرات البوتاسا

وان الصوف المُصْبُوعُ كما ذَكر اذا اغْلَى بِاللهُ يَكُمْدُ لُونُهُ الْآخَرَ ثَمْ يَصَيْرِ لَجْمَا فيكون لونه اذا غير ثابت • ويتغير لونه ايضا اذا وضع فى ماه الصابون او ماه قلوى" ولو على البارد • فاعرف ذلك

﴿ فِي الصباغِ الْفرفري بِالدودة ﴾

ان هذا الدن يظهر على الصوف بعمليتين ﴿ الأولى ﴾ ان تضع فى خلقين ماء للمانى اقات صوفا وتفليد و وتضيف عليه ٢٠٠ درهم من محلول الفصدير و ٢٠٠ من الني طرطرات البوتاسا و٣٣ من مسحوق الدودة و ٣٣ من مسحوق الكركم ثم ادخل فى الصوف عصا وغطسه مدبرا الله والفن ساعة ونصفا ثم اخرجه واضله بماء حاد

﴿ النَّائِيةِ ﴾ ان تمنع في الحلقين ماء مضافا البه ٢٠٥ درهم من محلول القصدير و15 من ثاني طرطرات البوتاسا و ٣٠٠ من محموق الدودة وتفطس الصوف وتبقيه حتى يصير باللون المطلوب فتخرجه وتضله بماء جار

﴿ فِي الاحر الوردي بالدودة ﴾

يقتضى للصوف قبل صبغه بهذا اللون عملية خصوصية وهي ان ينقع ٢٤ ساعة في محلول الحامض الكبريتيك (١٠ ح الى ١٠٠ ماء)ثم يفسل بماء جار

فاذاكان هذا اغل فى حلة ما كافيا لمانى اقات صوفاً وابقد سفنا ثم ذوب فيه ٣٠٠ درهم من ناتى طرطرات البوتاسا و ٨٠ من كبريتات الالومين نم اصف البه من الدودة الشادرية كية تكنى للون المطلوب وادخل عصا فى الصوف وغطسه مديرا الماء بسرعة ثم أخرجه واغسله بماء جار

واهم أن هذا اللون قليل السيات · وأنه كلما طال أيقاء الصوف فى المنطس يكثر اكداد الاجر فثنيه

﴿ فَى صَبِّعُ الْقَطْنُ بِالْدُودَةُ ﴿ بِلُونُ عَرْفُ الدَّبِكُ ﴾ ﴾

خذ من محلول خلات الالومين (١٠٠ غ الى ١٠٠ ما ،) فاترا ما يكني لغمر ثوب خام وخطس فيسه الثوب وابقد حتى يتسرب بماما نم اخرجه واعصره وانشره فى غرفة حامية بومين حتى ينشف جيدا ئم غطسه فى ما وسخن ممزوج به كربونات الكلس واغسله بعد ذلك جيدا بماء العادة ٠ نم اغل ٨٠ درهما دودة فى ٨ اقات ماء وضع ذلك فى خلقين فيها ما وارد ومفلى ٣٠ درهما صفصا نم غطس فيها ثوب الحلم واضرم النار بالتدريح الى ان تغلى الحلقين بعد ساعتين ٠ نم اخرج الثوب واضله

واذا اضيف على مفطس الدودة السابق كدِّ من خسُب البقّم يكون لون الخسام ليلكيا جهيلا جدا (وصبغ الحرير بالدودة هو كصبغ الصوف)

﴿ فِي الصَّبْعُ بِالقَّرَمْزِ ﴾

اعم ان الصوف فقط يصبغ جيسدا بالفرمز • وطريقة ذلك هي ان تأخذ غرالا (او جزات) من الصوف و تفليه نصف ساعة أنى ماه فيه تخسالة ثم تفليه ساعتين في مفطس جديد مركب من وزن بحس الصوف من كبريسات الالومين وجزء من ثابى طرطرات البوتاسا لكل عشرة اجزاء من الصوف • ثم تفرج الصوف و تضمع في اكبياس في محل رطب وابقد بضمة ايام • ثم فتر في خلفين ماه كافيا واضف اليه ثقل الصوف قرمزا واتركه حتى ييندي أن في خلفين ماه كافيا واضف اليه ثقل الصوف قرمزا واتركه حتى ييندي أن يفلي وعند ذلك غطس فيه الصوف وابقه الى ان يصير باللون المرغوب فتخرجه وتنسله

واما اذا كان الصوف محوكا فضع لصبغه من الاملاح والقرمز مقدار ثقله • ولون القرمز على الصوف يكون اكثر ثباتا من الدودى غير انه لا يكون يرونقه و زهوته

﴿ فَي صَبِّعَ الْحَرِيرِ بِالقَرْمِزِ ﴾

ان صبغ الحرير بالقرمز قلما يستعمل • فاذا اسسته بوضعه ست ساعات في محلول

أيترأت القصديرثم غطسته في مغلى القرمن يكون لونه ارجوانيا غير ثابت

﴿ النصل التاسع ﴾ ﴿ في الصباغ الاسفر بالكرستون ﴾ ﴿ السوف ﴾

يصغ الصوف بهذا اللون بأن يغلى فى ماء محلول فيه مثلى غَن وزن الصوف او سدسه من كبريتات الالومين • ثم يغطس فى خلقين على نار فيها ماء كاف وثقل الالومين المذكور من الكرسترون • وبيق الى ان يصير باللون المطلوب • فاذا كان ذلك يرفع من الخلقين ويضاف عليها قليل من الطباشير مسحوقا ليقتح اللون الاصغر ثم يحرك السائل ويرجع الصوف الى الحلقين وبيق ١٠ دقائق ثم ينشر لينشف ويشطف فيكون لونه برتشاليا • الم الدنه ذهبيا فتوض عن العلباشير بشمل الكرسترون من محلول القصدير • الهربيا مخضرا فاصف الى الاجزاء الذكورة قليلا من الطرطير

﴿ الْحُورِ ﴾

اهل اولا الحرير في محلول الصابون (٢٠ ص الى ١٠٠ ص) ثم اغله ساحة في معلول كبريتات الالومين (١ ونصف ك الى ١٠٠ ص) ثم اغسله وغطسه في مغلى الكرسترون سخنا الى ان يصير باللون المرغوب (١ او ٢ كر الى ١٢ ص) وقبل انتهاء العملية اضف قليلا من الطبائسير كما ذكر في صبغ الصوف او قليسلا من البوتاسا ليضم اللون الاصفر او اضف من محلول القصدير ومن كبريتات الاومين مالقادم المذكورة آنفا

﴿ القطن أو الكتان ﴾

شرّب اولا ثوب القطن (او الحكتان) من محلول خلات الالومين فاترا ثم انشره فى غرفة حامية ٣ ايام ثم غطسه فى ماه مخن محلول فيه كية طبــاشير ثم اغسله جيدا بماء العادة • ثم ضع فى خلقين نصف الماء اللازم لتغطيس القماش وضع اقة من مسهوق خشب الكرسترون فى كيس رقبق تضمه فى الحلقين واغلها ساعة ثم اخرج الكيس واضف النصف الباقى من الماء باردا ثم من مذوب الغراء ٦ اجزاء فى كية ماء كافية ولما يغتر المزيع غطس فيه العماش واشتغل به داخل الحلقين من ١٥ الى ٢٠ دقيقة الى أن يصير باللون المرغوب قنظرجه وتشطفه

واهم أنه كلما ازداد مقدار الالومين والكرسترون ودريعة الحرارة يحكون اللون معمّا والعكس بالعكس ويجب الاعتماء بتحريك النماش داخل الحالقين لان الجهة التي تمس حدود الحلقين منه يكون لوفها معمّا فلا يكون اللون متساويا ولا نتكلم عن الصبغ بالكركم وغيره من المواد الصغراء المذكورة في باب المواد الملونة لان لوفها يزول عن النماش بجرد تعرضه الهواء

حجير القسم الثاني مجر

﴿ فِي الصَّغُ بِٱلوانِ مَرَكِبَةً ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فِي الكلام عن ذلك ﴾

ان الصبغ بالالوان البسيطة هو قاعدة الصبغ بالالوان المركبة وقد ذكر ان الالوان البسيطة التكون معتمة او فاتحة حسب الاساس واختلاف طريقة الصبغ واما الصبغ بالركبة فهو ان تغطس الاقشة بالتتابع في ألوان مختلفة بسيطة و فالاخضر مثلا يظهر اذا غطست القماش في مغطس ازرق ثم في آخر اصغر وقد يظهر لون مركب اذا غطست الخماش في مغطس مركب من جهلة مواد ملونة

ولكون هذا الباب واسما نختصر. وندل القارئ على اسهل الطرائق واجودها واقربها تناولا • فتعطى قواعد عومية بها بسهل على العامل تكوين الالوان منوعة كا يريد • وبالله التوفيق



ان الاخضر المتم خصوصا يظهر من مزج الاسود والاصفر • غير انه في كل المصابغ يستحسنون مزج ازوق والاصغر فافهما يعطيان لونا اخضر يكل درجاته

وطريقة صبغ الصوف به همى ان تصبغه اولا بالفطس النهلى اى ازرق ثم تفسله بماء جار دائسا اياه ليزول عنه اللون الزائد ثم تفطسه في محلول كبريسات الالومين فاترا (١ ك الى ١٠ ص) مضافا اليه نصف جزء من نانى طرطرات اليوتاسا لحك ١٠ صوفا • وتبقيه ثلاث ساعات مم تفرجه وتضيف الى المقطس المؤسس كية من مغلى خشب الكرسسترون وتفطس فيه الصوف وتنتفه داخله الى ان يصير باللون المرضوب

واعلم انه كما كان [اللون الازرق على الصوف معتما يكون الاخضر بعد غط الصوف بالاصفر معتما ايضا والدكس بالمكس

واك طريقة اخرى وهمى ان تفطس A اقات صوفا اربع ساعات في محلول "هنن مركب من كبريتات الالومين ٣٠٠ درهم وطرطرات الپوتاسسا ١٥٠ في كية ماء كافية ثم تخرج الصوف مؤسسا وتضيف الى المغطس من الكرسترون ومن المغطس النيسلى مقادير كافية بحسب الراد من اللون الاختصر وتفعاس فيسه الصوف وتشتغل به حتى يصير باللون المرغوب

﴿ الحرر ﴾

صبغ الحرير بالاخضر اصعب من صنغ الصوف · وطريقته هى ان تفلى الحرير فى محلول الصابون منة نم تؤسسه بكبرشات الالومين كما تقدم القول فى الصبغ بالالوان البسيطة ثم تفسله غسسلا لطيفا فى ما، فهر ثم نصبغه بالاصفر

كا مر فى بابه ثم تغرجه وتفسله وتصبغه بالازرق كما مر فى بابه ايضا (بالنيل) وبمثنار الحرير الايعش طبعا لذلك


﴿ غزل القطن او الكتان ﴾

بعد تبيعن القطن أو الكتان أصبغه بالازرق ثم أنقعه في ماه العادة ثم أصبغه بالاصغر

واك طريقة اخرى وهمى ان تصبغ القطن بازرق سماوى ثم تفطسه فى مفلى السماق ثقيلا صخا وتتركه حتى يبردثم تخرجه وتذهره لينشف ثم تفطسه فى محلول خلات الالومين وتنشره ايضا لينشف ثم تفسله وتفطسه فى نقيع الكرسترون فاترا (٢٥ ك الى ١٠٠ ق) وتشتغل به ساحتين داخل المغطس وتخرجه فيكون باللون المرغوب

واذا حصل ال بالطرفة السبابقة لون اخضر ماثل الى الصغرة او الزرقة لكثرة الاصغر او الازرق فنطس القماش بمحلول هيدروكلورات النشادر خفيضا او فى محلول قلوى خفيف فنظهر الصغرة اذا كانت قليلة ، وفى محلول حامض اوكبريتات الالومين فتساوى الالوان و يصير الاخضر معدلا

واما اذا اردت صبغ القطن المحوك (او الكتان) بالاخشر فيجب بعد صيفه بالازرق السماوى أن تفطسه في محلول الحامض الكبريتيك خفيف ثم في محلول صفن مركب من ٦٥ درهما من الصودا النوب ثم تشطفه وتنشفه ويتأسس بغطه في محلول خلات الالومين فاترا م ثم تصبغه بالاصغر بالطريقة الاعتيادية



هذان اللونان يتكونل بكل درجاتهما من مزج الاحمر بالازرق حسب الاختيار وطريقة صبغ الصوف باحدهما هي ان تضع في خلقين على نار لكل ١٠ الجراء صوفا ماء مذويا م جزء من كبريتات الالومين وذه ف جزء من طرطرات

اليرتاسا وتنطس فيها الصوق وتفليد ربع ساعة ثم تفسيلة وتنشفه وفي مفة نشره خفف النبار من تحت الحالفين حتى يبرد ما فيها واضف عليها من المدودة النسادرية ومن مغطس النبل الازرق مقادير حسب ما يرغب اللون ثم غطس الصوف واشتفل به حتى يصير باللون المرغوب فخرجه وتفسله وقد يمطى الصوف لونا بنضجيا بتأسيسه بحسلول مضاعف الالومين والطرماير مضافا اليد ٣٠٠ درهما من محلول القصدير و وبعد اغلاه الصوف في المزيج ساعة ونصفا ينزل عن الناد ويترك في المفطس ٣ الم ثم يصنع مغلى خفيف من ساعة ونصفا يخطس في مغلى البقم خشب البقم ، وبعد اخراج الصوف من الاساس وشطفه يغطس في مغلى البقم مضا ويشتل به حتى يصير باللون المطلوب

ہ الحریر کے

اسى اولا الحرير عم اصبغه كما مر بثنال تُنه من الدودة خالية من محلول القصدير والطرطير ثم اغسله في ذهر ودقه بالمخباط برفق ثم خطسه في مغطس لبل (ازرق) الى ان يصير باللون المرغوب فاغسله ونشفه · فيكون لونه بتضجيا حملا

﴿ الْقَطْنُ أُو الْكُتَّانُ ﴾

اهل القطن (أو الكتان) في محلول قلوى وغطسه ثلاث مرات متنابعة في المنطس الزبتي الاسود والابيض كما تقدم في صباغ دم القرد ثم اسسه في مزيج مركب من ٢٥ جزءا من كبريتات الحديد و٦ من خلات الرصاص لكل ١٠٠ قطنا

وطريقة المزج هي ان تذوب كلا من الاملاح في كية ماء ثم تمزجها وتحرك المزيج وتتركه للرسب جوامده ثم تضع الرائق في اناء آخر وتسخد كثيرا وتنعلس فيه القطن وتذكه ٥ ساعات ثم تفرجه وتعصره وتنشره لينشف ثم تنسله جيدا وتعصره وتنشره لينشف ثما القطن مز محصوق الغوة وعندما يفتر المنطس فطس فيه القطر بالعصا كما مرحى يتشرب تماما ثم والتدريج بدون ان يغلي لسائل • فلما يصير لون القمان اسود

ماثلا الى الزرقة اخرجه واغسله ثم غطسه ١٥ او ٢٠ دقيقة في محلول الصابون كما مر في صباغ دم الترد ليقتم لونه

> ﴿ الْفَصَلُ الرَّابِعِ ﴾ ﴿ فَى الصِبَاعُ البِرَتْقَالَى ﴿ او النَّارِنْجِي ﴾ ﴾

وهذا اللون يتلهر بصنغ القماش بالاحر ثم بالاصغر وقواعد الصنغ به كقواعد الصنغ بالالوان البسيطة

واما اللون الزيتونى فيظهر من صبغ التماش بالاز.ق ثم الاصغر مم الاحمر الحقيف بالفوة ويكون اللون معممًا او فأتحا بحسب درجات الالوان الثلاثة المذكورة

واما بقية الالوان الممكن اظهارها بمزج الالوان البسيطة بعضها مع بعض فنترك طريقة التوصل اليها لحذاقة العامل اذ يستنجج استخراجها بما مر يه من طرائق الصباقات المحتلفة

- ﴿ اللَّهُ النَّالُ ﴾ ﴿ فِي الالوان المعدنية ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في الازرق ﴾

هذا اللون يستخرج من هيدروسيانات الحديد المعروف بازرق پروسية وهو لا يثبت الاعلى الحرير فيكون فا ضا لامعا و اكثر الاقشة الحريرية الزرقاء التي تراها في المتجر مصوغة به

وطريقة الصغ به هى ان تبيض الحرير ثم تنطسه ربع سناعة فى محلول قيه جزء من هيدروكلورات ثالث اكسيد الحديد لكل ٢٠ جزءا من الحرير • ثم تخرجه وتنسله وتنسطه نصف ساعة فى محلول الصابون قريبا للغليان ثم تنسله وتنطسه فى محلول بارد خفيف من سيانور البواسا عمضا قليلا بالحامض الحكيريتيك او الهيدروكلوريك فيصير ازرق فتخرجه بعد ربم ساعة وتنسله وتنشفه

فلم بر أذ ينطس في المحلول الحديدي يُصد مع كمية منه والصابون الذي يغطس فيه بعد ذلك يشعل الكبريتيك فيه بعد ذلك يشع الحامض المنافرة عن الحلح الحديدي • والحامض الهيدووسيائيك أو الهيدروكلوريك يتحدم البوتاسا الذي يتحل عن الحامض الهيدووسيائيك وهذا يتحدم اكسيد الحديد المحدد المحدد

واذا اردت صبغ القطن بهذا اللون فَخْد كَية من هيدروسيانات الحديد النقى مسموقا وامزجه بثلاثة او اربعة امنال ثقله من الحامض الهيدروكلوريك والرك الذي يم ٢٤ ساعة تحركا الدنى هذه المدة خس او ست مرات

ثم اسس القطن المبيض بنطه في محلول خلات الالومين فاترا و ونشفه ثم افسله جيدا - ثم خذكية كافية من مزيج هيدوسانات الحديد السابق ذكره وضع فوقه ٢٠ او ٢٥ منه مثله من الماء سخنا ليصير لون الماء ازرق غامضا ثم خطس فيه القطن واشتغل به داخل المغطس حتى يتسرب بسوية و اتركه هناك حتى لا يمود اللون فابلا للزيادة • ثم اخرجه و اعصره وانشره ربع ساعة المهواء ثم افسله وانشره حتى يتشف ثم خطه بماء مجمض بالحامض الكبريتيك (١ ح الى ١٦ ماه) واعصره و اقسله باعتناه ونشفه

وقد يصبغ الصوف بهيدروسيانات الحديد غير ان العملية فيها صعوبة واللون لا يُتبت عليه كما في النيل ولذلك ضربنا صفحا عن ذكر هذه العملية



طريقة الصيغ بهذا اللون هي ان تؤسس القماش بمزيج مركب من ١٢٠ درهما من كبريتات المحاس و ٢٦ من خلات النحاس و ٢٠ ونصف من الغراء و ٢٣٠ من الما (تنوب فيه الاجراء السابقة) ثم ترطب القماش في هذا المزيج بتساو نم تنشره في غرفة حارة و تتركه حتى ينشف جيدا نم ترطبه في محلول البوئاسا الكاوية (٨ ي ال ١٠٠ ماه) ثم تشطفه وتمصره داخل محلول مركب من ٨٠

درهما من الحامش الزرنيفوس (طعم الفار الايعش) و ٣٨ من كربونات

البوتاسا و ٦ اقات ماه حتى يتشرب تماما ثم تشطفه وتنشره بالغ حتى ينشف ﴿ القصل الثالث ﴾

﴿ في الاصفر ﴾

طريقة الصنع به هي أن تؤسس القماش بمعلول مركب من ٣٨ دوهما من ثاني كربونات البوَّاسا مذويه" في ٠ ٣ أو ٩٠٠ ماه وبعد اخراجه ترطبه بدون غسل في محاول خلات الرصماص (٣٨ درهم خلات في ٣٠٠ أو ٦٠٠ ما،) ثم تفسله وتتركه حتى ينشف فيكون اللون أصفر عامقا • فاذا اردت اللون الليوني الفيائم فأسس القماش بمحلول خلات الرصاص مضاعفا وزن الكمية المذكورة من الماء ثم نسفه ثم غطسه في ماء الكلس معكرا نم غطه في محلول كرومات اليوتاسا واشطفه وقد انتهى العمل

واذا اردت البرتقالي فذوب ٣٠٠ درهم من خلات الرمساص في ٣٠٠ او ٦٠٠ ماه ورطب فيد الغماش ثلاب مرات ودعه بين كل مرة نصف ساعة ثم نشفه في غرفة حارة نم غطسه عشر دقائق في ماء الكلس معكرا وغزيرا نم أشطفه مم غطسه ربم ساعة في منوب ٨٠ درهما من التي كرومات البوتاسا لكل نوب بشرط ان يكون المذوب فاتراثم اشطفه نم أغل في خلقين ماه كلس راثقا وغطس الثوب فيه واخرجه سرعة • والاوفق أن يسك الثوب شخصان يغطس الاول الطرف الذي بيده ثم يسحبه نحوه الى ان ينتهي تغطيسه الى الطرف الآخر فيكون اللون أكثر تساوما

وطريقة صنع الحرير باصفر زاء لامع هي أن تفطه (لا يصبغ الا الحرير هكذا) في محلول كلورور الكدميوم فاترا وتتركه ٢٠ دقيقة ثم تخرجه وتعصره وتغطسه في محلول كبربتور اليواسا باردا خفيفا فتحد الحرير شاما مع كبريتور الكدميوم الذي يتكون بهذه العملية ويكون لونه اصغر زاهيسا لامعا وثابتا • وهذه العملية افضل من غيرها غير أنها مستصعبة لارتفاع قية الكدميوم

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في الاحر ﴾

طريقة الصبغ به (العرير أو الصوف) هي أن ترطب أحدهما في الركب الأنمى

جزء واحد من الزئبق النق « ٢ من المامض النيترك النق

تضع الاجزاء في وعاء صيني تحميه على النسار الى ان يذوب الزئبق بمامائم تقرى النار حتى يغلى المذوب ٥ دقائق ثم تلاله عن النار وتنزكة حتى يبرد ثم تحله في مثله من المساء المستعطر وتسخده وتفطس فيه القمساش . تتزكه من ١٠ الى ١٥ دقيقة فيصير لونه احرثابتا قلبلا ٠ والترطيب هو ان تفط القماش في المذوب وتعصره حتى يذبل باعتدال

﴿ ملحق ﴾

﴿ في مامِع الالوان على الاقشة ﴾

قد رأيت انه في صبغ القماش بلون واحد تؤسس القماش وتفطسه في مفلى المواد المابذ. فيصد مسها وهكذا يكون اللون واحدا • واما اذا اردت ان يكون القماش بألوان مختلفة فليس لذلك الا واسطة الطام بالقوالب حسبما تختار • فلا يؤسس من القماش لاجلكل لون الا الحمل المراد تلوينه

وطريقة ذلك هي ان تمزج المؤسس بصمغ عربي او محلول النشاء حتى يصير بقوام النسراب ثم تفط به قوالب من خشب صلب محفورة بالرسم الذي تريده او محادل او صفائح نحاسية محفورة ايضا • ثم تطبع القماش بالمؤسس بهذه القوالب وقدصه ينشف ثم تغطسه في مغطس اللون الذي تريده فيصنع واذ تغسله يزول اللون عما لم يؤسس منه فيصكون القماش لوثان فقط وهما الاصلي قبل الصبغ والاكتسابي وهو ما حصل بهذه العملية

وطريقة تحضير اساس للقماش المعد لان يطبع عليه لون احرهي ان تذوب في ٣

اقات ماء سخنا اقد من كبريتات الالومين ومائة وعشرين درهما من خلات الرصاص ثم تصفيف الى المذوب عشرين درهما من كريونات البوتاسا ثم عشرين من الطباشير مسموقا ناعا ثم تشدد هذا المزيج بالصبغ او بالنشاء وتفط به القوالب وتعليم على القماش وتتركه حتى ينشف ثم تصبغه فى مغلى الفوة فيصير لونه كالم احر فيغلى بمدذلك فى ماء فيه تخالة فيزول اللون عن القماش الا محل التأسيس خذهاد ووثقا

واعلم أنه في مابع الاقشة تستعمل غالبًا الالوان المولدة من الاملاح المعدثية بعد تشديدها بالمعمن أو الدما، كما في الاساسات

واذا اريد دام رهور مختلفة الالوان يؤسس التماش اولا ثم يطبع عليه احد الالوان بان يغط القالب فى ذلك اللون ثم يغط قالب آخر فى لون آخر ويطبع بعد تحكيم وضعه بنوع ان الالوان تحكون فى محلاتها المعينة • وهكذا بقية الالوان • ولا تففل ان تنسف القماش كما طبعت عليه لونا قبل طبع الآخر

ومن الالوان ما هو ثابت ومنها عكسه فالالوان النسابتة تطبع بتجبيد المؤسس كما قلنا بالصمغ او النشساء فنغط فيه القوالب او بالرسم على الاقشة · فاللون الاسود بؤسس بخلات الحديد ويصمغ في مغلى الفوة وخشب البقم · والاحر بخلات اللومين و يصبغ بغلى الغوة

والاسمر بمربيم جزءين من اساس الاحر وجزءين من اسساس الاسود ويصنغ بمغلى الغوة

> والبرتقالى باساس الاحمر ويصمغ بجغلى الفوة ثم ببغلى الكرسترون والاصفر باساس الاحمر ويصبغ بجغلى الكرسترون فاترا

والازرق باساس الاسود ويصبغ بالنيل

والاخضر بخلات الالومين ويصغ بالازرق ثم ينسل جيدا وينشف وينطس قى مغلى الكرسةون

واما الطبع بالالوان غير النابتة فيتم بتجميد مغلى الاخشاب او محلول الالوان يصمغ الكثيرة وتفط چا قوالب وتطبع على الاقشة بدون اساس والاقشة المطبوعة بهذه الطريقة تباع غير منسولة بعد طبعها فلذلك عندما تنسل يؤول عنها المون فالبا

هذا وبهذا المقدار كناية للفطن بطرائق الصباغ المختلفة حسبا قررًا باسهل اسلوب واقرب طريقه "كتباح عله · وقدمنــا له القواعد التي هي اركان هذا الفن فعلينا إيضا ان نبين في ذيل هذا الباب بعض فوائد اخرى مجمعة بما يأتي

﴿ القصل الخامس ﴾ ﴿ في تصنير محلول ملح القصدير ﴾

يؤخذ من الحامض النيزيك غانية دراهم ومن هيدروكاورات النسادر درهم ومن القصدير التي درهم و فيذوب هيدروكاورات النشادر في الحامض النيزيك ثم بضاف الى الربيع مثل ربع وزنه ماء

ومنهم من يحضره بالطريقة الأسية :

وهي أن تذوب ٨٠ درهما من كلورور الصوديوم في ٦ اقات ماء ثم تضيف الى ذلك ٦ اقات من الحامض النيتريك ثم تضيف بالتدريج ٣٠٠ درهم من القصدير المطرق نقيا و عفظ السائل الى حين الاستمال

واعلم أن محلول القصدير المحضر كما سبق يستممل في الصبغ بالالوان البسيطة واما ما يستعمل للااوان المركبة فيصضر كما يأتي :

ذوب فی ۳۰۰ درهم ماه غال اقد و ۴۸۰ درهما من کبریسات الالومین و ۳۴۰ درهما من ثانی طرطرات البوتاسا و ۱۷۰ من ثانی کلورور القصدیر (وسیآتی الکلام علیه فی آخر الکتاب)

﴿ القصل السادس ﴾ ﴿ في ازالة الدبوغ عن النماش ﴾

اعلم أن هذه العملية هي من الامور ^{المهم}ة في الصسباغ بشرط أن يزول الدبغ بدون تغيير لون القماش ولامعيته وبحب على من يريد ذلك ان يعرف اذا كان الدون المصبوغ به القماش ثابتا اولا لكي يرجمه بعد ازالة الديغ

ويجب ايضا ان تعرف ماهية المادة الملطخ بها الغماش فتسهل ازالتها

واعلم أن الدبوغ تكون على نوعين الأول ما يعلو لون القماش بدون أن يعطبه والثانى ما يعطب اللونة أو بتقليل والثانى ما يعطب اللون ايضا فليلا أو كثيراً أو بتقليل الرونق وكل لون له تركيب مخصوص لازالة الدبغ عنه فالمادة التي تزيله عن اللون الاجر مثلا لا تزيله عن الاخضر أو الازرق أو خلافه

من الاستحضارات المستعملة لازالة الدبوغ الدهنية ما يزيل الدبغ بتنويه عن التماش كالايتر وزيت التربئينا والبزين والصابون ومرارة البقر والماء المحلول فيه قليل من الملح القلوى • ومنها ما يمتص الدنغ بعون أن يذوبه كالطباشير والكلس المامة بالهواء والورق النشاش والجمس المسحوق

واذا كان الديغ جديثاً يكنى ان تدى منه جرة او حديثة هجية فينطاير الجسم الدهنى بخــارا ويزول الدبغ عن القماش غير ان ذلك لا يصح غالب اذا استعمله من لم بهارسه فعوضا عن ان يزول الدبغ يمند بو اسطة الحرارة على القماش

فيلى من يستعمل ذاك أن يعرف ما هو الجسم الانسب لازالة كل من انواع الدبوغ عن كل من أنواع القماش بدون أن يغير رواق الالوان

فلصابون مثلا يزيل الدبوغ الدهنية عن كل الاقشة ولكن اذا استمل لازالة دبغ عن قباش مصبوغ بلون احر و ردى او كرزى عادة المصفر الحراء بذوب الدبغ ولكن يضعف به اللون فلاجل ازالة الدبوغ الدهنية عن القماش المصبوغ بالوان سربوة العطب يفضل الايتز لانه لا يضر باللون مهما كان ضعيفا فاعرف ذلك

والدبوغ التي تزيل اللون عن القماش هي فالبا سهلة الازالة ولكن ترجيع اللون الى اصله مستصعب فن الالوان المزالة ما يرجع الى اصله بيل القماش في محلول الحوامض النبائية كالحامض الخليك ومامض الليمون وحامض الاكساليك وحامض الطرطير او بأملاح الكلس او اليوتاسا او الصودا وهذه الحوامض والاملاح ترجع بنوع خصوصي الااوان الزائلة بالبول او الفســـل كما يحصل مثلا لبعش الاقشة المصبوغة بالاسود

ومن التراكب المزيلة الدبوغ الدهنية والراضعية عن اكثر الالوان بدون ان تخفف لامعيتها ممهما كانت لطيفة مزيج الايتر مع زبت التربتينيا وطريقة ذلك هى ان تفط به اسفنجة وتحسيم بها محل الدبغ مسحا لطيفا متواترا

واذا نقط شمع على فسيج مخلى فابسط المخمل على طاولة وصنع فوق الشمع ورقا نشساشا ثم احم مكواة واصحح بها سطع الورق فيسيل الشمع ويتصد الورق واما وبر المخمل فيتلبد فلصحى يرجع الى اصله بل اسفتجة من مزيم الامتر وزيت التربتينا ومس بها للحل المتلبد مسا طيقا ثم اسمح بخرقة نظيفة فبضح العمل وهذه الطريقة تستمل لازالة الشمع وجميع الدبوغ الدعنية عن كل قساش بكل لون وبعد إذالة الديغ بحسم بخرقة نطيقة ويعرض خرارة خفيفة أو للشمس فنشف حالا

واذا استعملت هذه العملية في ملابس قديمة ازمن عليها الديغ يجب تكرارها الى ان يزول تماما

واحلم ان من الدبوغ ما هى بسيطة وهى ما تعصل من المساء والزيت والشحم واليومادا (دهون الشعر) وعصير الانمار والحخر واكسيد الحديد والدم · وكلها تزول بو اسطة واحدة تقربا وعملية واحدة

ومنها ما هى مركبة وهى ما تحصل من جسم مركب من جلة مواد فيقتضى لازالتها أكثر من عملية ليحل كل من الدبوغ كالدبوغ المسبة عن مس دواليب آلة مدهونة بشهم وزيت مثلا فالربغ يكون مركبا من مادة دهنية و اكسيد الحديد علنقك يلزم اولا ازالة المادة الدهنية ثم ازالة اكسيد الحديد وهذه الدبوغ تخلف نشيرا فيلزم العامل أن يعرف كلا منها وبزيله بضده

والدبوغ التى تزيل الالوان هي الحوامض والقاويات وعصير معض الاثمــار والبول فهذه جميعها تزيل لون القماش غير النابت او تغيره فلاجل اعادته كما كان يكنى غالبا اشباع الشئ بما له الفة معه فالحواسض تشبع بالقلوبات وبالعكس

ولاجل ارجاع اللون الزائل يقتضى صبغ المحل الذي زال عنه اللون · وهذه العملية من الامور الدقيقة الصعبة فيقتضي لها ممارسة طويلة واعتثاء كلى

﴿ فِي ادَالَةَ الدَّبِيعُ البسيطة المسبية عن عصير النباتات ﴾

اذا كان الدبغ حديثا فقبل أن ينشف اغسل القماش بحماء بارد فيكف ذلك غالبا لازالته ولكن ذا كان قديما فيزال اما مجامش الكبريتوس او بماء الكلور

﴿ فِي اَوْالَةِ الْدِيوْغِ الْحَدِيدِيَّةِ ﴾

اذا كان الديغ حديثا يزال بغط المحل الديوغ في الحامض المستخبريتيك الهيدروكلوريك المخفف بنله ١٥ مرة من الله ثم يفرك بين الايادى حتى يزول الديغ ثم ينسل جددا جاء بارد • وقد يزال حثل هذا الديغ برش محه بناتي طرطرات البواسا ناجما ثم يرطب اللم وينزله هكذا مده ثم يفرك القماش بين الأيدى وينسل • وهذا اللم افضل من الحوامض الذكورة آنفا لائه لا يغير الالوان مثابها واما اذا كان الديغ قديما وكان لونه اصفر عجرا فيرش عليه صحوق الحامض الاكساليك ويرسبها ويترك برهة ثم ينسل • وقد يعوض عن هذا الحامض باحد مركباته كاكسلات البوناسا المعروف بملح المجامض غير ان الفعل يكون ابطأ عالم الواستعمل الحامض نفسه

﴿ فِي اَزَالُهُ الْدَبُوغُ الْمَرَكِبَةِ ﴾

ان الدبوغ المركبة تكون مسببة عن مس آلة حديدية مزيتة او حبر او وحل الزوّقة او ما شاكل ذلك فيقتضى لازالتها اولا ان بفسل القماش بما، فاتر ثم يوضع عليه الحامض الاكساليك كما تقدم اعلاه ثم بيل بالايتر ويفسل • فاذا بق دبغ حديدى على قاش ابيض ولم يؤثر به الحامض المذكور فيبل بمحلول اول كلورور القصدير (١ حكاد الى ٥ ما،) ثم ينسل بماء ويفطنى محلول حمضى خفيف (٥ ح الى ١٠٠ ما،) ثم يفسل وينشف

أ واذا كان دبغ المبر جديدًا فيكنى لازاته عصير البيون أو الحامض الكبريتيك مخففا أوماء الكلور غير أن الاخير احسن من غيره خصوصا لازالة

دبوغ الجبر عن الورق الطبوع لان من خصائصه ان محل الجبر الاعتياءى ولا يؤثر بحبر المطابع واستعمله كثيرجدا لارالة الدبوغات عن الابيض لانه يغير جميع الالوان التبائية التي لا تؤثر بها الحامض كالنيل وما شاكله فلدلك يستعمل لازالة الدبوغ عن الاقشة البيضاء وطريقة استعمله لدلك هي ان تفط به الدبغ وهو مخفف وتنزكه برهة ثم تفسله بما ، بارد واذا لم يزل الدمغ فكر العملية والدبوغ المسبة عن البوا (دهانات الحشب) اذا كانت جديمة ترال بغركها بلباب الحبر اذا كانت جديمة ترال بغركها بالباب الحبر اذا كانت قاعدة اللون الدامغ حديدية يستعمل علاوة على ما ذكر الحامض الاكساليك وبعد ازالة الدمغ تماما يحسم مصكانه بالاينز فترجع المدمة الاصلية

﴿ الفصل السابع ﴾ ﴿ في ترجيع الالوان المتغيرة بالدبوغ ﴾

ان الحوامض بموما ترجع بعض الالوان المتفيرة بالدبوغ واحسن المواد المعروفة فهذا الاستعمال هو محلول ملح القصدير بشعرط ان يكون مخففا وهو جيد لارجاح الاون المتغير بالعرق فى الملموساتكما مجصل ذاك تحت الامعا وما شاكله

وتغيير الالوان الصادر عن الحوامض الخفيفة كمصير بعض الانمار والخل وما اشه ذلك ينجيم استعمال السائل الشادرى فيكمى مس المكان المتغير لونه بهذا السائل فيرجع اللون الى اصله

هذا ما رأيناً معماً في باب الصباغ ونسأل الله توفيق مستعمليه ، فما يبق علينا الا نوصى العامل بالنطافة والاحتناء الكلى عند استعمال العمابات المار ذكرها في ازالة الدبوقات لثلا تظهر هالة حول المكان الذي ازيل منه الدبغ ، فاذا ظهرت خطأ يكني لازالتها ان يفرك مكافها فرصكا لعليقا بخرقة مفهوسة بالايت كبرينيك المكرد فيداوم الفرك العطيف على الهالة الى ان تزول ويصيرالقماش تقريباً ناشفا عند انتهاء العملية ، والله العادى الى سبل العجاح

انتمى بأب صبغ الاقمشة ويليه بأب الفوقوغرافيا

اباب الثالث ﷺ ف الفوتوغرافيا (تصوير النمس)

﴿ دیاجة ﴾ ﴿ فی بعض کلام عنها ﴾

الفوتو غرافيها لفظة يونائية معناها الرسم بالنور واول من وضع مبدأهها رجل فرنساوي أسمه شارل ورجل الكليزي أسمه دافيد (داود) واول صورة رسمت بالنور سميت لميسوتيب نسبة الى نبيس وهو رجل فرنساوي اشترك مع آخر فرنساوي ايضا أسمه داغر واخذا يمحنان خصائص النور ومفاعيله فابتدأ ا اولا يرسم الشيم على صفيحة نحاسة مطليه والحر وبقيا مدة بدون نجاح ثم افترقا سنة ١٨٢٩ واخذ كل منهما يشتفل وحده

واما داخر فنزك طريقة الجر وطلى الصفيحة بفضة وصقلها جيدا ثم عرض وجهها المصقول لبخار البود فاكتسى يودور الفضة ثم وصعها في آلة تسمى المؤرانة المغلمة فاجتم على وجد الصفيحة المحضر الشماع الصادر عن الجسم الذي اراد تصويره فعلبت عليها الصورة بتغيير لون اليودور رفعها من الخزانة وعرضها لبخار الزئبق فظهرت الصورة فنسلها بمذوب هيبو كبريتيت الصودا لازالة اليودور الذي يق غير محلول حتى تثبت الصورة

وفى ٧ كأنون الثانى سنة ١٨٣٩ قدم داغر للبسمية العلمية لائمة اظهر فيها كيفية عليته فسيت داغر يوتيب نسبة اليه ، واجيز على عله بملغ وافر من الدراهم ثم اخد هذا الفر يتقدم بين السامة الم يوض مدة قصيرة حتى تغيرت هيئة الآلة وصارت اصغر جرما واخف وزنا ثم استغنى عن العساس والفضة واليود بالقرطاس ، والصورة التي كان يازم لرسمها مقدار خمس عشرة دقيقة صسارت ترسم بمعنى ثوان وبعد ان كانت عديمة الثبات بالطريقة الاولى صارت ترسم على الورق ثابة كالمرغوب

واما الذي عمل الواسطة" للرسم على الورق بالنور فهو رجل انعكليرَى أسمه تالبو وسميت علينه تالبوتيب • وكيفيه" هذه العملية" هي ان تؤخذ قطعة من

ورق الكنامة وينسل سطم منهـــا بهذوب ثييراب الفضة (٣٠ قمعة في ٧ د. اهم كلمن الماء المستقطر) وتنزك في مكان مظلم حتى تنشف ثم تنطس مدة ٥ أو١٠ دقائق في مذوب يودور اليوناسا (٨ دراهم منه الي ١٦٠ ماً، مستقطرا) ثم تنقع الورقة -في ماء تحو نصف ساعة وينير الماء ثلاث او اربع مرات في هـــذه المنة الاجل ازالة زيادة يودور البهاسا ثم تنشف الورقة وهذه العملية بجب أن تجرى على نور قنديل فيكون الورق قد اكتسى يودور الفضة الاصفر ثم يصنع سائل مركب من مذوب نيترات الفصدة (٥٠ قحمة الى ٨ دراهم ماءمستقطر) ويؤخذ هنه جز. ومن الحامض الحليك الباور جزءان ومن مذوب الحامض العفصبك المشبع ثلاثه اجزاء ويبل به الورق المدكا سبق وبنشف قليلا بورق نساش ثم يوضع في الحزانه "المظلم" . وبعد اخراجه منها يفسل بسائل مركب من مذوب لبترات النضد" (٥٠ قحمة الى ٨ دراهم ماه مستقطر) جنء واحد ومن مذوب الحامض المقصيك المشبع اربعسه اجزاء فالصورة التي تشج من ذلك تسمى سالبه لأن الاجزاء النيرة منها هي الظلم" بالحقيقة" وبالعكس فتظهر الثباب السوداء بيضاء والوجه الابيش أسود وهكذا · فتفسل في مذوب هيبو كبرينيت الصودا سختـــا (جزء منه الى ١٠ ماه) ثم توضع هذه الصورة على ورق معدكما تقسدم ويوضع كلاهما في الشمس فتطبع الصورة على الورق هذا حسب اصلهما فتفسل بمذوب هيبو كبريتيت الصودا او سيانور اليوناسا او ماه النشادر لازالة ما بق من يودور الفضد غير محلول

وثم تلبث طريقة تاليو أن عوض عنهاسنة ١٨٥١ بالتصوير على الكولوديون وهذه الطريقة أكتشفها رجل انكليزي أسمه أرشر وهي المستعلمة الآن لانهسا أجود بماسواها

فقبل أن نشرع فى الكلام على النصوير بالكولوديون يجب أن نعرف القارئ ما هى الآلة السّممة لذلك لانه بدونها لا يتم رسم صورة فانهما هى التى تجمع باتمان النور الصادر عن النخص على الكولوديون

۔۔ﷺ القدم الاول ﷺ۔۔ ﴿ في لوازم النصوير ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فِي الآلة والصورة السلبية ﴾

ان الآلة المستعملة لذلك مركبة من قطعتين لا غنى بالواحدة منهما عن الاخرى احداهما تسمى المخكتيف (شكل 17)





1

هى اسطوانة نحاسية داخلها بلورئان سميكتان الواحدة محدبة موضوعه في الجهه الخلفية ولكل الجهه العامية من الاسطوانه والاخرى مقيرة موضوعه في الجهه الخلفية ولكل من هاتين البلورتين بلورة عدسية الشكل ملتصقه وبقاوة هذه البلورات ومن تحديها وتقيرها وتحكيم وضمها بالبعد المناسب تقوم جودة الاعجكتيف او عدمها وجا انسالم تتوصل في هذه البلاد الى على آله كهذه (أى بلورات) نكنفي بما ذكرنا عنها وترمد القارئ المالسال الاستحثر شهرة بعمل هذه البلورات ويعرف ذك مر اسم كل عامل اذ يكون محفورا على كل بلورة والاسماء هي « دلما يبر » « ذو كلندر » « هرماجيس » « المبلوش » « دارلو » فليختر « عهما ما يراد فكل ما الخرانة المغللة (شكل ١٧) فهى علبة محكمة الضبط جدراتها من الخسام واما الخرانة المغللة (شكل ١٧) فهى علبة محكمة الضبط جدراتها من الخسام

اوالجلد او الخشب وهى داخل علمة اخرى من خشب وكلاهما على هيئة فناد تقدم الاولى وتؤخر بسحيها وادخالها فى العلبة النابية والابحكتيف بركب فى ثقب اماى من السائية وفى مؤخر الاولى منزلة زجاجة مفشية عليها برسم الشبح ليعرف تحكيم الرسم وهذه الزجاجة ترفع لتوضع مكانها تماما الزجاجة المحضرة بالكولوديون وسيانى بيان ذلك

ويقتضى أذ ذاك أن تقرب وتبعد الحزانة المظلة بالسحب او الادخال فى العلمة الاخرى كما ذكر حسب اقتضاه التصوير وهذا يقصد بين الزجاجة المنشية والابجكشيف حتى يصير الرسم ظهاهرا عليها جليا • وانتقرب والابصاد يكون بحسب قرب الشخص او بعده المراد تصويره فشعد اذا كان قريبا من الآكة وبالعكس • وهذه الآكة تركب على سبة و نثبت عليها بواسطة برغى حتى لاتتحرك وقت التصوير فنصير كل الآكة اذذاك جيئة (شكل ١٨)



﴿ الْمُصَلِّ الثَّانَى ﴾

﴿ في اماكن النصوير ﴾

اعلم آنه بازم المصور غرفتان احداهما محكمة الضبط حتى لا يدخلها شئ من النور بعد اغلاق بابها غير آنها يكون لها نافذة مركب فيها لوح زجاج اصغر برنشالى لان النور الذى يدخل من الزجاج الاصغر لا يضر بالعمل وان لم يوجد زجاج يستنى عن النافذة بنور قنديل من نوع الكاز تحيط به ورقة صغراه ويكون داخل هذه الغرفة مائدة يصل علوها الى وسط المصور وخزانة تقفل عندعدم فيها جافة روف لوضع الاستحضارات الى تازم التصوير وخزانة تقفل عندعدم الزوم توضع فيها الاجزاء الثينة مثل كلورور الذهب وثبترات الفضة والاجزاء التي يدخلها مم مثل سيافور البوئاسا والتي كلورور الزئبق ثلا تقع بيد من لا يعرفها فتضره و والغرفة الاخرى مطلقة النور توضع فيها مائدة وتعمل من لا يعرفها فتضره و والغرفة الاخرى مطلقة النور توضع فيها مائدة وتعمل لها رفوف لوضع الألمة ومتعلناتها لكل قطعة منها محل مخصوص ليستكون دائما تحت الطاب نظيفا واعلم أن الترتيب والنظافة هما من شروط التصوير

ويلزم ان يكون للمصور سطح او دار لشكيم وقوف الشخص المراد تصوره تجاه الايجكتيف ومن الضرورة أن يكون محل وقوف الشخص منيرا من جهه النرب وتعمل فيه خيمة من الحام الرقيق الابيض عرض متريف تحتها الشخص للا يأبيه النوب عوديا لان ذلك بما يجمل المكنة الذق في الوجه صوداء اكثر من اللازم والاخرى بيضاء ايضا اكثر من اللازم فلا يكون تناسب في الوجه ويوضع وراء الشخص ستار من قماش سميك مدهون دهنا متساويا بلون رمادى او تبنى او جوزى وقد ترسم عليه صورة بناء او ما شاكله بنوع مناسب و ومن المستصن ان يوجد المام النخص حكرمي ومائدة مثلا لاتقان الصنساعة

وسندة الرأس (شكل ١٩) الثلا يهنز فيصبط العمل ويضبع الوقت سدى ٠



11

ولا يصع مطلقا وقوف التخصى فى النمس لئلا يكون المحل المسار أبيض ناصعا والمحل الني امود حالكا كما تقدم ، بل يحب ان يكون النور معتدلا بان يكون المحد الجنبين منارا اكثر من الآخر قليلا لتتم المسابهة ، ويسهل ذلك بنسر بردابات لحجب النور حيث يلزم سجبه ، ويجب ان يكون المصور حاذقا ليوقف المنصص وقفة مرضية و يوجه اليه النور بنوع مناسب ، ولدلك يمين أكثر المصورين مكما مخصوصا لدلك ، فيكون فى محل مرتفع مسقوف مقدار ذارعين فوق رأس السخس منارا من جهة اكثر من الاخرى بنوع موافق ، وتوضع بردايات من حيث يأتى النور ليضعف او يقوى حسب الاقتضاء والطروف ، ويجب ان يكون السخص منحرف الجمم بانحراف قليل لتكون ثلاثة ارباع وجهه مناره من جهة الغرب خصوصا ، واما اذا حكان المصور فى البرية فيحب ان تكون معه خيمة مربعة ينشرها ويكون السخص تحتها ووراء الستار المذكور وتسكون مع المصور بردايتان ينسرهما مر جهتى السرق والعرب لتقليل وتسكون مع المصور بردايتان ينسرهما مر جهتى السرق والعرب لتقليل النرر او سكنيره حسب اللزوم ، وستكلم عن ملاحظات اخرى فى اماكنها النور او سكنيره حسب اللزوم ، وستكلم عن ملاحظات اخرى فى اماكنها

﴿ القصل الثالث ﴾

﴿ في لوازم الصورة السالبة على الكولوديون ﴾

ان ارسم الصورة على الكولوديون لوازم لا يستغنى عنها وهي :

﴿ اولا كه الناسى وهمى عابد ترقيقة من خشب لها جرار توضع فيها الزحاجة المحضرة التحمل الى الخزانة المظلمة فتوضع مكان الزجاجة المفشية ويقلب الجرار على طهر الخزانة

﴿ ثَالَيَا ﴾ قنبنة فيها كولوديون حساس

﴿ ثَالِنَا ﴾ علبة فيها زجاجات في اعلى درجة من النظافة

﴿ رابعا ﴾ فرشة ذات شعر طويل ناعم جدا

﴿ خامسا ﴾ وعاه (جاط شكل ٢٠) من زجاج او صيني اوكوتابرشا مربع في طول مرتفع الدائر قليلا



﴿ سادسا ﴾ شنكل من شهريط فضي

﴿ سَابِعًا ﴾ قَنْيَنَةً فَيْهَا الْمُعْطَسِ الْفَضَى لَارْجِاجِ

﴿ ثَامِنًا ﴾ قنينة فيها المظهر الحديدي

﴿ تَاسِمًا ﴾ قنينة ديمًا مظهر البروكاليك

عاشرا ﴾ قينة فيها محلول نيترات الفضه خفيفا (للاطهار)
 عشر ﴾ قينة فيها هيبو كبريت الصودا او محلول سيانور

البوتاسا

وقبل الابتداء بالعمل يقتضي ان تكون هذه الاشياء في الفرفه" المظلمة" مرتبه" كل منها في مكانه لئلا يقع غلط باستعمالها

فاذ قد عرفت بعض مبادئ هذا الفن وقواعده نورد لك الآن كيذيه تركيب كل من السوائل المذكورة اعلاه واجراء العليم · فاند .

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي تَركيب الكولوديون الحساس ﴾

كيفيه " ذلك هي أن تأخذ قنينه " نظيقه " ناشفه " ونضع فيها الاجراء الآئبه " :

درهم ٨٠ من الايتر كبريتيك النني درجه "٦٠

٤٠ من السيوتو الخالص ١٠٠٤

د ا ونصف من قطن البارود

ثم ثهر القينه" ليذوب القطن ثم اصف على ما فيها ما يأتى :

قحمة ٣٦ من يودور الكادميوم

ه ٣٦ من يودور الامونيوم

۵ من برومور الكادميوم

١٥ من برومور الامونيوم

ثم "مِن القَنِينه" جيدا لتذوب الاملاح ونترك المزيج اثنى عشرة ساعه" حتى يروق فيصير جيدا للاستعمال

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فِي المنطس الفضي للزجاج ﴾

هذا المفطس يركب من ٣٢ درهما من الماه المقطر ودرهمين ونصف من نيرّات الفضه "المصبوب ولما تنوب النيرّات اصف على المحلول عشرين نقطه" من الكولوديون فيرسب اذ ذاك راسب اصفر خفيف فعند ذلك هز الفنينة فيرُول ولحكن الاحسن أن برال بالترشيح فلناك خذ قنينه" زرقاء ومنع فوقها قما من الزجاج داخله ورقه" ترشيح وصب محلول النيرّات في الورقه" ولما يتم الترشيح احفظ التمع والورقه" فالمهما يخدمان جلة أيام اذا وضعت القمع مقلوباً على خشبه "نظيفه" بعد الفراغ من استعماله

﴿ الفصل السادس ﴾ ﴿ ق الغلمر المديدي ﴾

حسكيفيه" استحضار هذا السائل هي أن تأخذ قنينه" تسع اقه ما و وقلامها الى نصفها من اول كبريسات الحديد بشيرط ان تكون يلورات خضرا مشافة نقبة ثم تملا القنينة ما و تهزها الى أن يذوب الما من تلك البلورات ما يكفيه (وكلا اخذت كية من هذه القنينة يجب أن تضيف عوضها علها من كبريتات الحديد ولما الكون المحلول دائما مشبها) ثم تأخذ قنينة وتضع فيها الاجزاء الآتية :

درهم ١٦ من محلول أول كبريتات الحديد المذكور

عن الماء المقطر أو ماء المطر

١ ٥٠٨ من السيرتو درجة ٣٤

من الحامض الحليك القابل التبلور

فتمزج هذه معا وترشحها بالورق النشاش

﴿ الفصلُ السابع ﴾

﴿ فِي الْمُغْلِمِرِ الْمِيوْكَالَبِكُ ﴾

خذ قنينة زِرقا. او صغرا. وصبع فيها الاجز ا. الآلية :

قصات ١٠ من المامض البيروكاليك النمانة المامل الماملة المام

درهم ٤٨ من الماء المقطر اوماء المطر « ٢٠ من الحامض الخليك القابل التدلور

فضع هذا السائل في زجاجة محكمة السد · واعلم انه يقل فعله كلا ازمن وبعد ه او ٦ ايام بعدم فعله بالكلية فالاحسن ان لاتحضر منه الاماتحتاجه ليوم

أو يومين

﴿ الفصل الثامن ﴾

﴿ فِي السائل المين للاظهار ﴾

هذا السائل مركب من مزيج جزء من أيترات الفضة مع ١٠٠ ماه مقطر

﴿ القصل التاسع ﴾ ﴿ في السائل الثبت ﴾

خذ فتينة تسع افة واملاها ما مقطراً مضافاً اليه ١٤ درهما من سيانور البوتاسا · وقد يموض عنه خوفاً من ضرره بحملول هيمو كبريت الصودا مشبعا (٥٠ الى ١٠٠ ماه) وذلك لان السيانور من افوى السموم الفتالة واصلم أنه يجب بعد كل علية داخل الغرفة المظلمة غسل الزجاجة المرسومة فلذلك ضع بالغرب منك فوق المائدة حنفية معلقة بالحائط علائة ماه مرشحا نقيا • لان حية أو قشة صغيرة تفسد العملية

﴿ الفصل العاشر ﴾ ﴿ فى تنظيف الزجاج ﴾

من الامور المهمة الضرورية التى لا يستغنى عنها مطلقا نظافة الزجاجة التى يصب عليها الكولوديون الى اعلى درجة بمكنة لان ادبى جسم غريب على سطحها يضر بالعمل ضررا بليضا فلاجل تنطيف الزجاجة اصنع كرة من خرق نظيفة وافرك بها الزجاجة بعد غطها بالزج الآتى :

درهم ٦ من سيانور الپوتاسا • ٤ من كربونات الپوتاسا • ٣٢ من الماء الاعتمادي

فبعد أن تفركها بالكرة المذكورة غطسها مرتين أو ثلاثا في ماء نظيف مغير الماء كل مرة ومداوما الفرك ثم ركز الزجاجة عوديا على قطعه ورق نشاش حتى يضح ماؤها وقبل أن تنشف تماما خذ خرقة قطن قديم نظيفة ونشفها بها جيدا وهذه العملية ذات أهمية عظمى في النصوير لان نظافة الزجاجة أقوى واسطة النجاح ظو استملت أحسن الاجزاء وأحسن آلة وكانت الزجاجة غير نظيفة كالواجب الاستمال رسم صورة جيلة وهذا ولا يجب أن تمس الزجاجة ياليد وخصوصا في الصيف لثلا يعلوها مادة دهنية ويما أن المحلول السابق يلد وخصوصا في الصيف لثلا يعلوها مادة دهنية ويما أن المحلول السابق يلد وخصوصا في الصيف لثلا يعلوها مادة دهنية عير هذه

﴿ الفصل الحادي عشر ﴾

﴿ في صب الكولوديون ﴾

طريقة ذلك هي ان تأخذ قنينة الكولوديون بتأن بنوع أنها لا تهتر لئلا يتمكر وتمسع فوهنهما بخرة . نظيفة وتمسكها بالبد البيني بين الانهام والسبابة و تأخذ الزجاجة النظيفة بالبد اليسرى وتمسكها من احدى زوايا عابين الابهام والسبابة ابضا بعد ان تكون مسحت سطعها المراد صب الكولوديون عليه بغرشة ذات شعر طويل ناعم جدا لازالة ما ربما يكون قد علاها من الهباء المنطاير في الهواء مثم تصب الكولوديون على الزاوية المقابة صبا متواصلا بدون انقطاع (شكل الم)



71

وتحنى الزحاجة قليلا نحو بسارك فيسيل عليها الكولوديون الى الزاوية البسرى العليا ثم تحنيها واتت تصب الى جهة صدرك بتأن ثم الى الجهة اليمنى محففا الصب المتواصل وواضعا الزاوية اليمنى التي يقط منها الكولوديون على فوهة القنينة وهكذا يغطى سطحها بالسائل الذي يقط بكانها في الفنينة • ثم تضع فنينة الكولوديون من يلك وتحسك الزجاجة من الزاوية التي ابتدأت بالصب عليها وتوقفها عوديا وتهزيا حتى تتساوى موجات الكولوديون • ثم تزجها بعد ذلك ٢٠ نائية في الفطس الفضى (نفيه : اذا كان المصور مبتديًا اي غير ماهر يجب ان يمارس هذه العملية بصب الماء او الزيت على الزجاجة حتى بتمرن) ولا يقتضى ان يصب الكولوديون بسرعة ولا ابطاء الريجب ان يكون الصب

متواصلا باعتدال ومن ابتداء الصب الى انتهاء تنقيطه فى الفتينة لا يُصخُ ان يرجع على ذاته تثلا يسبب تثنيا او تجميدا

وطريقة تنطيس الزجاجة في المنطس الفضي هي ان ترشيح المنطس في الجساط المصد في المائمة في الغرفة المظلمة وتغلق الباب وبعد سكب الكولوديون تمسك الزجاجة بالبسد البسرى وترفع احدطرفي الآناء (الجاط) باليد البني بنوع ان يميني قليلا ويجتمع السائل في نصفه فيبني النصف الآخر فارفا

فتضع الزياجه بتأن في النصف الفارغ بحبث يكون العكولوديون الى فوق واحتصا تدريجا ثم تتزكها وتتوك أناه المعلس بوقت واحد بهدو فحفر السائل الزجاجة تمساما دفعة واحدة ويجب الانتباء الى ذلك لان السائل اذا لم يثمر الزجاجة دفعة واحدة يجمل عليها خطوطا تضر بالصورة من ثم نترك الزحاجة في المفطس وتعطيه بلوح خشب ملبس ورقا اسود ويجب تحكيم الغطساء حتى يضبط جيدا

فاذا انتهى ذلك اخرج من الغرفة واغلق بابها واتقن وقوف الشخص الراد تصوير. نجاه الابجكتيف محكما رسمه جيدا على الزجاجة المفسية (١) وتمم ذلك ببرهة خمس دقائق ثم ارجع الى الغرفة المغلمة واغلق الباب وخذ الشاسى التي تكون قد وضعتها قبلا على المائمة قرب المغطس واسحب الجرار حيث تضع الزحاجة المحتضرة واضرب يبلك على ظهره وانخخ في داخله ليزول عنه ما يكون علاه من الغبار لثلا يقع على سطح الكولود بون فيئله و ثم اسند الشاشى مفتوحا على المائمة واكشف المفطس وخذ الشنكل القضى وارفع به بتأن طرف الزجاجة وخذها يبدك لترى ان كان الكولوديون مستقيا او ان كان السائل المبلول به لا يعمل هالات على سطحه (كا لو وضع زيت على زجاجة غير نظيفة)

⁽۱) عندما ينظر المصور في الزجاجه المفشيه ليرى ان كان الرسم جيدا يجب ان يفطى رأسه بنوع ثوب اسود لكى يحجب النور ما امكن ويظهر له الرسم جليا فيحكم عليه

فَاذَا لَمْ رَشَيْنًا مِن ذَلِكَ تَكُونَ الزَّجَاجِةُ جِيدَةُ وَالْا فَأَعَدُهَا الَّى السَّائِلُ وَأَجْمَهَا حَثَّى تصيرصالحة ألعمل • فاذيتم ذلك ارفع الزجاجة بالشنكل كما قلنا وامسكها بالزاوية التي المسكنها بها عند صب الكولوديون بين الابهام والسابة من البين وارضها فوق السائل حتى تنضع عا يمكن منا ثم خذ باليد اليسرى الشاسي المتنوح وضم فيه الزجاجة موجها وجهها لمحضر الىاسفل ثم اغلق الشاسي وامسكه عوديا واخرج من الغرفة واسنده على الحائط وانظر الى الزجاجة المفشية ان كان الشخص باقيا كما ركزته والا فركزه جيدا مسندا رأسه على السندة المذكورة آنفا ٠ وليكن ذلك قبل مضى جس دقائق والا فينشف الكولوديون وخصوصا في الصيف فيفقد حاسبته • ثم ارفع الزجاجة المفشية من الخزانة المظلمة وضع مكانها الشساسي ثم غط فوهد الابجكتف بغطائها واسحب جرار الشاسي فيتكشف وجد الزجاجه المحضرة داخل الخزانة موجها أنخص ثم انزع غطاء الابجكتيف دفعة واحلة بدون أن نهن الآلة وابقه مفتوحا ٢٠ ثانيه أو أقل أو أكثر حسب قرب الشفص وبمده وحسب لونه ولون ملبوسه وحسب صفه" الايجكتيف بالجودة وصدمها وحسب حاسية الكولوديون • وبجب ان تعذر الشخص قبل كشف غطاء الابجكتيف أن يثبت ثباتا تاما منها أياه على ما يجب أذ ذاك • وأما المينان فيقدر ان رمشهما الشضي في منتصف الوقت فقط رمشا قليلا أذا لزم

﴿ الفصل الثانى عشر ﴾ ﴿ فى النور وارتكاز الشخص امام الابجكتيف ﴾

اعم ان سطح الزجاجة المحضرة يتأثر حالا عندما تتعرض للنور المتعكس عن الشخص وذلك لوجود يودور الفضة في الكولوديون ونظرا لحسن تركيبه وكونه جديدا او قديما ونقاوة الاجزاء المركب منها • وان الكولوديون يكون قليل الحساسة في الايام الاولى من تركيد ثم يتحسن بالتدريج الى ان يصير سعريم الحاسبية وبيق هكذا مدة ثم يأخذ بفقد حاسبته الى ان تزول تماما • وهذا التغيير محدث بمدة شهرين ونارة ستين وذلك حسب نقاوة الاجزاء المركب منها • قلنا أن الزجاجة بتعريضها النور المتحكى تتأثر حالا ويكثر هذا التأثير

الى مضى يضع ثوان ثم تبدى حاسيتها أن تنساقي ثم يفسساها شبه صبياب يحجب ما رسمه النور طيها و فيارنك أن تعرف بالامتحسان كم من النواق تقدر أن تعرض الكولوديون الحساس للنور بدون أن تأخذ حاسيته بالتناقص أذ ليس لذلك قاعدة

وبما ان مدة اقامة الشخص تجاه الامجكتيف دقة لطيفة وعليها يتوقف حسن الرسم على الزجاجة المحضرة يجب أن ابين لك بعض الملاحظات لكى تحسك ون على بصيرة

﴿ الفصل الثالث عشر ﴾ ﴿ فى النور وخصائصه ﴾

اعم أن النور بخرج من الشمى وهى الاصل ومن الكواكب الثابتة والكهربائية وقد يتولد من احراق بعض مركبات كيباوية ، واجوده التصوير هو ما يخرج من الشمى لائه يكون رائقا متساوا وهو الفاعل المتم كل العمليات في النن الذي نحن بصدده ، فلا يمتاج الى النور الكهربائي الا اذا اقتضى التصوير اضطرارا في الليل أو في عمل مظلم ضلى المصور أن يعرف خصائص اقوى فسال وقاعدة فنه وبدون معرفة ذلك لا نتم له جلية جيدة ، ولذلك نرى بعض المصورين يقضون مدة حياتهم بالتقييش والامتحان بدون أن يتوصلوا الى غرضهم ها ذلك لا لعدم معرفتهم خصائص النور ، فلقد صح ما قبل من عرف على واعم أن النور يتحدو من الشمى فيغرق المادة الايتربة في الهواء وينير التخص واعم أن النور يتحدو على بعض المراد فقل المناد وهو ينير ويحمى ويلون وله فعل المصدر على بعض الاملاح فنه يحللها ويسودها في المال

يه وي دوي على التصوير عندما تكون الشمس مرسة اشتها بجوديا على الشخص (وذلك عند الظهر) لاته في هذا الوقت يكون اللون في الصورة غير متناسب اى لا يكون في حيث يقتضى فاختر وقتا تحكون فيه اسمة الشمس افقية واجود وقت من النهار هو من الساعة النامتة الى العائم أو أيجية قبل الظهر اي في الساعين الاوليين من اربع ساعات قبل الظهر وقد يجاوز

الى ما قبل الظهر بساعه" ومن بعد الساعه" الاول الى الثالثه" افرنجيه" بعد النظهر • وقد يتجاوز الى الساعه" الرابعة • وذلك خصوصا اذا كان المراد تصوير ابنيه" او بلاد اوما شاكل ذلك

ومدة ابقياء الشخص المراد تصويره تختلف بإختلاف الايجكتيف في كل الحواله • فيوجد ايجكتيف بفي بهذه خس ثوان ما لا ينسله آخر بمدة عشرين • وكما كانت فوهد الايجكتيف واسعة والبلورة المقعرة قريبة من المحديد يجب ان تكون مدة المامة على البلورات كما سبق القول

ولا يكنى تقليل من اقامة الشخص اتساع فوهة الايجكتيف بل يجب أن يلاحظ لون ملبوسه لان من الالوان ما يتعكن عنه النور بسرعة ومنهما عكس ذلك . فن نوع الاول الابيض والازرق والبنضيجي ومن الشائي الاصفر والاخضر والاحر والبرتقالي

فاذا كان وجه الشخص ابيض وثيبابه من الالوان الاخيرة فمن المستحيل ان ينجم العمل للنباين بين انواع الالوان وهكذا المكس · فيجب ان صاحب الوجه الابيض بلبس من النوع الاول والمكس بالمكس · واجود لون من اللبوس هو الاسودخصوصا اذا كان اللابس اسمر

واذا كان الشخص قريبا من الايجكتيف تقلل مدة لقامته وبالعكس لان النور يغمل بسرعة على الكولوديون كما يعدد النخص ص الايجكتيف

وَّدَدُ عُرِفَ بِالامْصَانَ انَ طُوْل مدة الاقامة في اكثر الاحوالُ احسن من قصرها وذلك لتبلغ الالوان درجة موافقة

وام انه يوجد في اسطوانة الابجسكتيف الصاسية ثقب يوضع فيه حاجن وهذا الحاجز هو رقاقة نحاس مدهونة بمادة سوداه مثقوبة من وسطها فأذا وضع الحاجز في محله يحجز كية من النور المنعكس حسب اتساعه وكما كان ثقب الحاجز ضيفا يكون الرسم على الكولوديون دقيقا وتكون مدة اقامة الشخص الحول عما لوكان الابجكتيف بدون حاجز

هذا وبعد اتمام عليمة التصوير وسد فوهة الابجكتيف ادخل جرار الشماسي

قى محله وخذه ال النرفة المظلة واقع الساسى وخد شده الزياجة ولكن اذلا يظهر الله علم اوسم على نور الفنديل فلاظهاره خد الفنينة الوجود فيها المظهر الحديدى واملاً منده فتجانا واسك الزياجة المحضرة افقيا باليد اليق والفنجان باليد اليسرى وصب عليا بما فيه بنوع ان السائل بيند على كل سطحها بوقت واحد والا فتظهر يعش لعلضات تثام الرسم فيجب ان يكون امتداد السائل منساويا على كل سطح الزياجة واهم له كما طالت مدة استمال المفطس الفضى الذي تغطس فيه الزياجة المصبوب عليها الكولوديون استمال المفطس الفضى الذي تغطس فيه الزياجة المصبوب عليها الكولوديون بنتشر الى فضدة وقطول مدة ظهور الرسم عليها عند صب المظهر م فهذا يقوى اوان تغيره و واذا وأيت ان الكولوديون بعد صب المظهر صمار رمادي يقوى اوان تغيره و واذا وأيت ان الكولوديون بعد صب المظهر صمار رمادي الفنى المناسم مدة بلون ان يظهر فذاك دليل ايضاعلى ان المنطس قد الفض فتد وتموض عده بجديد كا قلنا واحم ان عدم النجاح حيناذ يكون السبب عدم مناسرة المنطس الفضى

وتنزيع الآن الى المغلهر المديدى فبعدها تصبه الزيباجد" كما قلنها الجلسها واجعل السائل ينصب في الفنصان ثم رده على الزيباجد" وابقه عليها بضع ثوان ، ثم صبه في الفنصان ثم رده على الزيباجد" عركا بها يدك تمريكا لطيفا لميند السائل على سطيها ثم صبه في الفنصان واذا لم يغلهر الرسم تماما فأرق ما في الفنصان وعوض عنه بغيره من شله وبعض نقط من محلول الفضه" المسرع للاظهار وصب ذلك على الزيباجة ثم ارجعه الياجة المحضر من المغنية واضله الرسم ويتمكر السائل فأرقه وادن وجه الزيباجة المحضر من المغنية واضله ذلك خذ الزيباجة الى جهسة اخرى من الفرفة المغلمة حيث تحكون فد وضعت على مائمة صحنا فيه قدح (كباية) ثم ركز الزيباجة على القدح مد وضعت على مائمة صحنا فيه قدح (كباية) ثم ركز الزيباجة على القدح وحجها وجهها المحضر الى فوق ثم خذ القينة التي فيها محلول سياتور اليوناس ومحلول هيبو حكيريت المصودا (اى السائل المثبت) وصب منها على سطح الزيباجة حتى يتعطى فترى ان لون الكولوديون الاول الاصفر صار

يزول شبئا فشيئا فكرر الصب على المحل الذي يبنى مصغرا الى ان يزول الاعتفن تماها فيبسق على الزجاجة صورة صلية منها محلات شفافة واخرى رمادية متفاوتة اللون • ثم اغسل الزجاجة بالحنفية جيسدا (بلون ان تمس السطح المحضر) حتى يتمرى تماما من السيانور • ثم اغسل يديك جيدا لان المسيانور من السيوم القسالة واعرائه اذا يتى شئ منه او من الهيبو كبريجت على يديك او على الزجاجة بمحدث ضرر جسيم في العمليات التي نتكلم عنها

قلنا أن الرَّجَاجَة بعد العمليات السابقة تصير بعض الاماكن منها شفافه والاخرى رماديه مسمرة غير ظاهرة تماما • فلكي تظهر الصورة جيدا ارجع إلى المسائدة الاول وخذ القنينة التي فيها سائل حامض البيروكاليك وضع منه في فنجان مخصوص لذلك نم خذ الزحاجه" بدك اليسرى وامسكها افتيا وصب عليها ما في الغنجان محركا يلك ليبتل سطحها تماما ثم ارجع السمائل الى الفنجان واضف عليه يعمل نقط من محلول الفضد" الخفيف وصيه على الزجاجه" وهكذا لسود اللون الرمادي بدون ان يتفشى وكما ازداد في اضافة محلول الفضة يكون ظهور اللون الاسود اسرع ولكن نخشى من أن ننضي اللون فتثل الصورة فلذلك لا تكثر من هذا المحلول ولو اخذت وقتما اطول لظهو والرسم فبهذا السائل يسود اللين الرمادي وبيق المحل الشبفاف على ما هو ومع الممارسسة . تقدر أن تعرف الوقت المساسب الذي تصير فيه الصورة حسب المرغوب • فتثيتها بعد غسلها بمحلول السيائوركمأ مر وتغسلها أيضا وتصب عليها محلول العيمغ العربي • وقد يحدث أنه مع كل هذه العمليات لا تسود الالوان الرمادية . عاما اولا تسود معللقا وذلك يدل على الك ايقيت الزجاجة المحضرة معرضة النور داخل الخرانة المظلمة أكثر من الوقت اللارم فاذا حصل ذلك فاغسل الزحاجة وضع في فنصان كية من محلول مركب من جزء من ثاني كلورور الزئبق (السلياني) مع ١٠٠ ماء وصبه عليها محركا يلك حتى يمند على كل سطحها تماما فيسود حالا اللون الرمادى وبين الشفساف كما كأن وهكذا تذهبى العملية وتغلهر الصورة صحيحة

وميب الحذر من تانى كاورور الزئيق (السليماني) لان فعله العتال اشهر من ان يذكر

فبعد ان تصب محلول السلياني على الزجاجة اغسلها جيدا وصب عليها قبل ان تشف من ملوب الصبغ الدين النظيف (١٠٠ صبغ الى ١٠٠ ماه) مرشحا بالورق النساش ثم ايسك الزجاجة عوديا حتى ينضع عليها الى آخر نقطة ثم ركزها على قطعة ورق نشاش واستدها على الحائط وجهها المحضر الى الداخل لئلا يعلوها غبار ويلتصق بها ولما ينشف عليها الصبغ (بعد مضى ساعة ونصف) عرضها الى نار خفيفة وعندما تسخى صب عليها كصب الكولوديون من محلول المخور الجاورى الايعض بالسيرتو (١٠ بخور الى ١٠٠ سيرتو) مرجما بالورق النشاش وابقها معرضة الحرارة الى ان ينشف عليها المحلول واتركها في محل حتى تبرد واحنفلها الى حين الطلب

الى هنا اشتفات ابها المصور لدائك وكل العمليات السابقة هي اولية • ولقد آن الآن أن تشتفل للجمهور وتجنى انمار تعبك • فلندع اذا الصورة السلبية ونتكلم عن الايجابية وهي المقصودة وهي الى ترن بها حسكيسك قسمرك تبك الصفر الرقاق المتقوشة التي لاجلها تعبئا لاجلك ولاجل غيرك ايضا كل هذا التعب وسهرنا هذا المقدار من الليالي العلويك بلا امتنان على ابناء وطننا

فالصورة الايجابية وهمى التى تكون على الورقة يجب اذا ان ترضى الجمهور حتى يرضوك بدراهمهم فلذلك يقتضى ان تكون بفاية ما يمكن من المسابهة والنظافة ذات ثون مقبول ومع ذلك نابتة ولامعة

﴿ تنبيه ﴾ قد يخنى احيانا الرسم عن الورقة من ذاته وظاك يكون لعدم جودة الورق السخمل او لوضع الصورة اياما عديدة فى مكان غير مساسب او فى النبمس او فى محل رطب فتنبه حير القسم الثاني كة ص ﴿ في الصورة الايجابية ﴾

﴿ الْمُصَلِّ الْأُولُ ﴾

﴿ فِي نَفُلُ الصَّورَةُ عَلَى الْوِرَقِ لِتَصْيَرُ الْجَالِيةَ ﴾

ان نقل الصورة عن الزجاجة على الورق الزلالي سهل وهذا بيان المضاطس اللازمة لذلك :

﴿ فَى مَعْطُسُ يَصِيرُ الْوَرَقِ الزَّلَالَى حَسَاسًا ﴾

هذا المفطس مركب من مربح الاجزاء الآلية :

درهم ٣٦ أمن الماء المقطر

ه ٦ من السيرتو درجة ٣٦

۵ من نيزات الفضة البلورة

ضع هذا المذوب في قنينة زرقاء ذات سدادة زجاجية وبما أن السيرتو يتطاير أذا بق المغطس معرضا الهواء بحب أن ترجعه ألى القنينة عند انتهاء العملية ، ثم رسيح من هذا السائل داخل جاط صيني ذلايف مفسول بالماء المقطر ما يكني لغمر قمره و صعه على مائدة داخل الغرفة المطلة ثم خذ قطعة من الورق الزلالي اصفر قليلا من قعر الجاط المذكور واطواحدى زواياها الى جهة صدرك والمسك طرفها اللمائي باليد اليسرى جاذبا اليتى الى جهة صدرك بحيث تحدب الورقة الى اسفل موجها وجهها الزلالي الى تحت (شكل ٢٢)




ثم قرب بدك اليمرى ألى الجاط وغطس فيه وجه الورقة" الزلالى ثم انزل بهما يبلك اليني رويدا رويدا حتى تطفو على وجه السمائل بدون ان بيتل سطحها الاعلى ثم خذ الشنكل الفضى وارفع طرف الورقة" عن السائل الى نصقها وهكذا افعل بالطرف الآخر وذلك لاخراج الهواء الذى ربما يكون قد تعرض بين وجه الورقة" والسائل ثم انرك الورقة" طافية على السائل خس دقائق فقط ثم ارفهها عنه وامسكها باحدى زواياها حتى يتقطر ما يمكن منها الى آخر نقطة ثم شكها بدوس متلو على هيئة "هذا الحرف ؟ ثم علقها بخيط فى الفرفة" المخللة واضعا فيمها اذاء واتركها حتى تنشف جيدا

وبما أن الورق الزلاق المنطس بمحلول الفضة يتعطل أذا بنى مدة طويلة وخصوصا في الصيف يجب أن تعمل منه ما يكنى ليوم واحد وأما في الشتاء فيبنى جيدا مدة يومين أذا حفظ من النور والاحسن أن تغطسه عند الغروب وتفصره طول الليل فيكون في الصباح مهيئًا للاستعمال فتستعمله بمدة النهار

وهذا الورق حساس كثيرا (بعد تفطيسه بالفطس الفضى) فلذلك لا تدعه يتسابل النور بل احفظه فى مفلف من الورق الازرق تضعه فى علبسة محكمة " الضيط

وبعــد ذلك خذ المحــــ (شكل ٢٣) وهو برواز خشب فيه زجاجه



54

سميكة من الجهه" الواحدة وله عارضتان (قطمت خشب) من الجهه" الاخرى

والعارضين مخالع (مفصلات) كى ترفعهما وتنز لهما عند الاقتضاء • فبعد الله تنفف زجاجه الكبس وقفا الزجاجه المرسوسة عليها الصورة ارفع المفصلة بن تغفف زجاجه المسورة على زجاجه المرسوسة عليها الصورة الى فوق ثم خذ قطعه من الورق الزلالى اوسع قليلا من الرسم على الزجاجه وضعها بتأن وصحكم فوق المجيم كراس ورق وقعكم فوق المجيم كراس ورق ولوح خشب له فى وسطه مخلع (انظر شكل ٣٣) ثم رد عليه العارضتين وشتكلهما محيث يضغطان اللوح واللوح يضغط ما تحسه فيتم التصافى الورق الزلالى بالتسكولوديون • وليكن هذا العمل فى محل قليل النور ثم عرض وجه المكيس بارجابي حيث تكون ظاهرة زجاجه الصورة الى ثور الشمى

هذا ولا تقدر أن نعين مدة أبقاء الكبس على هذه الحالة حتى تطبع الصورة على الورقة تماما ولكن لذلك دليل وهو أنه لما تنظر طرف الورقة الزلالية الزائدة عن زجاجة الصورة (لانه يجب أن تزيد عنها أحدى جهاتها قليلا) بلون اخضر نحاسي فهذ المكبس وأدخل الغرفة وارفع احدى المارضتين وأقلب تصف اللوح فقط وما تحته واكشف الصورة قالبا الورقة الزلالية بتأن اثلا تتحرف عن مركزها فاذا رأيت أن اللون الابيش فيها كالوجه مثلا رمادي مكمد على الورقة فاخرجها والا فارجهها كما كانت حتى تصير باللون المرغوب والاحسن أن بكون المون قريبا جدا المسواد لان العملية الآتية تحققه فاذا كان رماديا ما عن غاما عن قليلا بعد اجرائها

ولما تطبع الصورة على الورقة حسب للراد ادخل الفرفة وخذها من مكانهسا ثم الملا صحنا عبقاً فظيفاً من ماء المادة وضع فيه الورقة والركها ١٠ دقائق عمركا الياها بهذه المدة قليلا فيصير لون الماء ابيض فأرقه وضع عوضه والرك الصورة في ١٠ دقائق ايضا



واعلم أن الصورة الايجابية" أي التي على الورقة" أذا "بنت بدون أن تنطس في

المنطس الذهبي الآثي يبنى لوئها أصغر كدرا غير مقبول والمغطس الذهبي مركب من السوائل الآثية " :

﴿ السَّائُلُ الاوَلَ ﴾ ويوضع في قنيته " ذات سداد، زحاجيه " و بكتب عليها سائل اول :

١٥٥ درهما من الماء القطر

٠١٨ قعه من كلورور الذهب

﴿ السائل الثانى ﴾ يورُضع ايضا في قتينة كالسابقة ويكتب عليها سائل ثان : ١٥٥ درهما من الماء المقطر

۰۰۳ دراهم من كلورور الكلس

واعلم ان جميع كلورور الكلسُ لا يُدُوبُ بِالْـاءُ بل يُرْسَبُ الى قَمَّرِ النَّقَيْنَةُ فَيْجِبُ ان تَتَرَكُهُ لِكُونَ المَّاءَ مُسْمِعًا مِنْهُ دَائِمًا

﴿ السائل الثالث ﴾ يوضع في قتينة كالسابةتين ويكتب عليها سائل ثالث : ١٥٥ درهما من الماء المقطر

- ١٠٠ ه من كاورور الصوديوم

ثم الرك هذه السوائل مقدار ساعة حتى يرسب ما فيهما بدون ان يذوب نم ضع في عنية نظيفة المقادير الآتية :

درهم ١٥٥ من الماء المقطر

ه أ ١٠ من السائل الأول

ء ٥٠٣ من السائل الناني

: ٠٠٢ من السائل الثالث

فیکون المزیح رائقا ولونه مصفرا ولایسم مزج السوائل الثلاثة الا عند اللزوم لانها اذا بقیت مدة بمزوجة تفسد · واعلم ان ۳۰۰ درهم من المزیج کافیة لتلوین (Virage) ۷۰ صورة اعتبادیة ای بقدر ورقة اللعب (ای الشدة)

وحيثذ خذ الصورة التي نقمتها عشر دقائق في الما، وضعها في كبة كافية المجرها م. هذا المزيج وحركها بان ترفعها عنه وترجعها اليه فترى اذ ذلك ان لونها اخذ يزرق ثم يصير اسود بنفسجيا ودلك يتم بمدة ١٥ او ٢٠ دقيقه" حسب حرارة الوقت اى تكون المدة فليلة اذا كان حارا وطويلة اذا كان باردا • واما الوقت الذى يلزم فيه اخراج الصورة من المزيج فلا يعرف الا بائمارسه "لان المصورين مختلفوا الذوق فالبحش يريد لون الصورة مزرقا والآخر يريده مسودا وهكذا • فتخرج اذا حين تصير باللون المرغوب

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في تنبيت الصورة على الورق ﴾

طريقه" ذلك هي ان تذوب في قتينه" فيها ٣١٠ دراهم من ماء العادة و ٣٤ درهما من هيبوكبريئيت الصودا واحذر عند مسه يبدك او غطها بمحلوله ان تمس مركبا آخر او آلة تخص التصوير او الورق الزلال بدون ان تفسلها جيدا وذلك لان هذا الملح يفسد جبع هذه المركبات • فتابه

ثم تضع من هذا الذوب في صحن صيني تغليف ثم تأخذ الصورة من السائل الملون وتفطسها فيه فترى لونها قد تغير حالا فيصير مصفرا فلا يضر ذلك لافهسا تمود الى لونهسا الاول بعد ان تخرج منه وتنشف و وبعد عشر دفائق تخرجها مى هذا المحلول وتخايلها امام النور فاذا رأيت المحلات البيضاء منهسا سفافه . تكون قد ثبتت والا فارجمها الى ان ترى هذه العلامة

فلا تئبت تخرجها وتفطسها بماء المادة بكثرة وتقلمها فيه ١٠ دقائق ثم تضمها في الماء تفرجها وتفطسها باء المادة عبد وقد تم تريق الماء من الاناء الاول وتفسله جيدا وتملائه ماء تطبقا وتفطس فيه الورقة نائية وترتركها فيه ثلات ساعات او اربع ثم تخرجها وتطقها في محل لكي تنشف و وبعد ذلك تقطع دائر الورقة قطعا منساويا وتلصقها على كرتونه "بيضاء معدة لدلك ومخصوصه" به بنوع ان تكون اوسع قليلا من الورقة والصاقها يكون بمذوب الدكسترين وبنوع لطيف بنظافه "واصحح باستخصه" ما ربها يعلو الصورة من هذا المذوب ودعها لنشف

هدا وقد يكون على الصورة بعض نقط بيضاء في المحلات السوداء وذلك يدل

على أن الورق الزلالى غير جيد فلاصلاح ذلك غط قلسًا بحبر صبنى ومس به مسا لطيفًا فتصطلح الصورة

> ﴿ القصل الرابع ﴾ ﴿ في ثلميع الصورة ﴾

واعلم ان من المصورين من يكبس الصورة بعد لصقها بالكرتونة بين محدلتي مكبس لكي تصير لامعة نامحة وبما ان هذا المصكبس صعب الوجود لنا طريقة اخرى نستغنى بها عند وهي ما يأتي "

خد ١٦ درهما من الشمع الابيض البكر 17 • من زيت اللاومدا

ه. من زيت القرنفل مدوب الشيم على نار خفية فى وعاد فيمار مدهون ثم الزاء عن النار وصب فوقه الزيوت وحركه والركه بعض ثوان حتى يرسب ما ربما يكون فى النيم من الوسخ ثم ارفع علمقة طبقة السائل العليا وضعها فى قنينة ذات فوهة واسعة محكمة السد والرك ما رسب ثم خسد قليلا من هذا المزيم على طرفى اصبعك بعدما يبرد وادهن به الصورة نفسها بنوع متساو ثم خذ قطعة صوفى ناجمة (مرينوس) واعلها كرة وافرك بها الصورة طولا وعرضا على مدة ثم غيرها بمثلها نفليقة وافرك بها بسرعة وتواتر فتصير الصورة لامعة بهية المنظر

﴿ الفصل الخامس ﴾ ﴿ في تصوير الجادات ﴾

واعلم أن تصوير الابنية أسهل من تصوير الانتخساص بشرط أن يكون البنساء منارا بنور منحرف لكى يُصبح ألعمل • وأما الحقول فبلزمهسا نور أكثر بما يلزم الابنية والانتخساص لوجود اللون الاخضر فيهسا وذلك لان الاخضر لا يتأثر بسهولة • فللاشخاص اذا يكنى نور قابل فلا يجب أن يكون الشخص فى التهمس وبالمكس الاشجار والعنفور فانه يلزمها شمس نقية قبل الفلهر باربع ساعات لانه الى الساعة الشائية بعد طلوع الشمس يكون النور مصفرا حتى المصيف فهما كان النور قويا على الشجرة يلزمها وقت الملول مما لوكان لغيرها حتى ترتسم على الزجاجة في الحزانة المغلمة ، فاعرف ذلك

وفى تصوير البلاد والسهول يجب ان تنزع من الايجكتيف البلورة الحلفية وتضع الحاجز الذى مر ذكره ذا التقب الصغير ليكون الرسم دقيقا و والقصد بنزع تلك الزيباجة هو لنكون مدة الرسم اطول فإذا ايتيتها يكون الرسم سريسا بهذا المقدار حتى الله لا تقدر ان تكشف الايجكتيف وتفطيه بالسرعة المطلوبة فتنشى المحلات المنارة اكثر من غيرها فلا يكون فى الصورة نور ومشابهة المطبيعة فيزع البلورة المذكورة يصم العمل

حﷺ القسم الثالث ﷺ ب ﴿ في نقل الصور بالفوتوغرافيا ﴾

﴿ القصل الاول ﴾

﴿ فِي نَقُلُ الصِّورَةِ كَمَّا هَى ﴾

اعلم ان الصور والاشخصاص الحجرية والمدنية والرقاق المحفورة تمختلف طريقة نقلها حسب كل منها وهنا ايضا بجب أن تنزع من الابجكتيف البلورة الحلقية فأذا اردت تصغير الصورة المراد نقلها لتكون اصغر مما كانت بعشر مرات او عشرين مرة فذلك سهل واذا اردت أن تقلها كما هي فهناك الصعوبة واصعب من ذلك تكبيرها عاهي و فاذا كان طول الصورة مثلا ٢١ قيراطا وعرضها ١٧ واردت أن تقلها كما هي فيجب أن تربيها عوديا على حائد وتقرب منها فوهة الابجكتيف ليكون بينهما بعض قراريط وتسعب الحرائة المظلمة من علبتهما لتصير الزجاجة للخشية بعيدة عن الصورة زراعين أو أكثر أو أقل حسب الروم ولدقة الرسم يجب ان يكون ثقب الحاجز ضيقا جدا ويجب أن تعرف طول مدة لبوث ما تريد تصويره أمام الابجكتيف بحسب صنيق الثقب الحاجز كما تقدم في مكانه و واعم أن طول المام الابجكتيف بحسب صنيق الثقب الحاجز كما تقدم في مكانه و واعم أن طول

مدة اللبوث تجمل الكولوديون ينشف فتقل حاسيته فيصب ال يكون الجسم المراد تصويره فى الشمس تناما ليسرع تأثر الكولوديول ما لم يكن الجبم اليمن فلا يلزمه وضع فى الشمس وملة اللبوث تكون من ٥ الى ١٠ دقائق واحيانا اكثر حسب المناسبة

﴿ الفصلُ الثاني ﴾

﴿ في جعلها اكبر مماكانت ﴾

وإما أذا اردت تكبير الصورة فنفذ زجاجة واعدّها بالكولوديون كإمرثم خذ الزجاجة التي عليها الصورة السلبية وألصقها بتلك محبث بكون الكولوديون لاصقسا بالكولوديون على الاثنين (واحذر من ان يحك الكواوديون الرطب على الزحاجة الجدمة) ثم عرض قفا الزحاجة المصورة تجاء نور قنديل قوى في الغرفة المظلمة مقدار عشر أو أن أو أقل أو أكثر حسب حاسية " الكولوديون • فتد تقل الصورة من على السلبية إلى الجددة وتكون امجابية فتستعمل لها المظهر وضره كما تغمل بالسليه "حتى "م على الزجاجه" • ثم تأخذ عليه " مربعه " مستطيلة بدون قمر على شكل الحزامة" المُظلم" وتنقبها نقبا مستطيلا من ظهرها الاعلى حتى تنزل بهسا الزحاجه " تماماً بضبط لثلا مدخل النور وكنلك بجب أن تكون العليم" بسمه" سساحه" الزجاجه" حتى تكون اطراف الزجاجه" ماسه" جدران العليه" بضيط ٠ فتكون نسبه " هسده الى العليم " كنسبه " الزجاجه " المغشيم " الى الحرائه " المظلم " · مُ تضع العلبه على سيه و تضع قربها مرآه بحيث تعكس عليها النور لتصير منارة كما يقتضي آثارة الشخص اذا اريد تصويره موجها فوهم العلبه الى حيث نضع الابجكتيف • ثم تثقب شباك غرفه مظله قاما وتدخل فيه الابجكتيف مركزا أماه جيدًا • ثم توقف داخل الغرفه" وراء الابجكتيف بالبعد اللازم لوحا تسمر عليه عارضه" تركي علما الزحاجه" المفشيه" نجاء فوهه الامجكدف الخلفيه" كما لواردت تصوير شخص ٠ فلما يتحكم عليهـــا الرسم كما تريد تضع مكانهما زجاجه بالكبر المطلوب معدة بالكولوديون حتى ترسم عليها الصورة • ثم تأمر احدا من الحارج ليكشف غماء الا بحصيتيف فترسم

الصورة على الكولو يون داخل الفرقة بمدة تفرضها الممارسة ثم تسد فوهة الايجكتيف وقديا تشهى العمل ، فتأخذ الزجاجة الجديلة وتظهر عليها الرسم وتثبته بالطريقة الاعتيادية ، واذا اردت ان تكبرها ايضا فاعمل بها ما عملت اولا بالزجاجة الاولى السلبية الخ

واعلم ان الصورة الكبرة هكذا لا تكون بنقاوة الصورة الصنيرة الاصلية ودقتها غير انها تكون اجود بما لو صورت كبيرة دفعة واحدة اى منقولة عن الشخص رأسا

هذا ونكرر التنبيه بان الزجاجة التي تكون ضمن العلبة هي بقسام الشخص و الترفة المفالة بقام الخرانة المغلمة (لانه بهذه الطريقة يكون الابجكتيف متفردا الى منتزعا من الخرانة المعلمة) واللوح بمقام الشماسي • والها وجود شخص خارج الفرفة لينزع فطاء الابجكتيف فهو لان المصور لا يقدر ان يخرج من محله (اي الفرفة) لللا يدخل النور • والفطن كفاية بما تقدم

-﴿ القسم الرابع ﷺ ﴿ في مسائل منشورة ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في سؤالات وجوابات ﴾

﴿ س ﴾ ما هو الدليل على أن الصورة السلبية جيدة

﴿ ج ﴾ هو ان تكون قدرة الكولوديون فيها خالية من كل شائبة مستوية رقية وشفافة وان يكون الاسود فيها ظاهرا جليا شفافا فللا والابيض شفافا بالتمام كيفها كان لون الملبوس وان تكون طيات الملبوس ظاهرة تماماً بكل دقائقها كأنها طبيعية فاعرف ذلك

﴿ سَ ﴾ هل يقدر المصور حين يُخص الصورة أن يعرف سبب الميب الذي الجده فيها من ألحاج أو غير ذلك

﴿ ج ﴾ نم يعرف ذلك لان كل لطخة تدل على سبها فاذا كانت أكثر بياضا من

سطح الكولوديون يكون السبب عدم تنطيف الزجاجة كالواجب او انه يكون قد تطاير طيها من البصاق عند النفخ لازالة النبار عنها او له يكون قد بقي عليها من زغيرة الخرفة التي مسحت بها • واذا كانت اللطفة سودا، يكون السبب حبه هباء وقعت على الزجاجة وبقيت تحت قشرة الكولوديون او حصان مما جد من الكولوديون على فوهة القنينة التي صب منها وكيفما كانت اللطفة تمنع فعل النور على الكولوديون وتسبب الثلام الزجاجة

﴿ س ﴾ هل يكن أن يوجد الطبخ غير ما ذكر

﴿ ج ﴾ نم يوجد اذا كان الكولوديون غير راثق فتغلهر في قشرته ثقوب صغيرة فيص أذا أن يكون الكولوديون رائعًا ولا يصح هز قينته عند صبه

﴿ س ﴾ هل يلزم المصورين احتماطات خصوصية في الحر أو البرد الشديد

﴿ ج ﴾ نع يجب ان تزاد قايلاكية الاستصفارات اليودية داخل الكواوديون في الشستاء و تقلل قليلا في الصيف لان هذه الاملاح قليلة النوبان في البرد وبالعكس

﴿ سَ ﴾ ما هو الدليل على ان الكولوديون مفتقر الى املاح يودية

﴿ يم ﴾ يعرف ذلك من اللون الذي يكون له عند تفطيسه في المفطس الفضى • فاذا كانت القشرة مزرقة شفافة تكون الاملاح غير كافية و اذا كانت مبيضة غير شفافة تكون كثيرة • فيكون تركيبه فانوئيا اذا كانت القشرة كهربائية اللون شفافة • فاذا كان الاول يعتساف اليه قليل من الاملاح اليودية محلولة ا في قلل من السيرتو • او الثاني يعتماف اليه من الكولوديون البسيط

﴿ بَ ﴾ اذا كانت قصيرة يكون الرسم ابيض واسود بدون دقة ويكون الملبوس لمون واحد تقريب فلا تظهر طياته ، واذ كانت طويلة ككون المحلات المنارة شديمة السواد على الزجاجة والبياض على الورقة فلا نكون مناسبة بين الالوان المواد كانت المدة معتدلة تكون الصورة كاملة كما يجب ، فني الشستاء كما طالت المدة اللبوث الى حد محدود تجود الصورة ويالعكس في الصيف ، فاذا كانت في الم الشتاء دقيقة واحدة كافية اول مرة فدقيقسان اوثلاث في الثانية افصل - وفي الصيف اذا كفت ١٠ ثوان في المرة الاولى يفضل في الشائية ان تكون المدة ثماني فاذا كانت عصر ين تثلم الصورة • فننيه واعمل يفطنتك

﴿ س ﴾ هل تُوجد أسباب اخرى تجمل الصورة غير جيدة

﴿ يَحُ ﴾ نَمْ وَهِي أُولًا قَدْمَيْةُ الكُولُودِيُونَ اللَّهِمُ أَذَا لَمْ يَكُنُ النَّورَ جِيدًا وَمَدَّةُ اللَّبُوثُ طُولِلَةً • ثَانَيا قَدْمَيْهُ ٱلمُنْطَسِ الفَضَى • ثَالنَّا كَثْرَةَ الحَامَضُ البِّيرُوكَالِيكُ في محلوله

﴿ سَ ﴾ هل يدخل كون المنطس الفضى قديها أو جديدا في تحسين الصورة ﴿ جَ ﴾ أعلم أن المنطس الفضى الجديد قلما نجيح رأسا لآنه بجمل قالبا الصور خفيفه مفشاة عجرة قليلة الظهور فهذا يحير البتدئ لانه يجهل السبب فلنا واسطة لاصلاحه وهى أن أذا كان وزن السائل الفضى ١٠٠ درهم فأضف اليه ١٢ درهما من الكولوديون الحساس وهز القنينة ثم رضعه بالورق واستعمله فيكون قد اصطلح و فاذا رأيت أنه لم يصطلح تماما فاضف اليه ٣ نقط من الحامص الديريك

﴿ مَ ﴾ هَلَ تُوجِدُ اسِبَابِ اخْرَى تَجِمُلُ الصَّوْرَةُ مَفْسَاةً وَمَجْرَةً

 نع وذلك اذا دخل النور الى النرفة المظلة او كانت الخزائة المضلة غيرمحكمة الضبط وغير حاجبه للنور تماما او اذا لم تحكين صبطت الشاسي الحامل الزجاجه قبل خروجك به ٠ فتنيه

﴿ سَ ﴾ باى ً لون يجب أن تكون الصورة السلبية حتى تكون الايجابية جيدة ﴿ جَ ﴾ أذا جملت الزجاجة بين عينيك والجو ورأيت النور يخرق قليلا اللون

الاسود (اى ما هو ابيض فى الشخص كالوجه) وان اللون الابيض فيها قريب السواد قليلا فاعرف افهسا جيدة والا اى اذاكان السواد حالكا لا مخرقه النور والابيض غير قريب للسواد فهي غير جيدة

﴿ سُ ﴾ عندما نصب هيبوكبريَّيتُ الصودا اوسيانور البوتاسا بايّ علامة -تمرف ان اليودور ذاب تماما والصورة ثبت

﴿ جِ ﴾ بعرف ذلك عندما تتعرى الزجاجه" من اليودور وتفقد لوفها الاصغر

فاذا تفلرت الى الزبياجة حيثلة افقيا ترى الصورة ايجسابية بعكس ما اذا نظرت عزديا • وقد محدث احيانا وذلك اذا طسالت مدة اللبوث ان اليودور يصير بلون رمادى ماثل الى الاصغرار على سطح الكولوديون فلا يفقد هسذا اللون يصب السائل المثبت فى مدة وجيرة فداوم الصب الى ان يزول اللون الاصغر غماما عم اغسل الزجاجة جيدا

﴿ سَ ﴾ مَاذًا يحصل اذا بق علىالزجاجة اثر من السائل المثبت ﴿ ج ﴾ ان ادنى اثر منه يجمل على الصورة الابجابية لطخاكدة فاحذر

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ سؤالات وجوابات بخصوص الابجابية على الورق ﴾

﴿ سَ ﴾ هل محفظ زمنا طويلا الورق الزلالي بدون أن يتعطب

﴿ ج ﴾ يبتى جيدا عدة اشهر اذا حفظ من الرطوبة والنَّبار

﴿ مَنْ يُعْمِمُ تَمْمَلِينَ الوَرَقَ الزَّلَالَ فِي مُعَلَوْلَ الفَصْةَ فِي غُرِفَةَ غَيْرِ مُظْلَمَةً ﴿ جَ ﴾ يُصح ذلك اذا اربد استثماله في النهار ذاته والا فيجب ان يغطس

في الليل او في غرفة مغلمة جدا وان محفظ في مغلف ازرق ليمبُّ عن النور ﴿

﴿ ص ﴾ اذا كانت الورقة الزلالية مفطــة من مدة حتى صار لونها اصغر او بنضيها خفيفا فهل تكون جيدة لان تطبع علمها الصورة

﴿ جَ ﴾ يُسمَ ذلك اذا كانت الصورة على الزجاجة السلبية خفيفة والا فلا ﴿ سَ ﴾ اذا وضعنا ورقه " زلالية صدة على الزجاجة السلبية وعرضناهما

بوس به ۱۰۰۰ وحسه ورده ردید تست عمی النور فکیف نعرف ان الصورة أخذت حدها

﴿ ج ﴾ يعرف ذلك أذا صار لون الورقة اخضر المعة معدنيه"

﴿ سَ ﴾ اذا فَسَخَنا الورقة عن الزجاجة بِدُونَ ان تَأْخَذُ الصورة حدها فهل نقدر ان نقويها بعد ذلك

إذا كانت الصورة خفيفة قليلانقدر أن نقويها بتعريضها بمد تنبيتها لنار قوية وإذا كانت خفيفة كثيرا فألفها حيث ألقت رحلها

وس ﴾ كيف نعرف أن تغطيس الصورة في المعلس الذهبي صار كافيا

﴿ يَهُ يُعرفُ ذَلْكَ حَيْنَ يُرُولُ عَنْهَا اللَّوْنَ المَرْرَقَ وَتَصَيْرِ ٱلْوَانَهَا بِحَسَبَ الأَرَادَةُ ولنا علامة اخرى اجود وهي ان نرى لونها اذا نظرنا اليها افقيا أو عوديا واحدا اى لا يتغير في الحالين

﴿ الْمُصَلِّ الثَّالَثُ ﴾

﴿ في عمل قطن البارود ﴾

طريقة ذاك هي ان قضع في اناه صيني او زجاجي الاجزاء الآئية :

اجزاء من الحامض الكبرينيك النق المدخن
 هن من يبترات الموتاسا النق ناشقا ومحصوفاً ناعا

وتحرك بقضيب زجاج حتى بتم الزيج حالا ثم تنطس فيه من القطن شيئا فشيشا على قدر ما يتل وليكن القطن نظيفا منفوشا فاشقا والاحسن ان تحكون كيه المفطس منه قليلة واستمن بقضيب الزجاج على تغطيس القطن واتركه مقطس وغير من ١٨ الى ١٠ دقائق ثم اخرجه بالقضيب وافسله في اناه زجاجى بجاء مقطر وغير الماء جدة مرار ثم دع القطن في الماء المقطر وما او يومين ثم اغسله ثانية بجاء مقطر مرارا متعددة حتى يفقد الحامض تماما ثم افتدره على القضيب حتى بنضيم الماء ثم نشفه في ورق نشاش مفيرا الورق جلة مرات ثم ضعه في الورق النشاش واتركه حتى بنشف تماما محجوبا عن الغبار و واحذر من ان تفطس القطن حالا عندما نضع الحامض فوق ثبترات البوتاسا لئلا يكون غير قابل الذوبان في الإبنيم و ان تقربه وهو معد الى جسم ملتهب ثلا يتغرقع بسهولة وفعه اقوى كثيرا من فعل البارود فنبه

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في تحضير الورق الزلال ﴾

طريقة ذلك هي ان نُأخذ زلال (بياض) ثلاث بيضات جديدة جيدة ودرهما من كلورور الصوديوم وتضع ذلك معا في طشت عيقة ثم تأخذ رزمة من شريط نحاس مبيض بالقصدير (شكل ٢٤) وتخفق بها ما في الطشت حتى يصير الزلال



رغوة سميكة ثانة القوام ثم تأخذ الطشت وتضمها في مكان رطب (والاحسن القيو اى العقد ﴾ وتتركها هناك ١٢ ساعة ثم تخرجها فترى الرغوة قد انطفأت قليلا وتحتها سائل رائق مصفر فتصبه نتأن (تزله) في فتنة نظيفة محترسا من ان يبني معه شيُّ من الرغوة • ثم تضع على مألَّدة كف ورق نشاش غير مجعد وتبسط فوقه طلحية من ورق الكتابه الجبيد المصقول جيدا وتثبتها على النشاش الذي تُثبته ايضًا على المائدة بشكُّ دبابيس طويلة على الزوايا الاربع ثم تأخذ فرشــة تظيفه " شعرها ناعم (شكل ٢٤ قرب رزمه " الشريط) ئم تضع من السائل الزلالي كية في كبايه" نظيفة ونفط بها الفرشة حتى تبتل تماما وبدون ابطاء تدهن سطم الورقة المذكورة دهنــا متساويا بسمك متســاو في كل الجهـات ولابجــ ان تكون القشرة الزلالية سميكة بل كما اذا بللت الورق عاء . ثم اتقن مساواة سطح السائل لثلا يبقى بعض خطوط على الورق مداوما امرار الفرشية عليه بلطف • والاحسن ان تكون المائدة عند اجراء العملية قرب شباك لان النور المنعكس على الورق يدلك على الجهسات التي لم يتسساو بها سطح السسائل فتصلحها بالفرشة . ولما يتم العمل جيدا شك بزاوية الطلحية دبوسا ملتوبا وعلقها بخيط واتركها حتى تنشف تماما فتنطوى على ذاتها فأكبسها في دفتر ورق او كرتون بسعتها ليتقوم سطحها واحذر من أن تضع الورق الزلالي في مكان رطب لان الرطورة تضر يه • وأن السائل الزلالي المحضر لا يلبث طويلافق الشتاء يبقى سبعة ايام جيدا وفي الصيف يومين فالاحسن ان لا تعدُّ منه الا ما يلزمك موقتًا • ويفضل هذا على الورق المملح لان لون المملح يكون اصغر غير لامع كازلالى وَلَذَلِكُ لم نحضره بالذكر • وعلية طبع الصورة على كليهما واحدة

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فِي وَسَائَطُ لَاصَلَاحَ بِعَضَ عَيُوبِ الْكُولُودَيُونَ ﴾

ان بعض المصورين يُصيرون احيانا عند ضعف حساسة الكولوديون ولمكونهم لا يعرفون ان يصلحو، يلتزّمون ان يطرحوا منه كيات وافرة فلللك من الضرورة ان نعم الفائدة ببعض ارشادات بها يوقر المصور تعبا ومالا

انه عند ما يصون الكولوديون جيدا وتصب منه على ذباجة وتنطسها في المغطس الفضى يكون لون القشرة اعتباديا كهربائيا وهي شفافة و واما اذا كان خفيفا بالنسبة الى اليودور متظهر على القشرة تقوب وتكون قليلة الالتصاق بالزباجة فتنفسخ عنها عند وضعها في المنطس او عند صب المظهر الحديدي عليها فلاصلاح الكولوديون يضاف اليه قليل من قطن البارود ويتراث حتى يروق فيستمل واذا كان اليودور قليلا يصير لون القشرة مبيضا والكولوديون قليل الحاسية فية عنى لذلك ان تطول منة لبوث الشخص المراد تصويره امام الايمكتيف واذا كان الكولوديون خبر القوام فأنه يجمل تجميدا عند صبه يصحب ازالته فلاصلاح ذلك تضاف اليه كية من الاشير كبريتيك مجزوجة بقدر نصفها من السيرتو و واذا كان الكولوديون قليل اليودور يضاف اليه منذ ما يكنى لاصلاحه ومن المعلوم انه يجب ان تمكون القنيئة التي يوضع فيها الكولوديون فيضد و يصير الكولوديون فيضد و يصير الدورام

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ فِي ملاحظًات بخصوص الغطس الفضى ﴾

ان غطست في هذا المنطس ٢٤ زجاجة (لكل ٣٢ درهما منه) يغتقر الى فضة فيجب ان تقويه بإضافة جزئين من نيترات الفضة المصبوب اكمل ١٠٠ جزء من المفطس مع الانثياء بان تذوب النيترات في ٥ اجزاء من الماء المقطر ٠ ويستمسن ترشيم المفطس كما غطست فيه ٣ او ٤ زجاجات

واما المتطس الفضى للورق فيتفطس فيه لكل ١٠٠ درهم منه ١٢ طلمية من الورق الزلالي و بعد ذلك ينتقر فيضافي الى كل ١٠٠ درهم منه درهمان من نيترات الفضة المبلور منوباً في ٣ او ٤ دراهم مادمقطر (١)

﴿ الفصلُ السابع ﴾

﴿ في تصوير جلة اشخاص على زجاجة واحدة ﴾

من المعلوم أنه أذا وقف أمام الابجكـتيف جلة أضخاص ترتسم صورهم جيماً على الزجاجة هذا أذا أردنا تصويرهم على زجاجة اعتيادية

واما اذا أردنا تصويرهم على زباجة كبيرة لتخلهر الرسوم كبيرة جلية فيقتمنى فضلا عن الاحتياج الى اوبجكتيف كبير أن نطيل مدة لبوثهم فني هذا الحال لا يحكن أن ثبتوا جيما بدون أن يتحرك احدهم ولو قليلا و بذاك تنام الصورة كلها و فاذا أحدنا العملية يتحرك غير الذى تعرك أولا ولو اجرينا النبيه لان ذلك طبيعى وهكذا لا نقدر أن نتجج ولو كردنا العملية عشرين مرة فعندا من ملل هذا الامر يجب أن يستخصر المصور كولوديونا كثير المساسة حتى لا تطول مدة اللبوث وسنتكلم عن هذا النوع من الكولوديون في تراكيه المختلفة في فصل آت

﴿ الفصل الثامن ﴾ ﴿ في الستار الاصطناعي ﴾

سبق القول آنه بلزم المصور ستار مدهون بلون رمادى او بنى او بنى حتى يكون رسم الشخص ضمن لون متساو خفيف لطيف مختلف عن لون لبسد ووجهه

(١) وصندما يحمر لون المنطس الفضى الورق يضاف اليه قليل من المكوالن ويحرك جيدا ثم يرشع

فَاذَا لَمْ يَتَفَقَ ذَلَكَ بِالصَّدَفَةُ نَقَدَرَ ان فَعَمَلَى هَسَدًا اللَّونَ بِالصَّنَاعَةُ وَطَرَيْقَةُ ذَلَكَ هي الأَنْبَة

انه بعد تميم الصورة على الزجاجة حسبا ذكر وصَبُّ الفرنيش عليها و نشافها نضعها في الكبس ونضع فوقها الورقة الزلالية فما يطبع عليها الرسم ناخذها ونقطع منها الرسم بحيث لا نزيد عليه من الورقة ولا نقص منسه يل فليكن القطع منساويا متننا ومضبوطا • و بعد ذلك ناخذ الدائر الذي بتى ونلصقه بالغراء على قفا الزجاجة لصقا محكما بحيث لا يزيج رسم منه عن منه في الزجاجة ثم نضعها في الكبس ونضع عليها ورقة زلالية فلما يطبع عليها الرسم المخذها وتلصق عليها رسم الشخص الذي قطمناه في محله عليها وتعرضها النور مقدار خيس ثوان فيسم الدائر الجديد فننال المرغوب

﴿ تَبْيِهِ الْحَتَامِ ﴾ اذا عرصنا الورقة الزلالية للنور بعد أن نطبع عليها الصورة ونضخها عن الزّجاجة من خمس دقائق فاكثر أو من ثلاث فاكثر تسود ويختنى عنها الرسم بالندريج • والزّجاجة التي تكون عليها الصورة تسمى كليشي

> ماحق گیده ﴿ فی تراکب مختلفة ﴾ ﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ ترکیب الکولودیون الاصولی ﴾

> > ضع في قنينة نظيفة الاجزاء الآتبة

درهم ۳۲ من الاشركبرينيك درجة ٥٦

١٠ من قطن الباردو

اذاكان قطن البارودجيد التركيب يُذُوب حال وضعه في الايثير (١)

(۱) كماكان الايثير اعلى درجة يتمسر به ذوبان القطن فالذى فى درجة ٦٣ لا يذوب فى ١٠٠ جزء منه الا نصف جزء ويكوّن الكولوديون القــانوني الذي هو فاعدة كولوديون التصوير فلكي يصير الكولوديون حساسا بالتور اجعله بالتراكيب الاكرية

﴿ تركيب اول ﴾

يرهم ١٢ من الكولوديون القانوني

« ۱۲ من الاشركبرشيك

عن السيرتو درجة ٣٦مشيعا من يودور اليوناسا (١)

متع هذه الاجراء فى زجاجة تظيفة ذات سدادة ضابطة وهزها قليلاً ودعهما ساعة ثم رشيح ما فيها والاحسن ان تنقل السائل الى قنيتة اخرى وتبتى العكر فى الاولى لانه لا ينقم

او اذا كُنْ عندلة من قطن البارود الجيد فركب الكولوديون الحساسكا مأتى :

> درهم ۲۵ من الایثیر کبرینیك درجهٔ ۳۰ د گلث من قطن البارود

عن السيرتو الشَّبع من يودور البوتاسا

ضع المزيح في قنيته وهزها فيصير لونه كلُون زيت الزيتون الرائق فاتركه ٣ ساعات فيرسب منه بعض القطني غير الذائب فانقل الرائق الى قنينة اخرى

واعلم ان التركيبين المذكورين لبسا بالحقيقة الا واحدا

وَقداً صحدتُ أَنَّ الكولوديونَ المُعدَّ يُكُونَ جامداً وفلك اما لكونك تركت كية من الاشير تتطاير بعد وزنه أو لانك تركت فنيد حدوث ذلك أصف الما يتون سداد، • فنيد حدوث ذلك أصف الى الكولوديون درهما أو درهمين من الاشير وبعض نقط من السييرتو المشبع من اليودور • وأذا كان الكولوديون مأتما كيليرتو المشبع من اليودور التشبع من اليودور

وكم سبق القول اذا غطست زجاجة بمد صب الكولوديون عليها في مغطس الفضة

(١) خذ 10 قملة من يودور البوتاسا وذوبها في هاون زبياج نظيف في ٣٣ درهما من السبيرتو

وصارت القشرة بيضاء كالورق ونيست شفافة فاعم ان في الكولوديون كثيرا من البودور وبالمكس أذا كانت الشمرة ماثلة الى الاصفرار وشفافة • فني الحالة الاولى اضف درهما أو درهمين من الكولوديون القانوني وقليلا من الابثير • وفي الثانية اضف درهما أو درهمين من السيرتو المشبع من اليودور

ورب مسترض يقول اذا وصنا الاجزاء بالوزن فكيف يمكن ان يكون جزء كثيرا او آخر قليلا ، فتقول ان قطن البارود لا يكون دائما بالنقاوة الرغوبة وان الابثير والسيوتو لا يكونان دائما بالدرجة المقصودة وانه ربما يكون السيرتو مشبعا من اليودور او غير مشبع ، وكما كان السيرتو نقيا يكون فعله على يودور البواسا اقل وبالمكس ، فاعرف ذلك جيعه

واعلم ان الكولوديون المركب كما ذكر لا يبق حساسا الا مدة وجيرة فالاحسن ان لا تضيف الى الكولوديون الفانوتى من محلول يودور البوتاسا والسييرتو الا مقدار ما تحتاج اليه فى يوم واحد • ولتكن هذه الاضافة قبل أستعمال الكولوديون بساعة على الاقل

غن اراد ان يكون التصوير مهنته لا يوافقه ان يطرح ما يبق من الكولوديون الذى لم يقدر ان يصرفه فى يوم واحد فله واسطة ان لا يطرح شيئا منه وهى تاذا اعد مثلا اليوم ٣٢ درهما من الكولوديون الحساس ولم يصرف سوى ٣٠ يجد ما يق منه اكثر بماكان عند الاستحضار وكية اليودور في هذه البقية تكون عبد ما يق منه اكثر بماكان عند الاستحضار وكية اليودور في هذه البقية تكون درهما من الايثير ومن السيرتو الملوم من ٤ الى ٦ دراهم و فهكذا يصطلح ما يق اليوم ليستمل غدا فاذا يق منه شي ايضا فافعل به كا فعلت بالاول ويستحسن ان تضع كل ٦ دراهم من الكولوديون الحساس في قتينة صغيرة وان لا تستممل التمنية الا لصورة واحدة او لصورتين وجهذه الواسطة لا يتطاير من الايثير كية وافرة كا لوكان الكولوديون كله في قتينة واحدة معدا ليصب على زجاجة كيرة وافرة كا لوكان الكولوديون كله في قتينة واحدة معدا ليصب على زجاجة كيرة وافرة كا لوكان الكولوديون كله في قتينة واحدة معدا ليصب على زجاجة كيرة وفرة كا قتيد من الايثير فيشتد هذا فضلا بما يساقط فيه من الايثير فيشتد هذا فضلا بما يساقط فيه من الغبار المنظار في الهواء الكروي

﴿ تُركيب ثان ﴾

٣٢ درهما من السيرتو درجة ٣٨

١٨ قحة من يودور الامونيوم

٦٠ د من يودور الكادميوم

۳۱ د من يرومور الكادميوم

امرُج الاجزاء في قنينة نظيفة وهُرْها حتى تُنُوب الاُملاح واتركها ٢٤ ساعة ثم رشحها بالورق ثم ضع في فتينة اخرى ما يأتى

درهم ٤ من المذوب اعلاه

1 ، ٢٠ من الاشير كبرشيك

۱۲ من الكولوديون القائوثي

وهذا الكولوديون أكثر حاسية من الاول فالتصوير به غير موافق اذا كان النور كثيرا والحر شديدا ولكنه جيد في الايام الباردة وعندما يكون النور قليلا

﴿ تُركبُ ثالث ﴾

ذوب في قنينة الاجراء الآئبة

٦٤ درهما من الايثير كبريتيك درجة ٥٦

٢٠ فية من يودور الكادميوم

واتركها ٢٤ ساعة ثم رشحها • ثم ضع في قتينة اخرى ما يأتي

درهم ١٢ من الكولوديون القانوني

ه أ ١٢ من الاشركبريتيك

من محلول يودور الكادميوم المذكور اعلام

اعلم آنه اذا كان يودور الكادميوم جيد التركيب يكون هذا الكولوديون سريع الحاسية و محتفظ مدة بدون ان يفقدها • وبيكن ادخال الكادميوم فى الكولوديون رأسا وذلك بان تضع فى قتينه " ما باتى درهم ١٦ من الكولوديون القانوني

« ١٦ من الاشر كرميك

فية ١٥ من يودور الكادميوم ثم هز القنينه حتى بذوب اللح تماما واترك المزيج حتى يرتاح ثم استعمله

🌶 تركيب دابع 🏈

درهم ٢٠ من الاشير درجة ٦٢

« ۱۲ من السيرتو « ٤٠ قمة ۱۰ من يودور الكادميوم

ه ١٠ من يو دور الأمونيوم

١٠ من يرومور الكادميوم

١٠ من قطن البارود

ذوب اولا القطن في الايئير ثم اصف السييرو والاملاح وهز الزجاجة" حتى بنم الذوبان ثم أثرك المركب ٤٨ ساعه ويصير جيدا للاستعمال

﴿ تُركيب خامس ﴾

🛊 محلول اول 🏘

درهم ٨٠ من الايثير درجه ٦٠

ه ۱۸ من السيرتو ه ٤٠

امزج الاجزاء ورج القنينة حتى بذوب القطن تماما

﴿ محلول الذ ﴾

قسم ٥٠ من يودود الكادميوم

« ۳۰ من پرومور الکادمیوم

درهم ١٠ من السيرتو درجه ٤٠

أمرج المحلولين معا و أثرك المزيج ٤٨ ساعه فيصير جيدا للاستعمال

﴿ ترکیب سادس ﴾

درهم ۲۰ من الايثير درجه ٦٠

١٢ من السيرتو 🛪 ٤٠

قمه" ٢٠ من قطن البارود

١٠ من يرومور الكادميوم

٥٠ من يرومور الامونيوم

٥٠ من يودور الامونيوم

٠٥ من يودور الكادميوم

ذوب اولا القطن في الايثيرثم اضف السيرتو والاملاح وهز ّ الزجاجه" حتى يتم الذوبان واترك المزيح ٤٨ ساعه فيصير جيدا للاستعمال

فهذا التركيب الاخير هو الذي أوردناه في أول الباب لكونه مفضلا على غيره واهلم ان النزاكيب الثلاثة الاخيرة تحفظ حاسيتها مدة ثلاثة اشهر فاختر منهسا

اقتان

والغطس الفضي الحسس الكولوديون هو واحد وقد ذكرناه في اول الساب وهو محلول بُيترات الفضة المصبوب (٨ نبترات الى ١٠٠ ماء)

﴿ القصل الثاني ﴾

﴿ فِي تُرَاكِبِ مُخْلَفَةً الْمُغْلِمِرِ الْمُدَدِي ﴾

اوردنا في اول الباب شرح تركيب من هذا النوع ولتعميم الفائدة نشرح هنا جلة تراكب المظهر وهي ما ياتي

﴿ تُركيب اول ﴾

درهم ۳۸ من كبريتات الحدمد الميلور

من ماء المادة

من السيرتو درهم ۲۰ درهم ۲۰ من الحامض الحليك المبلور نقطة ۱۵ من الحامض السكيوندك

نعطة ١٥ من الحامض العكيميين امزج ذلك معا وبعد ثلاثة ايام يكون المزيح جيدا للاستعمال • وكما ازمن

﴿ تُركيبِ ثَانَ ﴾

درهم واحد من كبريتات الحديد
 د ونصف من الحامض الحليك

ا ونصف من السيرتو
 ۳۲ من ماه الصادة

وهذا الزيج كالسابق أى له العملية ذاتهما

﴿ تركيب ثالث ﴾

درهم ٦ من كبريتات الحديد « ١٢ من كبريتات النصاس

د ١٦ من الحاسض الحليك

و ٣٠٠ من ماء العادة

وهذا التركيب يقال أنه اجود من الســابق

﴿ تركيب رابع ﴾

درهم ۱۲ من کبریتات الحدید النشادری

« ° ۳ من الحامض الحليك

« ٦٠ من السيرتو

« ۱۰۰ من ماءالعادة

وهذا المزيح جيد ايضا

﴿ النَّمِيلِ الثَّالَثُ ﴾

﴿ فِي تُرَاكِبِ مُحْتَلِقَةٍ الْمُطْلِهِرِ ٱلبِيرُوكَالِكُ ﴾

امه ان هدذا المظهر قد بغنى عن المظهر الحديدى وهو يوضع الرسم على الرجاجة جليا يكل دنائده واذا ابطأ الظهور به يضاف البه بعض نقط من محلول نيترات الفضة الحنيف (٢ نيتر الى ١٠٠ ما،) ولقد تكلمنا على ذلك فيما سبق وهذا المظهر له التراكيب الآتية :

﴿ ترکیب اول ک

٣٢ درهما من الماء القط

قعات من الحامض البيروكاليك

أقطة من الحامض الحلك (تمزيج الاجزاء معا)

واعلم أن المظهر بالحامض اليروكاليك يجب أن يركب لكل يوم على حدة أو ليومين في قنينة سفراء أو زرقاء ذات سدادة محكمة الضبط

﴿ تُركيب ثان ﴾

٩٥ درهما من الماء المقطر

٢٠ قحمة من الحامض البيروكاليك

٠٠ دراهم من الحامض الحليك

٣ من السيبرتو (تمزيج الاجزاء معا)

﴿ تُركيبِ ثالث ﴾

٣٢ درهما من الماء الاعتمادي

١٠ قحات من الحامض البيروكاليك

٠٢ درهم من الحامض الحليك

٠٢ * أ من السيرتو (تمزج الاجزاء معا)

﴿ تركيب دابع ﴾

٨٠ درهما من الماء المقطر

٢٠ فية من الحامض البروكاليك

درهم واحد من حامض الليمون المبلور (تمزج الاجزاء مما)

وتزادكية حامض الليمون في الحر الشديد • ومن الاوفق أن يستعمل في الصيف النركيب الذي يكثر فيه الحامض البيروكاليك وبالعكس في الشتاء • و لما تصب المظهر على الرَّجاجة وترى أن الظهور سريع وذلك يكون في الصيف أو أذا طالت مدة اللبوث أرقد حالا عنها واغسلها بماء ليتوقف فعل الحامض علمها والأ فتسود كثيرا وتعطل ومع ذلك الاحسن ان يكون ظهور الرسم قويا من ان يكون ضعيفا بشرط أن يكون تناسب بين الالوان • فالرسم الواضيم مع هــذا الشرط يعطى على الورق صورة جيدة غير اله يلزم حيثذ أن نطيل منة تعريض الزجاجة والورق الحساس النور حتى نطبع الصورة • واذا كان الرسم على الزجاجة رماديا قليل الوضوح يطبع على الورقة حال تعريضه للنور وتكون الصورة مكمدة بدون دقة وبالاختصار غير جيدة

﴿ القصل الرابع ﴾

﴿ فِي السَّائِلُ المُبْتُ الرَّسِمُ عَلَى الرَّجَاجَةُ ﴾ قد ذكرنا صفة سائل لهذه الغاية في أول الباب وهو محلول سيانور اليوتاما

وقلنا أنه بسبب ضرر هذا اللح يما فيمه من السم يعوض عنمه يحلول هيبو كبويتيت الصودا المشبع • فليس للتثبيت تركيب آخر فكمتنى بما ذكرناه هناك

﴿ القصل الخامس ﴾

﴿ فِي تُركبُ مَا يُخْصُ بِالصُّورَةُ الاَيجَابِيةَ عَلَى الورقُ الزَّلالِي ﴾

قلتا أنه بمد طبع الصورة على الورق وغسلها بماء يجب أن توضع مدة في محلول

كلورور الذهب والكلس والصوديوم وقد عرضا تركيب محلول هذه الاملاح في مكانه • واما القصد من تتمليس الصورة فيه فهو لكى بكون لونها على المورقة جيدا أى مناسب الالوان • والبحش يرد أن يكون اللون بتفسيها أو أذرق أو مجرا • ولمكل من هذه الالوان سوائل تقلهرها • فلتميم الفائدة تقدم الفارئ جهاد تراكيب من هذا النوع فليغير منها ما أراد

﴿ تركيب اول ﴾

صُع في قتينة الاجزاء الآكية

١٥٥ درهما من الماء المقطر

١٨٠ قمة من كلورور الذهب

مُ منع في قنينة أكبر من هذه بمرتين الاجزاء الآتية

١٠ دراهم من الماء القطر

درهم وثلث من هيبو كبرينيت الصودا

قلماً ينوب الهيبوك برينيت تماما آصف اليه محلول كلورور الذهب بالتدريج محركا (ولا يصبح أن يضاف الناني الى الاول اللا برسب الذهب فيفسد الحملول) فهذا المركب يعطى الصورة لونا بنضجيا مشهرها بسواد و ٣٢ درهما منه تكفي لتلوين نصف طلحية ورق زلالي

﴿ تُركيب ثان ﴾

١٨ قحة من كلورور الذهب

٣٠٠ درهم من الماء المقطر

٣٥ قَحْهُ أَ مَنْ كَلُورُورُ الكُلُّسُ ﴿ تَمْرَجُ الْآجِرُ ا ۚ وَتُرْجُعُ بِالْوَرَقُ ﴾

﴿ تُركيبُ ثالث ﴾

دراهم من خلات الصودا مصبوبة

١٨ قحمة أ من كلورور الذهب

٩٠٠ درهم من الماء المقطر (تمزج معا)

و اذا اردت أستمال هذا السائل يجب ان تطبع الصورة طبعا اقوى من المعناد وهو يعطى لونا اسود مزروًا

﴿ تُركيبُ رابع ﴾

عات من بورات الصودا معوماً
 درهما من الماء المطر

ذوب البورات في الماه واتركه حتى يبرد وحندما تريد ان تستمله اصف البه فحه من كلورور الذهب منوبة في قليل من الماه المقطر وهذا المركب يكني لطلحية ورق زلالي و وإذا استعملته فاترا يحكون فعله اسرع ويلزم ان تطع له الصورة طبعا اقرى من المعتاد ايضاحتي تفضر فيعطى لونا احر ماثلا البنفسيم

واعلم اله لايصم ان تستعيل من هذا الشكيب الاما يكنى لغمر الصور المراد تلو منها به لان ما يستعمل اليوم لامنقع في القد

وقَّدُ فَدَمْنَا آنفا صفة سائل لتثبيت الصورة على الورق وهو محلول هيبو كبريتيت الصودا (٦٤ هيبو الى ٣٠٠ ماه) وليس للنديت غيره

﴿ النصل السادس ﴾

﴿ في تنظيفِ الزجاج ﴾

ذكرنا في اول الناب صفة تركيب لتنظيف الزجاج وهو جيد جدا ولكن خوفا من خط سم السيانور نلتزم أن ندل القارئ على طريقة أخرى تقوم مقام الاولى وهي هذه :

يلزم أولا أن تفطس الزجاجة (خصوصا التي لم تصبح عليها الصورة قاردت عوها عنها) في محلول الحامض النبتريك (٥ ح الى ٥٠ ماه) وتبقيها هناك ملة ثم تخرجها وتفسلها جيدا بجاء وتتركها حتى تنشف ثم تضع في خرقة (صرة) قابلا من الطبانير ناعا وتبل الصرة وتفرك بها سطح الزجاجة فركا جيدا متساه با وتتركها حتى تنشف ثم تمسحها بعسكرة مصنوعة من جلد نظيف لين ثم يخرق.

ناشفه نَفْيْعَة . وتعرف أنها صارت نظيفه عند ما تحدر عليهما النكس فتعلوها وطويه "متسماويه" سريسه التطاير . وبيجب كما سسبق القول قبل ان تصب الكولوديون عليها ان تحسيمها يغرشة نظيفة وبرها ناعم جدا

الم الفصل السابع ﴾

﴿ في ازالة الدبوغ عن يد المصور ﴾

اعم ان المفطس الفضى وكل محلول يدخُله نيرَات الفضة يدبغ الجلد او الملهوس اذا مسه بلون اسود فن كان التصوير مهنته لا يهمه ذلك و اما من يستمله احياما لمقصد ما فيدكدر ان برى يده ملطخة بلطخات سوداه فلا بد من ان يسر بها سنذكره له لازالة هذه اللطخات وهو ان الديوغ الى تحصل بالتصويراما ان تكون زرقاء او صفراء او سوداء و فالديغ الازرق بانج عن مس محلول حديدى ثم محلول سيانور الهو تاسا فيكون اذ ذلك سيانور ألحديد المروف بإزرق پروسية فلازالته يغسل الديغ بحملول كربونات الهوتاسا

والديغ الاصفر ناتج عن مس محلول حديدى فيتكون أكسيد الحديد فير ال الديغ بنسله بالحامش الهيدروكاوريك مختفا ينلاثة اشاله من الماء

و مصل ايضا دبغ اسود اذا مست اليد اولا محلولا حديديا ثم محلول الحمامض البيروكاليك فيتكون حبر اعتبادى و ازالته كالاصفر ودمغ نيتزات الفضه " يكون اولا مجرا ثم يسود " بالتدريج فلازالته يضل بحملول سيانور البوالسا (١٠ سيا الى المده عنه التحدم القشالة فلا تستجمله بيدك البية اذا كان فيها ادنى جرح ضوض عنه بغرك الدبغ بقطمه " من يودر البوالسا مبلولة بهاء ثم الحسلة بمحلول هميو كبريتيت الصودا

﴿ القصل الثامن ﴾ ﴿ في عل الصور المعرية ﴾

طريقه" ذلك هي ان تعمل الصورة على الزجاجه" بالطريقه" الاعتساديه" ثم

تطبعها على الورق الزلالى حتى تخضر في المكبس ثم تفسلها بماء وتنطسها في محلول هيبو كبريت الصودا مشبعا محضرا جديدا • ثم تفسلها جيدا با وتقطسها في محلول ثانى كلورور الزئبق (• كلو الى ١٠٠ ماء) فيمتنى الرمم عن الورقة عند تفطيسها في هذا المحلول فنسل الورقة وتبقيها حتى تنشف ثم محفظها • واذ تريد اظهارها غطس ورق ترشيح في المحلول السابق (اى الصودا) واذ ينشف ضمه فوق الورقة المصورة عليها الصورة ويلة باستنجة بما، فيظهر الرسم • فاذا غسلتها بمعلول الزئبق المذكور تمتني وهم جرا

﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في البقايا ﴾

عا ان أستعمال الاملاح الفضية والذهبية في التصويرهي الركن لهذه الصناعة من المعلوم أنه بهني منها فضلات في السوائل التي تستعمل فسهما فنظرا لقيمة هذه المعادن أقتضي أنأبين طريقة تسترجع بهما فيكسبهما العامل لان الصورة التر بلزمها من هذه الاملاح ما قينه ماءٌ ۚ قرش مثلا يؤخذ منها ما قيمته خيسة والخنسة -والتسمون تذهب مدى فطريقة استخلاصها من السوائل كالماء الذي تفسل به الزحاجات بعدصب المظهم والثبت علها والمظهم والمنت اللذن استعملا والماء الذي يفسل به الورق بعد الطبع والمئبت والملون وغير ذلك بما يستعمل للصورة هم اما ان تحوّل كل ما يوجد من الفضة الى كبربتور الفضة وهي الطريقة الاجود م· غيرها لاستفراج هذا المدن من السوائل اية كانت· وأما أن تحول الفضة ـ مما حلت به الى كلورور وهذه الطريقة لا تصلح الاللسوائل التي لا بدخلهما هيوكبريتيت الصودا أو سيانور اليوتاسا · وبما أن الفضة توجد بكثرة في السوائل التي يدخلها هذان الملحان يجب ان نتكلم عن الطريقة الاولى فتقول : يؤخذ اناءان صغيران كالبرميل مثلا بجرم منساو ويركب لكل متهما حنفية خشب على علو ربع الاناه منهما ويوضع الواحد اعلى من الآخر بحيث ان حنفية الاعلى تصب في الاسفل • ثم تضع في الاعلى جيع السوائل التي تكون عندك من اي نوع كانت واما ورق الترشيح الذي تكون قد رشحت به سوائل الفضة والصور

المنئلة وما شاكل ذلك فتحرق هذا كلد وتضع رماده في الآناه مع السوائل ولما يقرب امتلاؤه اصف البه بالتدريج محركا من محلول كبريتور البوتاسا المرشم بالورق (١ كبر الد ٣ ماه) فترسب الفضة فيه حالا على هيئة كبريتور الفضة فداوم الاصافة الى انقطاع الرسوب • فاترك حينئذ ما في الآناء نصف ساعة حتى يرسب شماما ثم افتح الحنفية فيزل جميع المساء الى الاباء الاسفل وهناك يرسب ما ينزل مع الماء من كبريتور الفضة ثم اضف الى هذا الآناء شيئا من محلول كبريتور البوتاسا فاذا تمكر السائل فعلك دلبل على وجود فضة فداوم اضافة المحلول حتى يبطل الرسوب فاتركه مدة ثم اقتح الحنفية ليزل الماء وهو غير نافع فيراق

فاذا تجدد عند سوائل أجر العملية نفسها حتى يساوى علو الراسب مساحة المنعية فقرجه وتبسطه على خام مجنوب على برواز خشب وتركه حتى ينشف ثم تضع كبريتور الفشة (اى ما حصل من هذه العملية) في يوتفة تضمها في وجلق صباب النحاس وعلى دائرها فحا وتنفخ عليها حتى تصير حراء مكمدة فياتهب الكبروت داخلها ويستحيل الى بخار فاذ ينهي التهابه اضف الى البوتفة مثل ثلث ما فيها من كريونات البوتاسا وقليلا من يورات الصودا وذلك لاجل المراع ذوان الفضة تم غطس في البوتقة بكثرة مسامير حديد غليفلة الى ان يمتلى شعلها بغطائها وضع حولها وفوقها فعما وانفخ بالكور نصف ساعة الى ان تصير حراء جدا فيكون كبريتور الفضة قد تحلل بالحديد وسار كبريتور الحديد والفضة التي تنفرد اذ ذاك تجمع البوتقة ثم اخرج هذه من النار وازع غطاءها واتبحها حتى تبود ثم السرها لتأخذ منها الفضة ثم ذوب هذه الفضة واتبقة في يوتقة نظيفة حتى تنق ثم صبها بتأن على ارتضاع وهي مائمة في اناء فيد مادها خير قنصير على هيئة كربات (كالخردق) وهي جيدة العمل نيزات الغضة

وما يوجد من الذهب فى عمليات التصوير يبتى مختلطا بالفضة فما تذاب فى الحامض النيترنك يرصب الذهب فى فعر الانبيق على هيئة مسحوق اسود فيفسل ويحمى قليلا فيصفر ويعمل منه كلورور الذهب

والما الطريقة الشائية فهي ان تضيف من محلول كلورور الصوديوم الى السوائل

التي لا يدخلها هيوكبر آيت الصودا ولا سياتور البوتاسا فيرسب حالا كلورور الفضة فداوم الاصافة الى ان يبطل الرسوب قاترك السائل برهة هم ارق ما راق منه وضع الراسب على ورق ترشيج داخل قع زباج واسكب فوقه ماه لينتسل ثم حوله الى فضة معدنية وفاك بان تضع الكلورور رطبا في اناه زباجى او صيني وتضع معه ثلاثة امساله من الماه مضافا اليه حامض كبريك (١ ح الى ماه عن وتضع معه ثلاثة امساله من الماه مضافا اليه حامض كبريك (١ ح الى ماه في تكون في الاناه كلورور وكبريتات التوتيا وترسب الفضة معدنية على هيئة مسحوق فتريق عنها السائل وتضعها في ورق ترشيخ على فع زباج وتفسلها عموق فتريق عنها السائل وتضعها في ورق ترشيخ على فع زباج وتفسلها عبائم تنشيما فتصلح لعمل نيترات الفضة و واذا اردت ان تعمل الكلورور المذكور سبكة فن بعد تنشيفه اخلط جيدا ١٠٠ جزء منه مع ٧٠ من كربونات الكلس و ٧٠ من فيم الحشب ناعا وضع ذلك في بوتقة واجها على النار الى ان تصير شديدة الاجرار فأيفها كذلك نصف ساعة على الاقل ثم اخرجها من السار واتركها حتى تبود فاذا كسرتها تجد فيها سيكة فضة نفية

هذا ولعل القدارئ ينسب الى عدم التوضيح اذا لم ير النصاح في احدى العمليات المتقدم ذكره في أحدى العمليات المتقدم ذكرها و فاقول ان عدم نجاحه ليس هو من عدم توضيحي بل رجما يحكون لعدم نقداوة الاجزاء خصوصا في بلادنا هذه حيث يندر وجودها نقية وجديدة و فاحذر لذلك ولا تنسى التربيب والنظافة فأفهما ركن هذا الغن و واختم كلاى في هذا الباب راجيا من المولى ان يرشدنا جيما وهو السميع العلم



-هﷺ الباب الرابع ﷺ ﴿ في الغراء وما يتعلق به ﴾

مع القسم الاول كهم-

﴿ فِي الكلام عن الغراء ﴾

﴿ القصل الاول ﴾ ﴿ في الفراء النباتي ﴾

طريقة تحضير الغراء النسائي هي ان تغلى المواد النشائية كالدقيق والنشاء والاراروط وما شاكل ذلك وفي بعض الاحيان بضاف الد المغلى ما يزيد خصائصه الغرائية او يحفظه من مضرات الحسرات والابضاح نقدم صفة تركب من هذا النوع والقسارئ قادر ان يحضره في اى زمال ومكال اراد على انواع شي

﴿ فِي غَرَاءِ الدقيقِ ﴾

كينية تحضير هذا الغراء هي ان نأخذ من دقيق التمح والاحسن دقيق الشمير كمة تحبيها بقليل من المساء الفالى وتعركه جيدائم تضيف السه ماه رويدا رويدا مع الشحريك ليصير كستحاب اى كليب صاف ثم تضع السائل في مرجل وتسخند تدريجا وعركا دائما لئلا يلصق الغراء بقعر المرجل فيأخذ السائل في ان بشند بالتدريج وبعد ان يغلى بعض دقائق انزله عن النار وصبه في قوالب حيث يجد بعد أن يبرد

وهذا النوع من الفراء كثير الاستعمال عند مجلدى الكتب وعاملي الكرتون وعندما يراد استعماله تؤخذ منه كية وتحل بمقدارها من المساء تقريبا وتستعمل . والمحضير غراء النسساء والاراروط تجرى العملية نفسهسا ، وغراء هذه المواد الاخيرة منه ما هومستعمل لتنرية الورق ومنه ما هو ليمطى الملابيس قواما اشد من قوامها ويستعمل عند الحائمك لتكون المنسوسيات اشد قواما

﴿ صْفَةً تُركِّبُ آخُرُ ﴾

صنع طحينًا فى وعاء وحلة بياء بارد ليصيركا لحليب واصف الى كل مائة جزء من هذا المحلول نصف جزء من الحساس الكرينيك المركز ثم حركه جيدا واتركه ليرسب بضع ساعات ثم زلَّ السمائل وخذ ما رسب ومده على رقاقة من الصاس وضعه فى محل قليل الحرارة (كالفرن) وعند ما ينشف الاقليلا اخرجه واحفظه الى حين الاستعمال

عندما تريد استعماله حلّ منه كية مقدارها من الماء الفالى (لائه لا يذوب فى الماء البارد) وهذا الغراء اجود من المار ذكره

﴿ تُركيب غراء جيد المجلدين وعاملي الكرتون والمحاكة ﴿

خذ ١٥٠ درهما من البطاطة واضلها جيدا بماء وبلون ان تقشرها فتها ببرش امتيادى ثم ضعها في ١٥٠ درهم ماء واظها دقيقتين محركا دائما ثم آزلها عن الندار واصف البهاه دراهم من مسهوق الشب ناعما وحرك المزيم جيدا بملقة فيصير غراء جيدا شفافا معدا للاستعمال و فهذا الغراء هو مثل غراء النشاء بل الجود واقل كلفة وفضلا عن ذلك فاته ليس له رائعة رديثة مسكرا أهمة ذاك واعم أن ادربعة اجزاء من البطاطة قمل شائية اجزاء من الغراء

﴿ الْمُصَلَّ الثَّانِي ﴾ ﴿ فِي غَرَاهِ المُوادِ الحَيُوالَيْةَ ﴾

الغراء المستفرج من المواد الحيوانية ذو اهمية في الصنائع اكثركنيرا من غراء المواد النباتية فلذلك نطيل الكلام عليه وهو يستفرج من مواد ستذكر والعمليات اللازمة لاخراجه تختلف لاسباب ستذكر ايضا ولنبتدئ الآن في الكلام على المواد الجلاتينية فتقول

من الطوم أنه اذا اغلى الجلدوالفضاريف الخلمية للحيوان تبق فى المساء مادة شفافة تجمد حين يبرد • فالمسادة التي لها هذه الخاصية العظمى هى المسيساة بالجلاتين فَالْجَلَاتِينَ اذَا هُو تَلِكَ المَــادَةُ التي عرفت من منه مدينة في جسم الحيوانات وهُو المعروف في المتحر بالغراء ويكون اذ ذلك غير ننيّ

وعندما يكون الجلاتين تقيا يكون عديم اللون شفافا وله خاصية غرائية قوية جدا

تختلف حسب اختلاف المواد التي يسفرج منها

اذا نقع الجلاتين فى الماء البسارد يرخف ويلين وطقد شففه ولكن لا يذوب ومن المستحسن ان يقع الفراء فى الماد قبل ان يستعمل وذلك ليتمرى من الاملاح الذوابقرالتي ميد فاتها اذا يقيت فيه تتبلور وتقلل ضله انفرائي

فَىٰ كَيْهَ مَاهُ مَناسَةٍ وَعَلَى نَارَ هَادَنَهُ يَنُوبِ الجَلَاتِينَ بِسَهُولِةً وَالْمُنُوبِ يَكُونِ رَاتَمَا عَدِيمُ اللَّونَ وَعَنَّدُما يَبَرَدَ يُصَهِرُ قَرَصًا ۚ يُتَرْجِرِج بِقُوام جَوْدِه حَسَبُ كَيْهُ الجَلَاتِين المَنُوبِ وَكَيْةَ المَاءَ

فالجلاتين التتى يخص سنة امثاله من الماه بدون ان يذوّب لكن يصير بقوام بترجرج واما الغراء المتجرى علا يمتص سوى ثلاثة امئال وزنه من الماء وكما كان اقل نقاوة يكون اقل امتصاصا ألماء والعراء الذي يذوب فى الماء البارد يطرح اذ لا خاصية غرائية فيه

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في المواد الحيوانية ﴾

ان اكثر بقايا الحيوانات التي يستخرج منها الغراء لها عمليات خصوصية لتصير اهلا للخرن وفي اوروما تجار مخصوصون بهذه الفاية وحدها والقصد من هذه العمليات هوحفظ المواد المذكورة من الاختمار وهذا الحسادت الاخير بينع تمع المواد في مذوب الكلس مم باخراجها منه وتنسيفها وهكذا تصير اهلا للحرن ولان ترسل الى اماكن بعيدة بدون ان يدخل عليها عارض و واما اجناس المواد التي يستخرج منها الجلاتين فهي

﴿ اولا ﴾ جميع ما يطرح من جلود البقر قبل ان تدمغ وجميع قطع جلود الميوانات غير المدبوغة الطرية فهده جميعها تعطى من ٥٠ الى ٦٥ في المسائة من الجلاتين

﴿ ثَانِيا ﴾ قطع جلود الجير والخيل والفئم الطرية فهذه جيمها تعطى ٦٣ فىالمائة من الغراء ويك_ي لها ان تنم مرة واحدة فى الكلس

 ألنا ﴾ الكفوف (التي بابسها الافرنح بايديهم) القديمة وجميع جلود التعالب والكلاب والهرة اللينة وغير المدبوغة وهي تسطى من 20 الى ٥٠ فى المائة من الغراء ويكون من احسن الانواع

والخاصل ان الجلود الحيوانية غير المدبوخه طريه كانت ام جافه تعطى كلها غراه بعد اجراه عليات سنذكر

﴿ فِي الواع الغراء النجاري ﴾

﴿ ١ ﴾ الغراء الابيعن الشفاف • هذا الغراء يسخرح من جلود الحيوانات الحديثة السن ومن غضاريف الجلود الطربة ويتساهد بالتجر بهيئة رقاقات رقيقة جدا قابلة اللى لامعة وهذا النوع جيد لعمل الجلانين الذي يأكله الافرج ولتعميغ الانسجة البيضاء ويستعمل ايضا لترويق الخر ويقوم هكذا مقام ياض البيض وغراء السيك

 العراه السخرج من العظام بواسطة الحامض الهيدروكلوربك وهذا بعد من اجود انواع الغراء ويستعمل كالمذكور آنفا وعند العجارين

الغراء الانتقر وهو ما يستخرج من قطع الجلود القديمة غير المديوغة
 واحياناً يكون لونه أسمر وهوكنير الاستعمال لتغرية الخشب

واما ان العراء اذا اعلى مدة طويلة بالماء يفقد بعض خصائصه الغرائية اما غراء السمك فيفضل على ما سواه من انواع الغراء في بعض الحرف لكونه عديم اللون اصالة وشفافا للغابة ولكونه يستصضر من نوع من حيثان البحر لا تتكلم عنه في هذا الكتاب لعدم وجود الحوت في نواحينا ولا تقدر على صيده

ومن احسن المواد التي يُستَفرج منها الغراء جلود العجول وهي التي يصنع منها العراء الاجود لقوة الخاصية الغرائية فيه

من اراد ان يتماطى هذه الحرفة فاستحضر من قطع الجلود الطرية كمات وافرة محيث لا يمكنه ان يستخرح منها الغراء ببرهة وجيرة يلزم ان يعمل لهما عملية ليقدر أن يخرنها الى حين الطلب والاقتفتر وتتمنى ببرهة وجيزه وخصوصا في الفصول الحارة • والعملية لذلك هي أن تنم تلك الجلود ١٥ أو ١٨ يوما في ماه محلول به كلس يحيث يكون في برك مكلسة الداخل أو في براميل مع الاعتشاء يغير ماه الكلس عنها جهة مرار في المدة المدكورة • وبعد مضى ١٨ يوما تخري الجلود من ماه الكلس وتعد للهواه في على محجوب عن السمس وتقلب جهة مرات في اليوم ليسرع نشافها فتؤخد أذ ذاك وتخزن بدون خوف من تعطيلها أو من راضتها

يجب ان نجرى هذه العملبات فى مكان منفرد ص الاماكس المسكونة ومنسع وقريب ماه جار

والقصد من وضع الجلود في مذوب الكلس قبل أن يستخرج منها الغراء هو لكى تخمل عنها الاجراء الرخوة والدم وبعض مواد دهنية تضر بالعمل أذا يقيت فدما

واعلم ان الجلود المهيأة كما صر ادا ابتيت مدة طويلة محرونة واردت ان تطبخها غراه فيلرم ان تعيد عليها التقطيس والقع بماء الكلس بسرط ان يكون الكلس اقل من الدى وضعه المرة المولى

انه كلّ كان شع الجلودياء الكلس اطول مدة يكون المراء المستفرج منها اروق و يكون المراء المستفرج منها اروق و يكون بعد يسد شديد الصلامة هذا اردت كسره يكون كالزجاح وادا اراد العامل لد يكون الفراء لينا بعد نسافه فلمستعمل الجلود بعد اخراجها مرماء الكلس وهي تاشفة قصف نشاف

والفاية ايضاً من نقع الجلود في ماء الكلس ثانية كما مر هي لكي ترخف فحيئد اذا تنطقتها بماء لتعريها من الكلس بحرقها المساء تماماً ويذوب منها الاملاح الدوابة و بعد شطفها بماء تمد في رواق وتنزك بعض ايام لينسع ما بق فيها من الكلس بالحامض الكربوبك الدى في الهواء فيصير كربوبات الكلس عوضا عن اكسيده وهكدا تكون الجود للعمل واسهل ذوبانا


نكرد انه يلرم غسسل الجلود تعد اخراجها من الكلس وتذلك توضع في سلال وتوضع هذه في ماء كنير والاحسن وضعها في ماء جار وتحركها ثم تمدها في رواق وتتركها بضمة ايام محركا اياهاكل يوم ليستحيل اكسيد الكلس الذى فيها الى كربونات الكلس باكتسابه كربون الهواء وقبل ان تنشف تماماً اى عند ما يبنى الجلد راخفا لينا توضع فى الحلفين لتعمل غراء

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي طَبِيحُ الغَرَاءُ ﴾

تؤخذ خلقين من نحاس او من حديد عملها اقل من اتساعها ذات قعر سميك ومقع الى الحارج وتوسع هذه الحلقين على النار بعد ان توضع ديها مصفاة من التذك او النحاس بعيدة عن قعرها بعض قراريط (والغايد يوضع المسفاة هى الكي تمنع قالم الجاد ان "بس رأسا قعر الحلقين لئلا تحترق وتلصق هناك وتكون الطهمة سودا وكل يعلم ما في ذلك من الضرر) فيلزم اذا ان مكون في جهة الحلقين السفلي حنفية لاخراج الغراء عند ما يتكون داخلها مثم تملاً الحلقين المدكور ماه الى تشهها تقربا

واعلم ال ماء النهر او ماء المُطر هو الجود من خلافه لان الاملاح الكلسية فيه قليلة وهده الاملاح ثميق ذوبان المادة الجلالينسة وتقلل كيتهما • ثم تضع في الحلقين من قطع الجلود المهيأه كما مركبه وافرة لتكون عاليه "فوق فوهتها (شكل٥٦)



ولايحصل ضرر م دلك لانه كلا ذاب جرء منه فى اسسفلها يهبط ما فوقه

الى قعت وهكذا يكون قد ثلين بخار المساء المتصاحد فتوفر عليك مواد الاشتمال (اى الحملس)

واعا أنه لا يلرم أن تكون النارتحت الملقين قويه "لان ذلك يضر بالبراء مل مكون النسار لطيفه" واترك الحلقين تعلى بعض ساعات وحيات تغلر أن القطع التي حكانت عاليه " فوق الحلقين آخذة في الهموط الى اسفل ثم تفرق تماما بالسائل فارتحكه بقلي بهذه الحالة على نار لطيفه " وفي كل يرهه " غطس رقاقه "خشب قرب حافه" الحاقين وارفع بها الجلد الفاطس بالسائل وذلك ليتسرب من الماء السفن بسوية ثم ارفع بهصفاة الرغوة الدهنيه " المهزوجه " يكيه " من الحكلس التي علت سطح السائل و ولكي يكون امتر اج السائل جيدا اقتح الحنفية واستلق ما ينصب منها من السائل و وسه ثانية في الحلقين

واها آنه لکل الواد ولای نوع من الفراء اردت طبخه یلزمك ان تبندی علمه ذکرناه ولکن عند ما تبندی الجلود ان تذوب وقبل ان تذوب تماما یلرم العامل ان مجری بعض علیات حسب نوع الفراء الذی پر یمه وسند کرها مجای یاتی

ثم يجب ان نفسص اذا كان العراء صار بالقوام المطلوب ولعلك خذ من السائل قليلا وصفه على صحن واتركه ليبرد فان جد يكون غليه صسار كافيا والافتركه الى حصول هــنه الفامة

وعند ما ترى ان السائل صار شديد القوام وبعد ما تيم به بالصحر كما مر غط النار واقتح حنفية الخلقين فتحا غير كامل ثلا بعزل السائل ممكرا واستلق السائل في خلقين مركبة تحت الحنفية (انطر شكل ٢٥) وتحتها نار قايله جدا السخنها فقط وبلزم ان يكون في هده الخلقين حنفية " طابعة على قيرها قليلا

وصدماً يتقطع نرول السائل سد الحنفية واترك السائل في الحلقين النائية فاترا قليلا ٤ أو ٥ ساعات وهذه المدة لازمة ليرس من السائل داخل الحلقين ما تبدء من العكر والندف غيرالذائبة ثم افتح الحنفية واستلق الســـائل الرائق فى دلو وصيه فوق مُخُل داخل قوالب (شكل ٣٦)



77

سنما تكون تركت السائل ليرس فى الخلقين الثمانية صب فوق ما بتى فى الخلقين الأولى بدون ذوبان ماء سخنها مرالوعاء الموضوع اعلى الحلة لهذه العاية وهو وعاه مصنوع من تنك وله حنفية تصب اذا فتحت داخل الحلقين التي تغلى فيهها المواد الحلاتينية وزيادة النعبير انظر شكل ٢٥ فيهون عليك ذلك ومعرفة تركيب الحلاقين

و بعد ان تضع المساء السخن باى طريقة كانت فوق ما بقى من المواد فى الخلفين الاولى فو النار واغل المزيح حتى يصير بقوام مناسب وجربه بوضع قليل منه على صحن كما مر وعندما تراه صار بالدرجة المطلوبة أفتح الحنفية يتأن واترك السائل فى الحاتين النانية ليرسب بضع ساحات ومن ثم تصبه فى القوالب

واعلم انه يبتى جلاتين فى المواد الحبوانية بعد ان تغلى ثانية فضع فوقه ماء فاتر ا و اتركه يغلى مرة ناانة ثم افتح الحنفية واعملكما فعلت المرتين السابقتين

و محد فالبا ان السائل بمد ان تغليه و تخرجه من الحلقين الاولى لا يكون بقوام شديد بكفاية ليجمد عندما يبرد وفي هذه الحلة اثركه في الحلقين الثانية واصف اليه قليلا من الجلد و المحله قليلا واذا لم تجد قطع جلود يغلى مدة لتتطابر عنه كمية ماء واكن الاحسن الله لا تخرج السائل من الحلقين الاولى الا عندما يصير بالقوام المطلوب لان الغراء المخلى كثيرا يفقد بعض خصسائصه الفرائية فلا يكون حيثة كا قدمنا جيد النوع

يلاحظ أن السائل المحل الى غراء بالفليان النالف لا يروق بسهولة كالسائل الاول

قى الخلقين النائية ولامراع ترويقه يضافى اليه جزء من الشب مستعوفا لكل مده وجرد الله و المال الخلقين مده و يحرك اذ ذاك جبدا ويترك ٤ او ٥ سامات ثم تفطى الخلقين الموضوع فيها بغطاء خثبى ويلق عليها حرام من صوف سيك (اوسجادة) وبعد مضى الوقت المذكور يكون راق السائل تماماً فيؤخذ ويصب فى القوالب وبعد النايان النالث يبق فى الحلقين بقايا غير ذائبه " فتؤخذ وهى مهند " وتمصر جيدا و محفظ المصير ليضافى الى طهرة اخرى

واعلم أن الثلاثه سوائل التي اخذناها من الملقين الاولى بالتتابع عندما تجمد لا يكون غراؤها بلون وعدما يكسر يكون عراقها بلون وعدما يكسر يكون كسره لامعا وله قوة غرائيه قويه جدا والسائل الثاني يكون اكثر تلويسا من الاول وهو ايضا جيد وله خاصيه غرائيه قويه اما السائل الثالث فيكون لوئه عمرا غير شفافى وخاصيه النرائية اقل منها في السائلين الاولين وهو مع ذلك جيد الخمارين

واعلم أن من المتعاطين هذه الحرفه" من يضع المواد الجلاتينيه" في خلقين ويتجرها بماء ويفايها مدة ثم يئزل الحاقين هن النار ويزل السمائل ويضعه في القوالب ولكن من المحن هذه الطريقه" والطريقة" التي تتكلمنسا عنها يعرف الفرق الكلمي بين الاثنين من حيث التوعيه" وكثرة الغراء الحاصلة من كيه" مفروضة" من المواد الجلاتينية

﴿ فِي تُرُونِقِ الْمُرَاءِ ﴾

عسدما يحكون الغراء في الحلقين الشائيه حيث ترسب منه مواد متعلقه " به خد من السمائل ملعقه " وصبها بين لوحى زجاج بين الواحد والآخر مسافه " سمك الريال المجيدى ومثبتين بهذا البدد بو اسطه " برواز من تنك الا جهه واحدة " بتى مفتوحه " وعندما قصب السمائل بين الزجاجين انظره مخايلا بين عينيك وود الشمس وهحكذا يعرف لون شفا منه ورواق الفراء فاذا كان عكرا يلزم " رويقه

ولتزويق الغراء طريقتسان الاولى بالشب والثائيه يبياض البيعني

وطريقة الترويق بالشب هي ان تأخذ منه مسهوقاً ٦٦ درهما لكل ٧٥ اقة من السائل الغروى وبعد ان تلوب الشب بكمية من السائل اضحا في الحلقين وحركه جيدائم غط الحلقين والركها ٦ ساعات فيروق الغراء تماما فتصبه في القوالب

وطريقه الترويق بيباض البيض هي ان تأخذ بيباض بضع بيضات وتخففه في وعادم قليل من الماء ايصير كالمؤة و تصبه فوق الخلقين وتحركها جيدا وتتركها بعض ساعات ظافراد الممكرة السائل تطفو على سطحه فترضها ويكون السائل دائقا • وبعد الامتحان وجدنا ان طريقة الترويق بالشب اصمح وانجح، فانت بالحياد

﴿ القصل آلحاس ﴾ ﴿ في القوالب وصب الغراء فيها ﴾

عند ما يروق الغراء في الخلقين نقيم الحنفية وتستلق السائل في دلو ومنه يصب في القوالب ، فهذه القوالب تصنع من خشب الصنو بر والاحس ان تكون من صفائح توبيا محكمة الضبط على هيئة غطاء الصندوق فتصنع هذه القوالب محيث تكون فوهنها اوسع من قعرها وذلك ليسهل على العامل اخراج الغراء منها بعد ان يتجمد ، ومن اهم الامور ان تكون هذه القوالب بفاية النظافة لان ادنى جسم متعفن داخلها يكنى ليكون كمنميزة تفسد جيع العليمة او على الاقل تعطل الغراء فلذلك نحث العامل على الاقل تعطل الغراء فلذلك نحث العامل على الاحظ دائما القوالب قبل صب الغراء فيها و يعنى بنطيفها اذا اراد النجاح ونتصح من اراد معاطاة هذه الحرفة ان يستعمل قوالب التوبيا عوضا عن الخشب وان كانت اكثر كلفة لانها اولا تتنظف بسهولة "ايها التوبي بهذه القوالب امر سهل جدا و طريقة ذلك هي ان تصف القوالب الغروى بهذه القوالب امر سهل جدا و طريقة ذلك هي ان تصف القوالب من الحليمة على فوهة القالب منفلا وتصب فيه السائل الى ان من الحلقين بالدلو وتضع على فوهة القالب منفلا وتصب فيه السائل الى ان عن القالب الناني وهم جرا

والسَّحَسن وصنع القوالب في محل مبلط لآنه في الايام الحارة يلزم ان بهرق ماء جلة مرات في النهار حول القوالب ليكون المحل دائمًا رطبا وذلك ليجمد الغراء بسهولة

﴿ القصل السادس ﴾

﴿ في تبيس الفراء ونشره على الشباك ﴾

يجمد الغراء اعتياديا بعد مضى ٢٠ ساءة من وضعه فى القوالب واحيانا النزم مدة اطول من هسدة حسب حرارة الوقت ٠ فعندما تنظر الغراء جامدا تأخذه الى محل آخر وهو المنشر واعم ان من الضرورة ان يكون المنشر فى محل مرتفع وهو كتاية عن محل مسقوف فقط ومفتوح للهواء من جهانه الاربع ومحكم محبث لا تدخله الشمس مطلق ا وداخل هذا المحل تعمل صقالة (شكل ٢٧) وفى



5

احدى زوايه مائدة نظيفة فتؤخذ القوالب عنسدما يعرف ان الفراء قد صسار جامدا الى قرب هذه المسائدة وتمسيم هذه باسفنجة مبلولة • ثم يكني غالبا ان تقلب القالب فوق المسائدة وتضرب على اطرافه واسفله قليلا لينزل منه الغراء قرصسا واحدا هذا اذا كان القالب من التوتيا الها اذا كان من الخشب فيلزم ان تاخذ سكينا رقيقة عريضة وتبلها عاء وتمرها بين الغراء واطراف القالب لتزيل الالتحام بينهما ثم تقلب القالب على المائدة بعد مسحها بماء كما مر فينزل عليها الغراء قرصا مرجوجا

وقد يحدث احيانا أن حرور السكين بين الغراء واطراف القالب لا يكني لانزال المراء من القالب بعد أن تقابه على المائة في هذه الحالة وبعد أن تمر السكين كا تقدم اقسم القرص داخل القالب الى عدة قطع ثم خد رقاقة خشب وبلها بما وارفع عليها بلطف قطعة الفراء وضعها على المائدة وها جرا و بعد وضع الغراء على المائدة خد سكيًا رقيقة وبلها بماء واقطع بها الغراء بالسمك والاتساع الطلوبين على المائدة خد سكيًا رقيقة الغراء بسعة الكف وبسمك ريالين مجيديين) ومنهم من يعوض من السكين بخيط نحاس رقيق مركب على خشب كالمنشار وبعد بل الحيط المتعاسى يضغط به على الفراء وترويقه وتصفيته يكون دائما على واعلم انه مهما اعتنى العامل في طبخ الغراء وترويقه وتصفيته يكون دائما على الاقراص الغروية وهي في القالب بعض اوساخ وهذه الاوساخ ليست ممزوجة بالغراء المتحد ولكنها متجمعة في اسفله وعلى سطحه فلذلك من المستحسن قبل بالغراء المقدرة وي السفله كذلك من المستحسن قبل وتضع هذه القشرة في الخلقين عندما تطبخ طبخة غراء ثانية



۲۸

صيادى السمك مصنوعة من خيطان المصيص ومسمرة اطرافها على برواز من خشب و ومن الواجب أن لا يمس بعض القطع بعضها الآخر على الشباك بل تكون كل قالممه بعدة عن الاخرى قايلا ثم ارفع السباك الحاملة الله أو كرها على الصقائة المقدم ذكرها آغا

وبوضع الغراء على الشبساك وهذه على الصقالة يأتيه الهوا، من الجهسات الست ويسرع نشافه - ولكن نشره هكذا لا يكني لتنشيف، تنشيفا متساويا فن المضرورة

ان تقلب القطع على الشباك ثلاث مرات فى كل يوم ونلك بعد ان تنزلُ السبكُ عن الصفالة ثم ترجعها ال مكاتمها وهمكذا

واعلم ان تموير قطع الغراء على الشباك ليس فقط ايسرع تشافهـــا بل لان القطع اذا نقيت مون تدوير تنقل فقلها وعدم نشافها بكفاية مجعلان الخيط يخرق داخل القطمة وإن تركة كذلك فمندما بيس الغراء هاما لا تقدر أن ترفعه عن الشباك بدون ان تفتته او تقطع الحيطان وعلى كل الاحوال نكون عليك خسارة فتبه وإن مدة تبيس الغراء هي المدة التي بها يختى بالاكثر من فساده لان عالة الجو والحرارة الخارجية لهما تأثير كلي بذلك خصوصا في الامام الاولى من نشره على الشاك • فإن كانت الحرارة قوية يلين الفراء ويملاً نقوب الشبك واحيانا يسيل الىالارض فحمتاج العامل فضلا عن خسارته الى ان خفم الشبك في الماء الخالي ليُطفه من الغراء المُجمِد عليه • وأن كان البرد شديدًا يجلد المياء على الغراء فيتشقق ويغقد بعض خواصه الغرائية واذا دخل المشر ضباب مهماكان قليلا يعطل الغراء ويضطر الصامل الى أن يذوبه ثابية • وأن كان الهواء سفنا ناشفا يضر بالغراء لائه يبيس سبرعة ولذلك تراه بعد مدة مشققا والواسطة الوحيسة، لمنم الاخطسار التي تطرأ على الغراء مدة تبديد هي انه لا يطبخ في الفصل الحار ولا في الفصل البارد من السنة بل يختار فصل الحريف والربيع • ومع ذلك من اراد اثقان هذه الحرفة يقدر أن يصنع المنشر بحيث يكون قادراً ان يقيه من تغييرات الجو الخارجية وذلك بوضع بردايات على كل من الجهسات الاربع

﴿ فِي تلميمُ النراء ﴾

وبعد أن يبس الغراء على الشباك تماماً يكون وجهه مكمدا الو مفطى غالبا بغيار مبيض ملتصق بسطعه حيث بظن أنه من جنس دون فلاز أله هذا الفبار وتلبع الغراء نعمل له علية اخيرة وهى أن تضع فى وجاء ماء سخنا وتفط به الفراء قطمة فقطمة وبعد اخراج القطمة من الماء تفركها شديدا بغرشة مبلولة بالماء المحق الميضا (وقد يعوض عن الفرشة بخرقة نظيفة مبلولة) وعند ما تذهبي من قطمة

تضعها على لوح وتضع هـــذا على الصقالة فىالنشر هذا اذا كان الوقت حاراً اما أذاكان باردا فنضع الالواح الحاملة قطع الغراء النتلمة داخل فرن حار قليلا وتبقيها الى ان تنشف تماما

واعلم آنك آذا اردت خزن النراه يلزمك أن تضعه في محلات المشيفة جيدا وأن تستفقده غاببا لتشره في الهواء صند الاقتضاء • أما آذا اردت شحده ألى أماكن بعيدة فن المستحسن أن تضعه في براميل محكمة الصط ملبسة داخلها بورق والا فيتص الرطوبة الكروية ويفسد قبل أن يصل إلى المحل المرسل اليه • وكل هده الاحتياطات سهلة المنتم واسلم عاقبة للمامل ونترك للقطن مجالا التحسين يرتم فيه كيفها شاء

و تنبيه ك قبل ان تنقع قطع الجلود القديمة بماء الكلس 48 ساء يازم ان تنقع في الماد الماد الله الله الماد الماد الله الماد الله الله الله ورخف ابقها حدا الداخل الاء انوال هذه الفاية ، ثم ضمها بهاء الكلس واتركها منقوعة به ١٥ يوما ثم اخرجها واشطفها وضعها وماء كلس جديد ٣٠ يوما ثم اغسابها وانشرها لتشف قليلا ويتكر بن عليها الكلس كا ذكر سابقا فتكون مهاة المناجع

واعلًم ان العمليات التي ذكرناها تصنع لمكل الجلود من اى نوع كانت وهي العمليات الاصمح والاكثر نجاحا ملا ينرك قول زيد وعمرو ولاكل من ادعى عرف

﴿ القصل السابع ﴾

﴿ فِي اسْتَغْرَاجِ الفراء من العظام ﴾

اع إن الجلاتين يوجد بكثرة في العظام وكميّة تختلف حسب اختلاف العظام وسن الحيوان الأخودة منه ، فالعظام الرقيقة والدقيقة تفضل على ما سواها ، و بفضل حظام الحيوان الحديث السدن على ما سواه ، لانها اسهل العمل و تحصل منها كمية جلاتين وافرة غير ان عظام الغنم الطويلة كالقوايم مثلا تفضل احيانا ولوكان الحيوان منفدم السن لانه يستفرج منها غراه جيد ، واما

عظام الحَمَّل فَشَهَا املاح كاسية كثيرة ويكون الغراء المستفرج منها دائمًــا ملونا فلذلك قلا تستمل

فلاخراج الجلاتين والفراء من العظام طريقتان الاولى بالغلى والثانية بواسطة الحامض الهيدروكلوريك ونتكلم عن كل منهما علىحدة فتقول

﴿ فِي استخراج الفراء من العظام بالفلي ﴾

توخذعظام الحيواتات اية كانت ثم تستعق ناعما في جرز من حديد ثم يو منع المسهوق في خلقين على دارُها قرميدُ على هيئة كانون واسفلها على قُبُوة من القرميد ايصسا وذلك لثلاتمس الناد اسفلها رأسا فيحترق الغراء داخلها ثم يغر مسموق العظام بماء نهر بنوع أن يكون الماء فوقه على علو ٤ قراريط ثم تُشمل التسار تحت الحلقين حتى تغلى ١٢ ساعة متنابعة فاذا كأن ذلك أخرج النار واترك المغلى ٤ ساعات ليرسب ثم زل السائل الراثق وضع ماء نهر فوق ما بني من مسهوق المظام داخل الخلقين واوقد التبار تحتها واتركها تغلى ١٢ ساعة ايضا ثم اطني التار واترك المغلى الثانى ٤ ســاعات ليرسب ثم انضم عنه السائل واصنفه الى السَّائل الذي نصَّعته اولا واطرح ما يتى من المظام في الحلقين من بعد ان تضعد في أكياس سميكة وتمصره جيدا بالكبس لينضم ما بتي فيه من الفراء السائل والسمائل النائج من الغليمان الاول والشماني يوضع في خلقين موضوعة على نار همادئة الى ان تتطائر عند كية ماء ويصير بقوام الشراب الجامد فصبه في قوالب تنك واتركه حتى يجمد تماما ثم اخرجه من القوالب وقطعه وانشره على الشباك في محل الهواء فبعد مضي ١٢ يوما في الصيف و ٢٣ يوما في الشناء بيس الغراء تمساما . وليكن معلوما أن هذه الطريقة لا يُستَخرج بها جيع المسادة ألجلاتينية الموجود في العظام وفضلا عن كلفة الجرن الحديد والكبس يغتضي للنار حطب كثير ولذلك قلا تستعمل

﴿ في استخراج الغراء من العظام بواسطة الحوامض ﴾

جيع عظيام الحيوان ليست جيلة ليسفرج منها الفراء بهذه الطريقة بل تؤخذ العظام الآكي بيانها عظام رؤوس البقر والفنم وعظام سوق الفنم واصلاعه واصلاع البقر والمنظم الرقيق من هذه الحيوانات ، فابدا اولا برض المنظم ثم افسلها جيدا بها السادة ثم ضعها في وعاء خشب محكمة الضيط ثم ضع فوقها عثل ثقلها من الحامض الهيدروكاوريك ومثل ثقلها ه حرات من ماه السادة ويجب ان نضع الاوعية التي فيها العظام في محل محجوب عن الشمس فاذا اجريت العلية على قاعدتها اى وضعت الحامض بالهار الحقيق والدرجة المنظوبة والماء بالوزن اللازم فمد عشرة الم تجد العظام قد تليت داخل السائل الحامض وحيئذ انضع ذلك السائل الحامض وحيئذ انضع ذلك السائل الحامل هيدروكاوريك المنافق المنظم من فيق العظام من فصفات السكل فيق الملاتين المنافق فهذا الماء المحمض وصفه بنوع الانتيام منه عماد المنافق المنافق النافي المنافق المنافق الذي المنافق المنافق المنافق الذي المنافق المنافق المنافق الذي المنافق المنافق الذي المنافق المنافق الذي المنافق المنافق الذي المنافق الذي المنافق وهكذا على ٨ مرات متوالية

اما اذاكان معملك قرب ماه جار فتوفر عليك اتسابا ووقتا اذا وضعت الجلاتين في سلال او في اكياس وضعتها داخل الماه وهكذا يتجدد الماء كل مهة ويعرى الجلاتين من الاملاح الكلسمية ومن الحامض الباقى فيه و وتعرف ان الحامض ذال تماما عن الجلاتين عندما تمضع عنه قطعة على لمسائك فلا تسطع بطع حامض قطعا

ثم منع الدفنام المحضّرة كا مر في خلفين واغلها مدةثم صبها في قوالب وقطعها بعد ذلك ونشفها فيصصل من ذلك جلاتين اي غراء نظيف جدا

وتجرى العمليات المذكورة على العظام اذا كان مرادك اصفراج جلاتين اى غراء نقى جدا اما لفراء التجرى فلا يلزم كل هذا الاعتناء بل بكن فللك أن تلين العظام تماما بمحلول الحامض الهيدروكلوريك ثم تفسلها بعد ذلك بجاء (ولا يضر

اذا بق اثار للمسامض الهيدروكلوريك كانى استخراج الجلاتين) مم تغليها في الحلقين وتجرى عليها علية الغراء المستخرج من الجلد

واعلم أن العظام المعدة بالحامض كا مر محصل من كل ١٠٠ جره منها ٢٠ من الغراء وذلك أذا اجريت العملية على أصولها غاما

﴿ الفصل أغامن ﴾

﴿ فِي الفراء السائل ﴾

قد وجد بالاعتمان آنه اذا اضيف الى النراء وهو سائل قليل من حامض ما او من السيرتو بيق الفراء سائلا وتبق له خاصيّه الفروية · ومن جميع الحوامض الاجود لهده الفاية الحامض النيتر بك

ولكن الفراء بهذه الصفات ناضا جدا للجادين والمجلدين لانه يستمل على الم . رد ولا يحتاج العامل الى النار كل برهة اردت أن ابين للقارئ كيفية تحضير بها يأتى يؤخذ ٢٠٠ درهم من الغراء الجيد ويوضع فى آناء فحفار مدهون وفوقه ٢٠٠ درهم ماه ويوضع الآناء على نارهادئة ويترك الى ان يذوب الغراء غاما م ثم خد ٦٤ درهما من الحسامض النيزيك وصبه تمريجا ومحركا فوق الغراء السائل م فعند اعتافة الحامض يحدث غليان فى المزيج وعندما تنتهى من اصافة الحامض الول الغراه عن النار واتركه يبرد فيكون معدا للاستعمال و بيق جيدا مدة طويلة

المراد على المار والراد ما يبرو عياده بدون سدادة ما يتوف عن سنتين ولم يفسد او مدخل عليه عارض ما

وهذا الفراء كما قدمنا جيد لتنريه " الخشب والكرتون والورق • ويستعمل في معامل الكثيباء لسد المعوجات المستعملة بلح الفازات وكيفيه " التغريه" به لهذه الفايه " الاخيرة هي أن تغط به خرقه " ونلف دائر الانبويه " الداخلة في فوهه " المعوجه " وعلى الفوهه " ذاتها

﴿ صفة ثانية لابقاء الفراء سائلا بَ

كيفيه" تحصنير هذا النراء هي ان تأخذ من النراء الجيد ١٠٠ درهم وتنقه بمساء كاف الخرء الى ان يرخف ثم سخنه وهو على هذه الحالة فيذوب بسهولة فأصنف اليه عند ذلك ٢٠٠ درهم من سكر النبات مسطوقاً و ٥٠ درهما من العميغ العربي وداوم تسخيده الى ان يصير شفاطاً ثم الزله عن النبار وعندها يبود ضعه في قتنه فيكون ممدا للاستعمال

أدهن بهذا الدراء سطح ورقد" ونشفهما واحفظهما الى ما شئت وعندما تربد ان تلصقها على معدن او خشب او ورق يكنى ان تبلها قليلا بريقك وتلصقها بالحاجة لتلتمم بها التحاما شديدا

والى هنا انتهى بنا الكلام عن طبخ النراء وسنتكلم الآن عن جملة تراكيب لتجيير مواد مختلفه وتغريتها

﴿ الفصلُ التاسع ﴾

﴿ فِي تُراكبِ جِيدَة لَنفريه ۗ الزَّجَاجِ وَالْخَرْفُ الصَّيْنِي ﴾

حلَّ ٣٠ درهم نشاء و ٣٦ درهم طبانير مستعوقة جيداً في سائل مركب من ماء في وعرق اعتسادى ثم ضع المزيح على نار واضف اليه ١٠ دراهم من غراه جيد وأغله واضف اليه مدة غلياً ٤٠ دراهم من التر بنتينا محركا ليتم المزيم تماما فيكون معدا للاستعمال

﴿ تركيب ثان ﴾

ذوب ١٦ درهم غراء ومثله تربذينا فى ماء على نار هادئمه" واصف اليها بعد الذوبان ٣٣ درهم نشاء مجبولا بماء ومحركا ليتم المزيج فيكون معدا للاستعمال · وهذا التركيب الاخير جيد لتفريه" الجلود والكرتون وما شابحهما

﴿ تُركيبُ ثالث ﴾

یؤخذ ۲۰ درهم کاوتشوك وتوضع فی زجاجة محكمة الضبط مع ۲۰ درهم کلوروفورم وتمز الزجاجة جیدا الی ان یتم النوبان فیضاف عند ذلك ۵ دراهم من مسموق المصطكی وتهز الزجاجة و تنزك مسدودهٔ ۸ ایام فنذوب المصطكی بهذه المدة ویكون المركب معدا للاستمال وهذا النزكيب جيد لتغرية الآكية ازبياجية والصينية خصوصا لانه شقّاف · يؤخذه تقلم من شعر وهو بارد وتدهن الحاجة الكسورة وتربط بعد ذلك بخيط وتترك مدة فتلتصم العماما تاما وشدمدا

﴿ ترکیب رابع ﴾

خذمن الغراء الجيد والمجره بالجليسيرين وعرضه لحرارة لطيفة الى ان يذوب الغراء تماما

فهذا الركب نعمل محابر المطابع وتؤخذ قوالب القون

﴿ تُركيب خامس ﴾

ذوّب من غراه السمك ومن الكوم لاك اجراه متساوية فى السبيرتو مساعدا التذويب بالتمريك الى ان يتم تماما

وعندما تريد استثماله منعد فى وعاد وسخنه على أو اطيفة وهو جيد لتفرية الزجاج والمصنيق والحجارة الثينة والمعادن ايضسا

﴿ ترکیب سادس ﴾

يؤخذ جرد من الميمة سائلة او من الترينتينا و٢ كوم لاك مستحوقة و٢ من الجلاتين مذايا فى قليل من المساء السخن وجزء من السپيرتو ويتزج هذه الاجزاء جيدا ٠ والاحسن ان يضاف الى المزيح جرءان من الكاوتشوك

وهذا النزكيب جيد لتغرية الحجر والخشب والمعادن واذا طلى به الجلداو الورق او قساش ما لا يمكن ان يخرفه الماء

﴿ تركيب سابع ﴾

ذوّب من غراه السمك الملين يتمعه في الماء البارد في كمية من السيرتو كافية لتذويسه على حرارة لعليفه وفي ٢٠ درهما من همذا المذوب ذوّب ١٠

فحات من صمغ النشادر واضف اذذاك مذوب نصف درهم مصطكى في كه دراهم سيرتو خاص واحفظ هذا المركب في زجاجة محكمة السد و وعند ما تريد استعماله سخند في جام ماريا (كالآلة المستعملة عند النجارين لتذويب الغراء) وهو مخصوص بالصاغة لتغرية الحجارة الثمينة

﴿ تركيب ثامن ﴾

خذ حليبا وسخنه وامصله نم خذ ما تجمد منه ويبسه ثم استحقه ناجما والى كلمائة درهم من هذا الستحوق اصنف ١٠ اجزاء كلس حى ناعم وجزء كافورثم استحق الجميع جيدا واحفظه فى زجاجة محكمة السد

وصنَّد ما تر يد استعماله اعجن كنية منه بماء وغرُّ به حالا ما اردت

﴿ تركيب تاسع ﴾

خد مائة بزاقة وصومها ٧٠ يوما مع الاعتناء بأن تنظفها كل مدة ثم رشها بقليل من الماء قضرج من الصدفة وعند ذلك أنضح الماء وضع فوق البراقات قبضة من ملم الطمام وعصير ٤ أو ٥ ليونات وفجان خل و اخفق الجيع سدوبة فبهذه الواسسطة تخرج من البراق مادة غروية وتمزج بمصير الليون والحل والملح الذي اصفته لهذه الفاية فحند هذا السائل وضعه في هاون وامرجه جيدا مع درهمين وفصف من صمغ الكثيراء و ١٦ أو ١٦ درهما من عصير النوم و ٥٠ درهم سيرتو واحفظه كذلك الى حين الاستمال

وهذا النراء يستمل باردا وهو جيد لتغرية البلور والصينى بنعرط ان تعرض الحاجة المفراة به الشمس فى الصيف والنار فى الشتاء ويقدر العامل أن يلونه بلى لون اراد بدون ان يفقد خاصيته المغرية

واذا عِنتُ صحوق البلور بياض البيض فيكون المجمون الحساصل جيدا لتغرية الصين والزحاج

ومنوب الكبريت والسمع الاصفر والقلفونة بإجزاء متساوية جيد لتغرية الحجر خذ من كر تونات الرصحاص المعروف بالسسبيداج جزئين ومن السيرقون جزءا واعجى الكل بزيت الكتان فتكون المجونة جيدة لتغرية الفخار

﴿ تركيب عاشر ﴾

رهم ۳۶ من زيت الحبر المروف بزيت الغاز « د من الكاو تشوك قطعا صغيرة

د ٦٣ من الكوم لاك محوقا ناعا

وكيفية تعضيره هي ان تصم الزيت والكاوتشدوك في وعاه حديد ٨ ايام ثم تضعه على ذا ها ها م أم تضعه على ذا ها ها م أم التار على ذا التار على التار عركا الى ان يمرّ بها منساويا ثم تزله عن النار وتصبه وهوسفن على بلاطة مبلولة فيجدد قصفظه بهذه الهيئة الى حين الاستعمال

وعند ما تريد استمها ضع منه فى وعاه حديد وسمحنه على نار هادئة لبيع ثم غط به فرشة وادهن بها الحمل المراد تغريته مع الاعتناء بأن تمده على الحاجة مدا متساويا ثم احزم الحاجة المغراة حزما شديدا

اهلم أن هذا الغراء يجمد حالا فاذا حدث ذلك بعد أن تمده وتلصق القطعة بالاخرى فأمرر على المحل المدهون مكواة حامية وألصق القطعتين حالا واربط كما مر

هذا الغراء يستعمل لتغرية اى جسم كان بدون استناء وكذيرا ما يستعمل لتغرية المستعمل لتغرية المستعمل لتغرية المستعمل المستعمورة وبعد المستال كذيرة وجد ان القطمة المغراة به اذا صفط عليها ضفطا قوبا يهكن ان تكسر ولا يفك ألمحل المغرى منها فخص كل من اطلع على هذه الاحرف ان يمتحن عا ذكرناه من هذا القبيل وعند الامتحان يكرم المرء او يهلن

﴿ صفة طلاء لا يتأثر لا بالماء ولا بالنار ﴾

يؤخذ ١٥٠ درهم خل ومئله حليب ويمزج السائلان وينزك ساعة ثم مجرك ويصفى بمخفل رفيع تم خذ بياض خس بيضات وامرجها محركا مع المصنى الاول ثم خذ كلسا حيا "مخولا وضع منه فوق المزيج كية كافية ليصير بقوام المجمون فاذا طلبت به آئية مصدوعة لا تعود تتار بالنار ولا بالماء

﴿ صفة مسجون للحام الرخام والمرس ﴾

خذ ٢٠٠ درهم شمع ومائة درهم قلفونة وذوب الاجزاء على نار هـادثة ثم اضف بالتدريح الى المذوب ١٥٠ درهما من معصوق نوع الحجر المراد لحسامه وامزجه به جيدائم اصف فوقه ما، واعجنه ليمترج المسحوق جيدا مع الشمع والرانسج

واعلم ان كمية السعوق تختلف حسيما يقتضيه لون الحجر المكسور وحمدما يراد استعمال هذه المجمونة تسخن على النار وتسخين ايضا المحل المراد لحامه ومن بعد دهن المحل المكسور تقرب القطمات ويضغط عليها ضفطا قويا

﴿ صفة غراء للحام المعادن والزجاج ﴾

ضع فى قنينة من السيرتو وذوب به من المصطكى قدر ما يذوب نم خذ قنينة ثانية وسنع فيها سيرتو وذوب به من غراء السمك قدر ما يذوب (من بعد ان تكون نقمت الغراء بالماء ليرخف) ويصير بقوام ختر ثم ذوب به ايضا قطعتين صغيرتين من صمغ النسادر المحوق ثم امرج المذوبين على ثار هادئة واحنظه فى ذراجة محكمة السد

وعند ما يراد أستمله توضع الزحاجة في ماه سخن فييع ما ضمنها فيستعمل

﴿ لَمَامُ جِيدُ لَتُثْبِيتُ الْحَدِيدُ فِي الْحَجْرِ ﴾

بؤخذ من برادة الحديد خُسنة ومن الكبريت محموقاً ومن ملح النسادر معموقاً من كل اجزاء منساوية واخلط الاجزاء سسوية واعجنها بماء لتصير بقوام المجونة وهكذا يستمل

ه اتنمى بات الغراء ويليه باب الشمع ﴾



حرٍ القسم الاول ﴾ ﴿ فىالكلام عن الشبع ﴾

﴿ القصل الاول ﴾

﴿ في على الشبع المستعمل الفتم ﴾ . بعر في المتمد بشبع السائبا و شكون مأتحاد مواد راتنخسة سع

الشهم المستمل للمستم يعرف بالتجر بشهم اسيانيا ويتكون بأتحاد مواد راتبخمية مع لون ما وهذا اللون لا يكون غالبا الا اكسيدا معدنيا ومن جنس هذا الشهم ما يكون جيدا ومنه غير جيد فالجيد هو الذي يلتهب بسهولة بدون ان بتصاعد منه دخان كثيف وغير الجيد هو عكسسه

واول ما عمل هذا الشمع فى الهند واستحضر وصنع منه فى يلاد البندقية ثم فى الهورتوقال ثم فى ماينيا ومن هناك امتدت معرفة عمله الى فرنسا • ولكن فى اسپانيا أتشن هذا الغرع من الصناعة وصار لها مجر عظيم به ولذلك اطلق عليه اسم هذه البلاد والى ايانا هذه يعرف بشمع اسپانيا

وقبل ان نشرح كيفية تركيب هذا الشمع من الضرورة ان نتكام عن المواد المركب منها وعن العلامات التي يقدر العامل ان يعرف بها هل المواد التي يستعملها جيدة او لا

﴿ كوم لاك ﴾ يوجد بالتجر من هذا الصنف ثلاثة اجناس فالجنس الاحسن هو ماكان لونه اشتر سهل الامامة على النار والذى لا يبتى منه شئ اذا حرق والجنس الثانى هواسمر اللون قليلا يميع بسهولة ولا يبتى منه شئ بعد احراقه والجنس الشالث أسمر مجر لا يميع بسهولة وبعد احراقه تبق منه مادة سوداء فحية و فالجنسان الاولان يستملان لعمل الشمع الملون بالاحر والازرق اما الثالث فلا يستمل سوى لعمل الشمع الاسود

﴿ رَبُّنينا ﴾ وجد ايضا بالتحر بثلاث درجات متقاونة النقاوة فالجذب المستزمتين

810

ما يأتى من فينيسيا (ملاد البندقية) ويكون رائصا وتفوح منه رائحة كرائحة اليمون و والساتى ما يأتى من سويسرا و هو رائق ميض الليون بدون رائحة و والنالث ما يأتى من فر نسا و هو ابيعن شديد القوام ذو رائحة قوية غير مقبولة في زنجفر في و هو ابيعنا ثلاثة اجناس و الاول ما يأتى من الصين و هو ذو لون احبر زاه و النانى ما يأتى من المائيا ولوئه احبر برتقال و النالث ما يأتى من فرنسا ولوئه ما يين الصينى و الالمائى و هو يسود بعض الاحيان على المار على الأن على عن فرنسا غاذ عرفت المواد التى يتركب منها الشعم الاحر ودرجة أنفاوتها فندلك الآن على كيفة العمل

يؤخذ من الغوم لاك الجيد ٤ اجزاء ومن التربنينا الجيدة جزء واحد ومن الزبنينا على نار هادئة ثم يصاف الزبجفر الجيد ٣ اجزاء يماع النوم لاك والتربنينا على نار هادئة ثم يصاف الزنجفر بالندرج محركا ويصب بمد ذلك في قوالب او محمل على مائدة مبلولة بماء

وهذا التركيب الاول هو الشيم الجيد العال وامل الله تفدر ان تغير لوقه الاحر اذا عوضت عن الزنجفر يلون خلافه • ولعلو تحية الفوملاك الجيد وقلة وجوده والوا الاخرى المذكورة اعلاه يسوضون بالتجر عن النوملاك عادة اخرى اقل كلفة وهي القلفونة ولتتم الفائدة تقدم لك جعلة تراكيب من هذا النوع

و ترکیب اول که

١٠٠ جز" قلفونة

۲۰ د تريشينا

۱۰ د شميم

تماع هذه الاجزاء على نار هَادثة • ويلون هذا المزيج باحر اذا اضيف اليه وهو على النار قليل من السيرقون وبالاسود باضافة هباب السفان وبالازرق باضافة سيانور الحديد وبالاصفر بإضافة كريمات الرصاص • وهو يستعمل خصوصسا

50.

قلفونة

﴿ الدرالكنيون ﴾ 4.1 لختم افواه الغنانى · وطريقة الختم يه هي ان تسيله على النسار ثم نفط به فوهمة القنينة المراد خمقها ﴿ تركيب ثان ﴾ ﴿ شيم احر ﴾ ٥٠٠ جزء كوم لاك ۲۰ « بنخور جاوری ۶۰ « قلفونهٔ ٠٤ ه كبريتور الزئبق تماع الاجزاء على نار هادئة ومحركا ثم تصب في قوالب من التنك مدهونة بماه فتصير على هيئه قضبان وهو مستعمل لختم التحارير وخلافها ﴿ تُركِب ثالث ﴾ ﴿ شمع اخضر ﴾ ١٦ جزء كوم لاك ۱۰ « تربذنينا و قلفونة ٩٠ * كبريتات الصاس معموقا ناعا تماع الاجزاء على نار هـــادثة مســاعدة بالتحريك ثم تصب فىالقوالب لتصير بهيئة قضبان ﴿ تُركيبِ دابع ﴾ ﴿ شماحر ﴾ ١٠٠ جزء تربةينانقية « كوملاك

صَع الاجراء على نار هادئة وحركها لتمرُّج جيدا واصف عند ذلك ١٢٥ جزءا من كبريتور الزئبق واحرك جيدا ثم انزل عن النار واضف الى المزيج ٦٠ جزءًا من السيرتو القوى ثم صبه في قوالب وهذا الشيم هو من النوع الجيد • ويمكنك أن تلونه بخلاف اللون الاحر وذلك أذا عوضت عنه بلون من الالوان التي تقدم الكلام علما

> مؤ تركيب خامس كي ﴿ شُمَّ ازْرِقَ عَامِقَ ﴾

> > جزء كوم لاك

فلفونة

د اليانه مرة

تر منتشا

لازورد ناع

تماع الاجراء على نار هادئة وتحرك جيداً ليتم الامتر الج ثم تصب في القوالب وآعاٍ أن القضبان عند ما تخرج من القوالبُ تكون غيرُ لامعة فلاجل تلميعهــ غرها بسرعة فوق لهيب قنديل سيرتو او تعرضها لحرارة خفيفة

﴿ انتهى باب الشمع ويليه ماب الحبر ﴾



۔مﷺ الباب السادس ﷺ۔ ﴿ في الحبر وما يتعلق به ﴾

-هﷺ القسم الاول ﷺ⊸ ﴿ في الكلام عن الحبر ﴾

﴿ الفصل الأول ﴾

﴿ في تراكب الحبرالاسود ﴾

الحبر الاعتبادي مركب من تنّات وعنصات الحديد بمدودا بالماء مع قليل من الصمخ المربى والقصد باضافة الصمغ هو إيمطى المحلول قواما لئلا يمتد على الورق وطريقة عمل المهر الاعتبادي هي الآئية

يغلى الدفعس ويضاف ال مغليه بعد تصفيته صمغ عربى ومحلول كبريتات الحديد بالمقادير التي سنذكر ويترك مدة في الهواء و ويما أنه توج، أنواع كثيرة من الحبر مجهولة التركيب قصدنا لتعميم الفائدة أن نشرح جهة تراكيب من هذا النوع والله التوفيق

﴿ صفة اولى ﴾

۱۲۵ چزء عثم

٠٢٤ ه كبريتات الحديد

۲۶۰ د صبغ عربي

٠٠٠ر، « ماء العادة

اغل المغص بالماء واتركه ليردنم صَفّه واسنف اليه ما بنى من الاجزاء واتركه مدة كنك معنيا ان تحركه كل مدة وعندما يصير اسود حالكا ذلّ السائل واحفظه فائه الحبر المطلوب وما بنى من الراسب يستعمل الكتابة على البالات والصنا ين ولصبغ الخشب بالاسود

```
﴿ صَفَّةَ ثَانَيَّةً الْجُودُ ﴾
                                  ۳۲ درهم عثص

    ا د کبریتان الحدید
    ۱۹ د صغ عربی
    ۱۹ د سکر

                                ٠٠٠٠ د ماء المادة
                                           أجرعليه العملية السابقة تماما
                           ﴿ مِنْهُ ثَالَتُهُ ﴾
                             ۹۰ درهم بقّم
۱۰ • شبة بعضاء
۱۰ • عضص
                          ٦٠ ٥ كبريتات الحديد
                                ٠٠٠٠ د ماء المادة
آغل اولا المفصوالبقم ثم اضف الشبة والحديد واترك المزيح مدة بحركاكل يوم
                                             الى أن يصير أسود حالكا
                         ﴿ صفة رابعة ﴾
                               ۵۰۰ درهم عقص
                         ۲۵۰ ه کبریتات الحدید
                            ۲۵۰ د صغ عربي
رضّ اولا العفص وانقعه بالماء الغالى ٢٤ ساعة اضف كبريتات الحديد او الصمغ
والاحسن أن يضاف الى هذا الحبر بعض نقط من زيت القرفة فهذا يحفظه من
                                                             التعفن
```

﴿ صِفَةً خَامِسَةً ﴾ ۱۹۷۵ درهم عثص ۲۰۰ ه کبریتات النیل ۲۰۰ ه کبریتات الحدید ۱۵۰ ° صبغ عربی ۱۰۰۳ ° کېش قرنفل

٠٠٠٠ ﴿ ماء المادة غاليا

اتقع العنص والقرنفل بالماء ٢٤ ساعة ثم اضف باقى الاجزاء • وهذا الحبر اجود من السايق

﴿ صفة سادسة ﴾

۳۰۰ درهم عنص مرمنوض

۱۳۲ ه کبریتان الحدید ۱۳۲ ه خشب بقم مرضوض

اغل الاجراء المذكورة في عادثم صف في منفل شعر واسع المينات واصف عند ذلك الى السائل سكرا وصمنا عربيا من كل ١٣٢ درهما وضع الزيم على النار وابقه ليصير بقوام الصل فأضف اليه ألاجزاء الآثية

۸ دراهم نیل

٦ ، كلورور الشادر

٤ د سيانور اليوناسا

٨ د جعن الحليات

٣ د زيت اللاوندا

١٧ اقة ماء المانة

وهذا الحبر جيد للنساية

﴿ صفة سابعة ﴾

درهم كبريتات الحدد

٥٠ خشب بقم مرمنوض
 ١٥٠ اقلا ماه العادة

أغلكما نصف ساعة وأضف عفصا مرضوضا ٦٠ درهما شبة بيضاء ٨ دراهم واغلهما ايضا ساعة ثم نزل عن النار واترك هكذا ٨ ايام عركا الزيج كل يوم وبعد مضى ألوقت الذكور اضف صمنا عربيا مسحوقا ٨ دراهم وسكر نبات ٢٥ درهما وحرك المزيج كل يوم على ٨ أيام أيضا فيصير حيدا للاستعمال

﴿ صفة ثامنة ﴾

درهم خلاصة خشب البقم

١ • ثاني كرومات الموتاسا

تَذَابِ الاجزاء في كمية ماه مناسبة • وعندما يكتب بهذا الحبر يكون لون الكـنايـة اجر بنضجيا غامقا ولكنه يصير اسود مزرقا عدما ينشف

﴿ صِفَةً تَاسِمَةً ﴾

١٦ درهم هياب السنان

١٦ ٥ كبريتات الحديد

۳۲ د عنص

و صبغ عربی ٦٤

أمحق الاجراء ناعة جداً في هاون ثم اضف البهاكية ماء مناسبة

﴿ مفة عاشرة ﴾

درهے عشمی

د فرة

دوهم كبريتات الحديد

و خلات المدد

 ٣٠ د ئيل
 اتقع السخس والغوة بعد رصنهما في كية ماه غال ثم رشيح النتوح بالورق وذوب به كبريتات وخلات الحديد والنيل ثم ضع المزيح على نار هادئة ليتطاير عنه الماء ويعنير بقوام شديد واصنعه عند ذاك اقراصا • وعندما تريد استعمله ذوب جزءا منه في ٦ أجزاء ماه سفن فيصير حبرا جيدا الغاءة

﴿ صفة حبر يعرف بالحبر الصيني ﴾

خدمن الهباب ناعا جدا واعجنه بصبغة الكاد الهندى ثم منمه على نار هـادثة ليصير شديد القوام • فهذا المركب أذا حل منه بالماء يكون حبرا اسود حالكا

﴿ صفة حر غر قابل المحو ﴾

بؤخذ من الحبر الصيني ٤٠ دراهم ومن الماء ٦٠ درهما ومذوب يو تاسا كاو درهمان ونصف ومذوب صودا كاو درهم وتمزج الجيع مزجا ناما ٠ فهذا الحبرلا بزال ولا يمعي

ومن اراًد عل حبر الكوبيا (اى الحبر الذي بعد ان يكتب به على ورق ينقل الى ورقد ثانية) فليأخذ من الحبر الاصيادي ثلاثة اجزاء ويذوب به جزء واحد من سكر النبات فيصير معه الحبر الطلوب

﴿ القصل الثاني ﴾

🏟 في عل الحبر الازرق 🏶

﴿ صفة اولى ﴾

درهم من سياتور الحديد جعن اوكسالك

اسعقهما جيدا في هاون مع قابل من المساء ثم اضف من المساء كية مناسبة فيكون حبرا ازرق جيدا ، واحترس من ان يدخل هذا المابر شي من الحبر الاسود الاعتيادي ولو كان قليلا فامه يفسده

﴿ منة ثانية ﴾

۸ درهم نیل
 ۸ • کربونات البوتاسا

٨ ٥ كبرتود الزدنيخ

۱۹ د کلس جي

٠٠٠ د عاه العمادة

امعنى الاجزاء سوية واغلها بالله لتذوب تماما وصف عند ذلك وامنف صمضا

عربيا مسحوقا ١٦ درهما

﴿ سَفَةَ ثَالِثَةً ﴾

۱٤٠ درهم يقم

۱۱۰ و شية

۱۰ د صغ عربی

٠٠٠ د سکر

اغل البقم بكمية ماه منسأسبة ثم صف واضف الاجزاء الباقية

﴿ صفة حبر اخضر ﴾

٣ درهم خلات الصاس

۱۰ ه گانی طرطرات الیوتاسا

١٢٥ د ماد العادة

ذوب الجوامد بالساه وشدده قليلا بالصمغ العربي

﴿ صفة حبر اصفر ﴾ ٤٠ دوهم يزور فارسية ه ۱۰۰ د ماد مقطر ۱۰ د ميغ مربي اصُّ البرور والشبة ربع ساَّعة وصفٌّ بعد ذلك واصف الصمغ العربي ﴿ صفة ثانية ي ۳۰ درهم کرکوم ٥٠٠ ٥ ماء المانة ١٠٠٠ و ميناعريا اغل أولا الكركوم والشبة ثم صف واصنف العمع العرى ﴿ حبر احمر ﴾ درهم يتم منصوق انقع البقم في الحلَّ ايام ثم اغله ورسحه عد ذلك بالورق واصف الى المصنى صعا عربيا وشبا ابعن وسكرامن كل ١٢ درهما وأجود حبر أحمر هومذوب الكارمن (لعل) في الشادر السائل ممدودا بماء مصمغ وهذا الحران وضمت به العظام وهو مض يصبغها باجر جيل 🛊 حرکوازی 🦫 طرطير احر منس

٦٠ درهم شب ابيض

۰۰ و ميم عربي

اغل العنص واللتر فى كية ماء منساسبة ثم اضف بسند دلك الطرطير والشب والصبغ منصوفا ودعه هكذا جلة اليم محركا كل يوم فيصير جيدا للاستعمال

﴿ احرحری که

۳ درهم اتر منعوق

۳ ه شنان

۴ « دودة منصوقة

۱۰ د شب این محموقا

۱۰ د ميغ عربي سيموقا

٢٥٠ ه ماء المادة

اهل اولا اللمتر والشنان في الماء وانرله عن النار واضف الدودى واتركه هسكذا ساعتين ثم رضح المغلى وذوّب به الشب والصمغ

﴿ حبر ذهبي او فضي ﴾

حلّ من مسحوق الذهب او الفضة (١) فى ماه مذابا به قليل من الصمغ العربي واكتب به وعندما ينشف تقدر أن تمر حليه المصقله فيتملع • او المك بعد أن ترسم على الورق بمذوب العمغ مضافا اليه قليل من سكر النبات وقبل أن ينشف الرسم تماما خد من ورق الذهب اوالنضة الرقيق جدا وضعه عليه واتركه ليشف تماما ثم امرر عليه فرشاة تاجمة فيرول المعدن المترّايد وبيق ما لصق بالرسم

ُ (١) قد سكلمنا عن كيفية تحضيرمحصوق هذه المعادن في باب التلبيس

﴿ القصل الثالث ﴾ ﴿ ق عمل حبر للمثابع ﴾

قاصدة حبر المطابع هو هباب الدخان معبونا بزيت الكنان او زيت الجوز المشدد ياغلانه على النسار وهذه كيفية العمل • ضع من زيت الجوز في قدر من حديد او شحاس وضعها على النار واجها كثيرا فيلتهب الزيت فاتركه ملتهبا مدة ثم غط الطبحرة فينطف اللهيب فاتركه على النار ليغلي ساعتين او ثلاب ساعات فيصير شديد القوام (حتى أنه عندما يبرد يشيط اذا صيرت قبيلا منه)

واهل انه يجب أن يكون الزبت شديدا في الصيف ورخوا في الشناء · و من المستصن أن يضافي الى الزبت بنسبة ١ الى ٢٥ من القلغونة مذابة وحدها هذا في الشناء أما في الصيف فيضاف ثلاثة قلفونة الى ٢٥ زبتا

ثم يؤخذ الزيت المعدكما تقدم ويصب على رخامة ويضاف الى كل ١٨ حزما منسه جزء من الهبساب النتى المكلس ثم يؤخذ قطعة رخام اصغر من الاولى ويسحق بهسا المزيح ليصير بفاية ما يمكن من التعومة واذا طلب حبر احر فأصف الى الزيت المعد زنجفرا عوضا عن الهباب واضف سبانور الحديد او نيلا اذا طلب حبر ازرق ومن خلات انصاس اذا كان المراد اخضر

امم أنه أذا بن حبر الكتابة معرضا الهواء مدة بعلو سطحه ندف بيعن كالقطن (عفن) وتأخذ هذه الندف في الازباد الى أن تكون طبقة سيكة فيجمد أذ ذاك الحبر و يفسد و ولقد عرف بالامتحان أنه أذا أصيف إلى الحبر قليل من ثانى أكسيد الزبيق يبعل ويمتنع تكوين هذه الطبقة وهذه طريقة أضافة الاكسيد الذكور

يؤخذ قدر قَمَّة من ثانى اكسيد الزئبق وتوضع على قطمة زجاج وتجس بنطة حبرثم توضع فى المحبرة (الدواة) فتكون هذه الواسطة كافية لحفظ الحبر من المفن

والْلَكُ طَرِيقَة اخْرَى اسهل من الأولى وهي ان توضع في كل ٣٠٠ درهم حبر قطعة من مُلِم الطعام يقدر البندقة

﴿ القصل الرابع ﴾ ﴿ فِعَلَ حَبِّرُ لِلْكَتَابَةُ عَلَى الْاقْشَـةُ ﴾

١٥ درهم تحت كريونات الصودا

۱۵ د صمغ عربی ۲۵۰ د مادمقطر

ذوَّب الكربونات والصمغ في الماء وضمه في زجاجة واكتب عليها « محلول اول »

۸ درهم نیزات الفضة

۸ د ميغ عربي ۳۰ د مادمقطر

ذوب النيترات والصمغ بالماء وضعه في زجاجة زرقاء واكتب عليها «محلول أان » وعندما ريد ان تكتب على القماش غطس الجهة الراد الرسم عليها بالمعلول الاول وبعدما تنشف أكتب عليها ما تريده بالمحلول الناني

﴿ صفة حبر ثان للقياش ﴾

٣ درهم يترات الفضة

٣ ١ ثاني طرطرات اليوناسا

< سائل البشادر 15

> × × • 5

صبغ عربی منصوق

امعق النيزان مع الطرطرات ثم اضف سائل الشادر وأخيرا السكر وألعمغ وطريقة الكتابة به هي ان تنسى اولا القماش جيدا وتدعه بنشف فترسم عليه ما اردت ثم بمر فوق الرسم مكواة حامية

﴿ صفة ثالثة ﴾

درهم براده حديد

ه حض خليك

```
﴿ اللهِ الكنونَ ﴾
                                                                     CLA
 ذوب الحديد في الجمض على ثار هـــادثة وفي وعاء صيني ثم ضع خلات الحديد
                                   الحاصلة من هذه العمليه" في المزيح الأ"تي
                                   ۰۰۰ درهم ماء العادة
۱۰۰ • كبريتات الحديد
                 ه صبغ عربی
حبر العادی کیه قلیله لتلو بن الزیج
واحد أن هذا الحبر يكتب به على الاقشه" ولكنه اقل ثباتاً من الحبر السابق وأن
منوب ١٥ جزءا من نيترات الفضسه" في ٤٠ جزء ماد مصمغ مروج بقليل من
           الكركم المصوق ناعا يكون حبرا جيدا الكتابة على العاج والعظام
                     ﴿ صفة حبر ازرق القماش ﴾
                                     ١٠ درهم  نيترات الفضه"
                                       ٠٠ ١ سائل الشادر

    قصت کریونات الصودا

    عبغ عربی مبصوق
    کبریتات الصاس

                                           لا ماءمقطر
 دْوب ْيَهْرَاتْ الفَصْمَة" في سَمَائُلُ النَّشَادر وبِلْقِ الْأَمْلَاحِ في المَّاهُ ثُمَّ اخْلَطُ المزيجين
                          ﴿ مِنْةَ حَيْرُ احْرُ ﴾
                                    درهم كلورور البلاتين
اكتب بهذا انسائل على القماش آلمنقي وعندما تنشف الكتابة اكتب على كل
                                       حرف بما رسمته اولا بالمحلول الاكنى

    درهم اول كلورور القصدير
```

فحالا تظهر الاحرف حراء ارجوانية

إنفصل الخامس

﴿ القصل الخامس ﴾

﴿ في عمل الحبرالسمياتوي ﴾

يسيمون حبرا سمباتوبا سوائل ترسم بها على الورق احرف غير ظاهرة ولهسا خاصية ان نفلهر وتصير مقروة وهي تترك او لا تترك على الورق آثارا منها وذلك بشرضها المعرارة او النور او لعناصر كيباوية موافقة لها • والمبر السهاتوي يستمل المحنابرات السرية ان كان على الورق الابيش او بين سطرى مكتوب او مطبوع ما • والمواد المستملة لعمل الحبر السهاتوي كيثيرة ولا نشرح هنا سوى الاسهل والاقرب تناولا فنقول

ان محلول خفيف من كلورور الكويلت بالماء (١ ك الله ٥٠ ماه) او محلول خلات او نبترات الكوبلت الحلول من كلورور الصوديوم يكون حبرا سهسائويا به يظهر الرسم ازرق اذا عرض السرارة ثم يختني تدريجا عند ما يبرد ليظهر من جديد اذا عرض ثانية الى الحرارة وهكذا الى ما شئت واذا اصفت الى محلول الكوبلت كلورور الحديد بدلا من كلورور الصوديوم فمومنا عن ان يظهر الرسم بالحرارة ازرق يظهر اختسر

وادلم ان محلول نيترات الفضة اذا رسم به وحجب عن النور لا يظهر الرسم ما لم تعرضه النور وبكون لوته اسمر ثم يسود بالندريج

واذا رسم بحلول خلات الرصاص او نيترات الرقشينا وعرض الرسم لبخسار الهيدروجين الكبرت اوعلى فوهة زجاجة ضغها كبريتور البوتاسا او الصودا فيظهر حالا بلون اسود

واذا رسم بمحلول كبريتات الحديد وترك لينشف ثم غطست الورقة في محلول سبانور البوتاسا والحديد فيظهر الثون ازرق • واذا غطست في متقوع العفص عوضا عن محلول السيانور فيكون اللون اسود

واذا رسم بمحلول كبريتات المحاس وعرض الرسم لبخار النشسادر السائل فيظهر حالا بلوز ازرق جبل واذا رسم پمسلول خفیف للحمض الکبریّبك پینهر الرسم اسود اذا عرصته للمرارة وبالاختصار نقول ان كل مرکب حدیم اللون وله خاصیة ان یتلون بكاشف من الكواشف الكبیاویة بمكن استعماله كمبرسمیاتوی

انتمى باب الحبر وبليه باب المرايا



۔ﷺ الباب السابع ﷺ ﴿ فی المرایا وما یتعلق بھا ﴾

حمﷺ القسم الاول ﷺ ﴿ في الكلام عن المرابا ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في اصطناع الراءا ﴾

القديمة فلم يكن معروفًا سوى المرايا المدنية وكان يؤخذ رق من الفضة أو الذهب أو الحدمد أو النصباس ويصفل إلى درجة قصوى ويستعمل كرآة ثم مع تسادى الوقت عوض عن هذه الرقائق المدنية برقائق زجاجيسة مطلية من وجههما الواحد بازئبق وهذا الممدن بلامميته يمكس النور بدون أن يفير لون الجسم المتمكس عليه • ولكون الزئبق معدنا سسائلا ولا يمكن تثبيته وحده على سطم الزجاج فمن الضرورة ان بمزج مع مملن آخر ولذلك بيزجونه مع القصدير وهَاكَ بِالاجِالِ كَيْمَةِ العملِ • يؤتى بمائمة على سطحهـ ارخامة شبتة عليهـ ا ببرواز خشب الا من احدى جهاتها الضيقة وذلك لادخال لوح الزباج وحول الرخامة داخل البرواز مصنوع فناة ليجرى منها الرئبق الفائض الى ان يجمع في اناه موضوع تحت مير اب صغير في احدى زوايا المائمة لهذه الضاية • ويلزم ان تكون الرخامة مركزة على المائمة يحيث يمكن العامل أن يحنيها أو يركزها اهتية حسيما غنضيه الحال • وعند ابتداء العمل يلزم ان تكون الرخامة جالسة تماماً وبغاية ما يحكن من النظافة ثم تؤخذ قطمة من ورق القصدير بالوسع المطلوب وتمد على المائمة مدا متساويا بدون أن يبتى بها تنن وظلك يتم بمسها بغرشة من شعر نايم للغاية ثم تصب على ورق القصديركية قليلة من الزئبق النقي وبيد عليه بمحدلة من الجوخ فيتحد المدنان حالا ويتكون ملغ وحينئذ بصب من الزئبق التى كية كافية لتنطى ورق القصدير على علوة أو ٥ خطوط ثم يفطى ما بقى خاهرا من الرخامة بورق الكتابة وذلك ليق لوح الزجاج عند وصده على الزئبق من أن يحمل غبارا أو يجرح بمسد الحجر وبهذه المدة تكون الزجاجة المراد لصق الزئبق بها قد تنظيفها ألى الفاية القصوى وتنشيفها أيضا لا تعود تمن باليد بل تؤخذ بكل لطف بخرقة تقليفة أو بورق نشاش ناع وتمسك عوديا وتركز احدى جهاتها على ورق الكتابة الممدود على الرخامة ثم يبدأ بتسطيحها روبدا أبى أن تقرب الى سطح الرئبق المدون أن تمسه وعلى اتفار وحلى الرخامة ثم يبدأ بتسطيحها روبدا ويدا الى أن تقرب الى سطح الرئبق بدون أن تمسه وعلى اتقان وضع لوح الرجاح على الرئبق تبودة المرآة فيلزمك أدا أن تركز لوح الزجاج بحركة متساوية والا فيبتى بينه وبين الرئبق شبه رغوة وهى ابتداء تأكسد هذا الاخير وهذا كاف لعدم النجاح

وسدما تركز الزجاجة على الرشق غطها بحرام من الصوق وضع فوقه شيئا أشيلا تحجارة أو حداث وذلك ليضغط الزجاج على الرثبق فيسيل عند ذلك الرثبق ألما أله بدون لزوم وبعد تشيل الرجاحة كامر أحن الرخامة فليلا فيسيل الرثبق الراثد في التناة المار ذكرها ويصب في الااء الموضوع له و فبعد مضى بضع ساعات الرثامة اكثر من الاول و دعها كنلك منة وعند انقطاع تشيط الرثق (هذا بتم بعد ٢٤ ساعة من وضعها) ارفع الزساجة عن الرخامة بكل نأن لان المنم باق رخوا لوجود كية زئبق وافرة فيه وادني احتكاك يكني لازاته عن الزجاج و فيلزمك اذا أن تشيه عند اخذ الزجاجة بحيث لاتمسها سوى من وجهها غير المرشق ومن الحرافها فتأخذها وتضعها في على مخصوص لها وهو كناية عن مائمة مسطيعة ونتركها هكذا مزيدا كل منة تسطيع المائدة الى ان توقف اخيرا الزجاجة توقيقا عوديا ومن المستصب تعيين الوقت الذي به يتم نضع الزنبيق وقد شوهد كثيرا نتيط الرثبق من مرايا موضوعة من مدة طويلة في القاعات شوهد كثيرا نتيط الرثبق من مرايا موضوعة من مدة طويلة في القاعات

وصدما ينشف الملغ تكون المرآة خااصة فتتبروز وهكذا تنتهى علية المرايا بالزئبق ومند بعض سنين اخترعت طريقة جدمة لاصطناع المرايا اجود واسهل واقل كلفة من طريقة الزئبق وما عدا قصر الوقت المقتضى لتنجيها لا محدث عنها اضرار كالتي قصل من الزئبق ولذلك قد اشتغل المعلون في تحسيتها الى ان

بلفت الدرجة القصوى من الاتفان وهذه الطريقة هى ان يكسى سطح الزجاج قسرة فضية او ذهبية بناية ما يكون من التفاوة واللاصية • هذا ولا يخنى ان المفترع واصحاب المعامل يكتبون سر الاختراع لينتفوا به وان حدث الامر وكتب في مؤلف بكتم فأبا بعض القضايا منه التي لعدم معرفها بيتى المعتمن بالحيرة فنقدم المقارئ الآن اجود طريقه المتحناها واظهرنا ما كان فأمضا بهسا وطى المولى الاتكال في كل الاحوال

﴿ الفصل اشالى ﴾ ﴿ في تفضيعن الزجاج ﴾

تفضيض الزجاج يبدأ بعمل محلولين

﴿ الْحَلُولِ الأولِ ﴾ خذ ٩ دراهم من نيترات الفضة وذوبها في ٦ دراهم من سيال النشادر الذي وحرك الزيم جيدا الى ان تذوب النيترات تماما فاترك المذوب بضع ساعات فته كون بلورات هي نيترات الفضة النسادرية وذوب اذ ذاك هذه البلورات في ٣٥ درهم ماء مقطر ثم رشيح السائل لاخراج كيد قليلة من صحوق اسود تور عند اتحاد الشادر بانفضة واصف الى السائل المرشيح ٥٠ قحة من حيث الطرطيرالني مذوبا في ثقله اربع مرات ماه مستقطر ثم حرك المزيج واتركه من جيدا واتركه برهة واضف اليه بعد ذاك ٥٠٠ درهم ماء مستقطر وحركه جيدا واتركه ليرسب تماما ثم انقل الرائق الى اله آخر نفليف وفوق طرطرات الفضة الذي بني راسباضع ٢٧٠ درهم ماء مستقطر فيكون حيئذ السائل مهيثا للاستعمال مستقطر فيكون حيئذ السائل مهيثا للاستعمال

﴿ المحلول الناني ﴾ هذا المحلول تستصضر تماماً كالمحلول الاول والغرق الواحد هو ان في هذا المحلول (اى الناني) تضاعف كمية الحامض الطرطير ماها الله لا بان مان تحديد ان تستعمله في ويدود الله لا بان مان تحديد ان تستعمله في ويدود الله النان النا

واعلم آنه لا يلزم ان تحضر من هذه السوائل سوى ما تقدر ان تستعمله في يوم واحد ثم ان الزجاج المراد تفضيضه يلزم ان يكون بقاية ما يكون من النظافة ولذلك خذكرة من الحرق النظافة وفقال خذكرة من الحرق النظيفة و فطها بقليل من المحلول الاول المرزوجة به كية من التربيولى الناعم جدا جدا وافرك بها سطح الزجاج جيدا ثم دعه ينشف ثم رش على سطح الزجاجة قليلامن التربيولى وافركها على الناشف جيدا وعندما تنظف احرس لثلا تمس بدك السطح المراد تفضيضه

م منع الزجاجة المنطقة كما مر على محل مصنوع لهذه الغاية وهو هيكناية عن صندوقة من تلك متساوية السطح بما ما ملآنة الى نصفها ماء العادة ومركزة على اربع ارجل كالمائمة وتحت هذه المائمة يوضع نار فهم المنحنين الماء الذى فى علمة التنك وعندما يجمى سطح التنك محيث لا يؤذى بهد عليه ما يغطى سطحه من التماش المشمع وتوضع حينئذ الزجاجة ثم يصب عليها قليل من المحلول الاول وبهد على كل سطحها بمحلة مصنوعة من الكارتشوك ثم يزاد عليها من المحلول ذاته قدر ما يحكن ان يثبت على سطحها ويزلك فيصد مضى ١٥ أو ٢٠ دقيقة تشول المفضة غطت كل سطح الزجاجة أحن الزجاج التصاقا تاما وعندما تلاحظ ان الفضة غطت كل سطح الزجاجة أحن الزجاجة ليسيل عنها المحلول الاول ثم صب المفضة غطت كل سطح الزجاجة أحن الزجاج التصاف والركب المحلول الشاتى عليها حالا المحلول الشاتى فم عنها السائل وصب عليها لفسلها ماء سخنا ما يكنى ليزيل عنها ادنى اثر المحلول ارق عنها السائل وصب عليها لفسلها ماء سخنا ما يكنى ليزيل عنها ادنى اثر المحلول ابن عنها ادنى اثر المحلول ابن عنها من العطب وهكذا تنهى العبلية

فَيهِذُه الواسطةُ تَصَعَلَتُع مراياً الخرف واخف واثبت من المصنوعة بالزَّبق وذلك شون خطر على صحة العامل

اما اذا كان الزجاج المراد تفضيضه مصنوعاً بنوع لا يمكن تنظيفه بالطريقة المار ذكرها كالتنانى المخصوصة لوضع الدهلور مثلا فتنظف بتنظيسها بحملول مشبع من هيبو كبيريت الصودا وتنزك مغطسة ١٢ ساعة ثم تفرج وتفسل مرات متواترة جاء العادة واخيرا بهاء مستقطر وغلاً بعد ذلك بالمحلول الاول ثم بالمحلول الثانى

واعلم انه ليس من الضرورة تسخين الزجاج كما حر لأن الفضة ترسب معدية ولى الزجاج سواء كان سخنا ام باردا وتسخين الزجاج النا هو لاسراع العمل واذ وجدنا بعد المحسانات عديدة ان هذه الطريقة لا تصح داعا لاسما اذا كانت الاجزاء المركبه ليست بانقاوة المرغوبة اوكان الوقت باردا زداا مقادير بعض الاجزاء وقللنا اخرى وهكذا نلنا العابة المرغوبة وهاك كيفية العمل م خدة ينية تظبفة وضع بها ١٨ قحة من نيرات الفضة المبلورالتي وذوبه في درهمين ماه مقطر ثم اضف الى المحلول ١٠ نقط من سائل السادر النتي وبعد رج الزجاجة جدا اضف عليها ٣٠ درهما ماء مقطر

ذوّب فى زجاجسة نظيف ١٨ فحمة من حمض الطرطير التتى فى ٧٢ نقطسة ما، مقطر ثم تقط من هذا المذوب ١٠ نقط متساوية المقدار فوق محلول ثيترات الفضة الشادرى المار ذكره بشعرط أن تضع كل نقطتين وحدهما وثرج القنينة اذ ذاك جيدا ليتم الاتحاد وهكدا إلى أن تضيف المشعر نقط من مذوب حمض راطرطير ورشع عند ذلك السائل فيكون مهيئا للاستعمال

خذ لوح الزجاج المراد على مرآة وضعه على محل مستو تماما (وألا فلا يثبت السائل على سطحه) يمد ان مكون فغلشه الى الدرجة القصوى ثم خذ ماه مقطرا وصبه على لوح الزجاج فحيد عليه الماه وينطيه بمامه (هذا اذاكان نظيفا والا فينظف) وارق الماه المقطر وقبل ال ينشف الزجاج صب عليه المحلول الذي هيأته فيمند عليه ويغمنيه حالا واتركه هكدا مجبوبا عن الشمس والهواه الى ان ترى كل الفضة تحولت ولصقت بالزجاج وهذا يتم بعد نصف ساعة اذا كان الوقت حارا وبعد ساعة او اكثراذا كان باردائم ارق عند ذلك السائل عنه واضل الوقت حارا وبعد ساعة أو اكثراذا كان باردائم ارق عند ذلك السائل عنه واضل معلمه جيدا يماه بدون ان تمسه واتركه لينشف ثم صب عليه فرئيسا ليقيه من المؤس ومن الآفات التي من شانها ان تفسده والقرئيش المستعمل لذلك قد مر الميرة بن فيكون لونه احمر السيرة بن فيكون لونه احمر

وقد علت ابها القارئ الله بهذه الواسطة المخيرة تكنني بمحلول واحد والله بكمية الفضة ذاتها تكسو سلحا زجاجيا اوسع مائي الطريقة الاولى وظك لان

الماء هنا اكثر النسبة الى ما هو هناك وفي هذا المخلول الاخبر لا يبقى راسب طرطرات الفضة كما في ذاك ولان العملية تصعيداتُما أذا كانت الاجزاء نقية والتركيب متقشا

واعلم ان كل ٣٢ درهما من محلول نيزات الفضة المعد كما سبق يكفى تغضيض نصف ذراع مربع من الزجاج

وكليا زاد ومنع سائل النشآدر عن مقداره المقرر يكون تحويل الفضة الى معدنها ابطأ وبالعكس

واذا كانت كية جعش الطرطير أكثر من اللازم يسرع الفمل ولكن لا تكون التتيجة جيدة بل تكون الرآة مفطاة بهالات سود عديدة وغير مساوية المون فنيه

ان حمض الطرطير الموجود بالتجر نيس هو بالتقاوة اللازمة لهذه العملية فيلزمك اذا ان تنقيه نيصيرصالحا العمل وطريقة نقيته هي ان ناتخذ بلورات هدا الجمن تظيفة وتذويها في اقل ما يحكن من الماه المقطر ثم ترشح المذوب في الورق النشاش وتضعه في وعاد صيني في مكان محبوب عن الغبار واتركه هناك الى ان ينبلود اغليه من جديد فيكون قد صار بالتفاوة المرغوبة

وُتُوجِد طرق آخَرَى غير التي ذكرناها لتفضيض الزَّجاج ولقد المُصناها جيمهـــا بدون ان نَصِّع بِالعمل وربما يريد البحض ان يعرفوا ما هي تلك فقدمها للقارئ بدون ان نَصْمَن تُجاحها فليعتش

يؤخذ من شرّات الغضة المصبوب المروف بحجر جهنم ٢٠ قحة وتمل في ١٠ نقط من مائل الشادر التي ثم يذوب ٤ نقط من زيت القرفة و ٨ نقط من زيت القرفة و ٨ نقط من زيت القرفة ف ٤ دراهم سيرتو ويضاف هذا المذوب الى مذوب نيرّات الفضة ويرشع السائل ويصب على الزجاجة ويترك الى ان تصول الفضة الى معدنية وتتصق بالزجاجة فيفسل سطمها ويترك لينشف فيصب عليه فرنيش انهى او خذ من نيرّات الفضة المبلور ٣٠ قمة وذوبها في ١٥ نقطة من سائل النشادر ثم اضف الى المذوب ٤٥ نقطة من السيرتو و ١٥ نقطة ما، مستقطر ثم رشم المزيم واضف اليه ايضا ٦ دراهم ما، مقطر و ٦ دراهم سيرتو مذابا بها ٧

فحكات من سكر العنب ثم صب السائل على الزجاج المراد تفضيضه واتركه بعض ساعات فتبحول الفضة وتلتصق به ومنهم من يفضل الطريقة الآئية

ذوب ١٨ قحة من نيترات الغضة في درهمين ماء ثم اصف ١٠ نقط من سائل النشادر وربح الزباجة جيدا ثم اصف ٢٠ درهم ماء مقطر وضع الزباجة التي بها السائل في حمام ماريا (اى صنع ابريقا من ثنك على النار وضع نعسفه ماء وضع داخله القتينة التي بها المحلول الفضى) الى ان يسخن السائل جدا وانزله ورشحه بالورق وبيتما انت تسخى السائل كما سبق القول نظف لوح الزباج المراد تقضيضه ثم ركزه على محل مستوى السطح واسكب فوقه ما يقطيه على علو خط من محلول مركب من ٣٠ قحة طرطرات الصودا في كل ٤ دراهم ماء مقطم

وبعدماً تكون قد رشحت السائل الفضى صبه وهو سفتن على لوح الزجاج المعدكا مر فلا يمضى ١٠ دقائق الا و تأخذ الفضة في الرسوب على هيئة نقط مسودة فدمها كذلك نصف ساعة او اقل او اكثر الى ان تعرف ان جيع ثبترات الفضة تحولت الى معدنية فأرق السائل وأتم العملية كامر قبل هذا

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي تَذْهَبِ الرَّجَاجِ ﴾

لتذهيب الزجاج العمليات التي لتفضيضه عبدا يخص التنظيف واجراء العملية ولا يختلف سوى السائل وفي التذهيب لا يلزم سوى محلول واحد وهو معدكما يأتى دوب ٤٠ قحمة كلورور الذهب في ٣٢ درهم ماه ثم رشيح المذوب واضف اليه ٣٦ قحمة من حيض الميوز التي مدوبه في نقلها ٤ او ٥ مرات ماه مستقطر و١٥ نقطة مر سائل السادر التي وبعد رج القيمة "جيدا صب السائل على لوح الزجاج المعدكما مر في باب التفضيض

واعلم انه لايصح ان تعد هذا المحلول الاعتدما تربد استعماله

﴿ واسطة للصق الذهب على الصيني والزجاج ﴾

يذهبون غالبا حوافي اقداح النمرب أو خلافها وذلك يتم بواسطة الحرارة أو بواسطة فرئيش معد لتذويب الكهرياء أو راتيج الكوبال بنفله زيت كتان مغلى ثم محل هذا المذوب في كمية مناسبة من زيت التربيتينا ليكن دهن الزجاج به بدون أن يسيل و وادهن به عند ذلك من الزجاج حيث تريد أن تلصق به ذهبا ودعه ٢٤ ساحة ثم ضع القدح المدهون في فرن حام قليلا إلى أن يصير محرارة تؤذى اليد فأخرجه عند ذلك وألصق على محل الفرئيش من رفائق الذهب الرقيق جدا (هذا يستحضر من أوريا) فيلتصق به فاتركه ليبرد ثم اصقله بالمصفلة بعد أن تعرض قطعة ورق ناعج (كورق السيكارة) بين المصقلة والذهب

واذا انتخنت صنعة الغرنيش المارذكره فهذا يكون احسن واسطة للصق الذهب على الزجاج والصينى اما اذاكان الغرنيش غيرحسن التركيب فيزول الذهب عن الزجاج بالفسل وخوفا من هذه العلة الاخيرة يفضلون الطريقة الا "تية

عن الزجاج بالنسل وحوها من هذه الطة الاحيره يفضلون الطريقة الا تية يؤخذ من ورق الذهب او من معصوقه (قد تكلمنا عن حسكيفية سحقه في باب التليس) وبسحق مع قليل من بورات الصودا وقليل جدا من المساء الصيغ ثم تلت بهذا المجون فرشسة صغيرة ناجمة ويدهن به من الزجاج حاحيث براد تذهيم ويترك الى ان ينشف المجون ثم بوخذ الزجاج ويوضع في فرن هجي فيحدق الصيغ وبورات الصودا يستحيل الى مادة زجاجية تملم الذهب بالزجاج فتفرج حيثذ القطعة وتصفل كما سبق القول

فهذه الواسطة عينها يُذهبون الخزف الصينى واكون هذا الاخير لا بلين ولا يلتوى اذا عرض لحرارة قوية كما يحصل الربياج فيكون لصق الذهب عليه اسهل واسلم عاقبة

ومن الملوم أنه اذا عوض عن الذهب يورق الفضة واتبعث العمليسة ذاتهـــا تلتصنق الفضة كما لو كان ذهبا

واد أيحلمنا في هذا الباب عن طرائق اصطناع الرايا يلزمنا ان تتكلم فيه ايضا عن طريقة لصق الذهب بالخشب وذلك لان الهلب الرايا تبروز يراويز مذهبة ويسر القــادئ أن يرى الصنعة تامة فيقدر هكذا أن يُتَّحَقُ العملية فتخرج من تحت يده كاملة وما الكمال الائلة وحده عن وجل

۔ہی مثورات کی۔۔

﴿ قَ كِينَةِ لَصَقَ الذَّهِبِ عَلَى الْخُسْبِ ﴾

للصق الذهب على الخشب طريقان مختلفتان الواحدة نتم بواسسطة الزيت والنائية بو اسطة الغراء ولاجل الايضاح نتكلم عن كل مشمما على حدة فتقول

﴿ فِي تَذْهِيبِ الْحُشْبِ بِواسطة الزيت ﴾

بعد أن يصنع البروازعند النجاركا تقتضيه الصناعة وعندما يراد أن يلصق عليه الذهب بدهن ثلاث مرات متوالية بزيت كتان مغلى مضافا البه من كريونات الرصاص ليصير بقوام خثر (دع الزيت ينشف على الخشب بين الدهنة الاولى والدهنة الثانية) فهذه الدهنات الثلاث بتشرب الخشب وتسد مسامه ويعدما فشف الخشب يطلي بمركب معد بمزج السيرقون في زيت كتان مغلي مضاف اليه قلبل من زيت التربذينا (وما تلك الاصافة الاليصير الطلاء سريع الشاف) ويترك ١٤ ساحة فيُشف وبصير مهيًّا ليلصق به الذهب • وكيفية لصق الذهب هي أن تأخذ قطعة من ورق الذهب ارقبق المخصوص لهذه الغاية وتمدها على مخدة صغيرة مصنوعة من قطعة جلد ناعم مسمرة على لوحة ومحشو بينها وبين اللوحة صوفًا وبعد مد قطعة الذهب على المحدة المذكورة خذسكينا (كالتي يستعملها الافرنج على المائمة) غير ماضية الحد واقطع بها ورقة الذهب التي على المخدة وليكن عندك فرشة صنيرة ذات شـعر طويل ناعم كالمستعملة التصوير باليدوبعد أن ترطب رأس هذه الفرشة قليلا عاء بارد مس بها قطعة الذهب وألصقها بالحل المدلها خَدْثُمُ كَاهُ مِنْ قُطُّ وَاكْسِهَا عِهَا فَتَاصِقَ بِالطَّبِقَةُ الزَّبَّيْةُ التَّ يُعْتَهَا وَهَكُذَا الى أن تذهب كل البرواز فاتركه يومين ثم خذ فرشة وأمسحه بها فيتسماقط الذهب الذي بدون ازوم فتصقله بعد دلك بمصقلة ينم أو فولاذ مرضا ورقة رقيقة بين الذهب والصقله

وبعد الامتحان وجد ان الذهب الملصوق بهذه الطريقة لا يكون بلامعية الذهب المعهود ولذلك يقضلون الطريق، الآكية

﴿ فَى تَذْهِبِ الْخُشْبِ بِواسطة الغراء ﴾

تؤخذ جلود الحيوانات الصغيرة حسكالهر والارتب وما عاكلهما وتغلى بجاء ال ال يصير المساء خثر القوام (كالشراب) فيصنى ويطلى به الحشب المراد تذهيبه ويرتك لينشف ثم يطلى ٨ او ١٠ مرات بالغراء ذائه مضافاً اليه كية من الجمس النساع او الكلس المنسول على شرط ان ترت الطلاء ينشف بين الدهنة الاولى والدهنة الثانية وعندما تنشف الدهنة الاخيرة بطلى فوقها بغراء ارخى قواما من الاول مضافا اليه كية من تراب الحرمل وقبل ان تنشف تماما يلصق عليها ورق الذهب عصقلة يشم الذهب على المرادد المناسبة ال

الذهب كما ذكرنا قبيل هذا وتترك لتنشف جيدا فيصقل الذهب بمصقلة يشم ويطلب احيانا ان يكون بالبرواز المذهب محلات لامعة ومحلات اخرى ناشفة فلئك يتم بصقل البرواز جيمه كما تقدم ثم يامرار فرشمة ناعمة مفطوطة بمحلول غروى على المحلات المراد ان يكون لونها ناشفا فبهذه المقابلة يكون لون البرواز جيلا بالحقيقة ولمكن المحلات الناشفة تكون سريعة المعلب لانه اذا نقطت نقطة ماه على الذهب المدهون بالغراء متدبغ فلصترس من ذلك

واذا أكد لُون الذَّهْبِ الملصوق جَّذَه الطَّرَيَّقَة يَّسَحُ بَغَرْشَـة مِلُولَة بالسِيرَو وبزيت التربُتينا فيرجع اليه لونه المفتود

﴿ واسطة لتذهب حواقي الكتب ﴾

يؤخذ الكتباب الراد تذهيب حوافيه قبل تجليده ويكبس بمكبس المجلدثم يقص الرق الرق المرق المجلد من المجلد من المحرمل وجزء سكر نبات ويجن الصنفان بكمية ماه ليصيرا ذوى قوام خثر ثم غط به فرشة وادهن الحمل الراد تذهيه وهو مكبوس وعندما ينشف اصقله بمصقلة يشم ثم

رطبه باستُجمَّة مبلولة بِياض البيض ثم خذ فتيلة من قطر ثمنينة مروسة وامرر رأسها على جبهنك وصنعها على قطمة الدهب فخصطها والصقها اذ ذاك على المحل الذى رطبته بالبياض واتركه كذلك لينشـف فاصقه طولا يلطف بمصقلة بشم معرضا قطعة ورق رثيق ناعم بين المصقلة والذهب

و لصق الذهب على الجد ك

عند ما يراد لصق رسم ما او احرف ذهبية على الجلد يلزم اولا ان يرش على المحل المراد نذهبيه من معصوق القمنية او من معصوق المسطكي النساعم جدا ثم يؤخذ الرسم او الاحرف التي يلزم ان تكون من حديد او نحاس ذات مسكة وتحمى ثم يوضع من ورق الذهب على المحل الذى رششته من الراتيج ويوخذ الرسم المحمى ويضغط به على الذهب فيذوب اذ ذاك الراتيج الذى تحت الذهب وبثبته واسمع حيئذ بمرقة فالذهب الرائد بتساقط ولا يبق على الجلد سموى ما طبع بالرسم او الاحرف التي استعملت

﴿ واسطة لتذهيب الانسجة الحريرية والماج ﴾

ذوب جزءا من كلورور الذهب فى ٣ اجزاء ماه مستقطرتم غطّ فرشة ذات شعر طويل ناعم وارسم بها ما اردت على نسيج حريرى او على العاج وعرض الرسم لبخر الهبد وجين فبتحول الذهب حالا الى معدى ويلتصتى بما تحته التصاقأ تاما حتى انه لا يزول سنه بالفسل بل ببنى لامعا زهيا

واذا عرضت النسيج المرسوم عليه يتحلول كاورور الذهب كما تقدم التول لبضار الهيدروجين المفصفر تكون لك النتيجة عينها فاعلم

واذا عرضت النسيج المرسسوم كما مر لبخسار الجمعنُ الكبريتوس يُصُول الذهب ويظهر الرسم اصغرلامعا

واذا غطست نسيج حريرى فى الاشير فصفوريك وتركت الاشير يتطاير عنه (يعرف ذلك عند ما لا يمود يتصاعد عار كالدخان) ثم غطسته فى محلول كاورور الذهب يماول حالا الذهب ويفطى النسيج

﴿ واسطة للكتابة بالذهب على الفولاذ ﴾

ذوب من كاورور الذهب في أيثر كبريتيك وغط بهذا المذوب قطعة فولاذ نظيفة (كوسي الحلاقة أو ريشة الفصادة وما شاكلهما) واخرجها واترك الابثير يتطاير عنها فتجدها قد أكتبت غشاء زهيا وعوضا عن ان تفطسها بالمذوب اذا رسمت به عليها ما اردت تكون النتيجة واحدة

واعم انه بُهذه الواسطة تصنع الكتَّابة التي نراها على الاسلمة كالسيوف وما شاكل ذلك فاعم واستفد

﴿ واسطة لتفضيض الانسجة الحريرية ﴾

خذ من ثيرًات الفضة درهما وذوبه في ٣ دراهم ماء مقطر تم ادسم بهذا المذوب على تسبيح حريرى وقبل ان ينسف الرسم عرضه لبخار الهيدروجين المقصفر فجالا تتحول الفضة الى معدنية وتكون لاصقة بالسبيج والتيمية ذاتها تحصل بغط السبيج في الابنير المفصفر ثم في محلول تيرًات الفضة

﴿ فِي تَفْضِيضَ الماجِ ﴾

خذ قطعة من العاج تغلية وغلها في محلول نيترات الفضة خفيفا واتركها فيه حتى يصفر لوثها واخرجها عند ذلك وضعها في كباية زجاج واغمرها بماء مستقطر وعرضها هكذا الى الشعة السمس فيصير لونها حالا اسود غامقا واخرجها عند ذلك من المناء وتسفها وافركها فركا متواترا بقطعة جلد تايم فتأخذ الفضة لامعيتها المدنية ويكون العاج مغطى بها

﴿ وَاسْطَهُ لَحْمُو الْفُولَادُ ﴾

خذ قطعة الفولاذ وسخنها قليلائم افرك سطحها يقطعة شمع ايعش بنوع اله يتنطى تماما فاتركها لنبرد وارسم عليها اذ داك يقلم ننز ما تريد ان ترسمه بنوع ان رأس القلم يزيل السمع وبمس الفولاذ وفطس عند دلك قطع الفولاذ في خل قوى ورش على الرسم من مستحوق ثاني كلورو. الزئيق (السلمياني) ورطب ما رسسته يُحُلُّ أَيْضًا وبِمِنْدَ مَضَى ٥ دَفَائَقَ أَغِسَلُ القَطَعَةُ بِمَاءَ العَادَةُ وَعُرْضِهَا لَنَارُ خُنْفِقَة لينوب الشمع فتنظر أذ ذلك أن ما وسمته على الفولاذ بمحفوراً كما لو أستعملت قلم النتر لحفره

ولا يخفى ما فى معرفة هذه الطريقة من الفــائدة لائه معلوم لدى الجميع ان الفولاذ فأس الفاية ويقتضى لحفره تعب ووقت

﴿ فِي تَاوِنَ الرَّخَامُ وَمَا شَاكُلُهُ ﴾

لقد المتحنت في ايطاليا العمليات الآئية لتلوين الرخام وهاك سَجِعة تلك الامتحانات ﴿ ١ ﴾ محلول نيترات الفضة اذا صب على الرخام بينصد هذا ويصير لون الفضة اذ ذاك احر فأمنا

٢ > محلول نيترات الذهب يخرق الرخام ايضا ولكن اقل من محلول النفسة ويكون لون الرخام اذ ذاك بنفستيا مائلا الى الاحرار

 ٣ الصاس يخرق الرخام على عمق خطين ويكون لونه اخت فأتما

﴿٤ ﴾ محلول دم الاخينِ ومحلول رب الراوند يخرقان الرخام ايضا فالاول يلونه باحر والناني باصفر

ولكى يصير المحلولين الاخيرين اهلا لان يخرقا الرخام جيدا يازم ان يكون الرخام مصقولا جيدا بجمر الخفاف فيذاب دم الاخين لو رب الراوند في السيرتو سفنا ويرسم به على الرخام بواسطة فرشة مغموسة بالسائل و وقبل ان نقيع جميع الاخشاب الملونة في السيرتو التي يخرق الرخام ويلونه و قاذا نقمنا الدودة في السيرتو واضفنا الى متقوعها قليلا من النب الايمش ورسمنا بالتقيع سفنا على الرخام نطون هذا بلون اوجواني جميل و الى ما فكرناه سابقا من المواد الملونة الرخام نصف ايضا التمم الايمش محروجا مع مواد ملونة ومذوبا ومثال ذلك اذا اخذنا مر خلات النحاس نابحا جدا واغلينا، مع لسمع الايمش ثم صبيناه سختما على الرخاء وتركناه لبرده الم مصنا النجم عن الرخام ترى اللون الاختمر خرق بالرخام على عم خطوط من سلحه

هذا وعلى من يتعاطي صناعة الرخام أن يمضن ما ذكرنا، لهذه الغاية أذ شرحناها يمون أن تمصنها

﴿ فَ حَمْرُ الرَّجَاحِ ﴾

صدها يراد حفر احرف او رسم ما على الزباج يطلى الزباج بشمع ذائب او يغريش ما ثم يرسم عليمه بحيث ان رأس القم المستعمل لدلك بيس الزباج ثم غط ما وسيمة بمجبون رخسو مركب من فلورور الكلسيوم مسحوقا وحمض الكبريدك القوى واتركه هكدا بضع مساطح ثم ارفع عنه الغربيش او النبح فتنظره محفورا حسيا رميت

ومن المستحسن ان تنطى الزجاج الموضوع عليه المعجون المذكور. آنضا برقاقة من رصاص وهكذا يكون فعل الحامض الفلوديك التصاعد من المجون اقوى على الزجاج المعرض له

﴿ واسطة لتفب الزجاح ﴾

عندما يراد ثقب الزجاج ينقط على المحل المراد تقبه من زبت التربنتينا صرفا او مذايا به قليل من الكافور ثم ،توخذ آلة نسمى عند التجارين القوس والقدح (او المنقب) و ينقب بها المحل المراد • فهذا السائل يسهل ثقب الزجاج اما في معامل اورويا فيفضلون المزيح الاكى

۲۰ درهم زبت ربنیسا

٤١ • اوكسلات الپوتاسا

۰۶ د ثوم مقشور

امرج اوكسلات الپوتاسا بالزيت المذكور ثم اضف الثوم مرصوصا واترك المزيج ه ايام في زجاجة مسدودة بحركا كل يوم فيصير مهيئا العمل وطريقة استمساله هي ان تضع منه على الحمل المراد نقيه ثم تستعمل القوس والمقدح كما ذكر فيتم نقب الزياجة يسهولة

﴿ فَي عَمَلِ الْحَمِيُ الْتَغْرِقَةَ ﴾

e درهم فصفور

۲ « كلورات اليوتلس

۷ و ميغ عربي

۲ د څراه

۲ « سپرقون

ي و رمل ايعن ٤ و رمل ايعن

ذوب اولا الصيغ فى كية ماه ليكون بقوام خثر ثم صحه فى قتينة وضع معه الفصفور (١) وضع النتينة فى جام ماريا بحركا كل برهة الى ان يَجِزأ الفصفور تناما ثم ذوب الغراء واضفه الى المحلول الفصفورى ثم صح كلورات الپوتاس فى هاون ورطبه بماء واصفنه وضمه مع المزيج واضف اخيرا الرمل والسيرقون م ثم شد من الحصى المستديرة الشكل الملساء واطلها بهذا المزيج واتركها لنشف فتكون متفرضة اذا ألهتها على محل ملط او اذا لطمتها على جسم صلب

﴿ فِي عمل قش النفط (الشحاطات) ﴾

ام ان التركيب الذى قدمناه لعمل الحمى المتفرقة هو ايضا يستعمل لعمل قش النفط الذى يتفرقع ويلتهب عندما يحك على جم خشن ولسحكن منهم من يحدف من التركيب كلورات البوتاس و يموض عنه بنيترات البوتاس فيلهب القش بدون ان يتفرقع اما التعويض بالنيترات عن كلورات البوتاس فحفوقا من فنرقع هذن الجسين عند مرجعهما

و بَعد تَعَشَير المَجُون بَوْخَذَمن العيدان الرفيط وينمس طرق منها في مذوب الكبريت العمودي على النارثم تفط في المجون الفصفوري ونترك لنشف فتوضع

⁽١) اعل ان الفصفور جسم يلتهب اذا تعرض الهواء الكروى ولو يرهة وجير"

ولذلك يحفظونه مغمورا بماء فأحذر مته

فى علب و يدهن اسفل العلبة واعلاها بهذوب الغراء مشددا برمل وذلك ⁷تحك عليه قشة النقط عندما براد اشعالهـــا

ويعطى غالبا زؤوس قش التقط لون فضى لامع وذلك بنطها في سائل تحت

خلات الرصاص ثم بتعريضها لمِفار الهيدروجين الكبرت في عمل حام

ونظرا التغرفع الذي يمشى حدوثه عند مزج كلورات اليوتاس والفصفور قد يموض عن الاول بثاني اكسيد الرصاص او نبترات اليوتاس او بمزيم مركب

من هذين الصنفين

وقد يختلف تركيب المجون ذاته حسب اختلاف رطوية البلدان التي يستصمر فيها ، فني انكلتره حيث البلاد رطبة يضمون في المجمون كيه "من كاورات البوتس اكثر من كيه "الفصفور اما في المائيا فعكس ذلك

وتُظُرا الى مضرّات الفصفور قد اجنهد المعلمون ووجدوا واسطه أمهل قش التقط يستغنى بها عن هذا الجسم السريع الانتهاب وهماك صفه جهله "راكيب لهذه الفامه"

﴿ تُركيب أول ﴾

٧٥ درهم كلورات اليوتاس

٣٥ ٪ ثانى اوكسيد الرصاص او المنفنيز

۳۵ ه کبرشور الانتیمون

تسمى هذه الاجراء كلا وحده ثم تجن بمنوب الغراء لتصير بقوام خثر فتطلى بها قضيان دقيقة بعد غطها في الكبريت منوبا على النار

﴿ تركيب ثان ﴾

۱۰ درهم غراء

۰۴ ه كلورات اليوناس

درهم وربع ثانی کرومات البوتاس نصف درهم کرربتور الانتیون الذهبی

			-
زجاج مبصرق	راهم	۳ د	
حده واجر العملية" الساعة"	ياء کلا و	متى الاجر	اسم
﴿ تركيب ثالث ﴾			
كلورات البوتاس	•	77	
ثانی اکسید الرصاص او التغنیز	•	07	
ئابى كرومات البوتاس	3	۲٠	
كبرشور الائتيون والبوتاس	3	۲٠	
سيانور الرصاص		۲.	
زجاج مسحوق		• £	
صيغ عربي	3	• 0	
حده ونوب الصبغ بكمية ماء واعجن به المساحيق و بعد	اء کلا و	مق الاجز	اسم
بالكبريت تطلي بهدا المجون وتنشف	, القضيان	س رۇور	تغي
﴿ تُركيبِ دابع ﴾		•	
كاورات البوتاس		70	
هيبو كبريتيت الرصاص		77	
صبغ عربي		• Å	
 ق البحق من هذه التراكيب الاربعة يلزم أن يطلى أ 	لية السابة	عايد الع	اجر
سوص آهمك عليه عند ما يراد اشمالها فللتركيبين الاولين			
	لعلبة بالمز		يطر
كلورات الهوتاس	درهم	7	
سيرقون	3	1	
سنبادج	3	1	
مأشفير (اى الكتل الشبيهة بازجاج التي تتكون في كور			
الحداد)	*	V	
غراء كية كافية			- 7
		ر سوية	نجر

وللنزكبين الاخيرين يطلى أسفل الملب بالزيح الآتي

درهم ثانی اکسید النفتیز

۲۰ 🨮 كبريتور الانتيون

٠٠ • ثاني كرومات البوتاس

۰۲ د زجاج مسعوق

۳۰ « غراء

امحق الاجزاء كلا وحده ثم ذوب الغراء في كية ماء مناسة و اعجن به المساحيق فيكون مهيمًا للعمل

اتعى باب الرآيا ويليه باب الين



حمر الباب الثامن ﷺ ﴿ فِي الْمِينَ وما يتملق بها ﴾

﴿ المصل الاول ﴾

﴿ فِي اصطباع اليًّا ﴾

قد يسمون مينا مادة زجاجيه كسى بها ظاهر معدن طبقه تجمله ابمهج واروق النظر الخالمينا اذا هى نوع زجاج مركب من سليكات البوناسا ومن اكسيد لرصاص وهى قد تكون اما شسفافه الى التي يخرقها النور كالزجاج و اما مظلمه الى التي لا يخرقها النور كالخزف الصينى وقد تكون ايضا اما بيضاء واما ملونة بلون ما كالازرق والاخضر والاصغر وما سباكل ذلك

واعم أن الأجراء التي تتركب منها الينا ايه كانت لا تختلف بل يضاف اليها او يبوض عن احد الاجراء المركبة منها بجرء آخر وذلك فجملها مظلمة او ملوئة المون مطلوب • فتكلم الآن عن كيفية " تركيب الميسا الشفافة " اذ هي الركن الاصلى لهذه الحرفة وتقدم الذارئ جهه تراكيب تختيف بها مقادير الاجراء المركبة لليسا وليكن معلوما ان هذه التراكيب ذاتها تكوّن المين المطلمة والمين الملوفة اذا اضيف اليها اجراء سندكر ان شاء الله في وقتها

﴿ الفصل الثانى ﴾ ﴿ فى تراكيب المينا الشفافة ﴾ ﴿ تركيب اول ﴾

> ۳ دراهم سایکون ۳ ه نثی آکسید فرصـص درهمان وربع نیترات الیوناس

﴿ تُركيب ثان ﴾ ۳ درهم سليكون أتى اكسيدالرصاص ٢ • أيترات البوتاسا ١ ، ورأت الصودا ﴿ تُركيب ثالث ﴾ درهم سليكون اني اكتبيد الرساس و نيزات اليوناسا ورات الصودا ﴿ ترکیب دابع ﴾ درهم سلكون ١٥ = الى اكسيد الرصاص ٤٠ ، أيترات اليوتاسا پورات الصودا ہ ترکیب خامس ک درهم سليكون < ثاني اكسيد الرصاص پورات الصودا فهذه التراكب الخسة هي رك الميّن اية كانت وكما سبق الفول أن كلا مذيا يكوّر مينا شافة واذا اردعل من مظلة (اي بيضاء كينا الساعة) فعذف أكسيد الرصاص وضاف الى احد الراكي الا ذكرها اكسيد المصدير وارصاص او فصفات الكلس غير ان الاول اجود واكثر استعمالا

واعم أن اكسيد القصدير لا يضاف وحده بل متحدا مع اكسيد الرصاص ولكى يتم أتحاد هذين الأكسيدين بماع المعدنان أى الرصاص والقصابير بالقسادير التي سنذكر فى بوتفة على نارقوية وكما تكونت قدرة على وجد المذوب تنش وتحفظ فأنها الاكسيد المطلوب • وعدما يتحول جيع المذوب هكذا الى اكسيد برجع الى البوتقة ويترك على النارمة ليتم تأكسده ثم يصب فى وعاه فيه ماه ويحرك فسا بقى من المسادن بدون تأكسد تام يرسب الى قعر الاناه فيسهل عليك حياتذ اخراج الاكسيد وتركه

وان كية الرصاص اللازم تحويلها الى اكسيد مع القصدير كما سبق القول تختلف حسب اختلاف المينا الهاكية القصدير اللازم لجمل مينا شفافة مينا مغلمة بيضاء فهى جزء واحد قصدير متأكسد لركل عشرة اجزاء من حركب المينا فن المنعرورة اذا أن تقرر مقادير الرصاص اللازم تحويله الى أكسيد مع القصدير لكل من التراكيب المذكورة سابقا فتقسمها ايضا الى ٤ غر

 ﴿ أومرو ٢ ﴾

 ٣ وتصف درهم رصاص

 ٥ درهم رصاص

 ١ درهم قصدي
 ﴿ أومرو ٤ ﴾

 ﴿ أومرو ٣ ﴾
 ﴿ أومرو ٤ ﴾

 ٢ درهم رصاص
 ٧ درهم رصاص

 ١
 قصدي

أكسد صحلا من هذه النمر كما سبق القول عن ذلك واحفظه وحده وعندما يراد ق.ضير مينا عظلة يضاء يعوض عن كمية اكسيد الرصاص الذكورة في تركيب الينا الشفافة بالكمية التي سنذكر من اكسيد الرصاص والقصدير وهذه صفة تراكيب لذلك

﴿ القصل الثالث ﴾ ﴿ فِي رَاكِبِ الْمِينَا لَلْظَلَمَةُ البِيضَاءُ ﴾ ﴿ تركيب الل ﴾ درهم سليكون اكسيد الرصاص والقصدير تومرو ١ درهمان ونصف نيترات البوتاسا ﴿ تُركيبِ ثان ﴾ درهم سليكون • اكسيد ال اكسيد الرصاص والقصدير تومرو ٢ « نيزات البوناسا ورات الصودا ﴿ تركيب ثالث ﴾ درهم سليكون اكسيد الرصاص والقصدير تومرو ٣ بزات اليوناسا يورات الصودا ﴿ تُركيب دابع ﴾ درهم سليكون · اکسید الرصاص والقصدیر نومرو ۳ 14 ايبترات اليوتاسا ٠£ يورات الصودا ٠١

﴿ ترکیب خامس ﴾

۳ درهم سليكون

٧ - اكسيد الرساص والقصدير تومرو ٤

١ ، بورات الصودا

وكيفية مرّج الاجراء المركبة منها المينا شفافة كاتت او مظلة هي الآئية اسمق اولا الاجراء كلا وحده محمقا ناعما ثم امرْجها جيدا وضع المزيح في بوتقة مغطاة داخل كور كالمستمل عند صباب الحاس وقو النسار كثيرا واتراء البوقة واخل النسار الى ان تراه ماثما وعندما تكشف البوتقة صبه في وهاه فيه ماه ثم نشغه وارجعه الى البوتقة وأمعه ثائية ثم صبه بلله وحكذا اربع مرات متوالية واخيرا نشفه وأسمقه ناعما جدا جدا واحقظه داخل علب الى وقت الاستمال واذ عرفت تحضير المينا المظلة والشفافة ترشدك الآن الى كيفية تحضير المينا المظلة والشفافة ترشدك الآن الى كيفية تحضير المينا الملونة وها هي

﴿ ميناخضراء ﴾

جزء مينا شفافة اولا
 من ١ الى ٢
 الفيد التحاس
 مينا صغراء ﴾

جزء مينا شفافة اولا
 من ١ الى ٢
 كلورور الفضه

﴿ مينا سوداء ﴾ ١٥ جزء مينا شفافه"

من ١ الى ٢ ه اكسيد الحاس من ١ الى ٢ ه اكسيد الكوبات من ١ الى ٢ ه اكسيد المغنيز

يماع كل من هذه التراكيب في يوثقه منطاة ثم يسمحق بعد ذلك جيداً ويحفظ الى -حين الاستعمال

﴿ مِينَا زَرَقَاءٍ ﴾

اجزء مينا شفافة اولا
 من ١ الى ٢
 من ١ المنابخ مصية ﴾

۳۰ جزء میا شفافهٔ اولا
 مز۱ الی ۲ د اول اکسید النفنیز

﴿ مينا حراء ارجوانيه ۗ ﴾ ١٢ جزء مينا شفافه اولا من ١ الى ٢ ه اكسيد الذهب محدث احياناً أن النينا الجراء تفقد هذا اللون عند لصقها بالمدن وتصير بنضيم " قُلتع هذا الحادث يضاف البها قليل من بورات الصودا واذا وجد بالامتحان أن لوفها احرقان يضاف البها قليل من المينا الصغراء المذكورة اعلاء فبفتح لونها

﴿ القصل الرابع ﴾

﴿ فَي كَيْفِيدُ لَصَقَ الْمِينَا بِالْعَلَانَ ﴾

المهدن المراد لصق المينا به علية اولية وهي ان يتمرى سطحه من كل المواد الدهنية وانوال هذه الفاية يقلي في مذوب كر بويات البوتاسا و يفسل بعد ذلك جيدا بماء واذا كان المعدن من الساقل الواطى السيار في الضرورة ان يتلى قبل لصق المينا به في المزيج الآتي الى ان يتطاير الماء عن الاملاح تماما وهذه صفة المزيج

٤٠ درهم نيزات اليوتاسا

٢٥ د كبريتات الالومين واليوتاسا

٣٥ ه کلورور الصوديوم

تمصق هذه الاجزاء وتذاب في كية ماء كافية لذوباتها فقط

والقصد من غليان الذهب السافل العيار في هذا المذوب هو لكي يتعرى سطيمه من الحماس وهكذا تلتصق الميّا على ذهب خالص فذكون اروق للنظر واكثر لامعية وعلى الحصوص اذا كانت شفافة

ثم نأخذ من مسحوق المينسا التي تريد ان تلصقها بالمدن وتضعها في هاون من البيم وترطبها بماء وتسحقها ايضا على هذه الحالة لتصير بداية ما يحكن من النعومة ثم ضع المسحوق في وعاء زجاج وضع فوقه قليل ماء لغمره فقط فيكون مها العمل

خذ من السحوق المحضر كما مرعلى رأس مِلْوق من حديد ومده على سطح الممدن المهيأ له مدا متساويا واضخط بعد ذلك بالملوق على المحوق فيسيل منه الماء الزائد ثم خذ خرقة قديمة نظيفة وكبسه بها فتمس ما بتى فيه من

الماه وصنع عند ذلك لقطمة على لوح من تنك ذى أتقوب كالمصفاة (شكل ٢٩)



47

وضع هذا الاخير فوق رماد حار وأبقه الى ان ينشف المعصوق تماما فيصير مهيأً ليوضع فى الكور حيث بميع ويلتصق بالممنن

اذا كأن مرادك عل مينا شفافة فلا تضع من الممصوق على سطح المعدن سوى طقة رقيقة وبالمكس اذا كان مرادك عل مينا مظلة

وقبلا نشرع فى الكلام عن كيفية اماعة صحوق المينا على سطح المعدن بلزمنا ان نشرح اولا الكور الخاص لهذه الهاية فنقول

ان الكور (شكل ٣٠) مركب من ثلاث قطع الاولى وهي فاعدة الكور



4

مجوفة ذات مصفاة تشعل فوقها النار وينزل منها الرماد الى اسفل والقطمة النائية هي غطاه الحكور بهيئة قبة ذات مدخنة بطول قصف ذراع او اكر وفي جنب هذا الفطاء فقعة لاصافة النجم منها عند الاقتضاء وتسد بعد ذلك

والقطعة الثالثة كناية عن علبة من فخار ذات فقصة في جانبها فتوضع هذه

العلبة داخل الكور فوق غم ملتهب ونحاط به من جيع جهاتها الا ان قصفها تدار لباب الكور مثم يغطى الكور بغطائه وتسد جيع فحاته فيكون معدا العمل وكيفية وضع قطعة المعدن الموضوع عليها المحموق داخل الكور هي ان تضعها على لوح التنك المار ذكره وتقرب هذا الى بلب الكور ونتزكه برهة ثم تأخذه بملقط وتدخله الى الحكور رويدا ليصمى بالتنابع ثم تدخل الموح داخل العلية الموضوعة داخل الكور ونتزكه برهة ثم تديره باللقط بلطف لتكون داخل العلية الموضوعة داخل الكور ونتزكه برهة ثم تديره باللقط بلطف لتكون المرازة عليه متساوية وعندما تنظر ال المسحوق قد صار بلون لامع فوق القطعة المعدنية قاعرف اله ماع والنصق بما تحته فحفذ حالا بدون ابطاء اللوح بالمقطعة المعدنية قاعرف اله ماع والنصق بما تحته فحفذ حالا بدون ابطاء اللوح بالمقطعة المعدنية المعدنية فاتركه هناك بهده من حناك بالتدريج الى ان يصير قرب باب الكور فدعه ليبرد رويدا رويدا اثلا اذا اخرج دفعة واحدة يخشى من تشمشيق المينا وخصوصا اذاكان محل اجراء العملية يدخل فيه الهواء فغيه

ُومن الصرورة اخراج القطعة من النارحالا صدما بميع المسحوق عليها والا اذا "ركت مدة الحول يذوب المعدن او على الاقل يتاوى فانتبه لذلك

واذا اخرجت القطعة ووجدت ان سمك القشرة الزجاجية عليها غير كاف فيسكنك ان تسمكها بوضع مسعوق جديد واجراء العملية السابقة وهكذا الى ما شئت

وبعد اماعة المينا ولصقها بالمدن و اخراجها من النار يكون سطحها غير مستو وغير لامع كالواجب فيقتضى مساواته وتليمه فالفاية الاولى تتم ببرده بمبرد ناعم او بان يوضع عليه شئ من السنبادج مبلولا بماء ثم بفركه برقاقة قصدير الى ان يستوى "ماما

ولبلوغ الغاية الثانية اى لتليع الينا دؤخذ من اكسيد القصدير (١) تا الجدا ويرش على سطحها ثم يفرك فركا متواترا برقاقة قصدير لينة ليصير لامصا نوعا ثم

⁽١) يستحضر اكسيد القصديرلهذه الفايه " بوضع قصدير في بوتقه " علي النار وكما تأكسد منه شئ بؤخذ ويوضع في الماء ثم ينشف ويسحق ناعا جدا

يموض عن رقاقة القصدير يرقاقة من الخشب الابيعق اللين مداوما الغرك به الى ان تصير لامعية المينا بالندجة المرفوبة

واعلم انه لا يقتضى استممال الكور اذا كان المراد نصق مينا يقطع صفيرة كالحذواتم والحلق وما شاكل ذلك بل يكنى ان توضع القطعة الحاملة المسحوق على قطعة فحم او نوحة ويشخخ عليها بالبورى الى ان تميع ، وانه اذا حسكانت القطعة المراد نصق المينا عليها ملحومة من احدى جهاتها لا تحمل انسار اللازمة لاماعه المسحوق الزجاحى بل قبل انتهاء العملية يذوب الساء ورعيا تتعطل القطعة من اجراء ذلك فن الضرورة ان ينطى محل الحسام بمادة تقيد من ضل النسار ولذلك تعمل معموق الجص بالسنائل المذكور وبيل بها عمل السما فيكون كحاجز بهته وبين النار

أن المينا الشفافة لا يستصن لصفها سوى بالذهب لان هذا المعدن يبق سطحه تحملها مثلاً أنا جيلا بعكس ما اذا لصقت المينا الشفافة بالفضم أو بالنحاس لان هذه المعادن تتأكسد بتعرضها للنار فيمزج اكسيدها مع المسحوق الزجاجى فيغير لونه وهكذا لا يقدر العسامل أن يركب لهذين المعدنين مينا شفافه بلون مرفوب و فاذلك كما كان وجود المحاس بالذهب اقل كان لصق المينا عليه اسهل واكثر نجاها

واذاكان سطح القطعة المراد لصق الميشا عليها واسعا ورقيقا يلزم ضرورة ان تناس بالمينا على وجهيها والا فبتحدب سطحها ويصير بهيئة لا ترضى العامل ومن الضرورة ان تكون الفشرة الزجاجية الملصوقة يقفا القطعة ارق من القشرة العليا ولزيادة الايضاح الغلر مين الساعات الداخلية

وليكن معلوما ان القطعة المراد نصق الينا بهما يلزم ان تحسكون خالبة تماما من المواد الدهنية والمواد غذه الفياية تعلى في سائل البوتاسيا الذي ذكرناه في بالماء بالتابيس وبعد اخراجها من السائل المذكور تفسدل بمخل ممدود بماء ثم بالماء صرفا فتكون مهيأة للعمل

﴿ الفصل السادس ﴾ ﴿ في الرسم على اليّا ﴾

واذ قد هرفت كيفية اصطناع المينا ولصقها بالمعدن نوشسك الآن الى الطريقة التي يتم بها الرسم عليها فنقول

بعد لصق المينا على المعدن بالطريقة التي سبق القول عليها وبعد مساواة سطيهها ونهايه في المعدن بالطريقة التي سبق القون المراد الرسم به وتوضع في هاون من الشيم و تفهر الى آخر درجة من التعومة و تضاف اليها حية كية من زيت اللاوندا المختر بالهوا، (١) وتسمق معه جيدا الى ان يصير المحسوق بقوام الشراب الحاثر فيرفع من الهاون و محفظ في علبة محكمة السد وهكذا يكون معدا للاستعمال

ولا يخنى أن جيع الالوان المراد الرسم بها تعمل لها العملية ذاتها وتحفظ فى علب الى حين العللب

وبعد تحضير الالوان كما مر ارسم على المينا بواسطة فرضة كالمستعملة النصوير باليد وعند ما ترسم باللون الواحد فقبل ان تبتدئ في الرسم باللون الناني نشف ما رسمته اولا وذلك بوضع القطعة على لوح التنك ذى النقوب المار ذكر من وقد يشم بالمون الناني وبعد تميم الرسم شعل النار داخل الكور كما سبق القول عن ذلك وضع القطعة الماملة الرسم على لوح التنك وهذا داخل العلبة التي داخل الكور واركها هناك ليذوب ما رسمت به ويلتصق بالمينا وذلك يعرف عندما تنظر ان الرسم صار لامعا و تفرج القطعة حيئلة من داخل السلبة الى قرب بابها ثم تأخذ في اخراجها من هناك رويدا رويدا الى ان تصير بباب الكور فاتركها هناك في اخراجها من هناك رويدا رويدا الى ان تصير بباب الكور فاتركها هناك

(١) كيفية تخنير زيت اللاوندا هي أن تضع منه نقيا على صحن وتفعلى الصحن يقطمة من النساش الهندى ونتركه معرضا هكدا الهواء والنور مدة • ويعرف أن الزيت صار خثرا حسب المطلوب عندما يصير بقوام زبت الزيتون لتبرد لثلا اذا اخرجتها دفعة واحدة يتشقق الرسم والينا الملتصق بها وخصوصا اذا كان المحل يدخل فيه الهوا. فتبه لهذا جيمه

محدت فأبا أن الرسم محتاج الى التصليم بعد اخراج الفطعة من الكور فلذلك عندما تبرد ضع لهما من اللون اللازم في المحل المحتاج اليه وارجعها الى الكور ثائية واتركها الى أن يميع ما أضفته ويلتصق بما تحته وأذا وجد فيها بعد أخراجها ثائية بعض عيوب محتاجة الى التصليع فقدر المامل أن يصطفها ويميدها الى الكور هكذا على ارمع مرات متوالية

ولا يسم وضع القطمة في الكور اكبر من اربع مرات خوفًا من تغير الالوان المرسوم جا ولا يمخني مأ في ذلك من الضرو

هذا كأخنى أنّ الرّمم على المينا من الآور العقيقة الصيرة التثيم وخصوصا على الدين يجهلون فى الرسم فعلى من اراد معاطاة هذه الحرفة ان يتسلح بالصبر الجيل وان لا يفتر عزمه عند حدوت ما يطرأ عليه من عدم العجاح وليتذكر دائما المثل الدارج القائل فى الجيلة الندامة وفى التأتى السلامة

قد قلناً عند ما نحلمنا عن تراكب الينا المونة أن اللون الاجر الاوجواى محصل بم بح اكسيد الذهب مع محصوق الينا السيط رتقول الآن آله اذا روض عن اسيد الدهب باكسيد الحديد الاجر يكون لون الينا اجر لجيا فاتما أو فامقا حسب مقدار الاكسيد الموضوع ووأنه أذا مرجت المين الملونة الواحدة مع الاخرى بمقادير مختلفة تحصل من ذلك أنوان مركبة ولاجل الايضاح انظر ماذكرناه عن الالوان المركبة في باب صباغ الاقشة

انتمى باب المينا ويايه باب اصطناع الصابون



مع الباب التاسع كالله

- القسم الاول كين-

﴿ في اصطناع الصابون ﴾

﴿ الفصل الأول ﴾

﴿ فِي مَاهِيةُ الصَّابُونَ ﴾

الصابون مركب بعصل من مزج أجسام دهنية كالزيت والشهم بمحلول قلوبات كاوية كحلول الصودا والبوئاسا • وهو على نوعين اما جامد وهو ما كانت فاعدته البوئاسا وسنتكلم عن كل منهما على حلة

﴿ الفصلُ الشاني ﴾

﴿ اصطناع الصابون بازيت والصودا ﴾

ان الصابون الحاسل من اتحساد الصودامع زبت الزيتون هو النوع الوحيد الستمل في هذه اللاد والحسكون الاغلب لا يالون حقيقة الاجزاء والقسادير المركب منها يقتضى ان رشدهم الى القادير الحقيقة "التي يقدرون ان يطبخوا بها صابويًا في أي وقت كان

لقد عم بالاستحان أنه يلزم لكل خمسين أفة زيت زيتون خمسة واربسون أقة من الصودا الجيدة وأن لكل ثلاث أقلت من الصودا يازم أقة كلسكلس لتتحول الى صودا كاوية

وعلى من اراد مصاطاة هذه الحرفة ان يُشقق اولا جودة الصود المزمع ان يستعملها (سنذكر كيفية معرفة ذلك فى ذيل هذا الكتاب) وبعد ذلك تسصق الصودائم نؤخذكية الكلس اللازمة ولتكن قطما وتوضع برهة فى محل رطب الهواء او يرش عليها قليل من المساء ونترك قليلا فتتشقق تلك الحجارة ثم تصير ممسوقا البحا (بعرف الكلس بهذه الحالة بالكلس المباماً) فيضلط جيدا مع مسهوق السودا بالفادير القررة آنفا ويوضع المزيج في اوهية من خشب او في بركة (يسميها اهل هذه الحرفة حوشا) مبنية في محل مرتفع مصنوع لها مير اب اذا فتح يصب في جرن مكلس مصنوع لهذه الغاية ثم يغير المسهوق على علو ثلاثة قرايط بالمحض ويحرك داخل الله ويترك منقوعا هكذا الغني عشرة ساهة ثم تنزع سدادة الميراب فيسيل منها المحلول القلوى الى الجرن الذي تحته فهذا السائل هو المحلول الذي يحتفظ الماء التازل على حدة قدر الكبية الاولى وبعد بضع ساعلت يغنج الميراب ومحفظ الماء التازل على حدة وهو المحلول الثاني و اجر العملية عينها على التغل الباق في الحوض واحفظ الماء الذي يخدع عنه مهو المحلول الذي يخدع عنه مهو المحلول الثاث فيكون عندك ثلاثة محاليل متغاوتة القوة من حيث الملح المنافية القوة من

واع النقل الذي يبتى في الحوض لا فتد جبع خاسته القارية بالعمليات الثلاث المار ذكرها فن المستحسن التوضع فوقه كية ماه ويترك منه ثم بوخد الماء ومحفظ ليستعمل عوضا عن الماء لسخى عندما براد تخمير مسحوق قلوى جديد و و ما يبقى بعد ذلك يستعمل في اوريا لاخصاب الاراضى الرحابة وبعد تحضير الماء القلوى كا سبق القول المؤفذ من كل من السوائل الثلاثة كية منساوية وتمزج سوية ثم توضع في خلقين (١) ينوع ان السائل بيلاً ثانها تقريبا وتوقد النار تحت الحلمين وعندما يقرب الماء القلوى الى الفليسان يضاف فوقه الزيت بالقدار المرسابقا ولا يحسك الزيت قليلا حتى يحد مع الصودا المذابة بالماء ويسير كالمستحل ثم خفف النار تحت الحلول الحقيف السائل معنبا بان يرش كل برهمة ومحرسكا الى الخلقين ثم بأخذ العامل في ان يعنيف السائل رشا ليكون المزج اتم واسرع فيكون ما في الحلتين متساوى القوام الحق انه لا يحت التحق انه لا يحت التحول المقول الحقين متساوى القوام الحق انه لا يحت التحول المقول الحقين متساوى القوام الحق انه لا يحت ون من الزيت عامًا ولا من المحلول القلوى بدون اتحاد في قسراعي انه لا يحت ون من الزيت عامًا ولا من المحلول القلوى بدون اتحاد في قسراعي النه العرب الحدى المحاد في قسرا

⁽١) يلزم أن تكون الحلقين الستعملة لطبخ الصابون ضيقة من أسفل وأسعة من أعلى ولها حنفية في السفلها وأن تكون مركبه فوق النار بنوع المها لا تحمى سوى من أسفلها

الحلقين واذا لاحظ العـامل أنه بتي زيـت عاثم فليضف من المحلول الاول القلوى ما يكن لأعساد الزيت السائم آما اذا كان المحاول كثيرا في فعر الحلقين فتضاف من الزيت كمة مساعدا بالمحرك ليصير الاتحساد تاما • والعلامات التي بهما يعرف أن الماء القلوى كثير على الزيت هي سيولة المزيح وشفافته و ن الاسباب التي تجمل الزيت يعوم على سطح السائل وجود علم الطعام في الصودا المتعملة حتى اذا كان وجود اللج في الصودا كثيرا يتصمر أمحاد الزيت بالسائل القلوى فمندما يحدث مانع كهذا اى الله اذا لم يتحد الزيت مع السائل مهما زيد له من المحلول الأول القوى فيضاف على العُلِيمَاء من قطع الصابون الصغيرة فيصطلح الحال ويصير المزيح جاءدا منساوى القوام (عذا يتم بعد ١٨ او ٢٠ ساعه من وضع الزيج على النار) فيضاف عليه حيثة من المحلول الثالث الطفيف مذاباً به ٢٥ درهما من علم الطعام لكل اقد من الزيت الستعمل (يحرك جيدا عند اضافه السائل الذاب به الملم) وتسحب النار من تحت الحاتين ويترك المزيج ٤ ساعات ثم تغنيم الحنفية التي في اسفل الحلقين فيديل منها الماء الذي فسنخر عن الزيت يو اسطه ملح العامام فيلق ثم رجع النار الى تحت الحلقين واصف الى هذه من محلول الصودا الحنفيف المذاب به من ملح الطمام واغل المزيح اغلا. لطيفا مع الاعتباء بأن تنزل عن حوافي الحلقين الصابون الجسامد الذي لصني بها . هكذا يكتسب الصابون قواما اشدئم اسحب الترثانية ودع المزيج يرتاح يرهدثم اسحب عنه الله يقيم الحنفية ورجع بعد ذلك النار واصف من محلول الصودا القوى واغل ثلاث ساماًت ثم اسحب عنه الماء ايضا كما سبق القول وجدد اصافة المحلول القوى مساعدا بالمحربك مع الاحتراس بان تكون الناركا يه لغل المزيم غليا اطبقا فقط فيأخذ حيَّة فوام الصَّابِونَ في ان يشتد اكثر وكرر محب الماء منَّ الحنفية واصَّافة السائل القوى على اربع مرأت متوالية وعندما تتكون على وجة الصابون طبقة يلزم العامل أن يحرك الربيح ليخاطها به • وقد يحدث أن بخار الماء المتصاعد من داخل الصابون ترشق منه كمية خارج الحلقين فليحترس العسامل من ان بيسه الصابون النطاء لثلا يؤذيه

ويعرف أن الصابون قد نضيم أى أنه صدار بالقوام المطلوب عندما تظهر به

العلامات الآنية وهي ان رائد الزيم تصيركراً عدّ البنسج تديها وتفقد والمحمة الزيت المخصوصة به وعندما لا يمود يلتصق المزيم بالابههام السبابة اذا ضفط يتهما باردا بل ينتصل عنهما كشوء بدون ان تنزك عليهما رطوبة

واعلم أن المدة اللازمة الطبخ الصانون نخلف بحسب اختلاف الكمية الراد طبخها فكل كانت الكمية كثير يلزم لطعقها وقت اطول وبالعكس

وعندما يعرف بالعلامات المار ذكرها أن الصابوع صار بالقوام المطلوب الركه المسابق عنى ما الده الماماعة الماماعة عنى منه الده الده الماماعة ثم المحب النسار من تحت الحديث والرك الصابين يرتاح نصف ساعة ثم القرع المدنية فيسيل منها الماه الذي يق بدون اتحاد

فالصانون المتبوخ بهذه الطرقة يكون لوثه مزرقا باحيانا مسودا وهذا اللون ناتج عر وجود كمية قليلة من أكسيد الحديد داخل الصودا المستعملة

وان أربت أن يكون أبيض فاضف الى عندما يصير بدرجة الاستواء التي سبق القول عنها من ماء العانة كمية كافية ليصير بقوام اللبن الرائب فأثرك ثحت الحلقين فارا خفيفة وحد تحريكها غطها جيدا ودعها هكذا مدة فيرسب الحديد الملون الصابون الى قعر الحلقين ثم ارضه بمصفاء ومنها صبه فى دلو ومن هنك الى المسط حيث يجمد عندما ببرد فيقطع ألواحا بالكبر المطلوب

وقد بستنى عن هذه العملية الاخيرة الى عن امداد الصابون عاه العادة اذا استعمل الصودا نقية فنيه

قلنا انه عندماً يغقد الرّت را كنة الحصوصية ويصير بقوام خثر يكون قد صار « بغد كافيا فيرك في الحلقين الى ان ببرد قليلا فيفسخ منه الماء الذي يق محمدا به على دون نزوم فيرفع الصابون من الحاقين بمصفاة كما ذكرنا ومنها بصب فى دلو وسنه فى صنا يق خشب قوية والاحسن فى غرفة تسمى المبسط ارضها مغروشة بكلس منحول على علو قيراطين او ثلاثة وموضوع دائر الكلس برواذ من خشب اثلا يتبدد المسابون عند صبه وهو سفن وكلا وضع شيَّ من الصابون فى المبسط ياحد الصامل فى ان يساوى سطحه بلوح من خشب ليكون بحك متساو وبنزك هكذا يومين فيشف «هذا فى الشتاء اما فى الصيف فيلزمه بحك متساو وبنزك هكذا يومين فيشف «هذا فى الشتاء اما فى الصيف فيلزمه من ثلاثه الى اربعة الما لان حرارة الفهائ ترخى الصابوق والسبب ذاته بازم ان يق الصابون على النار مدة المول فى الصيف بما حمى فى الشناء فاعم ذلك وعندما يدس الصابوق فى البسط يسطر العامل سطحه حسب الوسع المراد ان يسطى للالواح وبعد ان يطبع أسمه او اسم معمله على كل نها يفصلها عن بعضها ثم توخذ الالواح وتصف على بعضها لتصير على هيئة اعجدة هرمية الشكل فى محل المهواء و تزك هكدا الى ان تبيس و هكذا تذبى العملية

وقد لاحظنا أن العسابون الاصفر المون يفضل على العسابون الايمش ولا فلم حقيقة سبب هسذا التفضيل وبعد الاصحان وجد أن اصفرار العسابون في هذه صادر عن وبعود قليل من الحديد في العمودا ولكون صائعي العسابون في هذه البلاد محلون الصابون أي افهم بعدوته بساء عند انتهاء طبخه يرسب الحديثة الى قد الحقيق كا ذكرنا ذلك ولا يعصلون على صابون مصفر الا بطريق العدفة مع الهم لو اخرجوه من الحلقين عند تفتيمه بدون أن يضيفوا اليه ماه ويسطوه وقعلموه بجاري العسادة لاصفر طاهره بعد ياد، وبتى داخله رماديا حسب المرفود

وأعلاقه اذا اريد اعطاء اللون الاصغر الصابون فبالطريقة الآكية

قبلاً يُصير الصابون في الحلقين بالقوام المرغوب تمساماً بعضاف اليه مع التحريك من مذوب كبريتات الحديد في المحلول القلوى الحقيّف بنسبة درهمين من كبريتات الحديد لكل اقة من الزت

وعد ما يصير بدرجة التضيح اللازمة يبسط فى البسط ويقطع ألواحا فيصغر ظاهرها عندما يبس بدرجة التضيح اللهواء فيصفر ويصول الى اكسيد الحديد المراجع بها يأخذ من السهين الهواء ويصول الى اكسيد الحديد اما داخلها فيبق بلون رخاى مشجا باز ق جيل واع ان الصابون المصابون المسابون المسابون الديم لان كمية الماء به هى اقل مما هى في هذا

واذ تكلمنا الى الآن عن كيفيه اصطناع الصابون في المسامل الكبيرة يلزمنـــا ان ترشد القـــارئ الى طريقة سهلة يقدر بها أن يصنع ما يلزمه من الصابون بدون احتياج الى الباعة ولا يخفي ما في ذلك من التوفير

﴿ طريقة سهلة الاصطناع الصابون في البيوت ﴾

اذا اريد تحويل افة وأصف من الزيت الى صابون بؤخد ١٥٠ درهما من تحث كر وأن الصودا نقيا و ٥٠ درهما من الكلس حياوبعد محق الصودا واطفاه الكلس برشه بالساه ليصبر محصوقا ناشفا بيزجان جيدا ويوضع المزيج في وعا، مر فغار او من خشب ذي أنَّب على علو قيراطين من اسفه معرضا بين التقب والمحوق داخل الوعاء قطعة خام وبعد صد الثقب يغمر المحوق بماء على علوا قراريط مرسطيمه وبمدتم يكه يترك هكذا ثلاث ساعات ثم تغنم ثقب الوعاء فيسيل منها الماء القلوى رائمًا لائه تصني يروره على قطعة الحام الموصَّوعة داخل الوعاء لهذه الفاية فيصفظ السائل على حدة وهذا هو المحلول الاول القوى ثم يضاف من الماه فوق ما يق في الوعاء كالرة الاولى وبعد مضى ثلاث سلعات يسعب الماه ومحفظ على حدة وهو المحلول الثاني وتعماد العملية ذاتها مرة ثالثة والمماه الماصل منها هو المحلول النالث يحفظ على حدة ايضا . ثم يؤتى بقدر من تحاس أوحديدمصبوب ذأت سفل مقمر و بوضع على النار وداخله الاقد والنصف زيسًا واقان من المحلول الخفيف الثالث ويغلى المزيج مع الاعتبَّاء بأن يصَّاف عليه كل ثلاث دقائق كباية من المحلول الثالث مداوما التحرك بقطعة من خشب وعندما يستعمل المحلول الثالث جيمه يضافي م: المحلول النساني الي أن يغرغ جهيمه ابضا فيضاف من المحلول الاول وعندما يشاهد أن المزيج صار بمضه خَرًا غيرمُهُم القوام بل يشبه الحليب الماصل يضاف اليه قدر ٣٥ درهما من مسحوق ملح الطمام فحالا يلتصق الجامد منه بمضه ببعض وينسيخ عن السمائل لانه صار مالحا فيغلى وهو على هذه الحالة نصف ساعدتم ينزل القدر عن النار ويترك لبيرد فليلائم يرفع منه الجامد بمصفاة ويهرق المساء المالح وبعد تنظيف القدر ورجيع الصابون اليه ووضمه على النار يوضع داخله قدر مائن درهم من ماه العادة وعندما يقرب الغليان يرا. عليه بالتدريج ما بقي من المحلول الاول وبمد اذ يغلى ساعة ينزل القدر عن النار ثالية ويفع منه الصابون بمصفاة وبهرق السائل الباقي في القدر ثم يها. فوق النار و.اخله الصابو ن واقة من ماء المادة

وبعد ان يغلى ثلث ساحة يرفع من القدر و بيسط فى محل مرشوش عليه كلس مطنأ مُفول ويتزك مبسوطا خبس عشرة ساعة ثم يقطع ألواسا

واذا وزن الصابون الحياصل من هذه العملية "بعد تقطيعه يكون وزنه تنان التأت فيوضع في محل ناشف الى ان يفقد سسدس وزنه ليطاير الماه عنه وبصير حيثذ صلبا كالصابون العجارى المعهود

﴿ فِي تَمُويِلِ زيتِ اللَّودُ الى صابون ﴾

ان استمال الصابون الحاصل من طبخ زيت اللوز مع السوائل القلوية محصور في الطب أو تحسين الشرة وما ذلك الالداء قيم " ازبت المذكور * فعلى من الوادان بتماطي المجفرة ان يقب زيت لوز جيد حلو العلم وليكن تحت كر مونات الصودا المراد استماله تقيا فنداب الصودا في ماه مع منار ثلب وزبا من الكلس المطفأ حديثا وبعد تحريك المذوب جيدا يترك ثلاث ساعات ثم يرشع بوق الترشيخ ثم يؤخذ من هذا المذوب ١٢ جزءا ومن زيت اللوز ٢٥ جزءا ويوضعان في قدر على نار خفيفه " المفاية " وعند ما يصير المعبوخ بقوام خثر بصب في قوالب ويترك فها الى أن بيس

و أُمنم ان هذا الموع من الصابون اذا احس تركيبه و أَخِه، يَكُون ابيض الصعا ذا رائحه جيدة وطم حلو وكما ازمن يتصلب حتى انه يصير قابلا السحنى والخض اذا قطع قطعا صغيرة وجنف في محل حاد

﴿ فِي اصطناع سائل يقوم مقام الصابون ﴾

بؤخذ رماد اختساب صابد محروقة حديثاً ويضافى آليه مثل ثلث وزنه كلسا مسعوقاً مطفأً حديثاً ويغمر عاه ويتم مده ثم يصنى الماه عنه ويحفظ ليستمل عند اللزوم - وعند ما يراد استمال صاور يؤخذ من المساء المحضر كاسبق ثلاثون جرءا ومد وسد من جمسا وتحريكها يصير السائل اليض كالحليب ثم يداوم تحريكه فيرخى كا لوكان مر الصابون الجيد ، صع منه اذ ذاك كيه في واه واضف اليه من الماء السفى كيه قالة او كثيرة حسبا يراد به

ان یکون قویا او خفیفا وضلس به عند ذلك الملابیس الراد غسلها وافركها داخله واغسلها حسب العادة فیضل كالعمابون الاعتیادی

﴿ طريقة اغرى لذلك ﴾

يؤخذ من الصودا قطع صغيرة وتوضع فى وهاه وفوقها ماه وتنزك متقوعة الى ان يصير طعم الماء مالحا فليلا • ثم ضع من هذا الماء اربعين جزءا ومن الزيت جزءا واحدا وحرك الزيح ليصير ابيض كالحليب ثم اضف اليه كيه ماء قليلة او كثيرة حسبا يراد به ان يكون خفيفا او قورا فيكون حدا ليقوم مقام الصابون غاما

والمامل الحيار في ان بموض عن الصودا بالبوتاسا على شرط ان يضيف الى هذا الخير ان استعمل قليلا من مسعوق الكليم الطفأ حدثا

واعلم أنه من الضرورة أن يحفظ أنحلول المحد للطريقة الاولى في قدانى محكمة السد أو أنه لا يستحضر الا قبل استعمال ببرهة وجيرة لانه أذا يق سرصا الهواء الكروى يفسد • وأن الزيت المستعمل في الطريقتين السابقتين يكون أجود كماكان قوامه أسمك

واذا رأى العامل ان السسائل الفلوى بق مصفرا بعد مرجه بازيت فذلك دليل على ان الحلول قوى فلاصلاحه تضاف اليه كية ما. الى ان بيض ١ اما اذا بق الزيت عامًا على سطح المحلول فهو دليل على ان الزيت ليس بالسمك المطلوب او ان الحملول قوى او ناقصه كليس فيصلح كل عله بعضدها

وحيث ان الكلس لا يوجد حيا في اى وقت كان ويفقد خواصه اذا يق مرضا للهواء الكروى فاذا اريد خزن شئ منه يجب ان يوضع في قناني محكمة المد ناشفة والا نفسد

ثم ان الصودا لاتفقد جميع خواصها ينقعها في الماء مرة واحدة فلذلك تساد عليها العملية ثانيا وثالثا

﴿ فِی اصطناع صابون بدون نار کِ

يؤخذ وطه من فخار او من خسب وروضع فيه ٣ اقات زيت زيتون و اقة ونصف من المحلول القلوى الفقيف الثالث الذي تكلنا عنه فياسبق ويحرك المزيج جيدا بسرعة برزمة من شريط معدنى و ذلك بحدة ربع ساعة على الأقل ثم تضاف اليه اقة ونصف من المحلول الثانى ويحرك كالسابق قدر ساعة على الأقل ثم تضاف اقة ونصف من المحلول الثانى ايضا ويدوام التحريك ليصير المزيج بقوام خثر فيترك هكذا ٣ ساعات ثم يقل الى وعاد أكبر من الاول و يخلط جيدا بعدقه من خشب ثم يصب فى قوالب من خشب وبعد مضى بضعة ايام يجف بنوع بمكن من خشب ثم يصب فى قوالب من خشب وبعد مضى بضعة ايام يجف بنوع بمكن العامل من ان يخرجه من القوالب وبعد ذلك بخمسة واربعين يوما يحكون قد صاد جيدا للاستعمال كالصابون الاعتيادى

واعلم انه اذا عوض عن زيت الزبنون بفيره من الزيوت تكون النتيجة واحدة

﴿ صفة صابون قليل الكلفة ﴾

ليس لاصطناع هذا السائل قاعدة سلومة وطريقة اصطناعه هي ان تأخذ ماه الصابون الذي استعمل انسل ملابس او خلافها وتقليه مضيفا ال كل عشر يزجزها منه جزءا واحدا من الكلس المطفأ حديث ويصير بالقوة المرغوبة عندما تموم على سطحه بيضة السباجة اذا غطست به وصفه جيدا اذ ذاك واحفظه في قناني محكمة السد

واعلم انه اذا وضع من هذا السائل فى وعاء مع زيت او سمن او دهن فاسد وحرك جيداً يكوّن صابونا اقل او اكثر جهودة حسب كمية الزيت او الدهن المستعمل . وكما اضفت زيتا او جسما دهنيا الىالوعاء الذى فيه السائل اصف اليه منه ايضا بذبية واحد من السائل الى اثنين زبتا او دهنا

واعلم انه اذا عوض عن زيت الزيتون بغيو من الزيوت كزيت الجوز وزيت الكمتان وزيت القنب وزيت السبك او بدهن او شحم الحيوانات "بنى العمليات كالتى ذكرناها لعمل صبابون زيت الزيتون غير ان الصبابون الحاصل مختلف المتوام واللون والرائحة وهماك صفة الصابون الحماصل من أستمال كل من هذه الاجسمام

فالصابون الحاصل من زيت الوز ومحلول الصودا هو بعد صابون زيت الرُسّون الاشد قواما ويكون ابيص ناصعا ذا وائحة جيدة ولايا شمل سوى فى الصيدليات لعلو قية زيت اللوز

والحساصل من زيت التنب والكتان يكون لونه اخضر ذا قوام رخوا واذا وُسُمت عليه كمة من الماء مهمسا كانت قليلة تسيله واذا عرض للهواء يفقد لونه الاخضر من الظاهر ثم بيعش ثم يسمى

والحاصل من زيت البلوز يكون لونه ابيش مصغرا رخو القوام ديقا لمسه دهني سربع الذويان بالماء يسمر يتعرضه الهواء

والحاصل من زيت السمك بختلف قليلا عن السابق وهو ذو رائحة مكروهة والحاصل من الشحم يكون ابيض صلبا ذا رائحة شحمية واذا عرض للهواه يزيد صلابة حتى انه يصير قابل السحق

والحاصل من الدهن يكون اييض ناصعا صلبا بدون رائحة يقوم مقام صابون زيت الزنون وهو مخصوص لاصطناع الصابون العطر

﴿ القصل الثالث ﴾

﴿ في اصطناع الصابون بالبوناسا ﴾

ان الصابون المصنوع بالبوتاسا والزيت او بالاجسام الدهنية لايجف بل يبتى رخوا كالمرهم وبوجد فى اورا على نوعين فالمسنوع بالزيت او بالشحم يكون لوئه اخضر والمصنوع بدهن الخنزر يكون ابيض ويخصصونه لعمل الصابون المطر واحم ان كيفية اسطناعه هى كالتى ذكرناها سابقا غير لله يلزم ان يكون الكلس اكثر فى هذه وخصوصا فى ايام الشتاه ، فيعمل بالبوتاسا والكلس ثلاثة محسائيل متفاوتة القوة وعندما يصير الصابون داخل الحلقين بقوام المرهم وبلون ابيض وسمخ تخفف النار ومحرك محريكا متواصلا يحيث ان راس الاوح الحرك به يجس قعر الحلقين ثم يضافى البه من المحلول القوى الى ان يتم الاتحاد وبصير الصسابون غفافاً فيترك على النار الى أن يفقد الزيت رائحته الاصلية فيكون طَبِخه قد صار كافيا فيصب في يراميل وهكذا يشاهد بالتجر

ثم ان الصابون المحضر بهذه الطريقة بيق رخوا كما تقدم القول وقد عرف بالامتحان انه اذا اغلى على النارينشف اولا ثم يحترق

وَنَكَنَىٰ بِمَا ذَكُرُنَا عَنَ هَذَا الْجَنْسُ مَنِ الصَّابُولَٰ ۚ لاَنَّهُ غَيْرِ مُسْتَعَمِلُ فِي بلادًا ولا يُسْتَمِلُ بِسِبِ ارتفاع فَيْهُ البِوتَاسَاعِلِي الصَّودا

﴿ فَي تَحويلِ الصوف الى صابون ﴾

لهذه الفاية يعمل محلول قلوى كاو قوى ثم يوضع على النار الى أن يغلى فتضاف الله اذ ذاك بالتدريج قطع صوف قديمة كالجوخ وما شاكله مداوما التحريك والاضافة الى أن يبطل ذوبان الصوف فيكون الصابون خالصا فيحفظ ويستعمل عند اللزوم عوضا عن الصابون الاعتيادى

﴿ النصل الرابع ﴾

﴿ فَي كَشَفَ مَا يُسْتَمِلُهُ الْبَعْضُ لَفُسُ الصَّابُونَ ﴾

ان الضرورة تلجئنا الى الكنف من الوسائط التي يستعملها البحق لفش الصابون ومن الطريقة التي بها يعرف المشترى ما هى المادة المنشوش بهما ومن المواد التي يفش بها الصابون الطباشير والشاودقيق بحض البرور المخسة الثمن والتراب المستعمل لعمل الفلايين وما يتق من الصودا بعد غسلها وما شاكل ذلك و ولا يخنى ما قى ذلك من الربح للمال ومن الحسارة المشترى ولاجل الكشسف عن هذه المواد تعمل العملية الاتية

تؤخذ ٣ دراهم من الصابون المراد المتحسانه وشمل قشورا رقيقة مم تذاب فى السيرتو عُليا فَاذَا ذَابِت بدون ان بيق منها راسب فالصابون غير منشوش اما اذا بق راسب فيؤخذ ويغسل فى السيرتو ويجفف ثم يوزن ومن وزنه بستدل على كية المواد الغربة المنشوش بها الصابون

واذعرف ذلك قلا بيق على الممتمن سوى معرفة ما هى تلك المادة قان كانت ترابية كالطباشير او تراب الفلايين او ما بق من الصودا فتعرف بعدم ذوبها فى الماء الفالى واذاكانت تشائية يخثر المساء عند غليها به ويزرق لونه اذا اضيف اليه قليل من صيغة اليود

وحيث آنه لا يهمنا سوى ان نعرف هل كان الصابون مغشوشا أولا (ما الفائمة بمرفتنا اذا كانت المادة المغشوش بهـــا ترابية وانشائية) فكنتى بها ذكرناه فى هذا الحصوص واقد يحب الحسنين

حمر القسم الثانى كة صدر العالم الله المعلم المسائد العالم المسائد العالم المعلم المع

﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ ق بعش الكلام عنه ﴾

قد يسمون صابونا عطرا الصابون النقى النساية سواء كان شفسافا او مطلما ابيعن او ملونا الواحاً او مسعوقاً معطرا بروائع مختلفة ، وقد يمكن ان تكون قاعدته البوتاســــا او الصودا ، ويلزم لاصطناعه اعتناء نام وان تكون اجزاؤه في غاية النقاوة

واعلم أن الصابون المحضر بالشهم تمصيث راقحته شهية أذا استعمل بدون أن يتنى وأن أغلب الصابون العطر المستحضر من أورا مصنوع بدهن الحنزير مع أن تحويل هذا الجسم الدهنى أصعب من غيره وتقتضى لاتقان عمله بمارسة طويلة وأن الالات المستمهة لعمل الصابون الاعتبادى تستعمل أممل هذا أيضا ولا فرق سوى بالحلقين حيث يلزم أن تكون هنا من الحديد لا من التحاس لان هذا المعدن الاخير بتا كسده يلون الصابون على غير المطلوب و يقتضى أن يكون الوعاء المصنوع به المحلول من الفخار لان الخشب يلونه وهكذا يتلون العسابون ايضا

ومن الصابون العطر ما يستحضر رأسا ويعطر قمل ان يصب فى القوالب ومنه ما يستحضر بتذويب صابون مصنوع قديما وبتعطير، وتجفيفه من جديد وسنتكلم عن كل من هذه الاستحضارات فى وقته

﴿ تحويل دهن الحُنْزير الى صابون ﴾

تؤخذ ٥ امّات من دهن الحنزير واقتسان ونصف من محلول الصودا القوى الاول ويوضع الدهن في خلقين ويذاب على نار هادئة ثم يضاف اليه نصف المحلول ويحرك تحريكا متواصلا بدون ان ينلى وعندما يتم اتحاد الدهن بالسائل يشاق بالتدريح ما بق من المحلول مداوما الحريك الى ان يصير المريح جلمدا ذا لمن ملى فيكون قد صار طبعت كافيا فيرفع عن التار ويصب في قوال بالوسع والهيئة المطلوبة محفورة برسم مرغوب وبعد خمس عشرة ساعة من صبه بعلم على سطعه الاعلى رسم ما بطوابع مخصوصة لذلك

ولانتفل عن ان نقول آنه يلزم تعطير الصمايون قبل صبه في القوالب وسنذكر ذلك فيما سيأتي

وقديعمل صابون جيد بجزج ٣٥ جزءا من النصم مع ١٠٠ جزء زيتا وكيفية العمل هى كالتى ذكرناها عند كلامنا عن اصطناع صابون الزيت فلا ظائمة باذعادة واعلم ان مقادير الزبوت العطرية بالنسبة الى الصسابون ليكون معطرا هى تسصة اجزاء من ازبوت العطرية اكل الف جرء صابونا غير ان الزيت العطر قد يمكن ان يكون من جنس واحد او من مزج جلة اجناس كما سترى فى الصفة الآكية

۲ درهم زیت الکراویا العطر

درهم ونصف و اللاوندا و

د د د الحصيان د

تمزج سوية • وكما قدمنا ان هذا المقدار كاف لتعطير الف درهم صابون واعلم ان مقدار الزيت العطر مختلف بحسب احتلاف قوة رائحت ومحسب قوة الرائحة المراد اعطاؤها للصابون وبحسب ذوق العامل والمشترى لهنهم من يعطر مائة جرد صابون بستة اجراء زيت الكراويا وجرين من زيت البركاموت فيكون الصابون اقل او اكثر رائحة بحسب جودة الزيت العطر المستمل ولقد قلنا ايضا ان من العسابون العطر ما يستحضر رأسا ومنه ما يصنع بالمناه صابون مصنوع قديا وهاك صفة صابون من هذا النوع الاخير ثؤخذ لا اقات وفصف من صابون زيت الزيتون و ه اقات من صابون ثبتم النات و همن مسفن شخص النام و تفشر قشورا رقيقة ثم توضع في قدر من تمام غير مبيض مسفن مجمام ماريا (اى ان القدر التي فيها الصابون لا توضع رأسا على النار بل داخل قدر اخرى اوسع منها و داخلها ماه) و تفساف البها افة وقصف ماه او اقل او اكثر حسب جس الصابون وقدميته (كا كانت كية الماه المضافة قلية هي الفاية) ، و يجب ان يتم ارخاء الصابون بسرعة لانه اذا بق على السار مدة طويلة بحف بسد صبه في القوالب اكثر من اللازم ولا يمود محكنا طبعه بالرسم المراد

وعندما يصير الصابون داخل القدر رخوا متساوى القوام تضاف البه الزيوت العطرية بالمقدار اللارم ثم يصب فى قوالب وتعدما بأخذ قواما يطبع عليه الرسم المراد وهكذا تتهى العملية

واذ قد وضمتا قاعدة لاصطناع الصابون العطر يلزمنا قبل أن مختم هذا الباب أن نرشد القارئ الىكيفية تلويه وبما أن العمليات الآئية هي كالسابقة نمضرب صخما بما علم ونتكلم على ما يقتضى فتقول

﴿ صَابُونَ احْسُ مِعْطُرُ بِالْوَلَدُ ﴾

أرخ ٩ المات صابون من النوع الجيد على نار لطيفة كما تقدم القول عن ذلك ثم اصف اليه ٦٢ درهما من الزنجفر وبعد مزجد به جيدا ضع فوقد مزيج الزيوت العطرية بالمقادير الآثية

> ۱۳ درهم عطر الورد ۰۰ ه الترنفل

٥ درهم عمثر القرفة
 ١٠ ١٠ ١٠

وبعد تمريك الزمج داخل القدر جيدا يصنى بخرقة تظيفة او بمختل لاخراج ما حسى أن يكون بق فيه من قشور الصابون غير الذائبة ثم يصب فى القوالب وبعد مضى ٢٤ ماءة يطبع عليه الرسم الطلوب

﴿ صفة صاون استرعطر ﴾

يُمِل هذا العمايون كالســابق غير اله يموض عن الزنجغر بخمسة وثلاثين درهما من تراب ملون باكسيد الحديد معروف بالخجر بتراب الني ويعطر بالزبيح الآكي

۲۰ درهم عطر البركاموت

١٥ « « القرنفل

٠١ د د رهر البرتقال

١٥ د الساسفراس

ه ۱ د الصمتر

﴿ غيره أصفر ﴾

وهذا الصابون يستمنسر بإرخاء ٥ اقات و ١٠٠ درهم من صمابون شعم النتم و ٤ اقات صابون زيت الزيتون ويلون بمزجه مع ٨٠ درهما من الترابة الصفراء ويعطر بالزيم الآتي

۳۶ درهم زيت القرفة

۰۱ « « الساسفراس

۰۷ د د اليركاموت

﴿ فِي اصطناعُ صَابِونَ خَفَيْفٍ ﴾

قد بسمون صابونا خنيفا جنسا منه محضرا بحيث يدخل الهواء بين كرياته فصله خفيفا • وهذا النوع مفضل على ماسواء لانه يرخى بسهولة وكيفية تلوينه وتعطيره هي مطابقة لما ذكرناه عن الصابون الوردى وننبه القارئ الى أن هذا النوع لا يعمل سوى بصابون زيت الزيتون أو صابون زيت الزيتون أو صابون زيت الله الحات وتعملها زيت اللوز وطريقة عمله هي أن غذمن الصابون الابيض الجيد A أقات وتعملها قشودا رفيقة وتضمها فى خلقين على نار هــادئة مع أقتين أو ٣ أقات ماء وعند أرغاء الصابون بحرك تحريكا متواصلا الى أن يرخى وترتفع رخوته الى فوهة الحلقين فنضاف اليه أذ ذلك الزيوت العطرية بعد مرجها ببعضها ويحرك الصابون أيضا يرهة ثم يصب فى قوالب ويطبع عليه الرسم العللوب

﴿ صابون معطر بالبركاموت ﴾

ان البركامون شجرة من نوع البرتقال تكثر في بلاد ايطاليا عمرها كثر البرتقال لونا وراقحة وبعصر فشور الثمر او باستعفاره يحصل زيتها العطر وهو اخضر اللون شفاف • فبعد ارخه الصابون كا ذكر قبيل هذا وقبل صبه في القوالب تضاف اليسه من زيت البركاموت كية بحسب قوة الراقحة المراد اعطاؤها له وبحرك جيدا لتكون فيا بعد الالواح متساوية التعطير ثم يصب في القوالب

وهكذا يسطر يزيت اللجون وغيره من الزيوت السطرية كزيت الحصى لبان وزيت المردكوش وزيت الصمتر وما شاكل ذلك

ومن النيسانات ما لا يستخرج منها زيت عطر لا بالمصر ولا بالاستقطار ومن اصنافها الياسمين والزنبق فيستعملون بلح رائحتها الطريقة الآثية

تؤخذ كبة من زهور ثباتات كهذه وتغمر بزيت البــان وتوضع في محل ـــاد ١٥ يوما ثم تمصر فيخرج منها زيت البان حاملاً مادتها المطرية واذا نقعت في الزيت الحاصل زهور جديدة تكون الرائحة اجود

﴿ صابون معطر بالياسين ﴾

لا يخنى ما لزهور الياسمين من الرائحة الجيدة الخارقة وهذه الزهور لا يستقطر عنها ماءعطر كزهور الناريج ونيس ما يسمونه فى المجر بزيت الياسمين سوى زيت البان معطراً بالطريقة الاكية بيل قطن بزيت البان وتمد طبقات بينها من زهور الياسمين وتنزك هكذا مدة فيتص القطن رائحة الياسمين المطرية ثم بعصر عند ذلك ويحفظ الزيت الحاصل فيصطر به الصابون كما صبق القول

﴿ غيره بالزنبق ﴾

تؤخذ المسادة العطرية من الزنبق بنقع زهوره ٣ او ٤ ايام فى المادنم يصنى الساء عنها وتنقع به زهور جديدة و تنزك ابضا منفوعة ٣ ايام ثم نوضع فى كركة وتستقطر (كا يستقطر ماه الزهر) ثم أرخ الصابون بمائه عوضا عن المساء الاعتيادى بشرط ان تكون النار خفيفة جدا ثم صبه فى القوالب و وتكنفى بما ذكرة من هذا القبيل للاختصار

﴿ الْقَصَلَ الثَّاتَى ﴾ ﴿ فَي اصطناع الصابون الشفاف ﴾

لاصطناع الصابون تؤخذ ٢٥ اقد من صابون الشخم التي وتعمل قشورا رقيقة وتنشر مدة في محل حار لتيس جيدا فتوضع اذ ذالت في حام ماريا داخل كركمة (كالمستمهة لاستقطار ماه الورد) وتوضع فوقها ٢٨ اقدة من السيرتو درجة ٣٦ وبعد تنطية الكركمة جيدا تشعل تحتها نار خفيفة (اذا كانت النار قوية تتطاير كية من السيرتو قبل ان يذوب به الصابون) ويستقطر من اصل السيرتو تماها ثم اسمحب النمار واطفتها ودع ما في الكركمة لرتاح و يبرد فليلا بالسيرتو تماها ثم اسمحب النمار واطفتها ودع ما في الكركمة يرتاح و يبرد فليلا ثم صبه في قالب كير واتركه فيه ليرد تماها فيصير بقوام يمكن الصامل من اخراجه من القالب ثم يوضع في محل الهواء ليسرع تطاير السيرتو عنه وبعد منى ٨ ايلم او ١٥ يوما بحسب الفصول يقطع الصابون ألواحا صغيرة وتوضع داخل قوالب محفورة اسفلها برسم مطلوب ثم تضفط بالكبس وبعد فرقت ترخذ من القوالب وقصف على لوح وتوضع هكذا في محل حار الى ان يتم

يسها • واذ تجلمنا عن كيفية على الصابون الشفاف فن الضرورة ان فعرف كيفية تلوينه وتعطيره فقول ان اللون الوردى يعطى لهذا النوع من الصابون بمنفوع الدوية في السيائل ذائه • بمنفوع الدوية في السيائل ذائه • والارتقالي جزيج اللون الاحر بالاصغر • والازرق بحملول النيل في السيرتو • والقرفي الاصغر والاحر بالازرق بالاصغر • والقرفي الاصغر والاحر بالازرق المقادير أما تعطيره فيتم بالطريقة التي ذكرناها عندما شكلمنا عن خلافه والمقادير تخلف بحسب الارادة

﴿ النصل أشائت ﴾ ﴿ في تسطير الصابون بازاتيج ﴾

ان الضور الجاوري رأتنج ذو رائحة خارقة وتظهر رائحته خصوصا عندما

واذا نقع هذا الراتينج في السيرتو تحل منه مادته الراتينجية واذا وضع من محلوله بضع نقط في الماء يتحك الماء حالا ويصير ابيض كالحليب فبسمونه حينئذ الحليب البكاري وهو يستعمل لتصين البشرة وعلى ما يقسال اله يزيل النمش عن الوجه

وكيفية تعطير الصابون به هى أن يؤخذ الصابون الابيض الجيد و يرخى على النار مقدار مناسب من المادوقيل أن يصب فى القوالب يضاف اليه مقدار من معصوف البخور و يحرك جيدا ثم يصب وهكذا تنتهى العملية

﴿ غيره معطر بالميعة ﴾

المبعة راتينج خثر القوام كالسل رمادى المون حاد الطعم وله رائحة قو ية خارقة وبعمل غالبا اقراصا او كثلا تحرق للتبغير فى الهياكل ويعمل به محلول بالسيرتو كالرانينج المار ذكر، وكيفية تعطير الصابون به همى كالمذكورة اعلاه

﴿ فِي اصطنباعِ ماه كولونيا وتعطير الصابون به ﴾

ان السائل المعروف بماء كولونيا هو مزيج مركب من الاجزاء الآنية : تؤخذ الحات ونصف من السيرتو دزيعة ٣٦ و ٤٠ درهما من زيت البركاموت و ١٠ دارهم من زيت الكباد ومثله من زيت الليون ودرهمان ونصف من زيت اللاوندا ومثله من زيت الحصى لبان وسكنك من زيت التعاع ودرهم من زيت القرنفل ومثله من زيت الصعتر ١٠ دراهم من زيت زهر النارنج وترج هذه الاجزاء بعضها في قتينة و ترك هكذا بضعة ايام محركة كل يوم ثم يرشم السائل بالورق و هكذا تنهى العملية

ومنهم من يحذف من التركيب المذكور بعض الزيوت كاسترى في المزيم الآتى توخذ اقتان و ١٠٠ درهم من السيرتو ودرهمان ونصف من زيت الكباد ومنله من زيت البركاموت وكذلك من زيت الليون ودرهم وربع من زيت اللاوندا ومثله من زيت الحصى لبان و ٤٠ نقطة من زيت زهر المارنج ٠ ويترج هذه الاجراء في زياجة وترك ثانية الم محركة كل يوم ثم ترشيم بالورق

ويُسطَّر الصَّابِونَ بِمَاء كُولُونِيا بِارِمَالُهُ عَلَى النَّارِ مَع قَلِيلَ مِن مَاه العادة كا تقدم القول عن ذلك وبعد تزيه عن النار يضاف اليه من الماء المذكور مقدار كاف لتعطيم محسب المرضوب ومن بعد تحريكه جيدا يصب في قوالب

﴿ غره معطر عاء اثنا ﴾

ان السائل المروف بماه أثينا حركب من الاجراء الآئية توخذ من البخور المائل المروف بماه أثينا حركب من الاجراء الآئية توخذ من البخور المباورى ومن بلسم مكة من كل ٨ دراهم ومن السيرتي اقنان و ١٠٠ درهم ومن كل و دراهم ومن اللوز الحلو المقسور ١٥ درهما ومن المسك والعنبر من كل قستان وبعد وزن الاجزاء وسحى الجامد منها تمزج بمضها في زجاجة و ترك هكذا منقوعة ثلاثة ايام محركة كل يوم جلة مرارثم يضاف البها ٢٠ درهما من ماه الورد وتوضع في كركة على نارخفيفة ويستقعل منها اقتان تصفة فانها الماء العطر المطلوب وكيفية تعطير الصابون به هي كالمدكورة سابقا

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ في عل روح الصابون ﴾

قد يسمون روح الصابون منوبه فى السيرتو معطراً بروائح مختلفة وكثيراً ما يستعمل هذا السائل فى الطب وعند الحلافين ولازالة الدبوغ عن الاقشة • ولتميم الفائدة نقدم القارئ جلة "راكيب من هذا التوع

و صفة أولى كه

تؤخذ ٣٠ پرهما من الصابون الابيض التي اليابس و ٧٢ درهما من السيريق درجة ٣٠ ومثله من الماء القطر ٥٠ وبعد أن يعمل الصابون قشورا رقيقة يوضع مع السوائل في وعاء داخل حسام ماريا الى أن يذوب تساما فيرشع بالورق ويكون السائل الصابوئي اجود رائحة أذا عوض عن الماء المقطر بجاء الزهر اوحاء الورد

﴿ مَفَةً ثَانَّةً ﴾

تؤخذ ١٠٠ درهم من الصابون الابيعش النتى واقة من السيرتو درجة ١٨ (او الوزن ذاته من العرق الخفيف) وتجرى طيه العملية السابقة تماما

﴿ سَنَةَ ثَالَثَةً ﴾

نؤخذ ٣٠ درهما من الصابون الابيض النتي ودرهم من تعت كر بويات البوتاسا و ١٧٠ درهما من السيرتو درجة ٣٦ ومن ماء مقطر اللاوندا ١٠ درهما ثم يعمل الصابون قشورا رقيقة وينقع مع بلقي الاجزاء بضعة ايام ثم يرشم بالورق

﴿ سفة دابعة ﴾

تؤخذ اقد و ٥٠ درهما من الصابون الابيض النتي وتعمل قشورا رقيقة و ٤٠ درهما من تحت كريونات البوتاسا وتوضع هذه الاجزاء في وعاء وتجن

ربع ساعة إليد ثم تنقل الى وعاد آخر وتوضع فوقها اقة وقصف من العرق المبدئم بربط على فوهة الوطه رق غزال (او خلافه من جلد رقيق) مبلولا بماء وعندما ينشف الرق على فوهة الوعاء ينقب وسطه بدبوس وينزل الدبوس داخل النقب ويعرض الوعاء الشمس يومين محركا كل مدة منتبها الى رفع الدبوس من عله عند العربي المبلة في عله عند العربي المبلة في فصل الشناء حيث لا يكون شمس فيوضع الوعاء الذى فيه السائل على رماد حار الى ان يدوب الصابون نماها فيرشع السائل الصابوني بالورق فيكون لونه كلون زيت الزيتون واذ يراد ان يكون هذا السائل عطرا يضاف اليه يعد ترشيعه بعض نقط من الزيت العطر المراد ان تعطى له راضته

وضمث الحلاقين على استعمال هذا السائل لانه قليل الكلفة ويكنى ان تؤخذ منه ثلاث او اربع نقط فى وعاء وان تحرك بغرشة صغيرة ذات شعر طويل مبلولة بماء لترخى حالا رغوة بيضاء ناصعة فييل بها الشعر المراد حلقه فنكون اجود بما لو استعمل المصاون الاعتمادى

﴿ فَعَمَلُ صَابِونَ مُسَكُّ ﴾

يؤخذ اربعون درهما من جزور الخطمي وتقشر وتيس بالني ثم تسحق جيدا و ١٠ دراهم نشا ومثلها دقيق مخول و ٣٠ درهما اللوز الحلو مقشورا و ١٠ درهما من تحت كربونات البوتاسا ومثلها من زيت اللوز الحلو و ٥٠ درهما من تحت كربونات البوتاسا ومثلها من زيت اللوز الحلو و ٥٠ درهما من جذور السوسر مسحوقا و ٥٠ قحة مسك وبعد سحق المواد المقتضى سحقها بترج كلها سوية ٠ ثم انقع ٥٠ درهما من جذور الخطمي في ماه الزهر او ماه الورد واتركها منقوعة واعم ساعة ثم صف المنقوع واعجن باه الساحيق المذكورة اعلاه عجنا متساويا واصنع المجمون كتلا بالهيئة المرغوبة وابسطها تحف

واعلم ان هذا المركب يبيض الوجه واليدين ويطريها ان غسلت به وعلى ما يقال انه اجود التراكيب لفلك

﴿ صفة ثانية ﴾

تؤخذ ٨٠ درهما من الصابون الابيض الجيد وتعمل قشورا رقيقة و ٢٠ درهما من مسحوق قصب الذريرة ومثلها مسحوق زهر الورد ومثلها زهر القرنفل مسحوق زهر الورد ومثلها زهر القرنفل و درهم من مسحوق بزر الكربرة ومثله زهر اللاوندا وكذلك مسحوق ورق الغار و ٣ دراهم ميمة وبضع قسات مسك او عبر ويجن الكل بهاء الورد وقليل من زبت اللوز الحلو ويعمل كنلا واستماله كالسابق

﴿ صنة ثالثة ﴾

تؤخذ ٨٠ درهمامن الهوز المر وتقشر بعد ان تتمع برهة في الماء السفن و ٣٠ درهما من محلول المجاور و المباريق و درهمان من مسحوق الكافور و ٣٠٠ درهم من الصابون الابيض الجيد ثم يعمل الموز مجونا بدقه في جرن مع الكافور ومحلول المجود و يرخى الصابون بعد ان يعمل قشورا رقيقة و يرج بالمجون ويعمل كنلا بالهيئة المرغوبة

وكثيراما يستعمل هذا التركيب عند الانكلير لتطرية البشرة وتليمهـــا ويعد من الحسنات الحيدة

﴿ تُركيب صابون يزيل الدبوغ ﴾

تؤخذ من الصابون البابس اقتان و ١٠٠ درهم ومرارة ثور وبياض أربع بيضات و ٣٠٠ درهم شبة مكلسة معصوقة وتجن الاجزاء سوية في جرن ثم توضع ٢٤ ساعة في محل رطب فأن لانت بعد مضى الوقت المذكور مجيث يمكن ان تعمل كيت المقوام عكن ان تعمل كيت المقوام فتجعف و تدفى ثانية مع قليل من الماء وتعمل ألواحا حسب المرغوب فتكون جيدة لازالة الدبوغ الدهنية

میں تئییہ کھے۔

واذكان تقديم هذا الحكتاب على الخصوص الى أصحاب الصنائع والراهبين في الاكتشافات من الوطنين والذين مجهلون أسماء المواد الكيماوية وجب على ان اذكر في الباب الآئي أسماء هذه المواد اذ يوجد لبحضها أكثر من اسم واحد وكيفية تحضير ما يمكن تحضيره في هذه البلاد اذ لا يحسكن تحضير الكل لمدم وجود المواد والآلات اللازمة لذلك فلا يضطر السامل الى ان يشترى مادة موجودة عنده باسم آخر

انتى باب اصطناع الصابي ويليه باب المواد الكيمياوية



- مير الباب العاشر كليمه من المواد الكيميادية ك

﴿ تَنْبِيهِ ﴾ آنا لانتكام في هذا الباب سوى بالاختصار وذلك عن المواد السسممة في هذا الكتاب وعن صفائها المختلفة وكيفية السحسارها ومن اراد التعمق في درسها فحليه بمطالعة كناب اصول الكيماء للعلامة الدكتور كرتيليوس فأن دبك الاميريكاتي المشهور الذي اتحف به ابناء لفتنا العربية جازا، الله عنا خيرا

﴿ سيرتو (الكحول ـ روحالتيـذ) ﴾

هو سيال صاف لا لون له طيار ياتهب بسهوله" طعمه حاد رائحته مسكرة و ويستحضر باستقطار السوائل المخترة لبحض المواد السكرية او النشاوية كالتعتدور والشعير و البطاطة والرز وقصب السكر والعنب ومن الحشب ايضا ويكون على درجات مختلفة من التقل النوعي بحسب مقدار الماء الدي يخالطه فالصرف فيه جزء من الماء ألمائة والحصول عليه صرفا يستقطر المجارى منه عقلوطا بمادة كثيرة التراهة لماء ألمائة والحصول عليه صرفا يستقطر وهو كثير الاستعمال في الصيدليات وبه تصنع الارواح والصبغات الطبيه" وفي الصنائع لتذويب المواد الراتيجية ولعمل الغربيش وصائموا الاطياب يستعملون منه كيات وافرة لاصطناع سوائل عطرية" كاه مسكولونيا وماء اللاوندا وما شاكل ذلك وقوة المخذور المسكرة متوقفة" على مقدار السيرتو فيها

﴿ اثِيرِ (اثِيرِ هيدريك _ كبريتيك) ﴾

هو سيال طيار لا لون له ذو طع حاد ياتهب بسهولة اذا مس جما منتهبا (فليمترس من ذلك) واذا تنفس من بخاره يلتى فى سبات وقتى مثل الكلوروفورم وكثيرا ما يستعمل عوضا عنه • واذا صب منه على اليد يشعر منه يبرد موقت واذا وضع منه على الجمهة والصدغين يزيل الم الراس وقلما يذوب فى المساء ولكنه يذوب تماما فى السيرتو • ويستحضر باستعطار مزيج من السيرتو بالحامض الكبرينيك والايئير يثوب المواد الراتيجيه" والزيوت العطريه" والاجسام الدهنيه" ويثوب الكبريت والفصقور قليلا

﴿ آئِيرِ فَسَفُورَ بِكُ ﴾

يستعضر باجاء خرات الرصاص • اما الاشير المفصغر اللازم لبعض العمليسات في هذا الكتباب فيستعضم بوضع ٣ دراهم من الفصفور قطما صفيرة داخل زجاجه محكمه السد مع ١٥٠ درهما من الاشير كبريثيك وتنزك هكذا ٣٠ يوما محركة كل مدة ثم يتمل الاشير المفصفر الحاصل من هذه العملية الى عدة قالى صفيرة سوداء مسدودة سدًا محكما

﴿ البانة المرة (زفت ابيض_ زفت بركونيا) ﴾

البانة المرة مادة را تَبْجِيد من نوع التربئنينا تكون رخوة اولائم تتصلب لتتطاير منها مادة زينية . لونها ابيعش مصغر طعمها حرر رائحتها كراقه التربئينا ترخى بالحرارة وتستعمل فى الصنائع كطلاء لا يخرقه الماه وفى الطب يصنع بها لصقات لمعالجة داء المفاصل والتهاب الشعب

﴿ أُلُومِينَ (اكسيدالالومينيوم .. ألومينا ﴾

الالومين كي الوجود في الطبيعة على هيئة بلورات جيلة وحجارة كربية كالسنباذج والصفير والياقوت الاحمر والاصغر ويوجد منه في مصامل الكيماء مسحوقا ابيض خفيف لا يصهر مهما كانت درجه الحرارة عالية وهو لا يذوب في الماء ولا يذوب الحوامض

ويستحضر الالومين نقيا (ألومينا هيدراتي) بتنويب الشب الابيض في مثل ثقله عشرين مرة ماه ويضافى اليه اذ ذاك قليل من محلول كربونات الصودا ليفصل عنه ما ربما يكون فيسه من الحديد وبعد ترشيحه تضافى اليه كميه من النسسادر السائل ليرسب من مذوبه تماما • فجمع الراسب ويفسل ويجفف

﴿ كَبَرْيَاتَ الْأَلُومِينَ ﴾

يستمضر باشباع ألومينا هيدراتى بالحامض الكبرينيك مخففا بخمس او ست مرات ثقله ماه ثم يجفف ومحفقا داخل فنائى محكم، " السد لانه يمتص رطويه" من الهواء الكروى • وكبريتات الالومين كثير الاستعمال فى الصنائع خصوصا فى الصباغ

﴿ كَبِرِيَّاتَ الْأَلُومِينَ وَالْيُوبَّاسَا (شب ابيض) ﴾

هو بلوران كبيرة بيضاء شفافة يذوب في الماء البسارد واحكثر منه في المه السفن طعمه حامض قابض وكثيرا ما يستعمل في الطب كفابض في الانزفة وفي الزرب وقطرات الرمد و وفي الصنائع خصوصا كؤسس في الصباغات ويستحضى بفعل الحامض الحكبريتيك بالداخان الذي هو مزيج من سليكات الالومينيوم وسليكات الحديد فيرسب السليكات ويتولد كبريتات الالومينيوم وكبريتات المحديد فيرسب السليكات ويتولد كبريتات البوتاسا وعند التبلور لمخديد في حالة النوبان ثم بضاف الى المذوب كبريتات البوتاسا وعند التبلور يغرد الشب عن كبريتات الحديد لانه يتبلور قبله

قلنا ان كبريتات الالومين والبوتاس يستعمل كمؤسس فى الصباغ ولبحض الالوان الطيفة بازم ان يكون خاليا تماما من الحديد خصوصا فى تاسس القطن المحد الصباغ الاحر و يتحقق انه خال من الحديد بتذويب درهمين منه فى الماء ثم بإضافة بضم نقط من محلول سبانور البوتاسا واذا بقى المزيج بعد مضى بضع ساحات صافيا ولم يتلون بلون ازرق فيكون خاليا من الحديد والا فتعمل له العملية الآتية

يذاب الشب فى الماء الغالى ويترك الى ان يتبلور ئاتيسا فهذه البلورات تكون نقية خالية من الحدمد

واذا تكلس الشب الابيض يخسر ما. تبلوره ويصير مسحوقا ابيض يعرف بالشب المحروق او المكلس

﴿ خلات الالومين ﴾

لا يحسكن الحصول على خلات الالومين نقياً سموى يفعل الحمامش الخليك على الانومين الهيدراتي الراسب حديثا والجارى منه مستصفر بتعلل كبريتات الالومين والبوتاس بخلات الرصاص وهو مسكثير الاستعمال في الصباغ وفي بعض المصابغ يستحضرون خلات الالومين لتأسيس المتطن المد المصباغ الاحر العلومة الأكية

يُدَابُ في ٢٥ اقة مادغال ٦ اقات و ١٠٠ درهم كبريتات الالومين والبوتاس و ١٨٠ درهما كربونات الصودا و ٦ اقات و ١٠٠ درهم خلات الرصاص فيكون هذا المزيج صدا للاستعمال

﴿ اللَّيْمُونُ ﴾

هو معلن مرزق لاح سهل الانسخاق قلا يستعمل في الصنائع بنفسه ولكنه جزء من عدة امرجة معدية مفينة فيكوّن مع الرصاص معدن احرف الطبع

﴿ كلودودالانتيمون ﴿ زَبِدَةَ الانتيمون ﴾ ﴾

هو ابيض چامد لين سهل الاصهاد يتبلود اذا برديمس ماء الهواء فيبول وهو يتولد بفعل الحامض الهيدروكاوريك يكبريتور الانتيون يستعمل فى الطب والجراحة كاويا وفى الصنائع لتلوين المعادن والجلود

﴿ اول كبريتور الانتيمون (كبريتور الانتيمون _ اثمد) ﴾

هو كثير الوجود فى العلبيمة لونه مثل لون الرصاص يستحضر صناعيا باحماء جزء في ولطب و الصنائع باحماء جزء في ونصف التبيون وجزء كبريت يستعمل فى الطب و الصنائع وعند النساء تخطوط لتسويد حواجبهن اما حكيريتور الانتيون الذهبي فهو مسحوق اصغر يرتقال لا رائحة له ولا طعم وكيفية استحضاره هى ان تأخذ ١٣ درهما من اول كبريتور الانتيون و٥٥ درهما من اول كبريت المضاول و٥٥ درهما من كربونات الصودا جافا و ١٠

دراهم من هم النبات ثم أسمى الاجزاء جيدا واحزجها واحهما في يوتقة ودمها نبرد وخذ ماحصل من العملية واسمقه وضع فوقه ما سخنا وحركه جيدا واتركه مدة ثم رشعه وجفف المرشح فمندما يبرد يتبلور ثم ذوب البلورات الحاسلة في مثل وزنها ثماني حرات ماء بارد واصف البها نقطة فتقطة من الحاحق الحسك برقبك المحتفف بنل وزنه تسع مرات ماه وعندما يبطل الرسوب تنتهى فيؤخذ الراسب ويفسل وبجفف

اما كبريتور الانتيون والپوتاس فيستغضر باحاء اول كبريتور الانتيون مع كربويات الپوتاس وهو زجاجي الشكل نصف شفاف

﴿ كربونات اليوتاس (تحت كربونات اليوتاسا) ﴾

هو ملح قلوى كاو يذوب فى مثل ثقله ماه باردا يتمى رطوبة الهواه فيبول و يستصفر بترشيح ماه عن رماد مواد نباتية اى يوضع ازماد فى برميل منقوب من اسفله ويصب عليه ماه فيرشح من اسفل بعد مروره على ازماد فينوب الاملاح القابلة الذوبان ولاسيا كربوئات البوئاسائم يجفف المساه فيبقى كربوئات البوئاسا الجمادى غير الننى اى الممروج معه سليكات وكبريتات وكلورور البوئاسيوم و واذا ادبد نقيا يوضع عليه من الماه البارد فيذوب الكربوئات وحده ثم يرشيح ويجفف فيتبلور الكربوئات المصرف

يتركب مع جبيع الحوامش ويفلت منه الحامض الكريونيك • وهو كثير الاستعمال في الصنائع

﴿ ثَانَى كَرَبُونَاتَ الْيُوتَاسَا ﴾

هو على هيئة بلورات بيض يذوب في اربعة اشال وزنه عاه لا يتص رطوبة الهواء كالسابق واذا احيت بلوراته يصول الى الكربونات و يستصضر باتضاذ مجرى حامض كربونيك في مذوب حسكر بونات البوئاسا تقيل فيرسب الشانى كربونات على هيئة بلورات فجمع ويذوب ايضا في ماء سخن ثم يتبلور وهو كشير الاستعمال في العلب

﴿ وِتَاسَا كَاوَ (هيدرات البوتاسا) ﴾

هو جامد ابيض حريف واتحته كرائحة البول يشبه الصابون تحت اللمس يحس الماء من الهواء و يذوب فيه و يعرف بهذه الحالة بزيت البوتاسا و يتركب مع الحامع الكروئيك في الهواء ولذلك يجب حفظه داخل قناني محكمة السد و يستحضر بتذوب ١٠ اجزاء كربوئات البوتاسا في ١٠٠ جزء ماء ويجمى المذوب الى درجة الفليان في وهاه ميض او وعاه فضة ثم الحق م اجزاء كلسا جيدا في وعاء منطى واصفها الى المذوب ثيثا فشيئا وهو في حالة الفلبان مداوما التحريك واتركه يغلى قالملا ايضا ثم غط الوعاء وارفعة عن النار وعندما يووق صفه لاخراج كربونات الكلس الراسب ثم يجفف في وعاء حديد او فعنة حتى يكف صعود بخار الماء منه وهو يستعمل في الطب والجراحة المكى به فعنة حتى يكف صعود بخار الماء منه وهويستعمل في الطب والجراحة المكى به

﴿ ثَانَى آكسلات اليوتاسا (ملح الحدَّاض) ﴾

هو ملح على هيئة بلورات بيعق مثل بلورات ثانى طرطرات البوتاس طعمه حامض ينوب فى اربعين مرة مثل وزنه ماه · يوجد فى عصير بعض النبات ويستخرج منها بمجنيف المصير · يستعمل فى الطنب كقابض ومرطب بكمية قليلة وبميت اذا كانت كثيرة ويستعمل ايضا فى الصنائع خصوصا لازالة الدبوع الحديدية

﴿ ثَانَى طَرَمَلُواتِ الْيُوتَاسَا (مَلْحَ الْطَرَطَيْرِ) ﴾

هو ملح ابيض طعمه حامض قلما يذوب في الماء البارد يذوب في خبس وصشرين مرة مثل وزنه ماء غانيا يستعمل في الصنائع وفي العلب وهو مرطب بحمية قليلة ومسهل بحمية اكثر • بحصل من تنفية الطر- ير الاحر الذي يرسب في قعر براميل التهذ وكيفة تشته هر الآسة

يؤخذ الطرطير الاحر ويسحق وينلى مع صلام محروقة فترسب منه المواد الملونة ثم يرشح ويجفف فيتبلور

﴿ نيترات اليوماسا (اذومات اليوماسا _ ملح البارود) ﴾

هو ملح ابيض لا رائحسة له طعم مالح قلبلا يشعر منه ببرد موقت بذوب فى الماء البارد واذا طرح على جر يتغرقع تفرقعا صعيفا ويطنئ الجر الذى طرح عليه واذا مزج مع مواد فابلة الاشتمال واصابته شرارة فيصل و يتغرقع بشدة ولذلك يستمل فى اصطناع البارود

وهوٍ موجود في الاتربة وعلى سطح الارض في بسعن الاماكن

وَيَسْمُصْمُرُ بِغَسَل بِعَنْ ٱلاتَّرِبة لأَجَل تَدُويَهُ مُنْهِاً ثم يَجِفُف السيال فيتبلور اللَّح

ويستحضر ايضا مجل نيترات الصودا الطبيعى بواسطة كبريتات او كلورور البوتاسا • واذا احميت بلوراته تذوب فى ماه تبلورها وتجمد عندما تبرد ويعرف الحج اذ ذاك بشلج الحكمة

وهو كثير الاستعمال في الصنائع وفي الطب

﴿ سيافود البوماسا (بروسيات البوماسا - هيدوسيامات البوماسا) ﴾

(سم قتال)

هو ملح ابيش بيمس رطوبة الهواء · سريع الذوبان بالماء · طعمه حريف قلوى رائحةً كرائحة اللوز المر

وبما ان نجاح من اراد معاطاة فن التليس متوقف على نفاوة هذا اللح الموجود بالتجر بدرجات متفاوتة من التفاوة وبما ان منظر النق وغير النق واحد فلكى يكون العامل على بصيرة في عمله بجب علينا ان تتكلم عن اجود الطرق لاستحضاره بحيث يمكن القارئ أن يستحضره بالنقاوة المرفوية

فالتعصول عليه نقيا خدمن سيانور الپوتاسا والحديد الاصغر وحله في كية ماه كافية ثم جنف السيال ودعه يبرد فيتبلور ثانية ثم كرر العملية ذاتها مرة ثانية فهكذا يفقد السيانور الاصغر ماكان فيه من كبريتات الپوتاسا • فحنذ البلورات الماصلة ونشفها تجيدا على ثار خفيفة وصدما تنشف تماما صمعها في بوتقة من

حديد سيكة ذات غطأه من المدن ذاته وضع البوتقة في نار قوية تنصير حراء مبيضة دعها كذلك مدة فيرسب الحديد الى قعر البوتقة وعندما تشاهد ان السائل الذي هو داخلها صدار بلون شفاف خذ قضيا من زياج ناشف وفطسه بسرعة داخل السائل واخرجه منه حالا فاذا رأيت ما لصق به إبيض شفافا تكون العمليه " شائصة والا فارك البوتقة" داخل السار لنوال هذه العلامة " ثم ارفع الموقة من النار بملاقط قويه " وصب ما ضمنها بدون ان ترجها في وعاء مزحديد مميك داخله ملس مصقول موضوع اسفله داخل وعاء آخر ويه ماه بارد واحرص مميك داخله ملس مصقول موضوع اسفله داخل وعاء آخر ويه ماه بارد واحرص على ان الحديد الذي يبق في قعر البوتقة " لا يتبع السائل عند صبه والاحسن ان يوضع على فوهة الوطه الحديدي مفتل من معدن ضيق العينات بدون تارة همي في درجة الاحرارفير به السائل مصفي نقيا

والغاية من وصنع الوطء الحديدى داخل الماء لثلا محترق ويلصق به السيانور عندها يبرد محيث تعسر عليك اخراجه منه

فالسيانورُ الحَّاصلُ من هذه العملية يكُون نونه ابيض كسره زجاجى لا رائحة له اذا كان ناشفا تماماً ولكن اذا مسد ادنى رطوبة تصير واقحته كرائحة اللوز الم

والعصول على السيانور الاحتيادى تؤخذ ٨ اجراء من سيانور الحديد والبوئاسا منى بتباوره كا سبق القول عن ذلك وناشفا و ٤ اجراء من ثانى كرونات البوئاسا نقيا وناشفا ايضا وصد محقها ومزجها جيدا ضعها في يوتقة منحديد سميكة مفطاة واجر عليها العملية السابقة غير أن قوة النار هنا اخف وعندما تفطس بالزيح قضيبا من زجاج وتكون القشرة التي نصقت به بيضاء كالخرف الصيق تكون العملية خالصة فترفع البوئقة عن النار ويصب السائل كا سبق قبل هذا

واعلم أن وجود كبريتات الپوتاس بسيانور الحديد والپوتاسا أو بكر بونات الپوتاسا يلون السيانور الحساسل بلون وردى أو اخضر أو اصفر محسب مقدار الكبريتات الموجود فليمتن أذا باخراجه منهما بواسطة الحل والتبلور كما تقدم القول عن ذلك दश्य ।

﴿ كلورات اليوباسا ﴾

هو ملم أبيض متبلور على هيئة صف أنم لامعة طعمه مذق أذا طرح على جر يتفرقع مثل نيترات البوتاسا وأذا أضيفت اليه مواد قابلة الاشتعال مثل الكبريت و والنجم والفصفور وصحق أو طرق أو طرح على جسم حام بتفرقع بشدة وأذا مزج مع صحوق المواد المذكورة أو مع صحوق السكر أو بنشارة الخشب أو بمسحوق راتيفي واضيف اليه قليل من الحامض الكبرينيك يشتعل بسرعة و وهو كثيرا ما يستعمل في الطب وفي الصنائع خصوصا لعمل الشحاطات (النفط) ويستحضر بالغاذ مجرى من فأذ الكلور في مذوب يوناسا كاو ثقيل سخن حتى ببطل امتصاص الغاز ثم يجفف السيال ويبرد فيتبلور منه الكلورات

﴿ كرومات اليوماسا ﴾

يوجد منه بالتجر نوطا الواحد اى الكرومات المتصادل هو على هيئة بلورات صفر طعمه مر قابلا يذوب فى الله البارد وقليل منه يلون هذا السائل بلون اصغر يستحضر بتكليس الكروم المعدنى الحديدى مع نيترات البوتاسا فم يفسل بهاء الإجل تذويب الكرومات ثم يجفف السيال بعد ترضيحه ويبرد فيتبلور الكرومات المتعادل والناتى اى ثانى كرومات البوتاسا هو على هيئة بلورات برتقالية اللون يذوب فى الماء البارد و يستحضر باصافة حامض نيتريك الى مذوب كرومات البوتاسا المتعادل فيجمع بالتجيف والتبلور وهو كثير الاستعمال فى الصنائع

﴿ كَبِرِيتُورُ الْبُوتَاسَا (كَبُدُ الْكَبُرِيتُ) ﴾

هو على هيئة صفائح خضر من الظاهر صغر من الداخل يذوب في الماه رائحته كرائحة البيض النتن اذا اضيف الى مذوبه حامض ما يتصاعد منه هيدروجين مكبرت ويرسب راسب ايعن يقال له لبن الكبريت • يستمحضر بإجاء كر بونات البوتاما وكبريت معا • وهو يستعمل في الطب والصنائع

﴿ يُودُورُ الْيُونَاسَا ﴾

هو ملم ابيص طعمه حريف سريع الذوبان بالله يمنص رطوبة الهواه قليلا واذا اضيف الى منوبه من منوب ثانى كلورور الزئبق تولد راسب اصغر ثم يتحول الى راسب احروهو ثانى يودور الزئبق • واذا اصيف الى منوبه منوب خلات الرصاص تولد راسب اصغر وهو يودور الرصاص

وكيفية استحضاره هي ان تاخد ١٠٠ جزء يودا و ٣٠ جزءا برادة الحديد و ٥٠٠ جزء امرادة الحديد و ٥٠٠ جزء ماه مقطرا و كية كافية من كرونات البوناسا · ضع الماء في وهاء من حديد مصبوب مع البود والحديد وحرك المزيج وسخته الى ان يفقد اللون الاسمر ويصير عديم اللون ثم رشحه اذ ذاك واغسل ما يتى من برادة الحديد يقليل ماء مقطر واضف الماء الى المرشم مع مذوب كر يونات البوتاسا الى ان ببطل الرسوب (ويكنى على الغالب ٨٠ درهما من كر يونات البوتاسا) رشيم عند ذلك واغسل الراسب بماء النسل الى المرشم وجنفه تماما ثم ذوب الحساصل في ٤ او م مرات مثل وزنه ماه ورشعه في وهاه من الحرف الصيني و اتركه يبرد فيتبلور البودور ٠ وهو كثير الاستعمال في العذب والصنائع وخصوصا في التصوير

﴿ بنرین ﴾

هو سيال لا لون له ذو رامحة قوية منبولة اذا كان نقيا لا ينحل في الماء يلهب بسهولة سريم النطاير

يستحمضر باستعفار حامض بنزوك مع ثلاثة امثاله وزنا من الكلس الكاوى هذا اذا كان المرادبه نقيا اما للجارة فيستخلص من المواد الباقية بعد استقطار غاز الضوء من الخم الحجرى

وهو كثير الاستعمال في الصنائع لتذويب المواد الراتجية والزيوت · ولازالة الديوغ الدهنية عن الملابيس · ومنه يتولد الانبلين · (مانة تصبغ بهما الانسجة)

﴿ بلاتين ﴾

هو مسدن ايمش لامع يشبه الفضة قابل التطرق والعصب اثقل المواد المعروفة عسر الاصهار جدا لا تقعل به الحوامش غير الحاصف النيتروهيدروكاوريك (ماه الملكة) لا يتآكسد بالهواء • موجود في الطبيعة ممزوجا مع معادن اخر على هيئة قطع كبيرة وصغيرة في جيال اورال وبرازيل

يسخلص باضافة الحامض النيترو هيدروكلوريك الى المعدن فينوب الپلاتين فقط فيسخلص باضافة مدوب كلورور فيسمى السيال ويتطاير اكثره بالحرارة ثم يرسب ما فيه بإضافة مدوب كلورور الاموليوم التقيل اليه فيحصل مزجح من كلورور الاموليوم وكلورور الپلاتين فينسل في سيرتو ويسكلى ويسحق ويجبل بماء ويحمى الى الحجرة ويطرق ليصير قطعة واحدة

وكثيرا ما يستممل في الصنائع لعمل بواتق وانابيق لكونه عسر الاصهار وقد يصنع منه قضيب الصاعقة ودولة الروسية تصك منه المعاملة

﴿ كاورور البلاتين ﴾

هو علم احجر مصفر سنريع الذوبان بلناء بيمس رطوبه" الهواء ويذوب بها ويستحضر بتذويب الهلاتين فى الحسامش النيتوهيدروكلوريك ثم يجفف فيتباورويستعمل فى الصنائع والطب (سم")

﴿ تربنتينا (تمرنينا) ﴾

هومادة راتجيه رخوة ديقه تستخلص ببئر سوق اشجار من نوع الصنوبر فيسيل الرآنيج من تلك البثور ويجمع • وهو كثير الاستعمال فى الطب والصنائع

اما زيت التربنينا فبستصفر باستقطار التربنينا · وما يبنى فى الكرك، بعد الاستقطار هو القلفونه

﴿ تُوتِياً ﴿ نَتُكُ ﴾ ﴾

هو معدن ازرق لامع يتا كسد بالهواء يذوب بسهولة في الحوامض فيستعمل لاجل -جو الهيدوجين

موجود بالطبيعة على هيئة الكبريتور والكربونات • يحمى اولا لاجل طرد الماء والحامض الكربونيك ثم تعنساف اليه قطع فعم وسممى الى درجة الجرة في الابيق فحار فيطير الحسامض الكربونيك ويتصعد التونيا فيجمع في قوابل ممنوع دخول الهواء الهما

﴿ كَبِرِيتَاتَ التوتيا ﴿ ملح التوتيا ﴾ ﴾

هوملح أبيض على هيئة بلورات تشبه بلورات كبيرتات المنتسيا لا وائحه " له ينوب في المساء البارد طعمه عَابِض اذا احبى الى الحجرة يتحول الى اكسيد التربيا

يستحضر بتذويب التوتيا فى الحام**ض** الكبرينيك المخفف ويرشح ويجفف فيتبلور الكرنتات

يستعمل فى الصنائع وفى الطب قابضا ومقيَّثا

﴿ تراب الحرمل (تراب ادمينية) ﴾

نوع من الدلقان لونه احمر قائم لوجود اكسيد الحديد فيه لا يعمل فورانا مع الحوامش يكثر وجوه فى بلاد العجم وفى اربينية يستعمل فى الصنائع وفى الطب قابضا ومقويا

🛊 جليسترين (كليسترين) 🏈

هو سيال شر ابي لا لون له طعمه حلو بمترج مع الما. ولا يختر

يستحضر اما بأثقاد بخار الماء على حرارة عالية فى مواد دهنية فيصمل الكليسيرين والحامض الدهنى الى قابلة موضوعة لذلك وهنـالة ينفرد الواحد عن الآخر · اما باجاء زيت وأكسيد الرصاص الاول وماء فيتولد صابون غير قابل الذوبان وبيق الكليسيرين في الماء فينظذ فيه هيدروجين مكبرت فيرسب الكبريت هم يوشم على فحم حيوانى ويجفف

وهو يستعمل في الصنائع وفي الطب

﴿ حامض آکسالیك ﴾

("")

هو ملح ابيعق بشبه كبريتات المغنيسيا فى الفّاهر لا لون له ولارائحة وطعمه حامض يذوب فى المساء البارد • يوجد طيعا فى الجامَن على هيئة اكسلات البوئاسسا والكلس وفى كثير من النبائات

بستصضر بفعل الحامض النيترك بالسكر او النشا بإجزاء منساوية داخل انبيق وعندما ببطل تصاعد البخار الاحر يرفع الانبيق عن النار وعندما ببرد السيال يتبلور الحامض الاكساليك

وهو يستعمل في الطب وفي الصنائع خصوصاً لازالة الدبوغ المديدية

﴿ حامض پروسیك (حامض سیانهیددیك او هیدروسیانیك) ﴾ (سام جدا)

سمى حامض پروسيك لائه جزء من الازرق الپريسيانى • وهو سيال لا لون له ورائحته حسكرائحة اللوز المرسام جدا بحيث ان تقطنين منه نميتان حالا واذا تنفس بخاره يحدث صداعاً وغشيانا (ضده سيال النشادر) وهو سريع الانحلال لا تعفظ زمانا

يستصضر بوصع ٣٠٠ درهم من سيانور الحديد واليوناسا و ٣٠٠ درهم ماء ا و ٤٥٠ درهما حامق كبريتيك (يجب خلط الماء بالحامض قبل وضعهما في الانبيق) في انبيق كبير مركب على حام رملي" (اى توضع قدو على النار أ وداخلها رمل فيوضع الانبيق على الرمل) ويستقطر الى قابلة منجوسة بماه فيه قطع ثلج وصدما يأخذ ما في الانبيق في الارتفاع بعرف ان العملية قد انتهت فيرفع الانبيق عن الرمل حالا والا فيتصاعد ما ذيه ويفسد الحامض البروسيك الستقطر

﴿ تَبْيه ﴾ چب الاحتراس ان لا يستشق البخاد المتصاعد عند لبراء العملية لائه مصر كثيرا بالصفة

وهو كثير الاستعمال فى الصنائع وفى الطب غير أنه للاخير ينخفف كل جزءين منه بمائة جزء ماه

﴿ حامض تَذَبُّكُ (تَنْيَنُ) ﴾

هو موبعود طبعا فى أكثر النباتات وخصوصا فى العفص والسمساق وقصر شجر السنديان • وهو على هيئة ندف خفيفة أستخيرة لونه ابيض مصفر طعمه قابض لا رائحة له صريع الذويان فى السيرتو وفى الماء ولا يذرب فى الايثير الصرف بل فى المهدود بلماء واذا احمى يصول الى حاصل بيروكاليك

يستعدم بوضع مسحوق العنص في محل رطب اربعة الجم ثم يوضع في فتينة وفوقه من الانثير درجة ٥٦ ما يكني ليصير كمجون بقوام رخو وبعد سد التنينة جيدا يترك هكذا ٢٤ ساهة ثم يوضع المربح في كس وبعصر فيسيل منه سبال شرابي فيسل ما يتى في السحيس باثير مضاف الى كل ١٠٠ جزء منه ٦ اجزاء ماه ويعصر ثانية ويؤخذ العصير وبهد على صحون او ألواح من تنك او زجاج وتوضع هذه في محل دفئ الى ان يجف التذين فيصمع وهو حسكثير الاستعمال في الصنائم وفي العلب

﴿ حامض عنصيْك ﴾

موجود طبعا فى موادكثيرة نباتية ويتولد باحالة التنين • بلوراته طويلة ناعمة لونه ابيعش باصغرار عديم الرائحة حسر الذوبان فى الماء البسارد ينوب فى مثل وزنه ثلاث مرات ما. سخنا طعيم قابض يستحضر بنتع جزدمن مستحوق العفص ق٣ اجزاء ماء وينزك المنقوع في محل دق ٣٠ يوما محركاكل يوم ثم يعصر ويكب المه وينتع الباتي في ماء غال فيذوب الحامض فيجفف فيتبلور • وهو يستعمل في الصنائع والطب

﴿ حامض يُروكاليك ﴾

اذا احمى الحامض المفصيك يتولد حامض كريونيك وحامض بيروكاليك ، هو على هيئة بلورات تشبه بلورات الحامض المفصيك طعمه قابض يذوب فى الماه كثير الاستعمال فى الطب والصنبائم

﴿ حامض خليك ﴾

هو سيال صاف لالون له يتبلور في ايام الشتاء اذا كان صرفا ذو راقحة حادة خصوصية كاو بخاره يشعل بلهيب ازرق بيتص ماه من الهواء • واذا تجفف فهو جوهر الحل

استصحر بترك خرق برميل غير ملآن مفتوع الهواء فيتولد الحل الاعتيادى فاذا استعطر يصعد الحامض الحقيف والعصول عليه صرفا يتبع الحقيف منه بحكرونات الوناسا او الصودا ويحفف ثم يصهر الحلات الذي يتولد فيطرد الماءمنه فيستعطر مع الحامض الحكبينيك ويضاف الى المستقطر خلات الباريوم ويستعطر أيضا والحاصل من ذلك هو الحامض الخليك الصرف وهو يستعمل في الصنائم وفي العلب

﴿ حامض زرنیخوس (آکسید الزرنیخ الابیض ـ طعم الفاد الابیض) ﴾ (سم فتال)

هو جامد ابيض زجاجى طعمه حلو قابض وهو ســـام جدا لا رائحة له صــر الذوبان بالـــاء واذا طرح على جر ينحل ونفوح منه رائحة ــــــــــرائحة الثوم • وهو بتولد كلا احترق زرنيخ بالرواء فهجمع بخار الحامض الزرنيخوس على هيئة مسعوق ابيض وهو يستعمل في الطب وفي الصنائع

﴿ حامض طرطريك (حامض الطرطير) ﴾

هو هيئة بلورات كبيرة شفافة لا رائحة له طعمه حامض مقبول يذوب في المساء البارد ، وهو موجود طبعا في عصير العنب والتم الهندى ، فتى استمر عصير العنب و الحبّر يرسب منه الطرطير اي ان في طرطرات اليوناس ، فيؤخذ ويذاب في ما، غال ويصاف اليه مسعوق الطباشير حتى يبطل الفليان فيصاف اليه مذوب كلودود الكلس فيرسب ، يؤخذ الراسب ويصاف اليه حامض كبريتك فيتولد كبريتات الكلس فيرسب ، والحامض الطرطرك بيق ذائبا في السيال فحفف و قبلور

وهو يستعمل في الطب وفي الصنائع

﴿ حَامِضَ كَبُرِيقِكَ (دَيْتِ الزَّاجِ) ﴾ (سام)

هو سيسال زيتي لا لون له ولا رائحة تغيل طعمه حامض كاو بيص رطوية الهو اه واثنا اصنيف اليه ما. يسخن المزيج • يسود اذا خالطته مواد آلية عهما كانت كينها قليلة وهو على ثلاثة اشكال

الأول الهيدراتي وهو التجارى الدارج · والنانى يقال له النوردهوسنى ويعرف لمسلمش الكبريتيك المدخن · والثسالث غير الهيدراتى اى الصرف الحسال من الماء تماما

اما الشكل الاول فيستصفر باحراق كبريت وانشال بخاره الى غرفة مبطئة برصاص فى اسفلها ماه وباجاه نيرات البوتاسا مع حامض كبريتيك وادخال بخسار المحامض النيريك بحل نيرات البوتاسا ويتركب معد مكونا كالفرائد المحامض النيريك يحل نيرات البوتاسا ويتركب معد مكونا كبريتات البوتاسا ويفاد الحامض النيريك يصعد ما احراق الكبريت فيولد غاز حامض كبريتوس وماه وهواه فيأخذ الحامض الكبريتوس اكسيمينا من الحامض النيريك ويصير حامضا كبيمينا من الحامض النيريك ويصير حامضا كبريتوس المنجينا من الحامض النيرة ويجفف فى اوعيد رصاص

والشكل الثانى الى الحامض الكبرنيك النوردهوسنى يستصضر باستمطأر
 كبريتان الحديد اى يحمى فى اناييق فحار منصلة بقوابل مبرد فيها ما قليل فيصمد
 لحامض ويجمع فى القوابل

﴿ والشكل الثّالث ﴾ اى غير الهيدر الى يستصمر باستقطار الحاحض الكبريّبك المدخن على حرارة قلبة فجمع بالقابلة المبردة عادة طيسارة على هيئة بلورات بعض وهي الحامض المطلوب

والحامض الكبرينيك المدخن كثير الاستعمال في الطب وفي الصنائع

﴿ حامض كبريتوس ﴾

هو غاز لا لون له دو رائحة خاتفة غير غابل الانتصال يعلق اللهب يبيض بسخى المواد النباتية والحيوائية واذا دوب فى الماء وعرض مذوبه على الهواء يبحص عنه السيجينا فيتولد حامض كبريتيك

يستَصْعَر بَاحْرَاق كبريت في اكسيچين او في هواه · او باحاه كبريت ومركب اكسيچين وهاك صفة العمل

ضع فى البيق من زجاج زئبقا او برادة نحاس احر وحامضا كبريتيكا ثقيلا اجزاء متساوية واحم الالبيق على الرخفيفة واجع الفاز المتصاعد فوقى زئبق و وما يتى فى الابيق هو كبرسات التحاس او كبرسات الزئبق حسب المعدن المستمل

وهو كثير الاستعمال في الصنائع وفي الطب خصوصا لمصالجة الامراض الجلدية

﴿ حامض ليمونيك (حامض الليمون) ﴾

هو على هيئه" بلورات شفافه "طعمه حامض مقبول لا رائحه" له يذوب فى المساد وفى السبيرتو • وهو موجود فى الليمون والبرنقال والكباد والكرز وما شساكل فلك وقد يمكن استخلاصه من جميع الاتمار المذكورة غير انه لا يستخلص اعتياديا سوى مى الليمون وهاك كيفيه" العمل يوخذ عصير الليمون ويشع على النار بالطباشير ليصير يقوام خثر فيتولد ليمونات الكلس فيرسب مثم يوخذ الراسب ويضاف عليه ماه وحامض كبريبك محفف چلل وزنه ثلاث مرات ماه ويترك هكذا ١٠٤ ساحة تم يمد بماء ويترك ليرسب فيرشع ويجفف السيال ليصير بقوام شرابي فيترك مدة ايضا ويصني ويجفف فيبلور

وهو مستعمل في الصنائع وفي العلب

﴿ عامض نيتريك (عامض اذوتيك _ ماه القضة) ﴾ (سام ً)

الحامض النبتريك على ثلاثة الشكال ﴿ الاول ﴾ غير الهيدراتي وهو جامد على هيئة بلورات لاممة غير ثابتة يُصول عند حضور الماء الى الحامض الهيدراتي يستحضر بامرار مجرى من فاز الكلور الجاف على نيترات الفضة الجاف

﴿ وَاللَّهُ ﴾ الهيدراتي وهو الحامض النبتريك المدخن - هو سيال مدخن لا لون له نقيل كاو يصل بالنيو. يفسد المواد الحيوانية ويلونها بلون اصغر

يستحضر بالتقطار حامض كبرينيك و بيترات البوتاسا بإجزاء متساوية في انبيق موضوع في جام رملي فوق تار وجمع الحاسف المستقطر في قابلة موضوعة في ما بارد تحت حنفية قصب عليها ماء ايضا ، وما يبق في الانبيق هو كبربنات الموتاسا

﴿ والنَّالَ ﴾ الحامض النبرّيك التجارى وهو ما سوى الحامض المدخن بمزوجاً عقدار من المساه • وهو سميال ابيض او مصغر قليلا لوجود حامض النبيروس فيه ذو رائحة حادة طعمه حامض كاو • وهو كثير الاستعمال في الطب وفي الصنائع

﴿ تَبِيهِ ﴾ آن الحامض النيتريك التجارى يخالطه احيانا كلور او حامض كبريتيك (يعرف وجود هده الاجسام بتوليد الراسب الذي يحصل اذا اصنيف الى مذوب يُهرَّاتِ النّضِة بعض نقط من الحيامض الراد فحصه) وبما ان نقداوة الحامض النيترك ضرورية أذا حكان معدا لتركب نيترات الفضة يجب علينا أن ترشد القارئ الى طريقة يستخلصه بها نقيا وهاك كيفية العمل معتمد الحامة ألحارى في النبة والمدعل حام وما ومستقط وعندما لا بعدد

يوضع الحامض التجارى فى اتبيق واسع على حام رملى ويستقطر وعندما لا يسود يتولد راسب باضافة المستقطر الى مذوب نيترات الفضة يجمع الحامض فى قابلة مبردة بجزيج مجلد • ويرفع الانبيق عن النار قبلاً يتقطر السيال الذى فيه تماما

﴿ حامض هيدروكلوريك (حامض كلورهيدديك ـ حامض ﴾ ﴿ مورياتيك ، روح الملح ﴾

(سام)

هذا الحامض على شكلين ﴿ الأول ﴾ غير الهيدراتى وهو فأز لا لون له ذو رائحة حادة خصوصية طعمه حامض كاو يظهر منسه بخسار في الهواء الرطب غير قابل الاشتمال يطفئ اللهيب ويتحول الى سميال بالبرد ويذوب في الماء بكثرة فيتكون حامض هيدروكلورث هيدراتي اى الحامض الدارج

يستون عاصل سيدودوريك سيدرى و مصطن معارج يستصفير بوضع ٣ اجزاء من ملح الطعام و ٥ اجزاء من الحامض الكبريتيك وجزءين عاء (يحب مزج الحامض بالماء اولا وتركهما حتى يبردا) في انبيق واسع على حام رملي ويجمع الفاز فوق زئبق لانه ينوب في الماه

﴿ وَالنَّانَى ﴾ أَى الهيدراتى الدارج هو سبيال صافى لا لون له أما التجارى فصغر اللون أذ يخالطه حامض كبرينيك وكلورور الحديد وحامض كبريتوس يستعضر كالسابق غير أن الفاز يحمع فى قابلة مبردة بمزيج مجلد • مكل سعة اجزاء ماء تكون عشرة اجزاء حامضا هيدراتيا مشبعا • وهذا الحامض كثير الاستعمال فى الطب وفى الصنائم

مز ثالث أكسيد الحديد (سيسكوى آكسيد الحديد _ احر) ﴿ انكايزى _ فتقطار) ﴾

يعرف العديد ثلاثة أكاسيد ولا نتكلم هنا سوى عن الاكسكسيد الثالث المعروف بالاحر الانكليزى • مهو احمر قائم لا يذوب في الماء يستصمر يتكليس كبريتات الحديد ويستثمل فى الصنائع لاصطناع الادهسان ولتبردخ المعادن والزيباج

﴿ خلات الحديد (علات اول آكسيد الحديد) ك

هو سيال أسمر اللون طعمه قابض واذا احمى يُصل ويصعد حاصل خليك و ببقى اكسيد الحديد

يستعضر باشاع مامض خليك خفيف سيسكوى اكسيد الحديد الهيدراتي على حرارة قلية • وهو يستعمل في العلب والصنائع

﴿ سيانور الحديد (هيدروسيانات الحديد ـ ازرق پروسيانى) ﴾ هو ازرق اللون كالنبل على هيئة كموب اذا كان غير نق ، ويتنتى بسعقه واضافة حامق هيدروكلوريك اليه تتذويب اكسيد الحديد الذى يخالطه ، لا يذوب فى الحامض الكبريتيك غير أنه سقد لونه

يستحضر بامشافة منوب سيائور الحديد والبوتاســـا الى منوب ملح حديدى وهو كثير الاستثمال فى الطب (غير سام) وفى الصنائع

﴿ سياتور الحديد واليوتاسا ﴾

هو على هيئة بلورات صغر اذا عرض على الهواء بخسر بعض ماء تبلوره وبييض و يذوب في اربعة اجزاء ما باردا ولا يذوب في السيرتو

﴿ كَرُبُونَاتُ الْحَدِيدِ (كَرَبُونَاتُ أُولُ أَكْسِيدُ الْحَدِيدِ) ﴾

يستعضر بإضافة كريونات قلوى الى مذهب ملح من الهلاح اول أكسيد الحديد على أنه اذا عرض الهواء المسكروى الرطب بيمس السيمينا ويتحول الى سكوى اكسيد الحديد وهو موجود في الطبيعة في الدانسان الحديد وفي بعض المياء المدنية

﴿ كَبِرِيتَاتَ الحديد (كبريَّاتَ أُولَ أَكْسِدُ الْحَدِيدِ - الرَّاحِ الاخضر) ﴾ هو على هينة بلورات خضر شفافة نزهر في الهواه وتكتمي اكسيد

يستمصر بتنويب برادة حديد في الحامض الكبرينيك المخفف ثم يغلى السيسال حتى يتطاير بعض مائه ويترك فيتبلور · واعم ان اقة من برادة الحديد تعمل خمس اقات كبريتات · وهوكنير الاستعمال في الصنائع وفي العلب

اما كبريتات الحديد التسادرى فيستصمر بإضافة ١٤ جزءا من الحامض الكبريتات الديد السيال بخفف بهاء فليل ويضاف اليه حيثذ ١٠ اجزاء كبريتات التشادر ويترك فيثبلور كبريتات الشادرويترك فيثبلور كبريتات المحدد التشادري

﴿ كاورور الحديد (اول كاورور او هيدروكاورات الحديد) ﴾ هوعلى هيئة بلورات خضر يتص رطوبة الهوا، فيندى ويتأكسد بالهوا، يستحضر بتنويب برادة حديد في حامض هيدر وكلوريك ويجنف السيال فيتبلور

الكلورور

﴿ نِتَرَاتَ الحَديد (نِتَرَاتَ سِيكُوى أَكْسِيد الحَديد) ﴾

هو سبال احر. بستحضر بانسافة حامض نيتربك مخففا فليلا الى برادة الحديد

﴿ تَحْرَ بُهُ

هو جامد اسود لامع كسره زجاجى طعمه مر لا يذوب فى الماه يرتخى بالحرارة

يأتهب بسهولة ويتصاعد منه اذذاك دخان كنيف ورائحة حادة خارقة وهو كثير الوجود في جوف الارض و كثيرا ما كان للصريون يستملونه لتعنيط موتاهم وقد كان سابقا كثير الاستعمال في الطب اما الآن فلا يستعمل الا في الصنائع

﴿ الدودة النشادرية ﴾

تسقضر بعصق جرء من الدودة ويوضده في صحن وباضافة جزءين من سيال النشادر اليه ثم بتعلية التحن وتركه هكذا يومين ثم بتعريض التحن لحرارة قليلة عركا الى ان يصير ما فيه كالمجون الجامد القوام فيؤخذ وعد على لوح من خشب ويترك في الشمس ليجف تماما ثم بعصق. ثانية وهو كير الاستعمال في الصباغ

﴿ دكسترين ﴾

هو ملى هيئة مسحوق ايمن مصفر يشبد دقيق الذرة لا رائحة له يذوب في الماء البارد ، مذوجه لا يتلون بلون ازرق اذا اضيف اليه قليل من صبغة اليود كما يحصل في مذوب الشا

يستصضر باغلاه النشا مدة مع ماه مجمن بالحامض الكبرينيك ثم يضاف كربوئات الكلمى الى السبال لاجل اشباع المامض ثم يرشع ويجفف

او بلجاء النشا فى فرن فيتحول اكثره الى دكست سترين فيصل بها. ويصنى ويجنف السيال و وهو كنير الاستمال فى الجراحة وفى الصنائع خصوصا فى الصباغ لطبع الاقشة

و ذهب که

هو معدن اصغر او هجر قليلا قابل التعلرق والسعب اكثرمن سارٌ المعادن لا يتأثر من ســائر الحوامض سوى بالحامض الشيروهيدروكلوريك ولا يتأثر لا بالماء ولا بالهواء مجما كانت الحرارة ، فحيمة خس عشرة مرة فية الفضة ، وهو موجود قى الطبيعة على هيئة تبر فى رمل بعض الأنهر او على هيئة قطع مختلطة مع اسكسيد الحديد او مع فضة او پلاتين او نصلس او استيون ، ويستخلص بسعق مدته وبانسافة زئبق الى السعوق فيتولد ملغ من الفضة والذهب والزئبق ثم يحمى فيطرد الزئبق وبيق الذهب بمزوجا بالفضة فيصمى المزيج مع ملح العلمام ومسعوق الخزف فتحول الفضة الى كاورور وتنفرد عن الذهب فيؤخذ الاخير ويذوب فى حامض بيترو هيدروكلوريك ويضافى الى المذوب الله كبرسات الحديد وقابل من الحامض الهيدروكاوريك فيرسب الذهب متعوق اصغر

﴿ آکسید الذهب ﴾

هو مسهوق اسمر اللون . يستصضر بتعليل جزء من اول كلودور الذهب باربعة اجزاء منتيسيا على حرارة قليلة نم يفسل الراسب ويجفف مجبوبا عن النور ولاستحضاره طريقة ثانية وهي ان يفلى ملوب كلودور الذهب مع كر بوئات العمودا نقيا و يؤخذ الراسب و يحمى مع قليل من الحامض الكبريتيك و ينسل بعد ذلك و يجفف

اما اكسيّد الذهب اللازم لتلوين المين فيستحضر بالطريقة الآكية · استحضرُ اولا الحامض النيزوهيدر وكلوريك بالقادير الآكية

جزء ١٦ ونصف حاص هيدروكاوريك

ه ۱۰ وربع حامض نيزيك

امرج • ثم نوب ١٠ قحسات من الذهب الخالص فى ٣ دراهم من المريح المدكور وعندما يتم الذوبان(على البارد) حلّ ما حصل فى عشىر المات ماه فيكون لون الماء اصغر "بنة"

ودُوب من جَهَةُ ثَانية درهم رقائق قصدير نق في ٦ دراهم من المزيم الحامض المذكور مضافا البها درهم ماه مستقطر معنيسا ان توضع الوعاء المزمع ان يتم فيه التذويب داخل وعاء آخر فيه ماه بارد و ان لا تضيف رقائق القصدير الى الحامض سوى قطعة فقطعة اى آنه عنسدما تذوب به قطعة تضع خلافها وهم جرا الى النهاية • وعندما ينوب القصدير غاما يزل الرائق وينزك المسحوق الاسود الذي تولد ثم اصف محلول القصدير الرائق الى محلول الذهب نقطة فتعلة محركا • ثم يجمع الراسب وينسل بماء غلل فيكون لونه كلون النبيد وهو المعروف بالراسب الفرفري لكاسيوس

و كلورود الذهب (هيدروكلورات اموديات الذهب) ﴾

يستحضر بتنويب الذهب في الحسامض النهتروهيدروكلوريك وتجفيف السهسال فيوقف العمل حلما تظهر بلورات في السيال البسارد • وقد تكلمنا عن كيفية السحضاره في باب التلبيس

﴿ رَسَاسَ ﴾

هو معدن ازرق ذو لمعة معدثية اذا قطع حدينا ويكدر في الهواء · لين سهل الاصهار · موجود في العلبيمة على هيئة كبيرتور تخالطه غالبا فضة وكبفية أصخلاصه هي ان يحمى الكبريتور فبحول بسضه الى حكبريتات الرصاص وبيضه الى اكسيده ثم يقطع عنه الهواء ويحمى الكل الى درجة عالية فيفلت الناز وبيق الرصاص

﴿ آكسيد الرساس (ثاني آكسيد الرساس - سيرقون) ﴾

هو على هيئة معصوق احر زاه يستصمر باجساء الاكسيد الاول الرمساص اى المرداستك في الهواء يدون صهره ·

وهو كثير الاستعمال في الصنائع خصوصا للدهان

﴿ خلات الصاص (ملح الصاص _ ملح زحل _ سكر الرصاص) ﴾ (سر)

هو على هيئة بلورات ملتصقة ببعضها بيضاء تزهر بالهواء طعمه حلو وقابض معا ينوب في الماء ويتولد راسب أبيض اذا حكان الماء غيرستقطر واذا احمى

يتصاعد منه خل وبيق اول اكسيد الرصاص اى مرداستك . يستحضر بتذويب اول اكسيد الرصاص في الحاحق الخليك الخفيف . وهو كيثير الاستعمال في الطب وقلية في الصنائم

﴿ كربونات الرساس (اسيداح) ﴾

هو على هيئة محموق ابيص ثقيل لا والمحدث ولا طع عمي قابل الذويان بالماء • وهو موجود في الطبيعة مخالطا معادن اخر

يستحضر صناعيا بارساب خلات الرصاص بمُدُوب كرونات قلوى • او بوضع رقائق من رصاص فرق اوعية بها خل و طمرها هكذا تحت زبل وبترك منه فيتولد اولا الخلات ثم الكربونات بواسطة الحامض الكربونيك للتكون باختمار الزبل • او بتذويب أكسيد الرصاص فى حامض خلبك ثم ينفذ بالمذوب حامض كربوئيك

وهو كثير الاستعمال فى الصنائع خصوصا فى الدهان على أن جميع ال**نماة فى** معامل هذا الصنف كثيرا ما يعتربهم الفوانيج الرصاسى المعروف بقوانج الدهانين

> ﴿ سیانودالرصاص ﴾ (سام)

هو على هيئة ملح يستصضر بإضافة منوب سيانور البوتاســــا الى مذوب خلات الرصاص فيرسب سيانور الرصاص غيرقابل الذوبان فيجمع ويجفف

﴿ هيو كبريتيت الرصاص ﴾

يستصضر بإحاء ٥٠٠ جزء من كربونات الرصاص و١٥٠ جزءا كبربتا ويحرك المزيح لتفله الهواء فيستصل الكبريتور الى كبريتيت فيذاب فى ماء ويرشح ويشلى مع مقدار من الكبريت ثم يرشم ثائية وبجفف فيتبلور الهبيو كبريتت

﴿ زئبن ﴾

هو معدن ماثل لامع تقيل اذا اجمى يحول الى بخار ، وهو موجود في العلبيعة على هيئة الكبريتور المعروف بالرنجفر ، ويخلص باجاء الكبريتور في البيق حديد مع قطع حديد او كلس فيتصاعد الرئبق ويجمع في غرفة باردة ثم يصنى بواسسطة جلد ، وكثيرا ما يخالطة قصدير او رصاص ويستدل على ذلك أنه اذا طرح منه على سطح ملس تكون كرياته ذوات اذباب مستطيلة والسصول عليه نقيبا ينوب في حامض وبترك ٢٤ ساحة فيتولد نيزات الرئبق فضاف اليه اذ ذاك مسادن اخر فيصد معها الحامض وبنرد الرئبق خلاصا

واعلم ان بخار الزئيق ومركباته يدخل الجسم بالامتصاص وكثيرا ما يصيب النطة فيه ارتجاف وارتماش يعرف بالفالج الزئيق · والزئيق ومركباته كثيرة الاستعمال في الطب وفي الصنائم

> ﴿ نيترات ثانى اكسيد الزئبق السائل ﴾ (سم)

هو سائل صاف زيت الفوام بلون المواد الحيوانية يلون بنفسجى محمر واذا ذوب فى الماء يتولدراسب ابيض ويخنى الراسب اذا اضيف الى المذوب بضع نقط من الحامض العكبريتيك أو الحامض النيتريك ويكون المذوب بعد ذلك صافيا

يستحضر بندويب مقدار من الزئبق فى مثل وزنه مرتين حامص بيتريك مدخن على نار لطيفة ويترك المنوب على النار الى ان يبطل تصماعد البخار الاصغر وقد يمكن الحصول عليه متبلورا غير انه فى العمليات المذكورة فى هذا الكتاب يلزم سائلا ، وهو يستعمل فى الجراحة كاريا وفى الصنائم

﴿ ثَلْقُ كُلُودُورُ الرَّبْقِ (السَّايَمَانِي) ﴾

(سام جدا)

هو ایمن بلوری بنوب فی ٦ اجزاء ماه بارد او ٣ اجزاه ماه مخن بنوب بسهولة

في السبيرتو • زلال البيض يولد معه راسبا غير نابل الذويان (لذلك يستممل صده اذا ميم احد مه)طعمه حاد مكروه

يستمضر بفعل الكلور بالزئبق او بتذويب اكسيده الاجر في الحامض الهيدروكلورك معنا فيبلور هذا الرك عندما يبرد السيال ، أو باستعمار مربيج من كلورور الصوديوم وكبريتات أكسيد الرثبق الاحمر في قتينة كبيرة على حام رملي فيتصاعد الثاني كلورور ويجمع على جوانب أعلى القنينة وهو كثير الاستعمال في الطب والصنائع

﴿ كىرىتورالرَثْيق ﴿ ذَنْجِفْرٍ ﴾ ﴾

هو موجود في الطبيعة على هيئة قطع حرا. قاتمة واحيــــاً! سمرا. واذا محقث يكون لون صصوفها أحر زاهيا

ويستمضر صناعيا نوع مند أشد حرة يعرف بالغرمليون يصتع بسطق ٣٠٠ جزء زُّبقًا و ١١٤ جزءًا كبرشا و ٧٥ كرونات البوناسا و ٤٠٠ ماء فهو اولا اسود ثم يحمر يستعمل في الطب وكثيرا في الصنائم

﴿ زدنیم٠ ﴾

هو جامد مزرق اللون ذو لمان معدني بلوري الهيئة بكمد لونه اذا عرض الهواء اذا احمى يتصاعد ، وأعمة بخاره تشبه والمحة النوم ، هو غير سام ولكن جيع مركباته سامة جدا يذوب في الحامض النيتربك فيتولد حامض زرنيخوس • وهو موجود في الطبيعة بمزوجا بالحديد او الكويلت او النصاس او القصدير ٠ فاذا احيت هذه المادن يصعد الحامض ازرنضوس فيصمع على جوانب المداخن على هيئة مسحوق ابيض فيحمى هذا المحوق مع مسحوق الغيم في البوبة طويلة فيصمد ازرابخ المعدني ويجمع على جوانب الانبوبة

مَوْ كَبُرِيْتُورَ الزنيعِ · (طعم القار الاصفر) ﴾ (mla)

هو جامداصفر لا رائمة له ولا طع لا ينوب في المساء يتصاعد بالحرارة • وهو

موجود فى الطبيعة ويمستحضر صناعيا پرسبه من مذوب الحامض الزرنيخوس منمنا بواسطة الهيدروجين الكبرت • وهو مستعمل فى الصنائع وفى الطب

﴿ سليكون او حامض سليسيك ﴾

هو كثير الوجود في الطبيعة على هيئة رمل وصوان ولا يستعمل لعمل الزجاج الهنت سوى على هيئة رمل ينمرط ان يكون بغاية ما يمكن م النقاوة ويعرف غالبا أنه فق بجمرد النقل اله فاذا كان متساوى البياض على هيئة بلورات صغيرة شفافة يختق العامل ان المينا أو الزجاج المصنوع برمل كهذا يكون بغاية الجودة اما اذا كان في الرمل بعض حبيبات غير متبلورة ولاحة أنهما كان أييض الما اذا كان في الرمل بعض حبيبات غير متبلورة ولاحة أنهما كان أييض يستخلص منه بواسطة المسل فلنك يوضع الرمل في وعاه مع ماء و يحرك فالمواد الغربة تطفو على سطح المساء فيهرق هذا ويوضع خلافه الى ان ينغلف الرمل

وبعد غسل الرمل كما تقدم ينشف اولا ثم يحمى الى درجة الاجرار ومحفظ بعد ذلك الى حين الطلب فكون له الصفات المطلوبة لعمل المين

﴿ صوديوم ﴾

هو معدن ايض فضى لين بتأكسد سريعا فى الهواء اذا ألنى فى ماه سخن بشمل ولهيبه اصغر اللون وهو كثير الوجود فى الطبيعة على هيئة كلورور الصوديوم فى المياه المالحة وفى النبات ولاسبا فى الاعتباب البحرية على هيئة كربونات المسودا

يستحضر بتذويب ستة اجراء كر بونات الصودا غير الهيدراتي في ماه فاتر ويضاف الدل ثم يوضع المزيح في مناه فاتر في المدين المدين المدين المدين المدين حديد له اثبوبة داخلة في وعاءفيه نفط ويحمى الى درجة البيساض فيستقطر الصوديوم ويسقط في النفط

﴿ صودا كاو (أكسيد الصوديوم حيدراتي) ﴾

يستحضر باطفاء ٨٠ بيزه اكلساحيا وبحلها في ١٦٢٠ بيره ماه ثم يضاف الى المحلول ٢٠٠ برز ماه ثم يضاف الى المحلول ٢٠٠ برز كر يونات الصودا ويغلى المزيج قصف ساحة فى قدر من حديد مداوما التحريك ومعوضا عن المله المتطاير بخارا ثم صف المغلى و افسل الراسب واضف ماه انفسل الى المصبى وجففه تماماً فى وعاه فضة ثم ذوب الحاصل الجامد فى مثل وزنه ثلاث مرات ماه واثركه برهة ثم صغه ايضا واحتفل المصنى فاته المطلوب وهو يستعمل فى الجراحة كاو وفى الصنائع خصوصا لعمل الصابون

﴿ صوداً ﴿ قَلَى ﴿ قَطَرُونَ ﴿ تَحْتَكُرُ مِنَاتَ الصَّوْدَا ﴾ ﴾

هذا النوع موجود بالتجر بثلاث درجات متفاوتة القوة من حيث الفعل القلوي • ﴿ قَالُنُوعُ الْأُولُ ﴾ يَعْرَفُ بَالْقَلِّي وَمُحْصِلُ مِنْ حَرَقَ بِنَصْقُ الْأَعْشَابِ الْجَعْرِيةِ ثُمّ باصهار الرماد الذي عندما يبرد بجف وهو القلى المطلوب وتخالطه أذ ذاك موأد غربة مثلكلس وفحم واكسيد الحديد ولذلك فعله القلوى اقل مما هو في التوعين الاخيرين ﴿ والنوع الناني ﴾ القطرون وهو موجود في الطبيعة على سطح الارض في بعش الامأكن خصوصا في البلاد المصرية والسمورية والهندية ومخالطه كاورور الصوديع ومواد آخر ترابية ﴿ والنوع النالث ﴾ اى تحت كر يونات الصودا وهو افوي الاتواع الثلاثة ضلا قلوبا فيستصضر صناعيا بتعليل كلورور اوكبريتات الصودا وهو على هيئة بلورات كبيرة شفافة سهل الذوبان في الماء البارد يزهرني الهواء • وكينية أشخضاره هي أن يوضع من كلورور الصوديوم على بلاط فرن ويحمى ثم نضاف عليه من فقعة في سقف الفرن مثله وزنا من الحامض الكبرشيك فمحمول ألملح انى كبربتات الصودا ثم يسحق الكبربتات وبيزج بنل وزنه كلسا ونصف وزنه فجا مسعوة ويحمى في كور الى درجة الاصهار ويحرك دائما الى ان يتم الحل والتركيب ثم تؤحذ المادة المصهورة وتترك الى ان تبرد ثم تكسر وتنسل عاء ويجفف السيال ثم يكلس مع نشارة خشب فأخاصل هو كر بونات الصودا الصارى

واذا نوب هذا اللح فى ماء سخن ورشم وترك حتى يبرد ينبلور منه الكربونات الصرف على هيئة بلورات صافية وهو كثير الاستعمال فى الطب وفى الصنائع

﴿ ثَالَىٰ كربوات العبودا ﴾

هو على هيئه "قطع أسخَّصِة بيضاء طعمه قلوى ينوب ق٦٥ مرة مثل وزنه ما. وهو موجود فى بعض مياه معدنية وعلى شطوط بعض اللهميرات ويسمى حيثة نطرونا

ويستمصّر بأنفاذ عجرى سامض كروئيك فى منوب تحت كربوئات الصودا وكلا تولد ثانى كربوئات يرسب فى قعر الوعاء الذى فيه الملوب فيجمع • وهوكثير الاستثمال فى العلب وفى الصنائع

﴿ ثَلَى بُورات او بُورات الصودا (تَتَكَالَ او تَنْكَار) ﴾

هو على هيئة بلورات كيوة شفافة بزهر فى الهوا. يذوب فى ١٠ مرات مثل وزنه ماه باردا • اذا التى على معدن حام يذوب ويذوب اكسيد المدن ولذلك يستعمل مسيلا او لاجل الاعانة على إلحام بحض المادن ببعض اذ يحتفظ السطح الذى بتصد الحامه من التأكسد • وهو موجود فى الطبيعة فى يلاد أميريكا • ويستحضر صناعيا باصافة كريونات الصودا الى الحامض البوريك • وهوكثير الاستعمال فى الطب وفى الصنائع

﴿ خلات الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات شفافة لايتائر فى الهواء ينوب فى مثل وزنه ثلاث مرات ماه باردا قليل النويان فى السيرتو و اذا احيث بلوراته تخسر ماء تبلورها ويعرف اذ ذاك يخلات الصودا المصبوب

يستصصر باشباع الحسامص الخليك الحقيف بكربوئات الصودا ثم يرشيح السيال ويبغف في وعاء فضة وعندما يبرد بدلور وهو يستعمل في الصنائع وفي العلب

﴿ فصفات الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات شنافة لا رائحة له يزهر سريعاً في الهواء ويذوب في المساه البسارد أكثر منه في السفن واذا اصيف مذوبه الى مذوب ثيرًات الفضة يتولد راسب اصفر

يستصضر بإضافة حامض كبريتيك الى رماد العظام فيتولد كبرسات الكلس وثانى فصفات الكلس فصفات الكلس معنف اذ ذاك السيال فيتبلور فصفات الصودا وهو كثير الاستعمال في الطب وفي الصنائم

﴿ كبريتات الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات تشبه بلورات كبريسات المنتيسيا وطعمه اقل حرورة منه يزهر فى الهواء يذوب فى الماء البارد • وهوكنير الوجود فى بعض المياء المالحة ويستحضر صناعيا باشباع الحسامض الكبرينيك بكر بوئات الصودا ثم بمجنيف السيال فيتبلور الكبريتات وهوكثير الاستعمال فى الطب مسهلا وفى الصنائع

﴿ كبريتيت الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات سفافه يزهر سريما فى الهواه ، عديم الرائحة طعمه منق ومالح قليلا سريع الذوبان بالمساء يأخذ أكسجين الهواء ويتحول الى كبريتات ولاجل استحضاره يصنع مذوب مشبع من تحت كربونات الصودا فى الماه وينفذ فى المذوب بجرى من غاز حامض كبريتوس الى ان لا يمود يلون السائل ورق الكركم (ورق نشاش ابيعش منطس بمنلى الكركم ومنشف) بلون احرولا ورق الخيس بلون ازرق م بم يترك السيال فيتبلور اذا كان مشبعا والا فيوضع على حرارة قليله ليتطاير عنه قليل من الماه ويترك فى محل رطب فيتبلور وهو كثير الاستعمال فى الصنائع خصوصا فى التلبيس

﴿ ثَانَى كَبِر يَتِيتِ الصودا ﴾

منظره كالسابق وعلوله يحمر ورق المتمس الازرق وهذا اللح يخسر رويدا رويدا جوهرا من الحامض ويتحول الى كبريتيت وبعد ذلك يكتسب اكسيجينا من الهواء ويقول الى كبريتات

ويستصضر باتفاذ مجرى من غاز الحامض الكبريتوس فى مذوب كبريتيت الصودا المتعادل الى ان يحمر ورق المتمس فيترك السيال فيتبلور • ولقد قلنا عندما تكلمنا عن التغضيض بالتخطيس (فى بلب التلبيس) الله يلزم العامل أانى كبريتيت الصودا ماثلا لتركيب منطس فضى يفنيه عن البطارية وعن سيانور البوتاسا • وتقول الآن ان ثانى كبريتيت الصودا المذكور اعلاه قبل ان يتبلور هو النوع المطلوب

﴿ هيوڪبريتيت الصودا ﴾

هو على هبئة بلورات كبيرة شفافة اذا احمى يتحول الى كبريتات الصودا وكبريتور الصوديوم و يستحضر بانفاذ مجرى من فاز الحامض الكبريتوس فى مذوب كر بويّات الصودا ثم يضاف الى المذوب كبريت ويحمى قليلا مدة ايام ثم يجنف السيال فيتبلوز الهبيو كبريتيت

أو بتجنيف ٥٠٠ جزء كر بوئات الصودا وبمحقها ومزجها مع ١٥٠ جزءا من الكبريت محصوقاً ايضا ثم بلجاء المزيح الى درجة الاصهار معنيا بتحريك المزيج كى يصله الهواء فيتحول الكبريتور المتولد الى كبريتيت ذوب هذا اللح فى الماء ورشحه ثم اغله مع مقدار من الكبريت ثم رشيح السيال وجففه فيتبلور الهييو كبريتيت وهو كثير الاستعمال فى الصنائع وخصوصا فى الفوتو فرافيا

﴿ كلورور الصوديوم (الملح الاعتيادى _ ملح الطمام) ﴾

هو ملح معروق عند كل الايم · وهو كثيرالوجود في الطبيعة في مياة البحر ومياه بحيرات مالحة *** T. T. T.

يستحضر بتجفيف المياه الموجود فيها فيتبلور اللم على هيئة بلورات شفافة تتعرفع اذا طرحت فى النار • فالتجارى هو غير نتى ويتنق بتذويه فى مله غال تم بترشيح السيال وتجفيفه وعند ما يتبلور تؤخذ البلورات وتفسسل بماه بارد وتمد فى محل حار لنشف فتحفظ وهو كثير الاستعمال فى الطب وفى الصنائع

ہ طرطیر کے

قد يسيمون طرطيرا مادة ترسب في البراميل او القنافي الموحى بها النييذ ويكون لونها اما احبر او ايعني حسب لون النبيذ الراسبة منه • وليس الطرطير سسوى ثانى طرطرات البوناسا غير نقى اذ يخالطه طرطرات السكاس وبواد ملونة • طعمه حامض قليلا حسطم النبيذ عسر الدويان بإلماء واذا طرح على جر يحترق وبصعد رائحة كراشحة الجبر المحروق • وبعد أن ينوب في الماء ويتبلور يعرف بملح الطرطير ويكون اذ ذاك على هيئة بلورات بيضاء شفافة • وهو كثير الاستعمال في الصنائم

﴿ فَشَةً ﴾

هى معدن ايعق لامع قابل النطرق والسحب لا يتأكسد فى الهواء ولا فى المساء يفعل فيها الحسامش الهيدروكاوريك قليلا والحامعش الكبرينيك السعفن يولد معها كبريتات · الحامص النميتزيك يذوبها · والفضة الروياص اصلب من الذهب واقل صلابة من النحاس

وهى توجد فى الطبيعة على هيئات مختلفة فتكون مركبة مع الكبريت وممزوجة مع كبريتور الرصاص والاشيمون والزرنيخ

وتسخلص بتلفمها مع زئبق فيسحق المدن وبيزج معد ملح ويحمى فيصول الكريور الى كاورور فيوضع الكل في براميل ماء تدور على محاورها فيهما قاضع حديد وبعد ادارتها مدة يحمول كاورور الفضة الى فصة معدنية ويتولد كاورور الحديد ثم يصاف اليه زئبق فيتكون ملغ فيتصنى بواسطة قاش متين ثم يستقطر فيتصاعد الزئبق وتبقى الفضة

واذ يتوقف على تقاوة الغضة نجاح العمليات التي يدخلها علم من املاح هذا الممدن مجب علينا ان ترشد القارئ الى الطريق الاسهل لتنقينها فنقول

اذا كانت الفضة بمزوجة بنحاس تتنق باصهارها مع كية من الرصاص ثم تبرد المزيج ينتة وتصيد على هيئة اقراص قصمى الاقراص الى درجة كافية لاجل اصهار الرصاص ولا تكنى لاصهار الفضة فسيل الرصاص ويحمل الفضة معه ثم يصهر فى كور فيناً كسد الرصاص ويسيل الاكسيد ويجرى عن الفضة

عميصهر في دور فيا نسد الرصاص ويسبل الانسيد ويجرى عن الفضد غير أن الفضة المتفاة بهذه الطريقة لا تكون نقية الى التمام والمصول عليها بتفاوة نامة فوبها في الحامض النيريك و أذا خالطها تحلى يكسب المذوب لونا ازرق و أذا خالطها تحلى يكسب المذوب و أضف المنوب مثل وزنه عشر مرات ماه ثم من مذوب ملح الطمام أو من الحسامض الهيدروكلوريك الى أن يبطل الرسوب فيكون قد تولد كلورور الفضة غير قابل الذوبان فيسترد بالترشيح ثم ينسل ويجفف ويضاف اليه مثل وزنه ثلاث مرات من تحت حكر بونات الصودا ويجمي في بوتفة الى درجة البياض وارفع أذ ذلك البوتفة عن النار ودعها تبرد فجد في قدرها الفضة على هيئة وص وتكون بفاية ما يكون من التفاوة

ولنا طريقة اخرى ادبمل مما ذكر وهي ان يغمر الكلورور بهاء ثم يعلق فيه رقاقة توئيا فخصل الكلورور ويتركب الكلور مع التوئيا وتبتى الفضة الخالصة رمادية الدون واستنجية الشكل

﴿ كلورور الفضة (موريات الفضة) ﴾

هوممحوق ابيض لا يذوب فى الماء ولا فى حامض ئيتريك بذوب فى النشسادر السائل وفى مذوب هيوكيونيت الصودا او سيانور البوتاسا يمحل فى النور بالنديج ولذك يلزم حفظه فى قنائى زرقا. او صغراء

يستمضر باضافة كلورور الصوديوم الى مذوب علم من املاح الفضة وهو كثير الاستنمال فى الطب وفى الصنائع

﴿ نيترات الفضة (اذوتات الفضة _ حجر جهنم) ﴾

هو على هيئة صفائم بلورية لا رائحة له طعمه لخايض كاو حدثى مكرو، سريع الذوبان بالماء البارد · اذا ذوب فى الماء الاعتبادى يتولد راسب ابيض هو كلورور الفضة · مذوبه يلون البشرة بلون اسود · اذا عرض على النور ينصل واذا اصهر وصب فى قوالب اسطوائية يتكون المعروف بحجر جهنم

يستحضر بتذويب فضة فى حامض يبتريك ثم يجفف السيال حتى يتبلور عندما يبرد فاذا كانت الفضة نقية يكون النيزات نقيا واذا استعملت فضة المسلمة بخسالط النيزات ثيرات النحاس وهوكنير الاستعمال عند الجراحين كاويا وفى الصنائع

﴿ فصفود ﴾

(سام جدا)

هوجامد مصفر اللون لين مثل الشيع سريع الاشتمال • لا يدوب في المساء بل ينوب في ازبوت والنفط وفي ناني كبريتور الكربون • يعنى في الفلام ويعسمد عنه يخار مضى واتحته تشبه رائحة الثوم وهوسام جدا صنده زيت التربنينا وهو موجود في الطبيعة في البول الانساني وحركبا مع الكلس في العظام وفي بعض العضور والاربة وفي النبات

يستصضر بهزيم ٣ اجزاء من العظام المكلسة وجزءين من الحامض الكبريتيك و٢٠ جزءا ماه و بوضع المزيج في موضع دفى و تركه ٢٤ ساعة فيتولد بالزيج فصفات الكلس وكبرتات الكلس فيضاف اليه ٥٠ جزءا من الماء فيذوب فصفات الكلس ويبيق الكبريتات فيصنى السيال ويجفف في وعاء حديد حتى يصير بقوام المسل ثم يصاف اليه من مسحوق الفيم قدر ربع وزن العظام ٠ وبعد مزج الكل جيدا يحمى الى الجرة ثم ينقل حالا الى البيق فخار فكه داخل في البويه تحاسية فازلة في ماء بارد ويحمى الانبيق شيئا فييا فيصعد الفصفور بخارا ويجمع في الماء العض ويصب في قوالب على هيئة قصبان ويجب حفظه في الغلام مغمورا بهاء

﴿ نَسِيه ﴾ كل الاعمال بالفصفور منها خطر الاحتراق به فيجب غاية الاحتراس منها

﴿ فلورور الكلسيوم ﴾

هوموجود فى الطبيعة على هيئة حجر معروف بحجو مدييشير ويوجد قليل منه في الاستان وفى العظام الحيوائية ، واذا أنحل بالحامض الكبرينيك فى وعاء زجاج يحد الحامض الفاوريك الفالت بسليكون الزجاج مكونا فلورور السليكون ، وبما أن هذا الحامض يحل الزجاج والصينى وجهيع المواد التى يخالطها سليكون واغلب المعادن فيستحضر ويحفظ داخل اوعية من رصاص كون هذا المعدن لا يتأثر به وهو كثير الاستعمال فى الصنائع لحفر الزجاج

الو قصدر كه

هو معدن فضى اللون لين قابل التطرق اذا التوى قضيه غرج صورًا خصوصيا سمى الصوت القصديرى اذا احمى فوق درجة الصهر يتأكسكسد على هيئة مسهوق ابيض كثير الاستمال في الصنائع لصفل المادن والزجاج واذا اصهر وحرك في هاون مع كاورور الصوديوم مجنفا ثم غسل بماء مضن ووضع في علبة تدور على محورها يصبر على هيئة مسهوق اسود يعرف بمسهوق القصدير الاستمال في الطب لطرد الدود

وهو موجود في الطبيعة على هيئة اكسيد وكبريتور ، ويستخلص بسعق معدنه وغسله لاجسل ازالة المواد الترابية ثم يحمى ليطرد الكبريت المختلط معه ثم يصهر بسار النحم فيتولد اكسيد الكربون ويبق القصدير الصرف فيصب على هيئة فشان

وقد تصنع به رقائق كالورق تعرف بورق القصدير وهي كثيرة الاستعسال فى الصنعائع

﴿ كلورور القصدير الاول (هيه روكلورات القصدير ــ ملح القصدير) ﴾ هو على هيئة بلورات بيضاء ٠ اذا اصابه ما. يحمول الى اكسيكلورور القصدير

يستصفسر بتنويب قصدير في حامض هيدروكلوريك على الخرارة ثم يجفف السيال فيتبلور • وهو مستعمل في الصنائع وفي الطب

اما ثانی کلورور القصدیر فهوسیال صاف مدخن لا لون 4 اذا اصیف الیه ثشه ماه بجمد علی هیئة قطمة متبلورة

یستهضر باستمطار جزء قصدیر واربعة اجزاء ثانی کلورور ازئبق او بامرار مجری من فاز الکلور علی قصدیر مجمی و ولایستعمل سوی فی الصنائع

﴿ كادسيوم ﴾

هو ممدن ابيض يشبه القصدير قابل السحب والتطرق اذا احمى كثيرا يشمل قلما يتأكس المجريقيك بدون الماء وهو موجود في الطبيعة بمزوجا مع التوتيا او مع الكبريت ويستخلص باحاء التوتيا الخالطة فيصمد الكادميوم اولا لانه يتصاعد بحرارة اقل من اللازمة لاصماد التوتيا

﴿ برومور الْكادميوم ﴾

هو على هيئة بلورات ابرية الشكل لامعة شفافة يزهر في الهواء يذوب في الماء وفي السيرتو وفي الابنير •

ويسقمنسر بوضع جزءين من برادة الكادميوم وجزء بروم وجزء ماه في فنينة محكمة السد ومحرك المزيح جيدا الى ان يصير عديم اللون فيرشح ويفسل ما بتى من السكادميوم بدون ذويان بقليل من الماء ويجمع السائلان ويوضع بعد ذلك في محل دق الى ان يتبلور وهو كثير الاستمال في الفوتوغرافيا اى تصوير النبيس

﴿ كاورور الكادميوم ﴾

هو على هيئة بلورات ذوات اربعة اضلاع صريع الذوبان بالماء يستحضر بغمل الكلور باكماديوم • ويستعمل في الفوتوغرافيا

﴿ يودور الكادميوم ﴾

هو على هيئة صفائح بيضاد لامعة لا يتأثر بالهواء يذوب فى الماء وفى السيرتو ويستحضر بمزج جزء من برانة الكادميوم وجزءين يودا وعشرة اجزاء ماه نم يجمى المزيج فى حام رملى الى ان يفقد لونه فيرخع ومجفف فيتبلور · او بتحليل مذوب كبريتات الكادميوم بمذوب يودور الكاحميوم ثم مترشيح السيال وتجفيفه فيتبلور ، وهو كذير الاستعمال فى الفوتوغرافيا

﴿ كارمن (لمل) ﴾

هو مادة حمراء زاهية يستفرج من الدودة بالطريقة الآئية تغلى الدودة بماء ثم يرشح المغلى ويضاف اليه ملح طرطير او شبة بيضاء فيرسب راسب احر هو الكارمن المطلوب

﴿ كاوتشوك (صُمعَ لدن) ﴾

هو مادة نباتية لدنة لونها اشتر واحيانا اسمر لا يتأثر بالهوا. يرتخى بالحرارة لا تخرقه الغازات واغلب السوائل لا ينوب فى الما. ولا فى السيرتو ينوب بصموية فى الاشير واسهل منه فى الكلوروفورم والبنزين وكبريتور الكربون و يذوب فى الزيوت الطيارة خصوصا فى زيت التربيتا الصرف اذا تساعد التذويب بالحرارة ويحمل بيثر سوق بعض الانجارفى امريكا ويجمع العصير الذى يسيل من ثاك البثور ويكون اذذاك بلون الحليب ويمدحتى يجف ثم يرخى بالحرارة ومعمل القراصا بشاهد بالتجر وهو كثير الاستعمال فى الصنائع ولعمل آلات واربطة جراحية بشاهد بالتجر وهو كثير الاستعمال فى الصنائع ولعمل آلات واربطة جراحية

﴿ ڪبريت ﴾

هو جامد اصفر يشمل فى الهواء الهيب ازرق ويولد باشتاله الحامض الكبريتوس له طم ورائحة خصوصية لا ينوب فى الماء ولافى السيرتو على آنه ينوب فى البزين وقليل منه فى الزيوت الطيارة والايثير واجود منوب له كيريتور الكربون لائه ينوب منه ٧٣ مى مائة أذا كان صفنا و ١٨٨ إذا كان باردا وهو موجود فى الطبيعة

مركبا وصرفا قالركب فى كبريتات الكلس وكبريتات المغيسيا وكبريتات الباريتا وفى كبريتات الملاية وفى كبريتان المديد وفى كبريتان المراكبن ويستخلص من المواد الغريبة بالاصهار او بالنصيد ولذك يجمى فى البيق فكه داخل فى غرفة وله فوهة خارج الغرفة لادخال الكبريت فيه بدون توقيف العمل فيبق المسجوبات مصهورا فى اسفل الغرفة وعند اخراجه يصب فى قوالب وهو السكبريت العمودى ومنه ما يبق على حيطان الغرفة فيجمع على هيئة معصوق وهو المودى يزهم الكبريت

واما ما يعرف بلبن الكبريت فيستحضر بغلى مسحوق الكبريت فى مذوب پوتاسا كاو ثقيل ثم باضافة قليل من الحامض الكبريتيك فيرسب راسب مصفر هو المطلوب

﴿ ثَانَى كِبِرِيتُودِ الْكُرْمِدَ ﴾ (سام)

هو سيال صافى طيار لا لون له ذو رائحة حادة نتنة كرائحة النوم سريع الالتهاب (فليحترس منه) ويشعل بلهب ازرق طعمه حاد كاو لا يذوب في الماء يذوب في السبيرتو وفي الابير وفي الاجسام الدهنية وهو يذوب اليود والكبريت والمعمود والكاوشواة والمكوتا برخا والاجسام الدهنية والرانجية ولذات هو كئير الاستعمال في الصنائم

يستحضر بامرار بخسار الكبريت على فحم جاف مجمى الى الجمرة ويستلتى فى قابلة مبردة ورائحته مضرة جدا للصناع

﴿ كلسيوم (كلس) ﴾

هو معدن فضى الون سريع التأكسد اذا عرض للهواء الرطب او للماء يتحول الى كلس هيدراتى • وهو موجود بكثرة فى أكسيد وكربونات وكبريتات الكلس يستحضر محل كلورور الكلسيوم بواسطة صوديوم وتوتيسا على حرارة عالية فيستخلص مزيج من الكلسيوم والتوتيا فيحمى في بو نقة الى درجة عالية فيتصاعد التوتيا وبيق الكلسيوم

﴿ اكسيدالكلسيوم اوكلسحى ﴾

هو أبيض يضى فى الغلام قليلا أذا أصابه ما يزيد جرما ويتركب مع المساء ويتحول الى كلس هيدراتى (يعرف أذ ذاك بالكلس الطفأ) يذوب فى المله البارد أكثر من الماء السخن أذا مزج أكسيد الكلسيوم مع رمل يتولد طين البنيان والكلس الذى فيه دلفان يتصلب تحت الماء وجبع الاترمة المخصبة لا تخلو منه وقد تصلح بعض الاتربة غير المخصبة بإضافة كلس البها

يستحضّر بأجاء كربويّات الكلس الى دّرجة الجرّة فيطرد الحامْض الكربونيك وبني الاكسيد

﴿ كَبِرِيتَاتَ الْكَاسِ (الْجُص - جبسين) ﴾

هو موجود بكثرة فى العلبيعة فى جيم المياه وعلى الخصوص فى ماء الآباد ويسمض الاحيسان يكون على هيئة بلورات فى الدلفان اذا احمى يخسر ماه تبلوره ثم اذا اصابه ما يتركب معه ايضا و يتصلب واذا مزج مع الشب الابيعن وغراء السمك ومواد ملونة يتكون مقلد الرخام . وهو كير الاستعمال فى الصنائع

﴿ كربونات الكلس (طباشير ﴾

هو كثير الوجود في الطبيعة على هيئة اصداف واتواع الرخام والحبارة الكلسية وهولا يذوب في الساء ولافي السيرتو واذا احمى الى درجة الحمرة بخسر الحامض الكر بوليك ويحمل الى اكسيد الكلس وهو كذير الاستعمال في الطب وفي الصنائع

﴿ كلورود الكلس (تحت كلورور الكلس) كه

هو مسحوق ابيض تفوح منه راتحة الكلور طعمه حاد كاو بيص رطوبة من الهواه يذوب في عشرة اجزاء ماه وما يبتى غير ذائب فهو كلس هيدراتي لم يتركب مع الكاور- يستُصفر بعرض كلس مطفأ مبلول قليلا على غاز الكلور · وهو كتبر الاستعمال في الصنائم لتبييض الاقشة والورق

و ڪاود ک

(سامٌ جدا)

هو غاز شفاف مخضر اللون سام جدا خانق (يشم صنده سيال النسادر او ينش بخار السيرتو او بخار الايئر) وهو موجود في الطبيعة على هيئة كلورور الصود يوم وله فعل شديد بالمواد الآلية فيزيل الالوان ويذهب الروائح الرديثة واذا اشبع الماء به فلنا ماء الكلور المستعمل في الصنائع التبييض والاستعضاره عدة طرق سنذكر اسهلها فنقول

﴿ طَرِيقة اولى ﴾ ضع فى قنينة ذات انبوبة طويلة ملتوية ٣٠ درهما من الحامض الهيدر وكلورك ثم اصنف الهيد ١٠ دراهم من ثانى اكسيد المنفيز واحم القنينة بقنديل او حمام رملى ولندخل الانبوبة فى قابلة الى اسفلها فيصعد الحكلور الصرف الى القابلة واحكونه اثقل من الهواء الكروى يطرده من القنينة ويأخذ مكانه فدا

﴿ طَرَيْقَةُ ثَانِيةً ﴾ خَذَ من كلورور الصوديوم جزء ين ومن ثاني اكسيد المنفيز ٤ طريقة ثانية ﴾ المخلف الشكلين الاولين المجربة عن الماء ٤ ايضا الحلط الشكلين الاولين وضعهما في انبيق نم امرج حمض الكبريقيك بالماء ودعهما ليبردا وضعهما ايضا في الانبيق ثم احم هذا في حام رملي فيصعد الكلور الى القابلة قاذا اردت ماء الكلور فاجع الفاز المتصاعد بو اسعلة انبوية في قابلة نصفها ماء فيتص عنه الماء مقدار ويكون جيدا التبييض

واعلم ان الكلور السائل يمُصل بالنور انلك يلزم حفطه داخل قنائي صفراء او محاطة ورق اسود مسدودة سدا محكما

﴿ كلوروفورم ﴾

هو سيال صاف لا لون له حلو المذاق حاد له رائحة كرائحة الاشير يشمل

بلهيب اخضر لا يُنوب في الماءاذا تنغس يزيل الهواس وتنع غيروبة · يتأثر بلهواء وبالنور لذلك يجب حفظه داخل قناني سود محكمة السد

يستحضر بوضع ١٠ أجزاء كلورور الكلس و٤٠ جزءا ماه و١٥ جزءا كاسا مطفأً في البيت كبير ويحمى قليلا مم يضاف البه جزء ونصف سيرتو درجة ٣٦ ويحمى الكل سريعا فيستقطر سبال ينفصل الى طبقتين الطيسا ماه والسفلى كلوروفورم ممزوج مع كلور وسيرتو فتستثرد الطبقة السفلى ونفسل بماء لاجل ازالة السيرتو ثم بمذوب كربونات البوناسا لاجل ازالة الكلور ثم يضاف البه كلورور الكلس ويستقطر ثانية

والكلوروُفورَم كثير الاستعمال في الطب وفي الصنائع لتذويب مواد راتنجية ودهنية

﴿ كوالن او كاولن ﴾

لغظة صينية تطلق على مادة دلغائية بيضاء يصنع بها الحزف الصينى وهي كثيرة الوجود في الصين واليايان

﴿ كُويال (صنغ او داتينج الكويال) ﴾

هو مادة راتجية جامدة شنافة تشيه الحكهربا. لونه ابيض مصفر قلما يذوب فى السيرتو وفى الايثير والزيوت الطيارة • ويحصل من بئر بعض اشجار فى سيلان والبرازيل • وهو كثير الاستعمال فى الصدائع حيث يصنع به اجود فرنيش

﴿ كُوبِكُ ﴾

لهو ابيض ذو لمعة معدنية سريع الانقصاف يقبل التطرق قاليلا لا يتأكسد بالهواء ولابالله على حرارة عالمية قال يذوب في الحامض الكبريتيك والحسامض الهيدوكلوريك الها يذوب فى الحسامض النبتريك وهو موجود فى الطبيعة مع الحديد والزرابيخ ويستخلص بإصهار اكسيده مع خم على درجة حرارة عالمية

﴿ اَكْسَيْدُ اَلْكُوبُلْتُ الْأُولُ ﴾

هو مسحوق ازرق • يستحضر بارساب ملح من املاح الكوبلت الذواية بواسطة كربونات البوتاسا ثم ينسل الراسب ويجفف • واما سيسكوى أكسيد الكوبلت فهومسحوق اسود متعادل غيرقابل التذويب • ويستحضر بجزج مذوب الكوبلت وكلودور الكلس • وهو مستعمل في الصنائع لناوين الزجاج بلون ازرق

﴿ كلورور الكوبات ﴾

هو على هيئة بلورات وردية اللون اذا كان مجنفا واما اذا احمى فباورات زرق واذا اصابها ما يحمر المذوب • يستحضر بتذويب الاكسيد فى حامض هيدروكلورك

﴿ نيترات الكوبات (اذوتات الكوبات) ﴾

هو على هيئة بلورات حراء يمنص رطوبة الهواء فيبول اذا احمى يصير لوئه ازرق ويسود احمر عندما يبرد · يذوب فى الماءوفى السييرتو · يستصف بتذويب اكسيد او كربونات الكوبلت فى حامض ئبتريك مخفف

﴿ مرقشيتا (بزموت) ﴾

هو معدن جامد ابيعن لامع بتموجات وردية سهل الانسحاق لا يتأكسد في الهواء الجاف بن له الهواء الرطب و اذا احمى في الهواء يتأكسد بسرعة وهو موجود في الطبيعة على هيئة كبريتور ويستخلص من الاتربة المروجة معه بالاصهار ويتنق بتذويه في حامض نيتريك ثم باصافة ماء الى المذوب فيرسب على هيئة نيرائه فيضل الراسب ويجفف ثم يكلس في يوتقة مع فحم فيجمع البرموت نقيا في اسفل الوتقة

﴿ نَيْرَاتَ الْبَرْمُوتَ (تحت نَيْرَاتُ اوتَحَت اذْوَتَاتَ الْبَرْمُوتَ ﴾ ﴾ هو مسحوق ابيض لامع اذا كان نقيا . يستحضر بتذويب بزموت في حامض نيربك غيرتنيل الى الشبع ثم يترك مدة فيتبلور على هيئة بلورات كبار · ذوب هذه البلورات فى ماء فتصول الى مسحوق · وهو كئير الاستمال فى الطب وايضنا تصين البشرة

﴿ مَنْفَيْرُ ﴾

هو صدن يشيه البرموت سهل الانسحاق اذا لمس بالاصابع وهي رطبة تفوح منه رائحة مكروهة حسر الاصهار جدا يتأكسد بسهولة في الهواء الرطب وهو كثير الوجود في العلبية على هيئة اكسيده وكروناته يضالطه غالبا الحديد في سادن هذا الاخير ويستخلص يتكليس الكربونات في وعاء مكشوف فيتحول الى مسعوق اسمر فيربح سد هم ويضاف اليه مثل عسره من بورات الصودا الجاف ثم تملاً بوتقة فيا مسعوقا وتحفر في الفم جورة يوضع فيها المزيج الذكور ويغطى بقيم والبوتقة بغطائها ويحمى في كور الى اعلى درجة بمكنة نحو ساعة وبعد ذلك تكسر البوتقة بنكون فيها ذراً من المتغير الذق

﴿ اكسيد المنفير (ثلق اكسيد المنفير) ﴾

لونه اسود لا يذوب فى الماء موجود فى الطبيعة بكثرة • وهو كثير الاستعمال فى الصنائع وفى الطب

﴿ نَمَانَ ﴾

هو معدن احمر غايل التطرق والسعب لايتغير فى الهواء الجاف واما فى الرطب فيكتسى قنسرة خضراء هى كربونات النحاس واذا احمى الى الجرة فى الهواء يكتسى قسرة سوداء هى اكسيد النحاس · وهو موجود فى الطبيعة خالصا وعلى هيئة كبريتور النحاس والحديد وعلى هيئة كربونات واكسيد

يستخلص باجاه معدنه فتصول كبريتور الحديد الى اكسيده و بىنى كبريتور النصاس نم يحمى الكل مع رمل نتى فيتركب مع الحديد ويصهر وبجرى عن كبريتور

المحاس المشار اليه بمزج مع قم ويحمى الى ان يصهر فتطرد عنه المواد التي تخالطه

هو ازرق اللون عندما يكون رطبا ويسود عندما يجف تماما · لاستحضاره طرائق عديدة ولما الاسهل والافرب تناولا فهى أن يكلس نيتراته الى درجة الحرة

هوعلى هيئة بلورات خضراء ينوب فى الماء وفى السيرتو طعمه قابض يستمضر بتحليل كريوات النحاس بالحامض الخليك او بتحليل خلات الكلس مجنوب كبريتات النحاس و بترشيم السيال وتجفيفه فيتبلور الخلات او بفعل الحل الةوى بمعلول كبريتات النحاس فى سيال الشادر على الحرارة

والحلات المشاهد بالتجر يكون دائما غير ننى فلتنقيته يذوب فى ماه ويبلورثانية وهو كثير الاستعمال فى الصنائع

هو على هيئة بلورات كبيرة زرق شفافة طعمه حامض قابض معدنى أذا احمى يخسر ماه تبلوره أولا ويصير مسحوقا أبيض وأذا زبلت الحرارة بتحول الى الاكسيد ينوب في الماه ولا يذوب في السيرتو وأذا أضيف الى مذوبه سيال التشادر يرسب رأسب أزرق جبل هو كبريات النحاس التشادري

كبرينات الصاس العبارى فلما يكون نقيا بل يخالطه كبريتات الحديد وكبريتات

التوتيسا وهذه الاملاح تضر به اذا استبمل للايس ففث القارئ على ان محضره بالطريقة الآلية اذا اراد استعماله فيكون بالنقاوة الرغوبة

يُسْتَصْرُ يَنْدُويَبُ الْصَاسِ رَأْسًا فَى الْحَامِشُ الْكَبَرِيْنِكُ فَيْنَلُورِ الكَبَرِيَّاتِ او يتنويب الاكسيد فى الحامض الشار اليه آتفا ثم بترشيح السيال وتجفيفه فيتبلور وهو كثير الاستمال فى الصنائع خصوصا فى التلبيس

> ﴿ كربونات النحاس ﴾ (سام)

هو كثير الوجود فى العلبيمة ويكون لونه احيانا ازرق واخرى اخضر ويتكون ايضا على سطح النصاص ويعرف اذ ذاك بالزنجارة

يستحضر صناحيًا بمُصليل مذوب كبويتسات المُصاس جذوب كربوئات الصودا أو البوتاسسا وبتسل الراسب وتجفيفه فيكون اولا لوئه أسير ثم يختشر عندما يجف طاما

﴿ نشادر سيال (ماه او روح النشادر_قلوى طيار_امونياك) ﴾ هو سيال صــاف لا لون له اخف من المــاه ذو رائحة حريفة سادة وطع ساد لا

يستحضر جزيح كلورور الشادر وكلس مطفأ من كل اجزاء متسساوية ويوضع المزيج في انبيق كبير على حام رملي و انبوبة بافذة في قينة ماء بارد فيفلت الفساز وبيصه الماء الذي في الفنية فيسخر الماء فيها وصد ذلك يجب ابدالها باخرى • وسيال النشادر كثير الاستعمال في الصنائع وفي الطب

﴿ برومور الأمونيوم (برومور النشادر) ﴾

هو على هيئة بلورات بيص طيار يذوب في الماء وفي السيرتو والايثير

يستحضر يفعل البروم بسيال النشـادر او برسوب يرومور الحديد ملوب كر يونات النشادر • وهوكثير الاستعمال في الفوتوغرافيا

﴿ هدروكلورات النشادر (موريات او كلورور النشادر ـ ملح ﴾ ﴿ النشادر ـ نشادر) ﴾

هو ملح ابيض مرن عسر الانسماق على هيئة بلوران مُصِمعة حرماً يدّوب فى مشل وزنه ثلاث مرار ماء باردا قلماً يدّوب فى السيرتو طعمه حاد يتصعد بالحرارة • وكان يستحضر سابقها من زبل الجمال فى الىلاد المصرية اما الآن فيستحضر من العظام والبول والمواد الباقية بعد استقطار غاز الفيم بإضافة حامض هيدروكلورك اليها • وهو كنير الاستعمال فى الصنائع وفى العلب

﴿ يُودُورُ الْأَمُونِيومُ (يُودُورُ النشادِرِ) ﴾

هو ملح ابيعن ولكنه غالبا يصغر اذا عرض الهوا، ويذوب في الماء وفي السيرتو يستحضر متحليل مذوب يودور الحديد بكر بوئات الشادر ومترشيج السيال وتجفيفه ويتبلور و او بجزج محلول يودور البوتاسا ومحلول كديتات الشادر مضافا الى هذا الاخير 10 جروا في المائم سيرتو وبضع تقط سيال الشادر وتجفيف السيال فيتلور وهو كنير الاستعمال في الطب وفي الصنائع خصوصا في الفوتو غرافيا

﴿ نيل ﴾

هو مادة لونها ازرق جيل ويساهد بالتجر على هيئة اقراص مربعة الشكل لا رائعة له ولا طعم لا يذوب في الماء ولا في السيرتو ولا في الحوامض الخفيفة يستخلص من عدة الواع نبات هندية ينقع ورقها في ماه حتى يختم ثم يغسل فترسد مادة صفراء نم تررق • ومع الحامض الكبرينيك النقيل تولد مادة لزجة فالمة الدوبان في ماه هي كبريتات النيل

﴿ هيدروجين ﴾

هو قاز لا لون له ولا واتحة خفيف وبسبب خفته تملا به البالونات الصعود الد طبقات للجو وهو قابل الاشتمال واذا شمل ثم وضمت على لهيبه انبومة زجاجية يخرج منها صوت موسيق تخلف قوته باختلاف قطر الانبومة

يستصفر بوضع برادة حديد او توبيا في قتينة مع ما، ويضاف البها اذ ذاك حامض كبريتيك وبجمع الغاز التصاعد في مثنة او في قتين مقلومة فوق الابوبة اما يخار الهيدورجين المقصفر اللازم لبحض عليسات في هذا الكتاب فيتولد باضافة حامض هيدوكلوريك الى قصفور الكلس او الى فصفورآخر معدثي فيتولد كلودور الكلس وهيدوجين مفصفر على هيئة غاز

﴿ هيدروجبن مكبرت (حلمض هيدرو كبريتيك) ﴾ (سام)

هو قاز رائحته كربهة منل وائحة البيض المنتن طعمه حامض بشمل في الهواء والماه يفود منه ثلاث مرات جرمه و يتولد في بعض المياه المستقمة و بعض المياه المدنية الكبريتية وفي الكنف و يستحضر بغمل ٢٠ جزرا من الحسامض الهيدروكلوربك بخمسة اجراء كبريتور الانتيون على حرارة خفيفة او بغمل المحامض الكنف بيك المختفف بكبريتور الحديد وهو مستعمل في الصنائع وفي العلب محلولا بهاء ويجب حفظ محلوله في فنائي صغيرة ملائة به ومسدودة صدا محكما

4 29 þ

هو جامد على هيئة قشون مسونة لامنة يتطاير في الهوا، ذو رائحة حادة خارقة لا يذوب في الماء ولكن يثوب فيه اذا اصيف اليه يودور اليوتاسا و يذوب في الايثير والكلوروفورم والاجسام الدهنية والزيوت الطيارة وفي السيرتو مكونا صبغة اليود طعمه حريف يلون الجلد بلون اصغر يزول عقب ذلك برهة

وهو موجود طبعاً في ما العِمر وفي الاعتساب البحرية" والاسفنج وفي بعض الياه المدنية على هيئة يودور الصوديوم

يستصضر محرق الاعشاب المحرية وبتراشيم ماه عن رمادها فتدوب الاملاح التى فى الرماد ثم تجنف حتى مبلور كلورور الصوديوم وكلورور اليواسيوم وكريونات الصودا فنرفع حال تبلورها فيبتى سال مسود حاو يودور الصوديوم فيصمى فى انبيق رساس مع اكسيد المنفير وحامض كبريتيك فيصعد اليود فازا ويجمع فى قابلة مبردة

ويستحضر أيضًا بانثاذ مجري من غاز الكلور فى مذوب يودور الصوديوم فيولد كلورور الصوديوم واليود يرسب فيجمع بالترشيح

اتنمى باب المواد الكيمياوية ويليه باب مضادات السموم



24

۔۔ ﷺ الباب الحادی عشر ﷺ۔ ﴿ فی مضادات العموم ﴾

يما ان التسميم سهوا اوعدا من الامور الكثيرة الحدوث والشديدة الحاسر وبما ان الفسلة في اكثر الحرف معرضون للتسميم سواء كمان بالابتلاع او بالاستنشاق او بخلل المسادة السامة مسام الجلد يجب علينا ان نعرف القادئ ما ينبغي استماله في مثل ذلك لافساد تركيب نوع المادة السامة او على الاقل لتوقيف فعلها ويما يستدعى العليب

واعنم ان من السيوم ما هو مهيج ومنها ما هو مخدر ومنها ما هو كاو وسنشرح فعل كل مادة سامة ذكرناها في هذا الكتاب وعن العلامات التعلقة بكل من انواعها وعن الوسائط الافعل والاقرب تناولا لمشادتها عندما محتاج الى ذلك

﴿ فِي النَّسِيمِ بِالْحُوامِضِ ﴾

لن جيع الحوامص الثنياة اى المركزة تسم اذا اخذ منهما سهوا لانهما تهجيع الافشية التي قسها تهجيعا اقل او اكثر شدة بحسب قوة الحامص الماخوذ في المغجرة والمعدة في المعامن المنافق المنتف الدائمة تنافق المنتف المنتف المنتف المنافق واخرى في مواد بمزوجة بدم شهاف المنافق في واخرى زوب متكاثر البحث سريع غير منتفلم وعطش فسروة عرق بارد لزج و عسر بول ما اصغرار الوجه او ازرقاقه ما الموداد الاغشية المناطية النم او اصغرارها او اجرارها بحسب نوع الحامض المنتفذة

﴿ العَلاج ﴾ يبادر باعطاء ماء بكثرة وانكان فاترا فهو اجود لائه محدث قيثا • والاحسن منه مكلس المغنيسيا أو كربوناتها وان لم يتيسر وجودهما يصلح كربونات البوتاسا أو الطباشيرمسحوقاً ومخلوطا بناء • أو ماه الصابون أو بياض البيض أو قشره مسحوقاً أذا لم يوجد ما ذكر أنفا • والضاية أشباع الحامض

باسرع ما يمكن • وبعد زوال اعراض الشعيم يعطى المريض من مرق العجول او الدجاج ويغذى بإغذية نشائية

﴿ فَ التَّسْمِيمُ بِالْحَامِضُ السيانييدريك ومركباته ﴾

اذا كان هذا الحامض او مركباته قويا واخذت منهاكية فأنها تميت في الحال ولا رجاء لخلاص من مم بهسا اما اذا كانت خيفة فيرجى الحلاص على شرط ان بباد باعطاء متى و لتفريغ المعدة ، ثم بنشق السيوم ماتم الكارر محفف او ماء التشادر ، ويسكب آلماه على الرأس ومسير السلسلة الفقادية ، ويوضع جليد على الرأس ، ويفصد الذراع ، ويوضع على خلف الاذبين ، ويفرك الصدغان بصبغة الذراح او بسيال النشادر ، وتوضع المحمرات (خردل) على الاطراف السفلى ، ويعطى من سيسكوى اكسيد الحديد الهيدراتي والاحسن خلات اولمورات الحديد مذابا بإلماء

﴿ فِي التسميمِ بِالقلوباتِ ﴾

ان الاملاح القلو ية مثل اليوتاسا والصودا وسيال النشسادر والكلس اذا ايتلع متها مقدار مفرط او غير مخفف نفعل الجسم كسم اكال

﴿ علامات السيم ﴾ هي تغريبا كعلامات التسميم بالموامض

﴿ العلاج ﴾ أنْ ضد القلويات الاحسن والافعل هو الحلّ او عصير اللّيمون وبجب ان يعطى حالا مخفقا بالماء لانه يشبع القلوى وبجسله غير فعال وبعد سكون الالم ، يعطى بضع ملاعق من زيت الزيتون

﴿ ف التسميم بالاستحضادات الرثبقية ﴾

وعلامات التسميم كل طعم حاد معدنى - انقباض الحجرة والمعدة والامعاء - في -فواق _ جشؤ منكائر منتن - نبض سريع احيانا غير منتظم - عطش لا يروى -عسر اليول - مفص مؤلم - تصقيع الاطراف - انحطاط الةوى انحطاطا الما -تغيير السحنة - هذيان ﴿ الملاج ﴾ يبادر باعطاء مح البيض بكثرة مخلوطا بماء الى ان يحدث قبتا واذا ثم يوجد بيض قحليب او دقيق مخلوط بماء او منتيسيا او كبريت وان لم يحدث قُ فِيمِرض بدءُدغة الغلصمة بطرق ربشة والاحسن استدعاء الطبيب باقرب وقت

﴿ فِي التسميم بِالرَّدِينِمُ أَو الرَّهِجِ ﴾

و علامات التسميم في غشيان - في مواد عناطية بمز وجة دما (الني لا بعصل غابا سوى بعد مضى بضع ساعات من ابتلاع السم) - ألم محرق في المعدة - عطش - انقباض الباموم - قنف المنروبات مهما كانت لطيفة - نبض متواتر - نبضات القلب قوية - عرق يغطى الوجه وسائر الجسم - عسر تنفس - احتفان الوجه - اكلان ونفاطات تشبه المسية عن مس القريص تع الجلد - تشنع - انمحاط القوى - ثم صصون - ويغطى الجسم بعرق بارد - وتبطئ نبضات القلب وتكون غير متنظمة

﴿ العلاج ﴾ يبادر بإعطاء متبى ثم كية وافرة من سيسكوى اكسيد الحديد الهيدراتى عنوطا بها محلى بالسكر • وان لم يوجد ها الكلس او الفنيسيا عظيوطا بحليب او بزيت الزيتون وان لم يوجد ما ذكر آفا يسطى فم مسموقا عنوطا بما على بالسكر او ماه مسمع او متموع جذور الخطمى او بزور الكتان او زيت الزيتون او زلال البيض مخبوطا بماء وتمم العلاج كا ذكر في السميم بالمواحض

﴿ فِي التسميم بالاستحضارات التحاسية ﴾

علامات التسميم بالاملاح الشماسية كالتي ذكرناها في التسميم بالاملاح الزئبقية . والعلاج هناكما في ثلك ويزاد اعطاء مزيج من مسحوق التوتيا ومسحوق الحديد مخلوطا بعسل او يشهراب السكر

﴿ فِي السَّمِيمِ بِالاستحصارات الرصاصية ﴾

﴿ حلامات التهيم ﴾ طع حلوقايش معلى مكروه ـ انقباض البلعوم ـ وباقى الاحراض التي ذكرت في الكلام على الاستصصارات الزئيقية

﴿ العلاج ﴾ يبدأ باعطاء مذوب كبريتات الصودا او المنتسيا (١٠٠ دراهم منه في ١٥٠ درهم ماءً) او زلال البيض مخبوطا بماء او مشعروب مجمض بالحامض الحكبريتيك وان لم يوجد هذا الاخير فبالحامض الطرطريك ٠ او يعطى من مسعوق الكبريت مخلوطا بماء

﴿ فِ التسميم باستشاق غاز الكاوراو غاز الحامض الكبريتوس ﴾

﴿ علامات السيم ﴾ اختناق وانقباض الصدر - بصاق مخاطى مزوج دما - نشاف الفه - احتراق في المنجرة - في مواد معدماتية

﴿ العلاج ﴾ يُوضع السموم في الهواء الخالص وينشق تنشقا خفيفا بسيال الشادر المنفف ويعطى ماء فاتر بكثرة ، ويقرك الجلد لتنتيد الحراف وتعمل مفاطس خردلية للاطراف السفلي ليتوارد الدم البها و يضفف عن الرئة ، ويعلى حليب بكثرة ، وتدغدع الغلعمة يطرف ريشة وان لم يحصل شفاء فيسندى طيب

﴿ فِي النَّسْمِيمِ بِالقَصِفُورِ وَمُرَكِّبَاتُهُ ﴾

لقد كثر حدوث التسميم بالفصفور منذ اشتهار قش النفط (الشحاطات)

﴿ علامات التسميم ﴾ اعتلال في المجموع المصبي والتهاب واحتراق الحواس التي مسها السم ، واعلم ان هذه الاعراض تكون اقل أو اكثر شدة مجسب الهيئة المعلى بها الفصفور أن كان مذابا بالمه أو بازيت أو صحوقاً أو شقفا ألملاج ﴾ أجود ضد للقصفور زيت الترنتينا أن وجد والا فحكاس المنبسيا مخلوطا بماه قار ويعطى منه كية وافرة ، والمشروبات الفارة الصمفية أو الزلالية ، وإذا كان السم شقفا يعطى مقي " تتريغ المدة وقذفه إمنها

﴿ فَ التَّسْمِيمُ بِاللَّاحِ القَصْدَيْرِ • أَوَ الْبَرْمُوتُ أَوَ الْتُوتِيا أُوالْفَضَةُ أَوَ الذَّهْبِ ﴾ علامات النَّبْقية والعلاج كفلك علامات النَّبْقية والعلاج كفلك

﴿ في التسميم باستحضارات الانتيمون ﴾

﴿ علامات التسميم ﴾ هي كالتي ذكرت في التسميم بالاستحضارات الزئيفية الم ﴿ العلاج ﴾ بهادر بإعطاء مغيّ اولا ثم محلول التين (٢٠ قحمة تنين في ٣٠ درهم ماه) او مغلى السفص أو خشب الكيّا أو قنمر خشب الصفصاف او قشر السنديان او من كربونات المنتبسيا مخلوطا عاء • واذا كان التي شديداً يضاد بما يحلى بالسكر به بضع نقط من خمر الافيون او من شرابه او من مغلى رؤيس الحشفاش • ويسكن ألم المعنة بوضع العلق طبها

﴿ ممالحة لدغ الافاعي ﴾

اذا كان السم حاصلا من لدغ أفعى يجب ان يربط المصو الملدوغ من اعلى على اللدغ ان كان من الاطراف ويجبم المحل ثم يكوى محديد عجى او بجبر جهنم أو يزيدة الانتيون ويغطى بعد ذلك بحرقة مخموسة فى زيت النشادر (زيت زيتون درهم ٣٠ وسيال النشادر ٦ دراهم) ثم تنطى بصوف مخن ويسطى من الباطن بضع نقط من روح النشادر فى جرعة معرقة ولقد مدحوا فى حالة كهذه زيت الزين معطى بكية وافرة

واذا كان المسع من عقرت او نحل او زنبور يكنى فى معالجته حجم المحل وغسله بمحلول كلورور الكلمين وحده او العنمائى اليه روح النشادر وان النهب المحل توضع عليه خرق منموسة فى تحت خلات الرساص السائل واقة الشانى


﴿ تقريظ ﴾

انى قد تصغیت صحائف هذا الكتاب فوجدته كثیر الفوائد صحیح التعلیل بعول علیه فى العمل وقد استحن مؤلفه اقواله فعلا ولا يخنى ان فى كل عمل بعضه يتوقف على مهارة او خفة ید او دقة صناعیة لا بعبر عنها بالحروف وهذا الكتاب المحكان ﴿ كرتيليوس قال دیك ﴾

يقول الفقير الى ربِّه مُولَى المواهب • سليم فارس مدير الجوائب • اما بعد جد الله تمالى فقدتم طبع هذا الكتاب البديع * ألمنق الطلاب عن بديع اليواقيت ويواقيت البديع، وَلَعْمَرَى أَنْهُ صَّعْدُ النَّمُوسُ * مَضَحَكُ الوجِدُ الميوسُ * تَوْهُرُ بِعِلْسَالُمَتُهُ مطالع سعود من اشتراه * كِف لا وهو الكبريت الاحر الذي نسمع به ولا نراه * فبشرى لذوى الافكار الزكيد * بما اشتل عليه من الصنائع الكيباويه * وغيرها من الفنون الجزيله * والعلوم المجينة الجليسلة * وبما احتوى عليسه من حسن الصناعة الناجمه * واتقان الاعال الرامجه * قد اشتهر اشتهار الشمس في رايسة النهار * وطار صيته في سائر الاقطار * وقضيت به أكثر الاوطار * عندما مابع يُّني بيروت الطبعة الاولى ونفق لتفاســته في ايــمر مده * اذ ما من راغب تَوْيُرُهُذَهُ الصَّناعَةُ الا بِذُلِّ لِهُ جِهْدُهُ * وَهَذَهُ العَابِعَةُ الثَّانِيةُ طَبِّتُ بُرضي مؤلفه للاريب الحاذق الماهر * من طلع في سماء الفنون بدره الزاهر * المم الانسي الشهير بجرجس افتدى مندس عون اللبناني فلتعلب به اولوا الالباب و ولتدخل مفاني معاليه من كل باب * فأنه أحسن ما الف في هذا الغن * ولا يزدري يه الامن في رأسه افن * وقد وفي بنساية المرّاد والمرام * من البدأ الى الخسام * وكان طبعه في مطبعة الجوائب في الاستانة العليم * في النصف الشاني من شهر

جادی الاولی سنة ۱۳۰۱ هجریه • علی صاحبها افضل الصلاة وازی العمد ه





4908 401 PM